Premessa

Il presente documento è stato redatto in conformità con quanto previsto dal Testo Unico D. Leg.vo 9 aprile 2008, n. 81 che sostituisce il D.lgs 494/96. Ogni riferimento al D.lgs 494/96 presente all'interno del predetto PSC è da intendersi come specifico riferimento al D. Leg.vo 9 aprile 2008, n. 81.

Le imprese appaltatrici e subappaltatrici nonchè tutti i soggetti coinvolti all'esecuzione dell'opera dovranno valutare attentamente quanto riportato al suo interno. Ogni impresa esecutrice dovrà redigere il proprio Piano Operativo di Sicurezza che dovrà essere complementare e di dettaglio al presente documento. Criteri adottati per la valutazione dei rischi.

È opportuno far presente che ogni analisi del rischio è strettamente correlata, attraverso una funzione, a due parametri specifici: l'ampiezza o magnitudo dell'eventuale danno subito da parte dei lavoratori; la probabilità del verificarsi delle conseguenze. Per valutare la magnitudo del rischio si utilizza la seguente formula: R=f(PxM) dove: R = magnitudo del rischio; P = frequenza o probabilità del verificarsi dell'evento; M = magnitudo delle conseguenze. Da quanto sopra emerge che, ai fini della valutazione del rischio, occorre stimare la probabilità che un determinato evento si verifichi e valutare l'entità probabile delle relative conseguenze. La determinazione della funzione di rischio f presuppone di definire un modello di esposizione dei lavoratori tale da consentire di porre in relazione l'entità del danno atteso con la probabilità del suo verificarsi. Di seguito si propone uno schema di classificazione dei parametri P (Tabella 1) e M (Tabella 2), una matrice per la classificazione del livello di rischio (Figura 1) nonché una classificazione della priorità delle misure correttive da attuare (Tabella 3).

TABELLA 1 - SCALA DELLA PROBABILITA' "P"

Valore	Livello	Definizioni/criteri
4	Altamente probabile	Esiste una correlazione diretta tra la mancanza impiantistica ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori. Si ha notizia di danni già verificatisi per la stessa mancanza in situazioni operative simili. Il verificarsi del danno non susciterebbe alcuno stupore in cantiere.
3	Probabile	La mancanza impiantistica può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto. E' noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno. Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una moderata sorpresa.
2	Poco Probabile	La mancanza impiantistica può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi concorrenti. Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi. Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa.
1	Improbabile	La mancanza impiantistica può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti. Non sono noti episodi già verificatisi. Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.

TABELLA 2 - SCALA DELL'ENTITÀ DEL DANNO "M"

Valore	Livello	Definizioni/criteri
4	Gravissimo	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale. Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.
3	Grave	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale. Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti
2	Medio	Infortunio o episodio di esposizione acuta con invalidità reversibile. Esposizione cronica con effetti reversibili.
1	Lieve	Infortunio o episodio di esposizione acuta con invalidità rapidamente reversibile. Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

Figura 1: Esempio di Matrice di Valutazione del Rischio (R = PxM)

\ – ı	AIVI)			
	4	8	12	16
Р	3	6	9	12
	2	4	6	8
	1	2	3	4
M				

In relazione al valore del livello di rischio, calcolato come da figura 1, nella successiva Tabella 3 viene riportata la classificazione della priorità delle misure correttive da attuare.

TABELLA 3 - VALORE DEL RISCHIO

VALURE DEL RISCHIO	
VALORE RISCHIO	AZIONI
R > 9	Azioni correttive indilazionabili.
K > 9	Determina un controllo di peso ARRESTO
4 < R <= 9	Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza.
4 \ K \ - 9	Determina un controllo di peso CRITICO
R < = 4	Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve o medio termine.
17 ~ - 4	Determina un controllo di peso NORMALE

RELAZIONE TECNICA 1) 1.1)

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA E DEI SOGGETTI COINVOLTI

1.1.1) **DATI GENERALI**

COMMITTENTE	indirizzo	l eletono
PROVINCIA DELL'OGLIASTRA - Settore Urbanistica e	via P. Pistis 08045 LANUSEI (OG) - via Mameli 08048 TORTOLÌ	0782 42108 -
Pianificazione Territoriale	(OG)	0782 600900
'		·
RESPONSABILE DEI LAVORI	Indirizzo	Telefono
RESPONSABILE DEI LAVORI Arch. Maria Laura Del Rio, Responsabile dell'Ufficio	Indirizzo via P. Pistis 08045 LANUSEI (OG) - via Mameli 08048 TORTOLI	Telefono 0782 42108 -

PROGETTISTA	Indirizzo	Telefono
Ing. Antonio Raimondo Biscu	Via E. Mattei, 3 - 08025 OLIENA (NU)	0784 287 294

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	Indirizzo	Telefono
Ing. Antonio Raimondo Biscu	Via E. Mattei, 3 - 08025 OLIENA (NU)	0784 287 294

ASSL di competenza	Indirizzo	Telefono
A.S.L.		

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO	Indirizzo	Telefono
Direzione Provinciale del Lavoro di		

CARATTERISTICHE DELL'OPERA 1.1.2)

DATI DELL'OPERA	
OGGETTO DEI LAVORI	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO NELL'EDIFICIO SCOLASTICO
	DELL' I.P.S.I.A. DI PERDASDEFOGU
DESCRIZIONE DELL'OPERA	Si intende realizzare un impianto fotovoltaico, per la produzione di energia elettrica da collegare alla rete di distribuzione, avente potenza di picco di 19,80 kWp. L'impianto dovrà essere realizzato sul tetto piano dell'edificio scolastico dell'I.P.S.I.A. di Perdasdefogu (OG) sito in via Colombo a Perdasdefogu, di proprietà della PROVINCIA DELL'OGLIASTRA . L'impianto fotovoltaico sarà costituito dai seguenti principali componenti: moduli fotovoltaici, ancoraggi e strutture di sostegno, inverter e dispositivi di interconnessione. Si prevede di posizionare l'impianto fotovoltaico sul tetto piano dell'edificio. L'impianto è costituito da 90 moduli, disposti per stringhe parallele e ad interassi regolari, secondo l'esposizione più idonea al fine di massimizzare l'energia
	producibile. L'ingombro del singolo modulo è di circa 1700 mm x 1000 mm x 80 mm. Il peso del singolo modulo è compreso fra i 26 kg ed i 30 kg.
UBICAZIONE	Edificio scolastico dell'I.P.S.I.A. di Perdasdefogu (OG) sito in via Colombo - 08046 Perdasdefogu, di proprietà della PROVINCIA DELL'OGLIASTRA
IMPORTO DELL'OPERA	€ 111.500,00
INIZIO LAVORI	
FINE LAVORI	
DURATA DEI LAVORI	150 gg. continuativi dalla data di consegna.
N. UOMINI GIORNO	200 uomini/giorno
MASSIMO N. DI LAVORATORI	10
NUMERO DI IMPRESE	1
ONERI SICUREZZA	Le spese complessivi per Oneri sulla sicurezza non soggetti al ribasso d'asta è di € 1.500,00.

1.1.3) REQUISITI TECNICO-AMMINISTRATIVI DELLE IMPRESE

IMPRESA: 1 - COSTRUZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

Attività: COSTRUZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

Requisiti: - Non aver registrato incidenti con invalidità permanente

- Non aver registrato incidenti con invalidità temporanea superiore a 30 gg negli ultimi tre anni
- Non aver avuto sanzioni dagli organi di vigilanza negli ultimi cinque anni

GRUPPI OPERATIVI RICHIESTI PER L'IMPRESA: 1 - COSTRUZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

>PERSONALE OPERATIVO

0.01 -							
Mansioni	Impianti, Mezzi	Rischi	Lep dB	Idoneità sanitaria	Informazione	Formazione	DPI
Addetto centrale betonaggio	impianto elettrico, impianto di MAT, impianto di betonaggio, utensili ed	Urti, colpi, impatti, compressioni, scivolamenti, cadute a livello, elettrocuzione,	82	Preassuntiva, vaccinazione antitetanica, polveri, fibre, allergeni	Rischi tipici della mansione (vedi casella rischi) e specifici del cantiere;	Modalità operative dettagliate per l'eliminazione o riduzione dei rischi specifici della	Casco, guanti, calzature di sicurezza, occhiali, maschera per la protezione

Mansioni	Impianti, Mezzi	Rischi	Lep dB	Idoneità sanitaria	Informazione	Formazione	DPI
	attrezzature manuali	rumore, cesoiamento, stritolamento, investimento e caduta di materiale dall'alto, inalazione di polveri e fibre, getti, schizzi, allergeni			componenti, caratteristiche e modalità d'uso e manutenzione dell'impianto di betonaggio	mansione (vedi casella rischi) e per i rischi specifici del cantiere; modalità d'uso e manutenzione dell'impianto di betonaggio	delle vie respiratorie
Autista autocarro	automezzi, autocarri con e senza ribaltabile, utensili e attrezzature manuali	Vibrazioni, scivolamenti, caduta a livello, investimento e caduta di materiale dall'alto, inalazione di polveri e fibre, olii minerali e derivati	76	Preassuntiva, vaccinazione antitetanica, periodica	Rischi tipici della mansione (vedi casella rischi) e specifici del cantiere; componenti, caratteristiche e modalità d'uso e manutenzione dell'autocarro	Modalità operative dettagliate per l'eliminazione o riduzione dei rischi specifici della mansione (vedi casella rischi) e per i rischi specifici del cantiere; modalità d'uso e manutenzione dell'autocarro	Casco, guanti, calzature di sicurezza, indumenti protettivi
Autogru	automezzi, autogru, imbracature, funi, catene, utensili e attrezzature manuali	Urti, colpi, impatti, compressioni, vibrazioni, scivolamenti, cadute a livello, rumore, cesoiamento, stritolamento, movimentazione manuale dei carichi	83	Preassuntiva, vaccinazione antitetanica, periodica, vibrazioni, rumore	Rischi tipici della mansione (vedi casella rischi) e specifici del cantiere; componenti, caratteristiche e modalità d'uso e manutenzione dell'autogru	Modalità operative dettagliate per l'eliminazione o riduzione dei rischi specifici della mansione (vedi casella rischi) e per i rischi specifici del cantiere; modalità d'uso e manutenzione dell'autogru	Casco, guanti, calzature di sicurezza, protettore auricolare, indumenti protettivi
Capo squadra fondazioni, struttura piani nterrati, struttura in c.a., struttura di copertura)	impianto elettrico, impianto di MAT, impianto di betonaggio, trabatelli, ponti su cavalletti, ponteggio, auto, automezzi, autobetoniera, betoniera, sega circolare, piegaferri, saldatore, utensili ed attrezzature manuali	Cadute dall'alto, seppellimento, sprofondamento, urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli, abrasioni, scivolamenti, cadute a livello, elettrocuzione, rumore, cesoiamento, stritolamento, investimento e caduta materiale dall'alto, getti, schizzi, allergeni	83	Preassuntiva, vaccinazione antitetanica	Rischi tipici della mansione (vedi casella rischi) e specifici del cantiere	Modalità operative dettagliate per l'eliminazione o riduzione dei rischi specifici della mansione (vedi casella rischi) e per i rischi specifici del cantiere	Casco, calzature di sicurezza, guanti, occhiali
Capo squadra (impianti)	impianto elettrico, impianto di MAT, trabatelli, ponti su cavalletti, ponteggio, troncatrice, curvatubi, saldatore, elettrofusore, tester, auto, automezzi, scanalatore, utensili ed attrezzature manuali	Cadute dall'alto, urti, colpi, compressioni, punture, tagli, abrasioni, scivolamenti, cadute a livello, calore, fiamme, elettrocuzione, radiazioni non ionizzanti, rumore, investimento e caduta materiale dall'alto, inalazioni di polveri e fibre	85	Preassuntiva, vaccinazione antitetanica, radizioni non ionizzanti, rumore	Rischi tipici della mansione (vedi casella rischi) e specifici del cantiere	Modalità operative dettagliate per l'eliminazione o riduzione dei rischi specifici della mansione (vedi casella rischi) e per i rischi specifici del cantiere	Casco, guanti, schermo, protettore auricolare, indumenti protettivi, calzature di sicurezza, occhiali, maschera per la protezione delle vie respiratorie
Capo squadra (opere di finitura)	impianto elettrico, impianto di MAT, trabatelli, ponti su cavalletti, ponteggio, betoniera, auto, automezzi, utensili ed attrezzature manuali	Cadute dall'alto, urti, colpi, compressioni, punture, tagli, abrasioni, scivolamento, cadute a livello, calore, fiamme, elettrocuzione, radiazioni non ionizzanti, rumore, investimento e caduta materiale dall'alto,	84	Preassuntiva, vaccinazione antitetanica, rumore	Rischi tipici della mansione (vedi casella rischi) e specifici del cantiere	Modalità operative dettagliate per l'eliminazione o riduzione dei rischi specifici della mansione (vedi casella rischi) e per i rischi specifici del cantiere	Casco, guanti, schermo, calzature di sicurezza, occhiali, maschera per la protezione delle vie respiratorie

Mansioni	Impianti, Mezzi	Rischi	Lep dB	Idoneità sanitaria	Informazione	Formazione	DPI
Capo squadra (opere esterne)	impianto elettrico, impianto di MAT, rullo vibrante, rullo compattatore, vibrofinitrice, grader, auto, automezzi, betoniera, utensili ed attrezzature manuali	cesoiamento, stritolamento, movimentazion Urti, colpi, compressioni, punture, tagli, abrasioni, scivolamenti, cadute a livello, calore, fiamme, elettrocuzione, rumore, cesoiamento, stritolamento, investimento e caduta materiale dall'alto, movimentazione manuale dei	82	Preassuntiva, vaccinazione antitetanica	Rischi tipici della mansione (vedi casella rischi) e specifici del cantiere	Modalità operative dettagliate per l'eliminazione o riduzione dei rischi specifici della mansione (vedi casella rischi) e per i rischi specifici del cantiere	Casco, guanti, schermo, calzature di sicurezza, protettore auricolare
Carpentiere e aiuto carpentiere	impianto elettrico, impianto di MAT, ponteggio, ponte su cavalletti, sega circolare, trapano, utensili ed attrezzature manuali	carichi Cadute dall'alto, seppellimento, sprofondamento, urti, colpi, impatti, compressori, vibrazioni, scivolamenti, cadute a livello, elettrocuzione, rumore, investimento e caduta materiale dall'alto, movimentazione manuale dei carichi, getti, schizzi, allergeni	85	Preassuntiva, vaccinazione antitetanica, movimentazione manuale dei carichi, rumore, allergeni	Rischi tipici della mansione (vedi casella rischi) e specifici del cantiere; componenti, caratteristiche e modalità d'uso e manutenzione della sega circolare; componenti, caratteristiche, modalità di montaggio ed uso di ponti su cavalletti e trabatelli; componenti, caratteristiche, modalità d'uso dei ponti caratteristiche, modalità d'uso dei ponti caratteristiche, modalità d'uso dei ponti	Modalità operative dettagliate per l'eliminazione o riduzione dei rischi specifici della mansione (vedi casella rischi) e per i rischi specifici del cantiere; modalità d'uso e manutenzione della sega circolare; modalità di montaggio ed uso di ponti su cavalletti e trabatelli; modalità d'uso dei ponti	Casco, calzature di sicurezza, guanti, protettore auricolare
Elettricista (completo)	impianto elettrico, impianto di MAT, trabatelli, ponti su cavalletti, ponteggio, trapano, avvitatore, tester, utensili ed attrezzature manuali	Cadute dall'alto, urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli, abrasioni, vibrazioni, scivolamenti, cadute a livello, elettrocuzione, rumore, investimento e caduta materiale dall'alto, movimentazione manuale dei carichi, inalazione di polveri, fibre	92	Preassuntiva, vaccinazione antitetanica, rumore, polveri, fibre	ponti Rischi tipici della mansione (vedi casella rischi) e specifici del cantiere; componenti, caratteristiche e modalità d'uso e manutenzione delle attrezzature impiegate; componenti, caratteristiche, modalità di montaggio ed uso di ponti su cavalletti e trabatelli; componenti, caratteristiche, modalità d'uso dei ponti su cavalletti e trabatelli; componenti, caratteristiche, modalità d'uso dei ponti	Modalità operative dettagliate per l'eliminazione o riduzione dei rischi specifici della mansione (vedi casella rischi) e per i rischi specifici del cantiere; modalità d'impiego delle attrezzature impiegate; modalità d'impiego dei prodotti chimici; modalità di montaggio ed uso di protezioni verso il vuoto	Casco, calzature di sicurezza, occhiali, guanti, maschera per la protezione delle vie respiratorie, protettore auricolare
Escavatorista	automezzi, escavatore, utensili e attrezzature manuali	Vibrazioni, rumore, cesoiamento, stritolamento, inalazione di polveri e fibre, olii minerali e derivati	85	Preassuntiva, vaccinazione antitetanica, vibrazioni, rumore	ponti Rischi tipici della mansione (vedi casella rischi) e specifici del cantiere; componenti, caratteristiche e modalità d'uso e manutenzione dell'escavatore	Modalità operative dettagliate per l'eliminazione o riduzione dei rischi specifici della mansione (vedi casella rischi) e per i rischi specifici del cantiere; modalità d'uso e manutenzione dell'escavatore	Casco, guanti, calzature di sicurezza, indumenti protettivi
Fabbro	impianto elettrico, impianto di MAT, trabatelli, ponti su cavalletti, ponteggio, trapano,	Cadute dall'alto, urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli, abrasioni, scivolamenti,	89	Preassuntiva, vaccinazione antitetanica, movimentazione manuale dei carichi, rumore,	Rischi tipici della mansione (vedi casella rischi) e specifici del cantiere; componenti,	Modalità operative dettagliate per l'eliminazione o riduzione dei rischi specifici della mansione (vedi	Casco, calzature di sicurezza, occhiali, guanti, maschera per la protezione delle vie respiratorie,

Mansioni	Impianti, Mezzi	Rischi	Lep dB	Idoneità sanitaria	Informazione	Formazione	DPI
	avvitatore, saldatore elettrico o ossiacetilenico, utensili ed attrezzature manuali	cadute a livello, calore, fiamme, elettrocuzione, radiazioni (non ionizzanti), rumore, cesoiamento, stritolamento, investimento e caduta materiale		gas, vapori, fumi, nebbie	caratteristiche e modalità d'uso e manutenzione delle attrezzature impiegate; componenti, caratteristiche, modalità di montaggio ed uso di ponti su	casella rischi) e per i rischi specifici del cantiere; modalità d'impiego delle attrezzature impiegate; modalità d'impiego dei prodotti chimici; modali	schermo, protettore auricolare
Idraulico	impianto elettrico, impianto di MAT, trabatelli, ponti su cavalletti, ponteggio, piegatubi, troncatrice, polifusore, utensili ed attrezzature manuali	dall'alto. Cadute dall'alto, urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli, abrasioni, scivolamenti, cadute a livello, calore, fiamme, elettrocuzione, rumore, investimento e caduta materiale dall'alto, movimentazione manuale dei carichi, fumi	79	Preassuntiva, vaccinazione antitetanica, movimentazione manuale dei carichi	cavalletti e traba Rischi tipici della mansione (vedi casella rischi) e specifici del cantiere; componenti, caratteristiche e modalità d'uso e manutenzione delle attrezzature impiegate; componenti, caratteristiche, modalità di montaggio ed uso di ponti su cavalletti e trabatelli; componenti, caratteristiche, modalità d'uso dei ponti	Modalità operative dettagliate per l'eliminazione o riduzione dei rischi specifici della mansione (vedi casella rischi) e per i rischi specifici del cantiere; modalità d'impiego delle attrezzature impiegate; modalità d'impiego dei prodotti chimici; modalità di montaggio ed uso di protezioni verso il vuoto	Casco, calzature di sicurezza, occhiali, guanti
Muratore polivalente	impianto elettrico, impianto di MAT, ponte su cavalletti, trabatello, ponteggio, betoniera, utensili ed attrezzature manuali	Cadute dall'alto, urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli, abrasioni, scivolamenti, cadute a livello, elettrocuzione, rumore, cesoiamento, stritolamento, investimento e caduta materiale dall'alto, movimentazione manuale dei carichi, inalazione di polveri, fibre, allergeni	82	Preassuntiva, vaccinazione antitetanica, movimentazione manuale dei carichi	Rischi tipici della mansione (vedi casella rischi) e specifici del cantiere; componenti, caratteristiche e modalità d'uso e manutenzione della betoniera; componenti, caratteristiche, modalità di montaggio ed uso di ponti su cavalletti e trabatelli; componenti, caratteristiche, modalità d'uso dei ponti; caratteristiche, modalità d'uso dei ponti; caratteristiche, modalità di montaggio ed uso di protezioni verso	Modalità operative dettagliate per l'eliminazione o riduzione dei rischi specifici della mansione (vedi casella rischi) e per i rischi specifici del cantiere; modalità d'impiego e manutenzione della betoniera; modalità di montaggio ed uso di ponti su cavalletti e trabatelli; modalità d'uso dei ponti; modalità di montaggio ed uso di protezioni verso il vuoto	Casco, guanti, calzature di sicurezza, protettore auricolare, occhiali, maschera per la protezione delle vie respiratorie
Operaio comune polivalente	impianto elettrico, impianto di MAT, ponteggio, ponte su cavalletti, trabatello, betoniera, utensili ed attrezzature manuali	Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli, abrasioni, scivolamenti, cadute a livello, elettrocuzione, rumore, investimento e caduta materiale dall'alto, movimentazione manuale dei carichi, inalazione di polveri, fibre, getti, schizzi, allergeni	86	Preassuntiva, vaccinazione antitetanica, movimentazione manuale dei carichi, allergeni	il vuoto Rischi tipici della mansione (vedi casella rischi) e specifici del cantiere; componenti, caratteristiche e modalità d'uso e manutenzione della betoniera; componenti, caratteristiche, modalità di montaggio ed uso di ponti su cavalletti e trabatelli; componenti, caratteristiche, modalità d'uso dei ponti; componenti, caratteristiche, modalità d'uso dei ponti; componenti, caratteristiche, modalità di	Modalità operative dettagliate per l'eliminazione o riduzione dei rischi specifici della mansione (vedi casella rischi) e per i rischi specifici del cantiere; modalità d'impiego della betoniera; modalità di montaggio ed uso di ponti su cavalletti e trabatelli; modalità d'uso dei ponti; modalità di montaggio ed uso di protezioni verso il vuoto	Casco, guanti, calzature di sicurezza, protettore auricolare, occhiali, maschera per la protezione delle vie respiratorie

Mansioni	Impianti, Mezzi	Rischi	Lep dB	Idoneità sanitaria	Informazione	Formazione	DPI
					montaggio ed uso di protezioni verso		
Palista	automezzi, pala meccanica, utensili e attrezzature manuali	Vibrazioni, rumore, cesoiamento, stritolamento, inalazione di polveri e fibre, olii minerali e derivati	86	Preassuntiva, vaccinazione antitetanica, vibrazioni, rumore	il vuoto Rischi tipici della mansione (vedi casella rischi) e specifici del cantiere; componenti, caratteristiche e modalità d'uso e manutenzione della pala	Modalità operative dettagliate per l'eliminazione o riduzione dei rischi specifici della mansione (vedi casella rischi) e per i rischi specifici del cantiere; modalità d'uso e manutenzione della pala	Casco, guanti, calzature di sicurezza, indumenti protettivi
Pavimentista pavimenti e ivestimenti in egno)	impianto elettrico, impianto MAT, levigatrice, seghetto alternatore, utensili e attrezzature manuali	Scivolamenti, cadute a livello, rumore, elettrocuzione, movimentazione manuale dei carichi, allergeni		Preassuntiva, vaccinazione antitetanica, movimentazione manuale dei carichi, allergeni	Rischi tipici della mansione (vedi casella rischi) e specifici del cantiere; componenti, caratteristiche e modalità d'uso e manutenzione delle attrezzature impiegate	Modalità operative dettagliate per l'eliminazione o riduzione dei rischi specifici della mansione (vedi casella rischi) e per i rischi specifici del cantiere; modalità d'uso e manutenzione delle attrezzature impiegate	Calzature di sicurezza, guanti, maschera per la protezione delle vie respiratorie, indumenti protettivi
Pittore-gessino	impianto elettrico, impianto di MAT, impianto per la produzione dell'intonaco, betoniera o impastatrice, ponte su cavalletti, trabatello, ponteggio, pompa; utensili ed attrezzature manuali	Cadute dall'alto, punture, tagli, abrasioni, scivolamenti, cadute a livello, elettrocuzione, rumore, investimento e caduta materiale dall'alto, movimentazione manuale dei carichi, inalazioni di polveri, fibre, getti, schizzi, allergeni	78	Preassuntiva, vaccinazione antitetanica, allergeni	Rischi tipici della mansione (vedi casella rischi) e specifici del cantiere; componenti, caratteristiche e modalità d'uso e manutenzione della betoniera e/o dell'impianto per la produzione intonaco e della pompa; componenti, caratteristiche, modalità di m	Modalità operative dettagliate per l'eliminazione o riduzione dei rischi specifici della mansione (vedi casella rischi) e per i rischi specifici del cantiere; modalità d'impiego e manutenzione della betoniera e/o dell'impianto per la produzione intonaco	Casco, calzature di sicurezza, occhiali, guanti, maschera per la protezione delle vie respiratorie
Ponteggiatore	impianto elettrico, impianto di MAT, ponteggio, utensili ed attrezzature manuali	Cadute dall'alto, urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli, abrasioni, scivolamenti, cadute a livello, investimento e caduta di materiale dall'alto, movimentazione manuale dei carichi, olii e derivati	78	Preassuntiva, vaccinazione antitetanica, periodica	Rischi tipici della mansione (vedi casella rischi) e specifici del cantiere; componenti, caratteristiche e modalità d'uso e manutenzione del ponteggio	Modalità operative dettagliate per l'eliminazione o riduzione dei rischi specifici della mansione (vedi casella rischi) e per i rischi specifici del cantiere; modalità d'uso e manutenzione del ponteggio	Casco, guanti, calzature di sicurezza, attrezzatura anticaduta
Responsabile tecnico di cantiere	auto	Caduta dall'alto, seppellimento, urti, colpi, impatti, compressioni, scivolamenti, cadute a livello, investimento e caduta di materiale	80	Preassuntiva, vaccinazione antitetanica	Organizzazione del cantiere; gestione documentazioni; tecniche della comunicazione; rischi specifici del cantiere	Organizzazione del cantiere; gestione documentazioni; capacità comunicative; modalità operative specifiche in funzione dei rischi	Casco, calzature di sicurezza
Riquadratore (intonaci tradizionali)	impianto elettrico, impianto di MAT, ponte su cavalletti, trabatello, ponteggio, betoniera, utensili ed attrezzature manuali	Cadute dall'alto, scivolamenti, cadute a livello, elettrocuzione, investimento e caduta materiale dall'alto, movimentazione manuale dei carichi, getti, schizzi, allergeni	75	Preassuntiva, vaccinazione antitetanica, allergeni	Rischi tipici della mansione (vedi casella rischi) e specifici del cantiere; componenti, caratteristiche e modalità d'uso e manutenzione della betoniera; componenti,	del cantiere Modalità operative dettagliate per l'eliminazione o riduzione dei rischi specifici della mansione (vedi casella rischi) e per i rischi specifici del cantiere; modalità d'impiego e	Casco, guanti, calzature di sicurezza, occhial

Mansioni	Impianti, Mezzi	Rischi	Lep dB	Idoneità sanitaria	Informazione	Formazione	DPI
Saldatore	saldatore elettrico, saldatore a gas, bombole, utensili ed attrezzature manuali	Calore, fiamme, radiazioni (non ionizzanti), rumore, movimentazione manuale dei carichi		Preassuntiva, vaccinazione antitetanica, periodica, fumo	caratteristiche, modalità di montaggio ed uso di ponti su cavalletti e trabatelli; componenti, caratteristiche, modalità d'uso dei ponti; componenti, caratteristiche, modalità di montaggio ed uso di protezioni verso il vuoto Rischi tipici della mansione (vedi casella rischi) e specifici del cantiere; componenti, caratteristiche e modalità d'uso e manutenzione del saldatore, del cannello, delle bombole	manutenzione della betoniera; modalità di montaggio ed uso di ponti su cavalletti e trabatelli; modalità d'uso dei ponti; modalità di montaggio ed uso di protezioni verso il vuoto Modalità operative dettagliate per l'eliminazione o riduzione dei rischi specifici della mansione (vedi casella rischi) e per i rischi specifici del cantiere; modalità d'uso e manutenzione del saldatore, del cannello, delle bombole	grembiule in cuoio, maschera o schermo inattinico, protettore auricolare, guanti, calzature di sicurezza
Serramentista	impianto elettrico, impianto di MAT, trabatelli, ponti su cavalletti, ponteggio, trapano, avvitatore, utensili ed attrezzature manuali	Cadute dall'alto, urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli, abrasioni, vibrazioni, scivolamenti, cadute a livello, rumore, investimento e caduta materiale dall'alto, movimentazione manuale dei carichi, inalazioni di polveri, fibre, allergeni	83	Preassuntiva, vaccinazione antitetanica, vibrazioni, rumore, allergeni	Rischi tipici della mansione (vedi casella rischi) e specifici del cantiere; componenti, caratteristiche e modalità d'uso e manutenzione delle attrezzature impiegate; componenti, caratteristiche, modalità di montaggio ed uso di ponti su cavalletti e traba	Modalità operative dettagliate per l'eliminazione o riduzione dei rischi specifici della mansione (vedi casella rischi) e per i rischi specifici del cantiere; modalità d'impiego delle attrezzature impiegate; modalità d'impiego dei prodotti chimici; modali	Casco, calzature di sicurezza, occhiali, guanti, maschera per la protezione delle vie respiratorie, protettore auricolare

>ORGANIZZAZIONE EVACUAZIONE E ANTINCENDIO

O.03 - Visti i luoghi del cantiere, e che le lavorazioni previste non comportano particolari rischi d'incendio, non si ritiene necessario adottare misure particolari ed aggiuntive, a quelle già indicate nel proseguo del presente piano, per la sicurezza antincendio.

FASI DI LAVORO PREVISTE PER L'IMPRESA: 1 - COSTRUZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA Opere di installazione e smantellamento cantiere

F.01.01	Carico e scarico materiali in cantiere
F.01.02	Impianto elettrico di cantiere
F.01.03	Impianto di messa a terra di cantiere
F.01.04	Realizzazione di recinzione di cantiere
F.01.05	Montaggio e smontaggio di ponteggio metallico fisso
	Rischi e procedure comuni per tutte le fasi
	Procedure antincendio (misure da considerare nelle attività)
	Pacchetto di medicazione (misure da considerare nelle attività):
	IMPIANTO FOTOVOLTAICO
	STRUTTURA DI SOSTEGNO E FISSAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E RELATIVE CARPENTERIE METALLICHE
	STRUTTURA DI SOSTEGNO E FISSAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E RELATIVE CARPENTERIE METALLICHE
F.02.01.01.01	Sollevamento carpenteria
F.02.01.01.02	Accoppiamento carpenterie e serraggio bulloni
F.02.01.01.03	Ancoraggio carpenteria metallica alle strutture edili
F.02.01.01.04	Posa di zavorre in cls prefabbricato
F.02.01.01.05	Protezione anticorrosione e verniciatura di elementi metallici installati all'esterno
F.02.01.01.06	Smantellamento e ricollocazione in opera del manto di copertura in tegole laterizie con malta
F.02.01.01.07	Posa del pannello
F.02.01.01.08	Applicazione di primer
F.02.01.01.09	Esecuzione e/o ripristino dell'impermeabilizzazione
	Rischi e procedure comuni per tutte le fasi
	Procedure antincendio (misure da considerare nelle attività)
	Pacchetto di medicazione (misure da considerare nelle attività):
	IMPIANTI ELETTRICI
F.02.02.01	Scarico del materiale dai mezzi e stoccaggio
F.02.02.02	Scollegamento degli impianti esistenti
F.02.02.03	Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche
F.02.02.04	Scavi (manuali e/o con mezzi meccanici) e ritombamenti

	Posa in opera di canalizzazioni in traccia
F.02.02.05.01	Realizzazione di traccia nella muratura con attrezzature manuali
F.02.02.05.02	Realizzazione di traccia nella muratura con mezzi meccanici
F.02.02.05.03	Posa in opera della canalizzazione e fissaggio con malta
	Posa in opera di canalizzazioni esterne
F.02.02.06.01	Scarico del materiale dai mezzi e stoccaggio
F.02.02.06.02	Taglio e fissaggio delle canalizzazioni
	Posa pozzetti e ripristino impianti interrati
F.02.02.07.01	Scavo e ritombamento
F.02.02.07.02	Posa di pozzetti e cavidotti
F.02.02.08	Inserimento fili
F.02.02.09	Installazione e collegamento apparecchiature elettrche
F.02.02.10	Collaudo impianto elettrico
	Rischi e procedure comuni per tutte le fasi
	Procedure antincendio (misure da considerare nelle attività)
	Pacchetto di medicazione (misure da considerare nelle attività): OPERE EDILI ACCESSORIE
	Intonaci e Tinteggiature.
F.02.03.01.01	Stuccatura e carteggiatura di facciate
F.02.03.01.02	Intonaci esterni ed interni manuali e/o a macchina
F.02.03.01.03	Tinteggiature esterne ed interne manuali e/o a macchina
02.00.01.00	

IMPRESA: 1 - OPERE EDILI

Attività: COSTRUZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

Requisiti: - Non aver registrato incidenti con invalidità permanente

Non aver registrato incidenti con invalidità temporanea superiore a 30 gg negli ultimi tre anni
Non aver avuto sanzioni dagli organi di vigilanza negli ultimi cinque anni

{Dati

IMPRESA: {Dati Generali.Contenuto(.Identificativo)} Attività:

Generali.Contenuto(.Attività)}

PROCEDURE GESTIONALI 1.2)

Per la gestione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, delle procedure di aggiornamento dello stesso e delle eventuali modifiche si rimanda a quelli che sono gli adempimenti per committenti, coordinatori ed imprese

ELEMENTI PRESENTI NEL CANTIERE

	seauenti elementi:

1.5) ELLINENTTI NEOLITTI NEL OANTII					
Per l'ese	Per l'esecuzione dell'opera sono stati analiz				
	Caratteristiche dell'area				
C.03	Layout				
C.04	Rischi dall'esterno				
C.05	Rischi verso l'esterno				
C.06	Condizioni climatiche				
C.07	Linee interferenti				
C.09	Recinzione				
C.10	Accessi				
C.11	Segnaletica				
C.12	Telefoni utili				
	Servizi				
C.13.01	Igienico-assistenziali				
C.13.02	Sanitari				
C.14	Viabilità di cantiere				
	Impianti di cantiere				
C.15.01	Elettrico				
C.15.02	Messa a terra				
C.15.03	Illuminazione cantiere				
C.15.04	Idrico				
C.15.05	Fognario				
C.17	Stoccaggio materiali				
C.18	Parcheggio dipendenti				
	Rifiuti				
C.19.01	Stoccaggio				
C.19.02	Smaltimento				
C.20	Documentazione				

C.22 Rischio caduta dall'alto di persone C.23 Rischio caduta dall'alto di materiali

C.23 C.24 C.25 C.26 C.27 C.28 Rischio elettrocuzione Rischio rumore Estese demolizioni Rischio incendio Sbalzi temperatura C.29 Movimentazione carichi C.31 C.32 Consultazione Gestione interferenze

ELENCO DELLE LAVORAZIONI PREVISTE 1.4)

do lo faci o lo attività lav ndicate:


Per l'esecuzione	dell'opera si prevede di procedere secondo le fasi e le attività lavorative di seguito indicate:
	Opere di installazione e smantellamento cantiere
F.01.01	Carico e scarico materiali in cantiere
F.01.02	Impianto elettrico di cantiere
F.01.03	Impianto di messa a terra di cantiere
F.01.04	Realizzazione di recinzione di cantiere
F.01.05	Montaggio e smontaggio di ponteggio metallico fisso
	Rischi e procedure comuni per tutte le fasi
	Procedure antincendio (misure da considerare nelle attività)
	Pacchetto di medicazione (misure da considerare nelle attività):
	IMPIANTO FOTOVOLTAICO
	STRUTTURA DI SOSTEGNO E FISSAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E RELATIVE CARPENTERIE METALLICHE
	STRUTTURA DI SOSTEGNO E FISSAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E RELATIVE CARPENTERIE METALLICHE
F.02.01.01.01	Sollevamento carpenteria
F.02.01.01.02	Accoppiamento carpenterie e serraggio bulloni
F.02.01.01.03	Ancoraggio carpenteria metallica alle strutture edili
F.02.01.01.04	Posa di zavorre in cls prefabbricato
F.02.01.01.05	Protezione anticorrosione e verniciatura di elementi metallici installati all'esterno
F.02.01.01.06	Smantellamento e ricollocazione in opera del manto di copertura in tegole laterizie con malta
F.02.01.01.07	Posa del pannello
F.02.01.01.08	Applicazione di primer
F.02.01.01.09	Esecuzione e/o ripristino dell'impermeabilizzazione
	Rischi e procedure comuni per tutte le fasi
	Procedure antincendio (misure da considerare nelle attività)
	Pacchetto di medicazione (misure da considerare nelle attività):
	IMPIANTI ELETTRICI
F.02.02.01	Scarico del materiale dai mezzi e stoccaggio
F.02.02.02	Scollegamento degli impianti esistenti
F.02.02.03	Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche
F.02.02.04	Scavi (manuali e/o con mezzi meccanici) e ritombamenti
	Posa in opera di canalizzazioni in traccia
F.02.02.05.01	Realizzazione di traccia nella muratura con attrezzature manuali
F.02.02.05.02	Realizzazione di traccia nella muratura con mezzi meccanici
F.02.02.05.03	Posa in opera della canalizzazione e fissaggio con malta
	Posa in opera di canalizzazioni esterne
F.02.02.06.01	Scarico del materiale dai mezzi e stoccaggio
F.02.02.06.02	Taglio e fissaggio delle canalizzazioni
	Posa pozzetti e ripristino impianti interrati
F.02.02.07.01	Scavo e ritombamento
E 02 02 07 02	Posa di pozzetti e cavidatti

F.02.02.08 Inserimento fili

Posa di pozzetti e cavidotti

F.02.02.07.01 F.02.02.07.02

F.02.02.09	Installazione e collegamento apparecchiature elettrche
F.02.02.10	Collaudo impianto elettrico
	Rischi e procedure comuni per tutte le fasi
	Procedure antincendio (misure da considerare nelle attività)
	Pacchetto di medicazione (misure da considerare nelle attività):
	OPERE EDILI ACCESSORIE
	Intonaci e Tinteggiature.
F.02.03.01.01	Stuccatura e carteggiatura di facciate
F.02.03.01.02	Intonaci esterni ed interni manuali e/o a macchina
F.02.03.01.03	Tinteggiature esterne ed interne manuali e/o a macchina




INDIVIDUAZIONE ED ANALISI DEI RISCHI

AREA DI CANTIERE 2.1)

CARATTERISTICHE DELL'AREA DI CANTIERE

2.1.1) Planimetria - UBICAZIONE DEL CANTIERE



LAYOUT DEL CANTIERE 2.1.2)

C.03 - DESCRIZIONE DEL LUOGO DELL'INTERVENTO

Si prevede di realizzare il presente impianto fotovoltaico sul tetto di copertura dell'edificio scolastico dell'I.P.S.I.A. di Perdasdefogu (OG) sito in via Colombo - 08046 Perdasdefogu, di proprietà della PROVINCIA DELL'OGLIASTRA. L'edificio di cui trattasi è un immobile isolato, insistente su un lotto di propria pertinenza, realizzato con struttura in muratura e c.a., presenta un'architettura moderna con forme semplici e lineari; la pianta è regolare ed il tetto è piano. Si rimanda agli allegati elaborati grafici per la descrizione più puntuale dell'edificio.

MISURE DI SICUREZZA CONTRO I RISCHI PROVENIENTI DALL'AMBIENTE ESTERNO

C.04 - Sul perimetro del lotto non sono presenti attività o altre realtà che possano originare situazioni specifiche di rischio per il cantiere, salvo quanto desumibile dalle schede di cui al capitolo "ANALISI DELLE LAVORAZIONI".

MISURE DI SICUREZZA CONTRO I RISCHI CAUSATI ALL'AMBIENTE ESTERNO

C.05 - Data la natura delle opere da eseguire, le condizioni di pericolo più evidenti trasmesse verso l'esterno del cantiere sono le seguenti: - caduta di corpi contundenti dall'alto; - pericolo di investimento delle persone da parte dei mezzi in manovra; - pericolo di caduta negli scavi aperti, folgorazione

Una più dettagliata descrizione delle lavorazioni e attrezzi il cui utilizzo comporta rischi verso terzi, può essere desunta dalle schede di cui al capitolo "ANALISI DELLE LAVORAZIONI". Si dovrà comunque attenersi alle raccomandazioni qui di seguito elencate. Le attività lavorative ad elevata produzione di rumorosità, (tracce sui muri per la realizzazione delle canalizzazioni degli impianti (93 dB)), dovranno svolgersi, preferibilmente previo accordo con le autorità, onde ridurre i disturbi all'attività. Gli eventuali allacciamenti provvisori e/o definitivi degli impianti che verranno realizzati su strada, ed anche nelle vie di comunicazione interne al perimetro del plesso, devono essere date complete in un'unica giornata lavorativa. E' comunque assolutamente vietato lasciare aperti gli scavi durante le ore notturne, in periodi di scarsa visibilità e ovviamente nei periodi di attività didatica. Poichè la viabilità presenta traffico moderato, è sufficiente provvedere: alla segregazione provvisoria delle aree interessate dal lavoro con transenne e paletti infissi nel terreno e nastro bicolore; alla chiusura degli scavi durate le ore notturne ed in periodi di scarsa visibilità.

NOTA BENE: Per evitare efficacemente qualsiasi interferenza dei lavori con l'attività svolta nell'edificio, l'impresa assuntrice dei lavori dovrà, comunque ed obbligatoriamente, adottare metodi e orari di lavoro, tali da garantire un netto sfasamento temporale, fra tali attività e l'esecuzione di guelle opere che comportano fattori di rischio, anche di minima entità, verso terzi. L'esatta conoscenza delle lavorazioni e attrezzi il cui utilizzo comporta rischi verso terzi, può essere desunta dalle schede di cui al capitolo 2.4 (ANALISI DELLE LAVORAZIONI). I metodi ed in particolare gli orari di lavoro che l'impresa intende adottare, dovranno essere preventivamente concordati con il il Coordinatore per la Sicurezza in fase di realizzazione, il Direttore dei Lavori ed il Responsabile del Procedimento.

PRESCRIZIONI OPERATIVE DERIVANTI DA CONDIZIONI CLIMATICHE SPECIALI

C.06 - Non esistono nell'area del cantiere condizioni climatiche particolarmente sfavorevoli alla realizzazione dell'opera. Si rende noto che, nel caso di giornate particolarmente ventose ed ovviamente nel caso di pioggia, tutte le attività lavorative che interessano le coperture ed i prospetti esterni dell'edificio, dovranno essere obbligatoriamente interrotte.

PROTEZIONI O MISURE DI SICUREZZA CONNESSE ALLA PRESENZA NELL'AREA DI CANTIERE DI LINEE AEREE E CONDUTTURE

C.07 - Nell'area di cantiere esistono linee elettriche, telefoniche, idriche e fognarie interferenti, aeree e interrate. Si prevede, perciò, l'adozione di tutte le misure cautelative e disposizioni in materia di impianti interferenti, ed in particolare vanno osservate le disposizioni indicate nelle schede della varie **FASI** LAVORATIVE.

2.2) ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

2.2.1) MODALITA' DA SEGUIRE PER LA RECINZIONE DI CANTIERE

C.09 - Poichè le opere previste in progetto riguardano indistintamente gli interni e gli esterni dell'edificio, pur considerando che il fabbricato in questione è situato in gran parte all'interno di un area di propria pertinenza già adeguatamente recintata, sarà comunque necessario realizzare delle recinzioni all'interno dello stesso perimetro di pertinenza. In particolare dovranno essere adeguatamente recintate le zone di accesso comuni. Gli interventi da effettuare sul fronte dell'edificio così come le opere provvisionali necessarie (ponteggi e altro) dovranno interessare una ampia porzione del marciapiede perimetrale dell'edificio, pertanto dovranno essere utilizzati tutti i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa vigente atti a ridurre i rischi verso l'esterno. NOTA BENE: Per evitare efficacemente qualsiasi interferenza dei lavori con l'attività dell'edificio, l'impresa assuntrice dei lavori dovrà, comunque ed obbligatoriamente, adottare metodi e orari di lavoro, tali da garantire un netto sfasamento temporale, fra tali attività e l'esecuzione di quelle opere che comportano fattori di rischio, anche di minima entità, verso terzi. L'esatta conoscenza delle lavorazioni e attrezzi il cui utilizzo comporta rischi verso terzi, può essere desunta dalle schede di cui al capitolo 2.4 (ANALISI DELLE LAVORAZIONI). I metodi ed in particolare gli orari di lavoro che l'impresa intende adottare, dovranno essere preventivamente concordati con il il Coordinatore per la Sicurezza in fase di realizzazione, il Direttore dei Lavori ed il Responsabile del Procedimento.

2.2.2) ACCESSI AL CANTIERE

C.10 - L'edificio oggetto dell' intervento è situato in un'area ad esclusiva pertinenza. L'area è adeguatamente recintata ed è dotata di un ingresso carrabile.

2.2.3) MODALITA' DA SEGUIRE PER LA SEGNALETICA E LA CARTELLONISTICA DI CANTIERE

C.11 - Segnaletica dei base da adottare nel cantiere:

All'ingresso del cantiere: divieto di ingresso ai non addetti; indossare scarpe antinfortunistiche ed elmetto

Accesso carraio lato esterno: rischio generico +"entrare adagio" Accesso carraio lato interno: rischio generico +"uscire adagio"

Viabilità di accesso: mezzi meccanici in movimento

Nelle aeree in cui esistono rischi che richiedono l'uso di D.P.I.: cartellonistica sui relativi obblighi

In prossimità degli scavi: divieto di avvicinarsi al ciglio scavi; divieto di avvicinarsi all'escavatore in funzione; divieto di sostare presso le scarpate; divieto di depositare materiali sui cigli

Sulle singole macchine: non avvicinarsi alle macchine; vietato pulire o oliare organi in moto; non riparare nè registrare la macchina in movimento; norme di sicurezza relative a ciascuna macchina; DPI richiesti

Sui quadri elettrici: tensione di esercizio

Sulla linea elettrica interrata: individuazione del tracciato

Nell'area di cantiere: vietato usare scale in cattivo stato

Presso i ponteggi: divieto di gettare materiale dai ponteggi; divieto di salire e scendere dai ponteggi

Nelle aree in cui esistono rischi che richiedono l'uso di D.P.I.: cartellonistica sui relativi obblighi

Nelle aree di lavoro: norme di sicurezza per imbracatori; codice dei segnali per le manovre della gru

Durante la realizzazione degli allacciamenti su strada: preavviso di lavori in corso e senso unico alternato a 50 m dalla zona di lavoro, su entrambe le direzioni.

2.2.4) ATTIVAZIONE EMERGENZE E TELEFONI UTILI

C.12 - In situazioni di emergenza (incendio-infortunio) l'operaio dovrà chiamare l'addetto all'emergenza. Solo in caso di assenza dell'addetto all'emergenza l'operaio potrà attivare la procedura sottoelencata.

MODALITA' DI CHIAMATA	MODALITA' DI CHIAMATA			
DEI VIGILI DEL FUOCO	DELL'EMERGENZA SANITARIA			
In caso di richiesta di intervento dei vigili del fuoco, il	In caso di richiesta di intervento,il responsabile			
responsabile dell'emergenza deve comunicare al 115 i	dell'emergenza deve comunicare al 118 i seguenti			
seguenti dati:	dati:			
1. Nome dell'impresa del cantiere richiedente	1. Nome dell'impresa del cantiere richiedente			
2. Indirizzo preciso del cantiere	2. Indirizzo preciso del cantiere			
3. Indicazioni del percorso e punti di riferimento per	3. Indicazioni del percorso e punti di riferimento per			
una rapida localizzazione del cantiere	una rapida localizzazione del cantiere			
4. Telefono del cantiere richiedente	4. Telefono del cantiere richiedente			
5. Tipo di incendio (piccolo, medio, grande)	5. Patologia presentata dalla persona colpita			
6. Presenza di persone in pericolo (si - no - dubbio)	(ustione, emorragia, frattura, arresto respiratorio,			
7. Locale o zona interessata all'incendio	arresto cardiaco, shock,)			
8. Materiale che brucia	6. Stato della persona colpita (cosciente,			
9. Nome di chi sta chiamando	incosciente)			
10. Farsi dire il nome di chi risponde	7. Nome di chi sta chiamando			
11. Annotare l'ora esatta della chiamata	8. Farsi dire il nome di chi risponde			
Predisporre tutto l'occorrente per l'ingresso dei mezzi	9. Annotare l'ora esatta della chiamata			
di soccorso in cantiere	Predisporre tutto l'occorrente per l'ingresso dei mezzi			
	di soccorso in cantiere			

Nel seguito si riproduce il cartello con i telefoni utili per l'attivazione dell'emergenze.

Evento	Chi chiamare	N telefonico
Emergenza incendio	VIGILI DEL FUOCO	115
Emergenza sanitaria	PRONTO SOCCORSO	118
	GUARDIA MEDICA	
Forze dell'ordine	CARABINIERI	112
	POLIZIA DI STATO	113
	POLIZIA MUNICIPALE	0782 42108 - 0782
Guasti impiantistici	ACQUA - Segnalazione guasti	600900
	ELETTRICITA' - Segnalazione guasti	
	GAS - Segnalazione guasti	
Altri numeri	Chiamate urgenti	197
	ASL territoriale	
	Ispettorato del lavoro	
	ISPELS	
	Ufficio tecnico del comune	0782 42108 - 0782
	Committente	600900 0782 42108 - 0782
	Responsabile dei lavori Arch. Maria Laura Del Rio, Responsabile dell'Ufficio Tecnico Urbanistica e Pianificazione Territoriale Progettista Ing. Antonio Raimondo Biscu	600900 0782 42108 - 0782 600900 0784 287 294
	Coordinatore in fase di progetto Ing. Antonio Raimondo Biscu	0784 287 294
	Responsabile di cantiere	
	Capo cantiere	
	Responsabile del servizio di prevenzione	
	Direttore dei lavori	
	Coordinatore in fase di esecuzione	
0.0.E\ CED\//ZI		

SERVIZI 2.2.5)

2.2.5.1) Servizi igienico-assistenziali

C.13.01 - Data la dimensione del cantiere, si ritiene sufficiente l'utilizzo dei WC presenti all'interno del fabbricato.

2.2.5.2) Servizi sanitari e di primo soccorso

C.13.02 - Data la dimensione del cantiere, la tipologia delle opere realizzate e la relativa vicinanza a posti pubblici permanenti di pronto soccorso, le ditte devono essere fornite di pacchetto di medicazione.

VIABILITA' PRINCIPALE DI CANTIERE

C.14 - La viabilità di cantiere non viene divisa in pedonale e meccanica, dato il modesto sviluppo e la limitata entità dei transiti meccanici (vedi planimetria). Anche le postazioni di carico e scarico e le zone di stoccaggio materiali sono interni al perimetro di pertinenza dell'edificio. La viabilità interna va mantenuta in modo da garantirne la corretta percorribilità (assenza di buche, di zone scivolose, dovute sia ai transiti dei mezzi che a condizioni meteorologiche avverse)

2.2.7) **IMPIANTI**

2.2.7.1) Reti principali di elettricità

C.15.01 - L'allacciamento elettrico di cantiere verrà realizzato a partire dal contatore Enel già presente nell'edificio.

Caratteristiche minime dell'impianto:

- Fornitura bassa tensione 400/230 V xon Pmax = 6 KW
- Fornitura monofase/trifase
- Quadro elettrico e sottoquadri ASC

Prese e spine di tipo industriale

Materiali con grado IP 67

Cavi elettrici tipo H=/RN-F

La ditta realizzatrice deve produrre il progetto e la dichiarazione di conformità dell'impianto.

L'impianto sarà oggetto, da parte della ditta realizzatrice, di una adeguata manutenzione periodica volta al mantenimento del livello di sicurezza e alla sostituzione dei componenti deteriorati.

2.2.7.2) Impianto di messa a terra
C.15.02 - L'impianto di terra dell'edificio è già presente; sono comunque previste delle opere di connessione dell'impianto elettrico in progetto all'impianto di terra esistente nonchè delle opere di ampliamento dello stesso L'impianto di terra del cantiere deve comunque essere realizzato ex novo; si prevede pertanto che l'impresa realizzi un impianto di messa a terra ad hoc per il cantiere. In questo caso, le attività da svolgere prima della realizzazione dell'impianto definitivo vanno effettuate con attrezzature ad aria compressa e/o azionate da motore a scoppio o alimentate da batterie.

2.2.7.3) Illuminazione di cantiere

C.15.03 - L'impianto di illuminazione di cantiere sarà volante, realizzato di volta in volta dalle imprese utilizzatrici derivandolo dall'impianto di alimentazione elettrica di cantiere, utilizzando materiali a norma. L' illuminazione di emergenza è necessaria durante la realizzazione delle opere che interessano zone ove non sono presenti sorgenti di illuminazione naturale. L'impianto sarà oggetto di una adeguata manutenzione periodica volta al mantenimento del livello di sicurezza e alla sostituzione dei componenti deteriorati.

2.2.7.4) Reti principali idriche

C.15.04 - Non necessario. Verrà utilizzato l'impianto idrico dell'edificio.

2.2.7.5) Reti fognarie principali

C.15.05 - Non necessario. Verrà utilizzata la rete fognaria dell'edificio.

2.2.8) IMPIANTI, MEZZI, MATERIALI, ATTREZZATURE, D.P.I.

2.2.8.1) Impianti fissi

Impresa: 1 - COSTRUZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

Attività: COSTRUZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

Impianti fissi forniti/utilizzati:Elevatore a cavalletto - Gru fissa a rotazione alta - Gru fissa a rotazione bassa - Ponteggio metallico fisso - Ponti sospesi motorizzati - Ponti su cavalletti - Ponti su ruote a torre o trabattelli - Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti - Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti.

2.2.8.2) Mezzi

Impresa: 1 - COSTRUZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

Attività: COSTRUZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

Mezzi forniti/utilizzati:Autocarro - Autocarro con cassone ribaltabile - Escavatore con motore diesel e benne azionate idraulicamente - Escavatore con motore diesel e benne azionate idraulicamente. - Gru su carro o autocarro - Pala meccanica

2.2.8.3) Materiali

Impresa: 1 - COSTRUZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

Attività: COSTRUZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

Materiali forniti/utilizzati:Antenne, parabole ed altri manufatti - Barre d'acciaio, rete metallica o plasticata per recinzioni - Carpenteria metallica - Cartonfeltro bitumato - Cavi elettrici, tubazioni in pvc, morsetti etc - Cavi elettrici, tubazioni in pvc, morsetti etc - Cavi in rame o zincati, puntazze, tubazioni in pvc, morsetti etc - Conglomerato, eventualmente additivato - Corpi radianti (idraulica) - Elementi in metallo e superfici vetrate - Fogli in PVC - Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) - Funi e catene (apparecchi di sollevamento) - Ghiaione misto in natura - Guaina bituminoso-elastomerica - Guaina in PVC - Guaina termoresistente - Impermeabilizzante a base di resina epossidica e induritore - Intonaco a base di silicati - Lamiera - Malta - Malta bastarda - Materiali edili in genere (laterizi, legnami, tubazioni pvc, plastiche, etc) - Ponteggi metallici (smontati) - Pozzetti - Primer - Stabilizzante a base di solvente - Stucco o pitture - Tegole laterizie o simili - Terra, ghiaione misto in natura - Trattamento a base di poliossostearato di alluminio in solvente - Trattamento a base di resine al silicone in solvente - Trattamento a base di siliconati in soluzione acquosa alcalina - Tubazioni in P.V.C - Tubazioni in P.V.C. - Tubazioni in acciaio rivestito - Tubazioni per impianti elettrici - Vernici o pitture - Zavorre prefabbricata in calcestruzzo

2.2.8.4) Attrezzature

Impresa: 1 - COSTRUZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

Attività: COSTRUZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

Attrezzature fornite/utilizzate/Attrezzatura ossiacetilenica per saldatura, taglio o riscaldo - Avvitatore elettrico - Avvitatore pneumatico - Battipalo e pinza pressacavo - Betoniera a bicchiere - Betoniera con benna di caricamento - Cannello a gas per guaina - Cesoie - Cesto per sollevamento - Chiodatrice - Clipper - Coltelli speciali tipo "Creso" - Martello demolitore - Martello demolitore elettrico - Martello perforatore scalpellatore - Molazza - Pinza pressacavo - Pistola per intonaco - Pistola per pittura a spruzzo - Salvabraghe - Sbobinatrice elettrica - Sbobinatrice manuale - Sbobinatrice manuale e/o elettrica - Scale doppie - Scale semplici portatili - Scanalatore - Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) - Tester - Trapano - Utensili ed attrezzature manuali

2.2.8.5) Dispositivi di protezione individuale (D.P.I.)

Impresa: 1 - COSTRUZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

Attività: COSTRUZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

DPI forniti/utilizzati:Pomate - Guanti - Elmetto - Occhiali - Mascherina - Otoprotettori - Autorespiratore - Maschera a filtri - Creme protettive - Occhiali o visiera - Occhiali o visiere - Guanti dielettrici - Casco di protezione - Scarpe di sicurezza - Cintura di sicurezza - Calzature di sicurezza - Mascherina antipolvere - Mascherine antipolvere - Indumenti di protezione - Imbracatura di sicurezza - Cuffie o tappi auricolari - Maschera con filtro adatto - Guanti e/o crema protettiva - Mascherina con filtri idonei - Maschera antipolvere, guanti - Guanti e indumenti protettivi - Guanti; Calzature di sicurezza - Calzature di sicurezza; Guanti - Scarpe di sicurezza con puntale - Guanti e calzature di sicurezza - Guanti imbottiti antivibrazioni - DPI previsti dalla scheda di sicurezza - Guanti contro le aggressioni chimiche - Guanti contro le aggressioni meccaniche - Guanti contro le aggressioni elettriche - Mascherina antipolvere, occhiali o visiere - Calzature di sicurezza con suola antiscivolo - Scarpe di sicurezza con puntale e a sfilamento rapido - Scarpe di sicurezza con suola imperforabile e puntale - Guanti, calzature di sicurezza, grembiule impermeabile - Calzature di sicurezza con suola inperforabile e puntale - Guanti, calzature di sicurezza, Indumenti protettivi (grembiule in cuoio) - Dispositivo anticaduta da utilizzare se il trabattello non è provvisto di scala interna - Calzature di sicurezza, indumenti protettivi (tuta), occhiali o visiera, maschera antipolvere - A seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine

2.2.9) AREE DI STOCCAGGIO MATERIALI

C.17 - Gli stoccaggi provvisori di materiale sono indicati nel layout e riguarderanno esclusivamente il cortile interno dell'edificio.

2.2.10) PARCHEGGIO DIPENDENTI

C.18 - L'area di sosta dei mezzi dei dipendenti può essere individuata negli spazi esterni al perimetro di pertinenza dell'edificio.

2.2.11) GESTIONE RIFIUTI

2.2.11.1) Stoccaggio dei rifiuti

C.19.01 - I materiali di risulta dalle demolizioni e dalle lavorazioni vanno provvisoriamente stoccati nell'area di pertinenza dell'edificio, realizzando cumuli stabili e collocati in posizioni che non intralcino le movimentazioni e/o le lavorazioni, e da qui conferiti a discarica. Non è previsto l'impiego di prodotti il cui stoccaggio richieda provvedimenti o cautele particolari.

2.2.11.2) Smaltimento dei rifiuti

C.19.02 - I materiali di risulta dalle demolizioni non giudicati riutilizzabili dalla direzione lavori vanno smaltiti direttamente in discarica autorizzata. I materiali di risulta delle lavorazioni vanno asportati dagli addetti (legno) o da ditte autorizzate (materiali plastici etc.). Non è previsto l'impiego di prodotti il cui smaltimento richieda provvedimenti o cautele particolari.

2.2.12) DOCUMENTI DA CONSERVARE IN CANTIERE - PIANI E PROGETTI

C.20 -

Documento	Riferimento legislativo	Fasi vincolanti
DOCUMENTAZIONE GENERALE		
Cartello di cantiere		Da affiggere all'entrata del cantiere (foglio con dati del cartello da conservare in cantiere)

Documento	Riferimento legislativo	Fasi vincolanti
Richiesta agli enti competenti di segnalazione di cavidotti o tubazioni sotterranee	Tanoninonto logiciativo	T doi viilooidiiti
Orario di lavoro dei dipendenti Copia della concessione dell'Ente Poste all'impiego di pulsantiera radiocomandata		
Denuncia di inizio lavori all'INAIL	D.P.R. 1124/65	
Denuncia di inizio lavori all'INPS Denuncia di inizio lavori alla Cassa Edile		
Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. delle imprese e dei lavoratori autonomi		
Registro matricola dei dipendenti Copia della concessione edilizia		
SICUREZZA AZIENDALE		
Copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento Copia del Fascicolo	D.Lgs. 494/96, art. 12 D.Lgs. 494/96, art. 4	
Copia della notifica preliminare	D.Lgs. 494/96, art. 11	
Piano operativo di sicurezza dell'impresa Piano delle demolizioni	D.Lgs. 494/96, art. 2	
Piano montaggio di montaggio elementi prefabbricati		
Piano di rimozione/bonifica amianto Registro infortuni	D.P.R. 547/55	
Cartelle sanitarie del personale	D.F.N. 547/55	
Autocertificazione su avvenuta valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.Lgs	D.Lgs. 626/94	
626/94 (in quanto ditta con meno di 10) Giudizi di idoneità alla mansione specifica del personale	D.Lgs. 626/94	
Giudizi di idoneità alla mansione specifica del personale	D.Lgs. 626/94	
Relazioni di visita all'ambiente di lavoro del medico competente Attestazioni delle vaccinazioni antitetaniche dei dipendenti	D.Lgs. 626/94 D.Lgs. 626/94	
Attestazioni delle vaccinazioni previste dal medico competente	D.Lgs. 626/94	
Comunicazione all'ASL e all'Ispettorato del Lavoro del nominativo del RSPP Attestazione di avvenuta formazione e informazione del RSPP	D.Lgs. 626/94 D.Lgs. 626/94	
Attestazione di avvenuta formazione ed informazione dei dipendenti	D.Lgs. 626/94	
Verbale di riunione periodica per le aziende con più di 15 dipendenti Verbali di verifica e ispezione degli organi di vigilanza	D.Lgs. 626/94	
NOMINE		
Nomina degli addetti all'antincendio e all'emergenza; verbali di formazione e informazione Nomina degli addetti al primo soccorso; verbali di formazione e informazione	D.Lgs. 626/94 D.Lgs. 626/94	
Nomina del medico competente	D.Lgs. 626/94	
Nomina del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	D.Lgs. 626/94	
Nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza PRODOTTI E SOSTANZE	D.Lgs. 626/94	
Schede dei prodotti e delle sostanze chimiche pericolose		
MACCHINE ED ATTREZZATURE DI LAVORO Libretti uso ed avvertenze per macchine marcate CE		
Documentazione verifiche periodiche e della manutenzione effettuate sulle macchine e sulle		
attrezzature di lavoro DPI - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE		
Verbali di consegna dei DPI	D.Lgs. 626/94	
Istruzioni per uso e manutenzione DPI fornite dal fabbricante PONTEGGI		
Autrorizzazione ministeriale e relazione tecnica del fabbricante		
Schema del ponteggio (<20m) Progetto, relazione di calcolo del ponteggio (h>20m) o composto da elementi misti o difforme		
dallo schema autorizzato		
Progetto e relazione di calcolo del castello di servizio Documento attestante ultima verifica del ponteggio costruito	Art. 35, c.4/quinquies	
	D.Lgs. 626/94 - Cir. Min.	
IMPIANTI	Lav. n. 46/2000	
Schema degli impianti		
Dichiarazione di conformità dell'impianto di di cantiere Per cantieri di durata superiore a 2 anni: Richiesta verifica periodica biennale rilasciata da	D.P.R. 462/01 art 2	
organismi riconosciuti (ASL,)		
Calcolo di fulminazione In caso di struttura non autoprotetta: progetto impianto di protezione contro le scariche		
atmosferiche		
Dichiarazione del fabbricante dei quadri elettrici di rispondenza alle norme costruttive applicabili completo di schema di cablaggio		
APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO		
Autorizzazione all'installazione di gru		
Libretti di omologazione di apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 kg, completi di veribali di verifica periodica		
Certificazione CE di conformità del costruttore per apparecchi di sollevamento		
Libretto uso e manutenzione Registro verifiche periodiche redatto per ogni attrezzatura	D.Lgs 359/99 di cui	
	all'allegato XIV 626/94	
Verifiche trimestrali funi e catene Procedura per gru interferenti		
Copia della richiesta annuale all'ASS di verifica degli apparecchi di sollevamento con portata		
superiore a 200 kg Notifica all'ISPESL dello spostamento e di nuova installazione di apparecchio di sollevamento		
con portata superiore a 200 kg		
Procedure per gru interferenti Certificazione radiocomando gru		
RISCHIO RUMORE		
Valutazione dell'esposizione personale al rumore dei dipendenti Deroga all'emissione di rumore nell'ambiente esterno	D.Lgs. 277/91 D.P.C.M. 01.03.1991 e	
Deloga all'etilissione di rumore nell'ambiente esterno	ט.ר.ט.ועו. ט ו.טט. ושש ו e	

Documento	Riferimento legislativo	Fasi vincolanti
	succ.	
RECIPIENTI IN PRESSIONE		
Libretto recipienti in pressione di capacità superiore a 25 l.		

2.3) RISCHI DELLE LAVORAZIONI

2.3.1) MISURE DI PROTEZIONE CONTRO IL RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO DI PERSONE

C.22 - Il pericolo di caduta nel vuoto si presenta durante l'esecuzione di tutte le opere. In funzione ai rischi vanno previsti i dispositivi di protezione collettiva, ovvero le opere provvisionali da impiegare quali: parapetti perimetrali per tutto il perimetro della copertura, trabattelli, ponti su cavalletti, passerelle, ecc.. Nell'impossibilità? di adottare provvedimenti collettivi, si possono prevedere dispositivi di protezione individuale, quali funi di sicurezza e imbracature, ecc.. Le opere provvisionali possono essere realizzate in tempi diversi, in funzione all'avanzamento dei lavori. Si raccomanda di recepire i contenuti delle schede dei mezzi e delle lavorazioni riportate nel proseguo del presente PSC.

2.3.2) MISURE DI PROTEZIONE CONTRO IL RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO DI MATERIALI

π

П

C.23 - Il pericolo di caduta di materiali dall'alto si presenta durante l'esecuzione di tutte le opere. In funzione ai rischi vanno previsti i dispositivi di protezione collettiva, ovvero le opere provvisionali da impiegare quali: trabattelli, ponti su cavalletti, passerelle, ecc.. Nell'impossibilità? di adottare provvedimenti collettivi, si possono prevedere dispositivi di protezione individuale, quali funi di sicurezza e imbracature, ecc. . Le opere provvisionali possono essere realizzate in tempi diversi, in funzione all'avanzamento dei lavori. Si raccomanda di recepire i contenuti delle schede dei mezzi e delle lavorazioni riportate nel proseguo del presente PSC.

2.3.3) MISURE DI PROTEZIONE CONTRO IL RISCHIO DI ELETTROCUZIONE

C.24 - Il rischio di elettrocuzione si presenta durante l'esecuzione di quasi tutte le opere. Si raccomanda di recepire i contenuti delle schede dei mezzi e delle lavorazioni riportate nel proseguo del presente PSC.

2.3.4) VALUTAZIONE E MISURE DI PROTEZIONE CONTRO IL RUMORE

C.25 - Valutazione dell'esposizione al rumore

L'esposizione al rumore degli addetti, la rumorosità di macchine ed attrezzature, nonchè delle varie fasi di lavoro sono state individuate impiegando i dati pubblicati dal CPT di Torino nel testo "Conoscere per prevenire - Valutazione del rischio derivante dall'esposizione al rumore durante il lavoro nelle attività edili"

ADEMPIMENTI PER FASCE DI ESPOSIZIONE AL RUMORE

ASCIA

Lavoratori addetti ad attività comportanti valore dell'esposizione quotidiana personale non superiore a 80 dB.

Per tali lavoratori non è previsto alcun obbligo.

Lavoratori addetti ad attività comportanti valore dell'esposizione quotidiana personale compreso tra gli 80 e gli 85 dB.

In tali casi:

 informare i lavoratori su rischi, danni, misure di prevenzione; effettuare gli accertamenti sanitari, se richiesti dai lavoratori e confermati dal medico competente.

Lavoratori addetti ad attività comportanti valore dell'esposizione quotidiana personale compreso tra gli 85 e i 90 dB.

In tali casi:

П

П

- informare ed addestrare gli esposti;
- fornire protettori personali (cuffie e tappi);

eseguire accertamenti sanitari dopo un anno e, successivamente, ogni due anni.

ASCIA 4

Lavoratori addetti ad attività comportanti valore dell'esposizione quotidiana personale superiore a 90 dB. In tali casi:

- va garantita l'informazione, la formazione (addestramento) specializzata;
 - vanno forniti protettori personali, con l'obbligo dell'uso;
- vanno eseguiti accertamenti sanitari all'assunzione e, successivamente, ogni anno

Superando i 90 dB, o la pressione acustica istantanea non ponderata di 140 dB, fermi restando gli obblighi precedenti e quelli di perimetrare la zona di rischio e limitarne l'accesso, il datore di lavoro deve comunicare all'organo di vigilanza, entro 30 giorni, l'accertamento del superamento, le misure tecniche ed organizzative adottate, informare i lavoratori ovvero i loro rappresentanti e tenere un'apposito registro su cui annotare i nominativi dei lavoratori.

Assistente impianti Adempimento sanitario fascia: 4		
Attività	Esposizione	dB
Demolizioni e scanalature con utensili elettrici	40	97
Demolizioni e scanalature con attrezzi manuali	20	87
Movimentazione manuale materiale di risulta	35	83
Fisiologico	5	0
Esposizione totale		93

2.3.5) MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE NEL CASO DI ESTESE DEMOLIZIONI

C.26 - Non sono presenti fasi lavorative che prevedono demolizioni di parti significative del fabbricato. Si raccomanda comunque di recepire i contenuti delle schede dei mezzi e delle lavorazioni riportate nel proseguo del presente PSC.

C.27 - Non sono presenti fasi lavorative che prevedono particolari operazioni a rischio di incendio. Si raccomanda, comunque, di recepire i contenuti delle schede dei mezzi e delle lavorazioni riportate nel proseguo del presente PSC, ed attenersi alle procedure antincendio considerate nelle varie attività. 2.3.7)

MISURE DI PROTEZIONE DA ADOTTARE CONTRO GLI SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA

C.28 - La zona non è soggetta a condizioni climatiche estreme; anche in condizioni climatiche avverse non si creano situazioni di pericolosità nei transiti e nell'operatività nell'area di cantiere.

DISPOSIZIONI PER LA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

C.29 - Quasi tutte le attività che si svolgono in cantiere prevedono un intervento manuale per la movimentazione dei carichi.

Data la tipologia delle opere e la dimensione modeste del cantiere è possibile ridurre notevolmente i rischi derivanti agli addetti prevedendo la formazione di squadre con un numero adeguato di operai, dotati di dispositivi di protezione individuale come da schede. I materiali vanno stoccati, se prossimità delle aree di

2.4) ANALISI DELLE LAVORAZIONI 2.4.1) MEZZI

Mezzo: Autocarro (1)			Rumore: 78 dB
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
			D.P.R. n. 459/96 Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale
Ribaltamento dei mezzi	Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non deve presentare buche o sporgenze pericolose non segnalate opportunamente		
nvestimento di persone, mezzi e attrezzature delle movimentazioni	I mezzi di trasporto devono avere i posti di manovra che permettano la perfetta visibilità di tutta la zona di azione		D.P.R. n. 547/55 Art. 182
	Le modalità d'impiego degli apparecchi di trasporto ed i segnali prestabiliti per le manovre devono essere richiamati mediante avvisi chiaramente visibili		D.P.R. n. 547/55 Art. 185
	Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo scavi, impalcature, attrezzature di lavoro,		
	ecc.) I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle operazioni con personale a terra		
	Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro		
aduta dall'alto di persone	Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro L'accesso degli addetti ai cassoni di carico degli automezzi deve avvenire con scale a mano		
	opportunamente legate per assicurarne la stabilità oppure trattenute al piede da altra persona Non salire sui carichi sul cassone se non si è adeguatamente protetti contro la caduta dall'alto (imbracatura collegata a fune tesa, parapetto, ecc.)		
aduta dall'alto dei carichi nel carico o scarico	Non trasportare persone all'interno del cassone Il passaggio dei materiali tra le posizioni di lavoro sopraelevate e quelle a terra deve avvenire considerando il peso, l'ingombro e il baricentro del carico		
esioni dorso-lombari per i lavoratori	Ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti o di difficile presa		
	Il personale addetto a protratte operazioni di carico e scarico di materiali deve essere frequentemente turnato		D.LGS. n. 626/94 Art. 47
vestimento per caduta del materiale	Mezzi di trasporto appropriati, per quanto riguarda la sicurezza, alla natura, alla forma e al volume dei carichi a cui sono destinati		D.P.R. n. 547/55 Art. 168
	Il materiale depositato sui cassoni non deve superare l'altezza delle sponde laterali e comunque deve essere idoneamente fissato per impedirne lo spostamento o la caduta in ogni fase di lavoro		
quinamento ambientale per polverosità	Per trasporto di materiale arido, se necessario, limitare la polverosità bagnando il materiale o coprendolo con teloni		
alfunzionamento dei dispositivi frenanti o di gnalazione dell'automezzo	I mezzi di trasporto devono essere dotati di idonei dispositivi di frenatura e di segnalazione acustica e luminosa		D.P.R. n. 547/55 Art. 173
anneggiamento alla viabilità	Le strade di accesso al cantiere non devono essere sporcate dai mezzi di cantiere, e in tal caso bisogna		D.P.R. n. 547/55 Art. 175
ncendio	provvedere a pulirle Durante i rifornimenti di carburante spegnere i motori e non fumare		
	ell'automezzo presso la motorizzazione civile (si ricorda che l'automezzo deve essere dotato di controtelaio di r	rinforzo in conformità alla circ	. 77 del 23.12.76 del M. del

Mezzo: Pala meccanica			Rumore: 88 dB
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
			D.P.R. n. 459/96
Rumore (2)	Per macchine prodotte dopo il 92 deve essere presente la marchiatura del produttore o la valutazione del		
	datore di lavoro ex D. Lgs. 277/91		
	Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato		
Vibrazioni	Le attrezzature devono essere conservate in buono stato ed essere efficienti		D.P.R. n. 303/56
Scivolamenti, cadute a livello	Ordine e pulizia sui luoghi di lavoro		
Inalazione di polveri, fibre			
Contatto con oli minerali e derivati		Guanti	D.P.R. n. 547/55
Ribaltamento	Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non deve presentare buche o sporgenze pericolose non		
	segnalate opportunamente		

Mezzo: Pala meccanica			Rumore: 88 dB
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Incendio Contatto con linee elettriche aeree Investimento di persone, mezzi e attrezzature nelle movimentazioni	Nei percorsi e nelle aree di manovra si devono approntare i necessari rafforzamenti Effettuare i depositi in maniera stabile Non apportare modifiche agli organi di comando e lavoro Durante gli spostamenti abbassare il braccio Curare l'orizzontalità e la stabilità della macchina Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare Nella zona di lavoro le linee elettriche non devono interferire con la manovra I mezzi devono avere i posti di manovra che permettano la perfetta visibilità di tutta la zona di azione Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle operazioni con personale a terra Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.) I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti Eseguire lo scarico in posizione stabile tenendo a distanza di sicurezza il personale addetto ai lavori Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte L'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro devono essere funzionanti Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro I gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa illuminazione devono essere efficienti Non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza	D.P.I.	Misure legislative D.P.R. n. 547/55 D.P.R. n. 164/56 D.P.R. n. 547/55 Art. 182
Sorveglianza sanitaria (2) Gli operai s	Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono sottoporsi a visita medica obbligatoria ogni due anni,	, un anno se il livello sonoro si	ıpera i 90 dBA

Attrezzatura: Betoniera a bicchiere			Rumore: 82 dB
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
			D.P.R. n. 459/96
Caduta dall'alto durante le movimentazioni	La macchina deve essere munita di sistemi di presa e trasporto (dettati dal produttore)		
lettrocuzione o folgorazione	Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva delle attrezzature		D.LGS. n. 626/94 Art. 35
	L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili intermedi tali da impedire		D.P.R. n. 547/55 Art. 309
	che una spina non inserita nella propria presa risulti in tensione		
	Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile entrare accidentalmente in contatto con		D.P.R. n. 547/55 Art. 310
	le parti in tensione della presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di inserimento o		
	disinserimento		
	Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi che sia presente a monte un		D.P.R. n. 547/55 Art. 311
	interruttore di protezione		
	Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220 V		D.P.R. n. 547/55 Art. 313
	Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui è vietato collegarli a terra		CEI 64-8/4 art. 413.2.7
	Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole cisterne metalliche, cunicoli umidi, l'interno di		D.P.R. n. 547/55 Art. 313
	tubazioni metalliche, scavi ristretti nel terreno), sotto la pioggia o in ambienti umidi o bagnati, è vietato l'uso		
	di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V. Utilizzare un trasformatore d'isolamento (220/220 V)		
	o un trasformatore di sicurezza (ad esempio 220/24 V);		
	Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti fuori del luogo		
	conduttore ristretto		
	L'apparecchio elettrico deve essere dotato di interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la		D.P.R. n. 547/55 Art. 316
	messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza		
	Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di conservazione e di efficienza ed avere una		
	regolare manutenzione		
	I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi in modo da non intralciare il posto di		
	lavoro		
	Utilizzare solo prese e spine normalizzate		
	Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature al quadro di distribuzione controllare che		
	l'interruttore a monte della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa)		
	I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o		
	grassi		
	I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a torsioni		
Rumore (1) (2)	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 o la valutazione del datore di lavoro ex D.		D.LGS. n. 277/91
	Lgs. 277/91		
Esposizione ad allergeni	I prodotti utilizzati devono essere impiegati seguendo le indicazioni prescritte dalla scheda di sicurezza		D.M. 28/01/92
	allegata		
nalazione e contatto con polveri, fibre	Durante l'uso dei prodotti devono essere utilizzati i DPI previsti dalla scheda di sicurezza (maschera		D.P.R. n. 303/56
	antipolvere, guanti)		
Panni alle persone per azionamento erroneo o	Comandi della macchina facilmente individuabili e azionabili		
ccidentale			
	Comando di avviamento installato sul quadro di manovra, costituito e montato in modo da ridurre il rischio		
	di azionamento accidentale		
	Comando di arresto normale installato sul quadro di manovra		
Riavvio per ritorno intempestivo di corrente	Le macchine devono essere collegate ad un relè di minima tensione (interruttore di minima a riarmo		
	manuale) o equivalente sulla linea di alimentazione della macchina in modo che la macchina non riparta		
e.	dopo una interruzione di corrente		
ovracorrenti	Interruttore magnetotermico o equivalente		
postamento intempestivo	Posizionamento in modo stabile e sicuro, seguendo le istruzioni del fabbricante per l'uso dei fissaggi		
	appositi		
anni provocati da organi di trasmissione	Gli organi di trasmissione della macchina devono essere posti all'interno dell'involucro della macchina con:		
	apertura con uso di chiave o attrezzo		
	riparo mobile provvisto di contatto elettrico di sicurezza (interblocco)		
	posti all'esterno dell'involucro della macchina: accessibili solo con uso di chiave o attrezzo		
Danni provocati da organi che partecipano alla			UNI-EN 294
avorazione	mediante riparo fisso, rimovibili dal bordo della vasca solo mediante l'uso di attrezzo utensile		
	Le operazioni di manutenzione si effettuano a macchina ferma		
	seguendo le indicazioni indicate sul libretto di istruzione fornito dal fabbricante		

Attrezzatura:	Beton	iera a bio	cchiere			Rumore: 82 dB
	Rischi			Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Cesoiamento, stri	tolamento)		Pignone e corona dentata devono essere protetti da carter; i raggi del volano devono essere accecati		D.P.R. n. 547/55
Lesioni dorso lom	bari per i	lavorator	ri (3)	Le movimentazioni di carichi pesanti, ingombranti, difficili da afferrare o in equilibrio instabile devono essere		D.LGS. n. 626/94 Art. 47
				effettuate seguendo le specifiche procedure		
Investimento pers	sone			Posizionare la macchina in modo di non interferire mai transiti di uomini e mezzi		
Caduta di oggetti	dall'alto			Realizzare adeguata protezione della postazione fissa di lavoro ad una altezza massima di 3 m		D.P.R. n. 164/56 Art. 9
Sorveglianza sa	nitaria	(1)	Gli operai s	sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono sottoporsi a visita medica obbligatoria ogni due anni	, un anno se il livello sonoro su	oera i 90 dBA
		(3)	Nomina de	Il medico competente e visite con periodicità a sua discrezione		
Segnaletica		(2)	Segnalare	la zona esposta a livello di rumorosità elevato		

Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
			D.P.R. n. 459/96
Surriscaldamento	Aperture di raffreddamento, posizionate sulla carcassa motore, pulite e libere		
vvio intempestivo	Interruttore di comando incorporato nell'utensile perfettamente funzionante		D.P.R. n. 547/55 Art. 316
ontatto con organi in movimento	Carter di protezione del motore correttamente posizionato e serrato		D.P.R. n. 547/55 Art. 41
esioni alle mani	E' vietato compiere operazioni di pulizia o quant'altro su organi in moto	Guanti	
esioni a parti del corpo, anche per movimenti tempestivi	Mantenere le impugnature degli utensili asciutte e prive di oli o grassi		
vestimento e lesioni a non addetti	Non operare in adiacenza a transiti o altre postazioni di lavoro		
	Non abbandonare l'utensile in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o posizioni nelle quali può essere soggetto a caduta)		D.P.R. n. 547/55 Art. 24
ettrocuzione o folgorazione	Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva delle attrezzature		D.LGS. n. 626/94 Art. 35
Č	L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non inserita nella propria presa risulti in tensione		D.P.R. n. 547/55 Art. 309
	Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile entrare accidentalmente in contatto con		D.P.R. n. 547/55 Art. 310
	le parti in tensione della presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di inserimento o disinserimento		
	Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione		D.P.R. n. 547/55 Art. 31
	Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220 V		D.P.R. n. 547/55 Art. 313
	Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui è vietato collegarli a terra		CEI 64-8/4 art. 413.2.7
	Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole cisterne metalliche, cunicoli umidi, l'interno di		D.P.R. n. 547/55 Art. 31
	tubazioni metalliche, scavi ristretti nel terreno), sotto la pioggia o in ambienti umidi o bagnati, è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V. Utilizzare un trasformatore d'isolamento (220/220 V)		
	o un trasformatore di sicurezza (ad esempio 220/24 V);		
	Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti fuori del luogo		
	conduttore ristretto		
	L'apparecchio elettrico deve essere dotato di interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la		D.P.R. n. 547/55 Art. 310
	messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza		
	Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di conservazione e di efficienza ed avere una		
	regolare manutenzione		
	I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi in modo da non intralciare il posto di		
	lavoro		
	Utilizzare solo prese e spine normalizzate		
	Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature al quadro di distribuzione controllare che		
	l'interruttore a monte della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa)		
	I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o		
	grassi		
	I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a torsioni		
stioni roiezione di schegge o parti dell'utensile	Non toccare la punta o il pezzo in lavorazione subito dopo l'uso perché potrebbe essere molto caldo Condizioni della lama:		
	ben affilata e in condizioni di piena efficienza		
	ben fissata all'utensile		
	Non sostituire la lama con l'apparecchio in movimento		
	Nel caso di bloccaggio della lama, fermare l'apparecchio, togliere la lama e controllare prima di riprendere il		
	lavoro		

Attrezzatura: Chiodatrice	(4) (5)		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
			D.Lgs. 626/1994 come
			modificato e integrato dal
			D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35
			D.P.R. n. 459/96
Urti, colpi, impatti, compressioni		Calzature di sicurezza:	B.I .IX. II. 400/00
ora, corpi, impata, compressioni		Guanti	
	Interrompere l'alimentazione elettrica nelle pause di lavoro		D.P.R. n. 547/55
Elettrocuzione o folgorazione			Norme CEI
	Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza delle attrezzature		D.P.R. n. 547/55 Art. 373 e
			D.P.R. n. 164/56 art. 167
	Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva delle attrezzature		D.LGS. n. 626/94 Art. 35
	L'apparecchio elettrico deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili intermedi tali da impedire che		D.P.R. n. 547/55 Art. 309
	una spina non inserita nella propria presa risulti in tensione Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile entrare accidentalmente in contatto con		D.P.R. n. 547/55 Art. 310
	le parti in tensione della presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di inserimento o		D.P.R. II. 947/99 Art. 310
	disinserimento		
	Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi che sia presente a monte un		D.P.R. n. 547/55 Art. 311
	interruttore di protezione		
	Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220 V		D.P.R. n. 547/55 Art. 313
	L'utensile deve essere a doppio isolamento e non collegarlo a terra		CEI 64-8/4 art. 413.2.7
	Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole cisterne metalliche, cunicoli umidi, l'interno di		D.P.R. n. 547/55 Art. 313
	tubazioni metalliche, scavi ristretti nel terreno) è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore		
	a 50 V. Utilizzare un trasformatore d'isolamento (220/220 V) o un trasformatore di sicurezza (ad esempio 220/24 V);		
	Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti fuori del luogo		
	conduttore ristretto		
	L'apparecchio elettrico deve essere dotato di un interruttore di sicurezza e d'arresto inserito nella carcassa		D.P.R. n. 547/55 Art. 316
	Non usare la piattina per prolunghe di cavi di alimentazione		
	Utilizzare solo prese e spine normalizzate		
	Le giunzioni di prolunghe devono appoggiare su superfici asciutte		
	Prima di effettuare l'allacciamento dell'utensile al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a		
	monte della presa sia aperto (tolta corrente alla presa)		
	Non utilizzare un utensile elettrico sotto la pioggia o in ambienti umidi o bagnati o a contatto con grandi masse metalliche senza il trasformatore di corrente		
	I cavi e le giunzioni non devono essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi		
	I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a torsioni		
	I cavi non devono intralciare il posto di lavoro		
Proiezione di materiali			D.LGS. n. 626/94
		Occhiali	
Documenti (4)	Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un	periodo di cinque anni dall'ul	tima registrazione delle verifiche

- - Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa siano utilizzata.

Attrezzatura: Molazza			Rumore: 84 dB
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
			D.P.R. n. 459/96
Caduta dall'alto durante le movin	nentazioni La macchina deve essere munita di sistemi di presa e trasporto (dettati dal produttore)		
Elettrocuzione o folgorazione	Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva delle attrezzature		D.LGS. n. 626/94 Art. 35
_	L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili intermedi tali da impedire		D.P.R. n. 547/55 Art. 309
	che una spina non inserita nella propria presa risulti in tensione		
	Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile entrare accidentalmente in contatto cor	1	D.P.R. n. 547/55 Art. 310
	le parti in tensione della presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di inserimento o		
	disinserimento		
	Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi che sia presente a monte un		D.P.R. n. 547/55 Art. 311

Attrezzatura:	Molazza		Rumore: 84 dB	
	Rischi		.P.I. Misure legis	lative
		interruttore di protezione		
		Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220 V	D.P.R. n. 547/55 A	Art. 313
		Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui è vietato collegarli a terra	CEI 64-8/4 art. 41	3.2.7
		Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole cisterne metalliche, cunicoli umidi, l'interno di	D.P.R. n. 547/55 A	Art. 313
		tubazioni metalliche, scavi ristretti nel terreno), sotto la pioggia o in ambienti umidi o bagnati, è vietato l'uso		
		di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V. Utilizzare un trasformatore d'isolamento (220/220 V)		
		o un trasformatore di sicurezza (ad esempio 220/24 V);		
		Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti fuori del luogo		
		conduttore ristretto	D D D 547/55	040
		L'apparecchio elettrico deve essere dotato di interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la	D.P.R. n. 547/55 A	art. 316
		messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza		
		Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di conservazione e di efficienza ed avere una		
		regolare manutenzione		
		I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi in modo da non intralciare il posto di		
		lavoro		
		Utilizzare solo prese e spine normalizzate		
		Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature al quadro di distribuzione controllare che		
		l'interruttore a monte della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa)		
		I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o		
		grassi		
(C) (7)		I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a torsioni	D I CC = 277/04	
umore (6) (7)		Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 o la valutazione del datore di lavoro ex D.	D.LGS. n. 277/91	
		Lgs. 277/91		
	e per azionamento erroneo o	Comandi della macchina facilmente individuabili e azionabili		
ccidentale				
		Comando di avviamento installato sul quadro di manovra, costituito e montato in modo da ridurre il rischio		
		di azionamento accidentale		
		Comando di arresto normale installato sul quadro di manovra		
liavvio per ritorno	o intempestivo di corrente	Le macchine devono essere collegate ad un relè di minima tensione (interruttore di minima a riarmo		
·	·	manuale) o equivalente sulla linea di alimentazione della macchina in modo che la macchina non riparta		
		dopo una interruzione di corrente		
ovracorrenti		Interruttore magnetotermico o equivalente		
postamento inte	moestive	Posizionamento in modo stabile e sicuro, seguendo le istruzioni del fabbricante per l'uso dei fissaggi		
postarriento inte	Inpestivo	, 0		
	di terrentariana	appositi		
anni provocati d	a organi di trasmissione	Gli organi di trasmissione della macchina devono essere posti all'interno dell'involucro della macchina con:		
		apertura con uso di chiave o attrezzo		
		riparo mobile provvisto di contatto elettrico di sicurezza (interblocco)		
		posti all'esterno dell'involucro della macchina: accessibili solo con uso di chiave o attrezzo		
anni provocati d	a organi che partecipano alla	Gli elementi mobili che partecipano alla lavorazione (quali, mole, mescolatori, raschiatori, etc.) sono protetti	UNI-EN 294	
vorazione		mediante riparo fisso, rimovibili dal bordo della vasca solo mediante l'uso di attrezzo utensile		
		Le operazioni di manutenzione si effettuano a macchina ferma		
		seguendo le indicazioni indicate sul libretto di istruzione fornito dal fabbricante		
sposizione ad al	lergeni	I prodotti utilizzati devono essere impiegati sequendo le indicazioni prescritte dalla scheda di sicurezza	D.M. 28/01/92	
op 00.2.00 aa a.		allegata	5 20/0 1/02	
nalazione e conta	atto con polveri, fibre	Durante l'uso dei prodotti devono essere utilizzati i DPI previsti dalla scheda di sicurezza per la protezione	D.P.R. n. 303/56	
iaiazione e conte	atto con poiven, noie	contro il contatto e l'inalazione di polveri	D.I .IV. II. 303/30	
onioni dorno le	hari par i lavoratari (0)		D100 ~ 600/04	Art 17
esioni dorso iom	bari per i lavoratori (8)	Le movimentazioni di carichi pesanti, ingombranti, difficili da afferrare o in equilibrio instabile devono essere	D.LGS. n. 626/94	AIT. 47
		effettuate seguendo le specifiche procedure		
vestimento pers		Posizionare la macchina in modo di non interferire mai transiti di uomini e mezzi		
Caduta di oggetti		Realizzare adeguata protezione della postazione fissa di lavoro ad una altezza massima di 3 m	D.P.R. n. 164/56 A	Art. 9
orveglianza sar		sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono sottoporsi a visita medica obbligatoria ogni due anni, un anno se il I	livello sonoro supera i 90 dBA	
		el medico competente e visite con periodicità a sua discrezione		
		e la zona esposta a livello di rumorosità elevato		

Attrezzatura:	Sbobinatrice elettrica			
	Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative

Attrezzatura: Sbobinatrice elettrica			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Elettrocuzione o folgorazione	Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva delle attrezzature L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili intermedi tali da impedire		D.P.R. n. 459/96 D.LGS. n. 626/94 Art. 35 D.P.R. n. 547/55 Art. 309
	che una spina non inserita nella propria presa risulti in tensione Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di inserimento o		D.P.R. n. 547/55 Art. 310
	disinserimento Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione		D.P.R. n. 547/55 Art. 311
	Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220 V Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui è vietato collegarli a terra Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole cisterne metalliche, cunicoli umidi, l'interno di tubazioni metalliche, scavi ristretti nel terreno), sotto la pioggia o in ambienti umidi o bagnati, è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V. Utilizzare un trasformatore d'isolamento (220/220 V) o un trasformatore di sicurezza (ad esempio 220/24 V); Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti fuori del luogo		D.P.R. n. 547/55 Art. 313 CEI 64-8/4 art. 413.2.7 D.P.R. n. 547/55 Art. 313
	conduttore ristretto L'apparecchio elettrico deve essere dotato di interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi in modo da non intralciare il posto di lavoro Utilizzare solo prese e spine normalizzate		D.P.R. n. 547/55 Art. 316
	Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa) I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a torsioni		
Investimento e lesioni a non addetti	Non operare in adiacenza a transiti o altre postazioni di lavoro Non abbandonare l'utensile in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o posizioni nelle quali può essere soggetto a caduta)		D.P.R. n. 547/55 Art. 24
Caduta per inciampo	Stendere il cavo fuori dalle zone di possibile transito		

Attrezzatura:	Sbobinatrice manuale			
	Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
				D.P.R. n. 459/96
Investimento di no	on addetti	Operare con attenzione in corrispondenza di transiti e di altre postazioni di lavoro		
Caduta per incian	про	Stendere il cavo fuori dalle zone di possibile transito		

Attrezzatura: Scale doppie			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Caduta dall'alto per rottura, scivolamento o	Gli appoggi inferiore e superiore devono essere piani e non cedevoli, (sono da preferire le scale dotate di		D.P.R. n. 164/56 Art. 8
ribaltamento	piedini regolabili per la messa a livello), ovvero sia reso tale		
	Durante l'uso assicurarsi della stabilità della scala e quando necessario far trattenere al piede da altra		D.P.R. n. 164/56 Art. 8
	persona		
	Curare la corretta inclinazione della scala durante l'uso, posizionando il piede della scala ad 1/4 della		
	lunghezza della scala stessa		
	Caratteristiche regolamentari delle scale doppie:		D.P.R. n. 547/55 Art. 18
	•resistenza		
	•pioli (di tipo antisdrucciolevoli) fissati ai montanti (incastrati, per quelle di legno, e trattenuti con tiranti di		
	ferro applicati sotto i due pioli estremi e uno intermedio per quelle lunghe più di 4 metri)		
	•altezza massima 5 metri		
	•dispositivo (catena o altro sistema equivalente) che impedisce l'apertura oltre il limite prefissato dal		
	fabbricante		
	dispositivi di appoggio antiscivolo applicati alla base dei montanti		

Attrezzatura:	Scale doppie			
	Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
				D.P.R. n. 164/56 Art. 8
Elettrocuzione		Usare solo scale doppie in legno per attività su linee o impianti elettrici		
Ferite a terzi per	caduta dall'alto	Durante i lavori su scale o luoghi sopraelevati, gli utensili devono essere tenuti entro apposite guaine o		D.P.R. n. 547/55 Art. 24
		assicurati in modo da impedirne la caduta		

Attrezzatura: Smerigliatrice angolare a c			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Avvio intempestivo	Interruttore di comando incorporato nell'utensile perfettamente funzionante		D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 D.P.R. n. 459/96 D.P.R. n. 547/55 Art. 316
Surriscaldamento Movimenti intempestivi e lesioni a parti del	Aperture di raffreddamento, posizionate sulla carcassa motore, pulite e libere Impugnatura laterale dell'utensile, quando presente, correttamente posizionata e serrata		B.1 .10.11. 047/00/40. 010
corpo	Mantenere le impugnature degli utensili asciutte e prive di oli o grassi		
Punture, tagli, abrasioni	wanteriere is impagnature degli uterisii assiatie e prive di on o grassi		D.P.R. n. 547/55
antaro, tagii, abradioni	Il disco deve essere idoneo al lavoro da eseguire		D
	Impugnare saldamento l'utensile per le due maniglie Eseguire il lavoro in posizione stabile		
	Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro		
	Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti	Guanti	
		Scarpe di sicurezza	
		Indumenti di protezione	
Lesioni alle mani Lesioni a parti del corpo, anche per movimenti intempestivi	E' vietato compiere operazioni di pulizia o quant'altro su organi in moto Mantenere le impugnature degli utensili asciutte e prive di oli o grassi	Guanti	
·	Impugnatura laterale dell'utensile, correttamente posizionata e serrata		
	Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata		
	Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro Non battere mai sul disco e tenerlo pulito		
Elettrocuzione o folgorazione	Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva delle attrezzature		D.LGS. n. 626/94 Art. 35
•	L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non inserita nella propria presa risulti in tensione		D.P.R. n. 547/55 Art. 309
	Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di inserimento o disinserimento		D.P.R. n. 547/55 Art. 310
	Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione		D.P.R. n. 547/55 Art. 311
	Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220 V		D.P.R. n. 547/55 Art. 313
	Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui è vietato collegarli a terra		CEI 64-8/4 art. 413.2.7
	Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole cisterne metalliche, cunicoli umidi, l'interno di tubazioni metalliche, scavi ristretti nel terreno), sotto la pioggia o in ambienti umidi o bagnati, è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V. Utilizzare un trasformatore d'isolamento (220/220 V) o un trasformatore di sicurezza (ad esempio 220/24 V);		D.P.R. n. 547/55 Art. 313
	Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti fuori del luogo conduttore ristretto		
	L'apparecchio elettrico deve essere dotato di interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza		D.P.R. n. 547/55 Art. 316
	Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione		
	I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi in modo da non intralciare il posto di lavoro		
	Utilizzare solo prese e spine normalizzate Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature al quadro di distribuzione controllare che		

Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	l'interruttore a monte della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa)		
	I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o		
	grassi		
	l cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a torsioni		
Investimento e lesioni a non addetti	Non operare in adiacenza a transiti o altre postazioni di lavoro		
	Non abbandonare l'utensile in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o posizioni nelle quali può essere soggetto a		D.P.R. n. 547/55 Art. 24
	caduta)		
Rumore (11)	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 o la valutazione del datore di lavoro ex D. Lgs. 277/91		D.LGS. n. 277/91
	3	Otoprotettori	
Ustioni	Non toccare il disco o l'elemento in lavorazione subito dopo la lavorazione	•	
Proiezione di polveri o particelle	Durante le lavorazioni si devono utilizzare i DPI prescritti		D.LGS. n. 626/94
		Scarpe di sicurezza	
		Indumenti di protezione	
Proiezione di schegge o parti dell'utensile	Rispetto delle seguenti condizioni:		
	•utensile appropriato alla lavorazione		
	•in condizione di piena efficienza		
	ben fissato: chiavi di fissaggio non collegate all'utensile con cordicelle o altri materiali		
	Quando viene sostituito il disco provare manualmente la rotazione		
	Per la sostituzione del disco utilizzare solo gli attrezzi appropriati		
	Il disco deve essere ben fissato all'utensile		
	Le protezioni del disco devono essere integre		
	Non manomettere la protezione del disco		
	Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti	Maschera con filtro adatto	
		Occhiali	
Samueliane conitaria (11) Cli anara	i cottonanti ad un livella conora cunariara a 95 dDA devena cottonarai a vicita medica cibblicatoria comi dua conor	Indumenti di protezione	Inoro i 00 dDA
	ii sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono sottoporsi a visita medica obbligatoria ogni due anni mento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un		

- (9) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse
- (10) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa siano utilizzata

Attrezzatura: Trapano (12) (13)			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
			D.Lgs. 626/1994 come
			modificato e integrato dal
			D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359
			Art. 35
			D.P.R. n. 459/96
Contatto con organi in movimento	Carter di protezione del motore correttamente posizionato e serrato		D.P.R. n. 547/55 Art. 41
Avvio intempestivo	Interruttore di comando incorporato nell'utensile perfettamente funzionante		D.P.R. n. 547/55 Art. 316
Surriscaldamento	Aperture di raffreddamento, posizionate sulla carcassa motore, pulite e libere		
Elettrocuzione o folgorazione	Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva delle attrezzature		D.LGS. n. 626/94 Art. 35
	L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili intermedi tali da impedire		D.P.R. n. 547/55 Art. 309
	che una spina non inserita nella propria presa risulti in tensione		
	Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile entrare accidentalmente in contatto con		D.P.R. n. 547/55 Art. 310
	le parti in tensione della presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di inserimento o		
	disinserimento		
	Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi che sia presente a monte un		D.P.R. n. 547/55 Art. 311
	interruttore di protezione		
	Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220 V		D.P.R. n. 547/55 Art. 313
	Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui è vietato collegarli a terra		CEI 64-8/4 art. 413.2.7
	Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole cisterne metalliche, cunicoli umidi, l'interno di		D.P.R. n. 547/55 Art. 313
	tubazioni metalliche, scavi ristretti nel terreno), sotto la pioggia o in ambienti umidi o bagnati, è vietato l'uso		
	di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V. Utilizzare un trasformatore d'isolamento (220/220 V)		
	o un trasformatore di sicurezza (ad esempio 220/24 V);		
	Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti fuori del luogo		

Attrezzatura: Trapano (12) (13) Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
RISCHI	conduttore ristretto	D.P.I.	Misure legislative
	L'apparecchio elettrico deve essere dotato di interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza		D.P.R. n. 547/55 Art. 316
	Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione		
	I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi in modo da non intralciare il posto di lavoro		
	Utilizzare solo prese e spine normalizzate		
	Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa)		
	I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi		
	l cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a torsioni		
Proiezione di schegge	Punte sempre ben affilate	Occhiali o visiera	
Lesioni a parti del corpo, anche per movime ntempestivi	nti Mantenere le impugnature degli utensili asciutte e prive di oli o grassi		
•	Non fissare al trapano le chiavi del mandrino con catene, cordicelle o simili		
	Impugnatura laterale dell'utensile, quando presente, correttamente posizionata e serrata		
	Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata		
	Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro		
nvestimento e lesioni a non addetti	Non operare in adiacenza a transiti o altre postazioni di lavoro		
	Non abbandonare l'utensile in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o posizioni nelle quali può essere soggetto a caduta)		D.P.R. n. 547/55 Art. 24
Lesioni alle mani	Non sostituire la punta con il trapano in movimento		
	E' vietato compiere operazioni di pulizia o quant'altro su organi in moto	Guanti	
Rumore (14) (15)	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 o la valutazione del datore di lavoro ex D. Lgs. 277/91		D.LGS. n. 277/91
		Cuffie o tappi auricolari	
Sorveglianza sanitaria (14) Gli ope	rai sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono sottoporsi a visita medica obbligatoria ogni due ann	ii, un anno se il livello sono	ro supera i 90 dBA
	are la zona esposta a livello di rumorosità elevato		-

Documenti

- Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato
 Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche (15) (12)
- Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa siano utilizzata.

Attrezzatura: Utensili ed attrezzature ma	nuali		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	Gli addetti devono utilizzare a seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine		
Ferite per errata movimentazione, proiezione di schegge o di frammenti, inalazioni di polveri	Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e salute		D.LGS. n. 626/94 Art. 35
	Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature Eliminare gli utensili difettosi o usurati; Vietare l'uso improprio degli utensili;		D.P.R. n. 547/55 Art. 373
Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli	Programmare una sistematica manutenzione preventiva degli utensili		D.P.R. n. 547/55
e abrasioni			D.1 .11. 11. 041130
	Impugnare saldamente l'utensile Assumere una posizione corretta e stabile		
	Non utilizzare in maniera impropria l'utensile		
	L'utensile non deve essere deteriorato Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature		
	Il manico deve essere fissato in modo corretto		
	Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti	Guanti	
Proiezione di schegge o materiali Ferite a terzi per caduta dall'alto	Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi paraschegge Durante i lavori su scale o luoghi sopraelevati, gli utensili devono essere tenuti entro apposite guaine o		D.P.R. n. 547/55 Art. 24

Attrezzatura:	Utensili ed attrezzature manuali			
	Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	assic			

Materiale:	Carpenteria metallica			
	Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Escoriazioni e da	anni alle mani per contatto con	Dividere il materiale con assi, bancali, morali od altro, in funzione delle quantità di prelievo, in modo da evitare impigliamenti nel prelievo e movimentazione Depositare le piastre o barre seguendo le istruzioni indicate dal responsabile; evitare il sovraccaricamento; le piastre o barre vanno depositati in modo da evitare il ribaltamento in modo incrociato o sfalsato; evitare ci siano parti sporgenti non segnalate; depositare su bancali o traversine in modo da facilitarne la movimentazione. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti Indossare i guanti	Guanti	
Lesioni ai piedi p	per caduta di materiali	Indossare calzature di sicurezza con suola imperforabile e puntale	Calzature di sicurezza con suola imperforabile e puntale	
Lesioni ad altre p	parti del corpo per contatto con ingenti, ecc.	Segnalare e, se necessario, proteggere le estremità degli stoccaggi che prospettano su transiti		
	caduta del materiale durante	Il sollevamento e la movimentazione con gru, carro ponte, ecc., della carpenteria metallica devono essere effettuati utilizzando funi, fasce, catene e non impiegando forche o altri elementi aperti		

Materiale: Cavi elettrici, tubazioni	in pvc, morsetti etc		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal responsabile. In mancanza di disposizioni riporre il materiale in modo che non rovini per instabilità, ad esempio sfalsando i rotoli, legando le tubazioni; evitare che ci siano parti taglienti e pungenti sporgenti non segnalate; evitare il sovraccaricamento; riporre ad altezza d'uomo in modo che risulti agevole la movimentazione manuale Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti	Guanti	
		Scarpe di sicurezza	
Lesioni alle mani per contatto con parti taglienti, sbrecciate, ecc		Guanti	
•	I materiali devono essere movimentati con cura e presi saldamente in mano		
	Proteggere o segnalare le estremità della parte sporgente I materiali devono essere movimentati con cura e presi saldamente in mano		
Lesioni ai piedi per caduta di materiali	Movimentare con cura i materiali	Scarpe di sicurezza	

Materiale: Cavi elettrici, tubazioni in	pvc, morsetti etc.		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal responsabile. In mancanza di disposizioni riporre il materiale in modo che non rovini per instabilità, ad esempio sfalsando i rotoli, legando le tubazioni; evitare che ci siano parti taglienti e pungenti sporgenti non segnalate; evitare il sovraccaricamento; riporre ad altezza d'uomo in modo che risulti agevole la movimentazione manuale Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti	Guanti	
Lesioni alle mani per contatto con parti taglienti, sbrecciate, ecc.	Osare i Di i previsti per i utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti	Scarpe di sicurezza con puntale Guanti	
Lesioni ai piedi per caduta di materiali	I materiali devono essere movimentati con cura e presi saldamente in mano Proteggere o segnalare le estremità della parte sporgente I materiali devono essere movimentati con cura e presi saldamente in mano Movimentare con cura i materiali	Scarpe di sicurezza con puntale	

Materiale:	Funi di imbracatura, metalli	che e fasce in nylon (accessori di sollevamento) (1) (2) (3) (4)		
	Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
				D.Lgs. 626/1994 come
				modificato e integrato dal
				D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359
				Art. 35
				D.Lgs. 626/1994 come

	iche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) (1) (2) (3) (4)		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
			modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 comma 4-quinquies D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 comma 4-quater
	I ganci di imbracatura devono avere le mollette di sicurezza in perfette condizioni di integrità e funzionamento per evitare lo sfilamento del carico in caso di urti accidentali Le funi di imbracatura devono avere certificato del fabbricante con indicate le caratteristiche tecniche e devono portare il marchio del fabbricante Le funi di imbracatura devono riportare la portata massima consentita incisa o impressa Nelle operazioni di imbracatura va evitato che l'angolo al vertice delle funi sia superiore a 60 gradi e che le funi possano essere in contatto con spigoli vivi o subiscano pieghe anomale e strozzature Le funi di imbracatura devono essere integre ed in buono stato di conservazione Le combinazione di più accessori di sollevamento devono essere contrassegnati in modo chiaro, per riconoscerli in modo univoco		D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal
	L'uso degli accessori di sollevamento è riservato a lavoratori all'uopo incaricati		D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 comma 4-ter lett. a) D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359
	In caso di riparazione, trasformazione o manutenzione, il lavoratore interessato deve essere qualificato in maniera specifica per svolgere tali compiti		Art. 35 comma 5 lett. a) D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 comma 5 lett. b)
	Gli accessori di sollevamento devono essere depositati in modo tale da non essere danneggiati o deteriorati		D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 comma 4 lett. a) ultimo capoverso
Caduta del carico per rottura funi e ganci	Sostituire le funi metalliche quando un trefolo è completamente rotto, quando sono ammaccate, con strozzature, con riduzioni del diametro, o presentano asole o nodi di torsione e quando i fili rotti visibili abbiano una sezione > 10% rispetto alla sezione metallica totale della fune		D.P.R. n. 547/55 Art. 374
	Le funi metalliche sono immesse sul mercato munite di una attestazione recante le caratteristiche della fune stessa Le funi di imbracatura devono essere adeguate come portata al carico da sollevare e possedere idoneo coefficiente di sicurezza		D.P.R. n. 1497/63 Art. 39 Circ. ISPESL n° 42 del 08/07/87
	prima istallazione, verifiche periodiche ed eccezionali lla macchina, in posizione di facile visibilità, i cartelli inerenti il codice dei segnali e le norme di imbracatura		
Documenti (1) Documenti	o dei morsetti delle funi: delle funi o catene: delle funi delle funi (devono essere non meno di 3, ed applicati tutti allo stesso modo con la curvatura delle U dalle delle fune:	a parte del lato corto	della fune ed a una distanza fra
(2) Documento	o danierii delle fune, o dove sono state annotate le verifiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un fuori esercizio dell'attrezzatura	periodo di cinque an	ni dall'ultima registrazione o fino

Materiale:	Funi e catene (apparecchi	di sollevamento) (5) (6) (7) (8)		
	Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
				D.Lgs. 626/1994 come
				modificato e integrato dal
				D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359

aduta del carico per rottura	funi e ganci	I ganci di imbracatura devono avere le mollette di sicurezza in perfette condizioni di integrità e funzionamento per evitare lo sfilamento del carico in caso di urti accidentali Le funi di imbracatura devono avere certificato del fabbricante con indicate le caratteristiche tecniche e devono portare il marchio del fabbricante Le funi di imbracatura devono riportare la portata massima consentita incisa o impressa Nelle operazioni di imbracatura va evitato che l'angolo al vertice delle funi sia superiore a 60 gradi e che le funi possano essere in contatto con spigoli vivi o subiscano pieghe anomale e strozzature Le funi e le catene degli impianti e degli apparecchi di sollevamento e di trazione, devono avere, in	Art. 35 D.M. 12/0	99/59 Art. 12 09/59 Art. 11
aduta del carico per rottura	funi e ganci	funzionamento per evitare lo sfilamento del carico in caso di urti accidentali Le funi di imbracatura devono avere certificato del fabbricante con indicate le caratteristiche tecniche e devono portare il marchio del fabbricante Le funi di imbracatura devono riportare la portata massima consentita incisa o impressa Nelle operazioni di imbracatura va evitato che l'angolo al vertice delle funi sia superiore a 60 gradi e che le funi possano essere in contatto con spigoli vivi o subiscano pieghe anomale e strozzature		
duta del carico per rottura	funi e ganci	funi possano essere in contatto con spigoli vivi o subiscano pieghe anomale e strozzature		
		rapporto alla portata e allo sforzo massimo ammissibile, un coefficiente di sicurezza di almeno 6 per le funi metalliche, 10 per le funi composte di fibre e 5 per le catene. Le funi e le catene debbono essere sottoposte a verifiche trimestrali	Istruzioni	ENPI fase 4
		a verificite unifestiali	DPRn	547/55 Art. 179
		Sostituire le funi metalliche quando un trefolo è completamente rotto, quando sono ammaccate, con strozzature, riduzioni del diametro, o presentano asole o nodi di torsione e quando i fili rotti visibili abbiano una sezione > 10% rispetto alla sezione metallica totale della fune		547/55 Art. 374
		una sezione > 10% rispetto alla sezione metallica totale della fune	DPRn	1497/63 Art. 39
		Le funi metalliche sono immesse sul mercato munite di una attestazione recante le caratteristiche della fune stessa		ESL n° 42 del
		I tamburi e le pulegge motrici degli apparecchi di sollevamento, sui quali si avvolgono funi metalliche, devono avere un diametro non inferiore a 25 volte il diametro delle funi ed a 300 volte il diametro dei fili elementari di queste.	D.P.R. n.	547/55 Art. 178
		Per le pulegge di rinvio il diametro non deve essere inferiore rispettivamente a 20 e a 250 volte		
duta del carico per sfilame lempimenti		lavoro, anche a mezzo di personale specializzato dipendente, effettua le:		
iempimenti	a) verifich b) verifich	lavoro, anche a mezzo di personale specializzato dipendente, enetuda le. e trimestrali delle funi e catene degli impianti ed apparecchi di sollevamento; e trimestrali delle funi e catene degli impianti e degli apparecchi di trazione; e mensili degli organi di trazione e di attacco e dei dispositivi di sicurezza dei piani inclinati con dislivelli superiori a 25 metr	i ed inclinazione sul piano orizz	rontale superiore
	10°	e menom degn organi di didzione e di diddoce e dei diopositivi di sicurezza dei piani moninati con disnvem superion a zo meti	Ted momazione dai piano onzz	ontale superiore
		ulla macchina, in posizione di facile visibilità, i cartelli inerenti il codice dei segnali e le norme di imbracatura		
ocumenti	· /	to di manutenzione dove vengono registrate le verifiche periodiche quali: delle funi o catene:		
		dei sistemi di ancoraggio;		
	∙lo stato di 6 diam	dei morsetti delle funi (devono essere non meno di 3, ed applicati tutti allo stesso modo con la curvatura delle U dalla parte etri delle fune;	del lato corto della fune ed a ur	na distanza fra lo
		nento corretto sul tamburo e le sedi di appoggio e passaggio to ove sono annotate le verifiche trimestrali a cura del datore di lavoro (normalmente è parte integrante del libretto del mez	d:llavata\	

Materiale:	Tubazioni per impianti e	elettrici		
	Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
		Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal responsabile; evitare il sovraccaricamento; i materiali vanno depositati in modo da evitare il ribaltamento incrociandone l'orditura o sfalsandola in base alle dimensioni; interporre delle traversine o depositare su bancali per facilitarne il sollevamento; segnalare le parti sporgenti; depositare ad altezza d'uomo in modo da facilitarne la movimentazione. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti		
Lesioni alle mani taglienti, sbreccia	i per contatto con parti ate, ecc.		Guanti	
Lesioni ai piedi p	per caduta di materiali	Movimentare con cura i materiali	Scarpe di sicurezza con puntale	

Materiale:	Vernici o pitture (9)			
	Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
		Per l'utilizzo della vernice o pittura prendere in provvedimenti specifici in base alla composizione descritta nella scheda di sicurezza		

Vernici o pitture (9)			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	Individuare nelle schede di sicurezza la composizione del prodotto ed i provvedimenti relativi per l'utilizzo Per lo smaltimento della vernice o pitture prendere i provvedimenti specifici in base alla composizione specifica descritta nella scheda di sicurezza		
	Individuare nelle schede di sicurezza la composizione del prodotto ed i provvedimenti relativi per lo smaltimento Depositare i cartoni seguendo le istruzioni indicate nella confezione; evitare il sovraccaricamento; barattoli, lattine o altro vanno depositate in modo da evitare il ribaltamento e la fuoriuscita del prodotto. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti Conservare in luogo asciutto, in contenitore sigillato; non fumare e non usare fiamme libere; ventilare i		
	Non fumare e non usare fiamme libere sul luogo di lavoro; ventilare i locali Conservare in luogo asciutto, in contenitore sigillato; non fumare e non usare fiamme libere né negli stoccaggi né sul luogo di lavoro; ventilare i locali		
	Smaltimento tramite ditta specializzata e autorizzata		
	/e di sicurezza		
	Rischi Ille ori, sostanze allergizzanti	Rischi Individuare nelle schede di sicurezza la composizione del prodotto ed i provvedimenti relativi per l'utilizzo Per lo smaltimento della vernice o pitture prendere i provvedimenti specifici in base alla composizione specifica descritta nella scheda di sicurezza Individuare nelle schede di sicurezza la composizione del prodotto ed i provvedimenti relativi per lo smaltimento Depositare i cartoni seguendo le istruzioni indicate nella confezione; evitare il sovraccaricamento; barattoli, lattine o altro vanno depositate in modo da evitare il ribaltamento e la fuoriuscita del prodotto. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti Conservare in luogo asciutto, in contenitore sigillato; non fumare e non usare fiamme libere; ventilare i locali Non fumare e non usare fiamme libere sul luogo di lavoro; ventilare i locali Conservare in luogo asciutto, in contenitore sigillato; non fumare e non usare fiamme libere né negli stoccaggi né sul luogo di lavoro; ventilare i locali Smaltimento tramite ditta specializzata e autorizzata	Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. Individuare nelle schede di sicurezza la composizione del prodotto ed i provvedimenti relativi per l'utilizzo Per lo smaltimento della vernice o pitture prendere i provvedimenti specifici in base alla composizione specifica descritta nella scheda di sicurezza Individuare nelle schede di sicurezza la composizione del prodotto ed i provvedimenti relativi per lo smaltimento Depositare i cartoni seguendo le istruzioni indicate nella confezione; evitare il sovraccaricamento; barattoli, lattine o altro vanno depositate in modo da evitare il ribaltamento e la fuoriuscita del prodotto. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti Conservare in luogo asciutto, in contenitore sigillato; non fumare e non usare fiamme libere; ventilare i locali Conservare in luogo asciutto, in contenitore sigillato; non fumare e non usare fiamme libere né negli stoccaggi né sul luogo di lavoro; ventilare i locali Smaltimento tramite ditta specializzata e autorizzata

2.4.4) IMPIANTI FISSI

Ris	schi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
				D.M. 12/09/59 Art. 7 D.P.R. n. 547/55 Art. 194 D.M. 12/09/59 Artt. 11 e 12 Circ. 31/07/81 prot. n 22131/AO-6 D.P.R. n. 459/96 Circ. Min. 31/07/81
Elettrocuzione Caduta dell'operatore d	dall'alto	L'impianto elettrico deve essere costruito secondo le normative in vigore e collegato all'impianto di terra Se l'argano a cavalletto è montato su impalcato gli impalcati dei castelli devono essere sufficientemente ampi e muniti, sui lati verso il vuoto, di parapetto e tavola fermapiede. Per il passaggio della benna o del secchione può essere lasciato un varco purché, in corrispondenza di esso, sia applicato (sul lato interno) un fermapiedi alto non meno di cm 30. Il varco deve essere delimitato da robusti e rigidi sostegni laterali, dei quali quello opposto alla posizione di tiro deve essere assicurato superiormente ad elementi fissi dell'impalcatura. Dal lato interno dei sostegni di cui sopra, all'altezza di m 1,20 e nel senso e nel senso normale all'apertura, devono essere applicati due staffoni in ferro sporgenti almeno cm 20, da servire per appoggio /riparo del lavoratore. Gli intavolati dei singoli ripiani devono essere formati con tavoloni di spessore non inferiore a cm 5 che devono poggiare su traversi aventi sezione ed interasse dimensionati in relazione al carico massimo previsto per ciascuno dei ripiani medesimi Mantenere abbassati gli staffoni		D.P.R. n. 164/56 Art. 56
aduta di materiale dal	ill'alto	Evitare di passare sotto i carichi sospesi; Segregare la zona sottostante l'argano; Far allontanare l'imbracatore quando si è in fase di sollevamento Utilizzare funi, catene e ganci a norma		D.P.R. n. 547/55 Art. 186 D.P.R. n. 547/55 art. 171
		Day lland and the state of the		D.P.R. n. 673/82
Caduta di materiale min mpropriamente con for netalliche		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		D.P.R. n. 164/56 Art. 58
esioni dorso lombari p	per i lavorato	Formazione e definizione di modalità operative specifiche per movimentazioni, prima dell'imbracatura e dopo il deposito nella postazione di arrivo, per carichi pesanti, ingombranti, difficili da afferrare o in equilibrio instabile		D.LGS. n. 626/94 Art. 47
esione alle mani, urti, ompressioni	colpi, impat			D.P.R. n. 547/55
dempimenti	(1) (3)	Adempimenti per elevatori a cavalletto Il datore di lavoro deve inoltrare denuncia di installazione dell'apparecchio di sollevamento di portata superiore a 200 kg all'ISP servizio	ESL competente pe	r territorio prima della sua messa i
	(4) (5) (2)	La verifica periodica, annuale, è prevista sempre per gli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg, a cura del P II datore di lavoro deve far controllare trimestralmente le funi e catene con annotazione sul libretto dell'apparecchio o su fogli co Libretto di istruzioni e autocertificazione del costruttore per gli elevatori e argani a bandiera		di Prevenzione

Impianto fisso: Gru fissa a rotazione bassa	Impianto fisso: Gru fissa a rotazione bassa (6) (7)					
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative			
			D.M. 12/09/59 Art. 7 D.P.R. n. 547/55 Art. 194 Circ. 31/07/81 prot. n 22131/AO-6			
Interferenze per sbraccio della gru su area pubblica	Transennare e precludere al traffico veicolare e pedonale l'area interessata		D.P.R. n. 459/96 D.P.R. n. 547/55 Art. 186			
Ribaltamento o cedimento della gru e del carico per errata imbracatura o segnalazione	Cartellonistica con istruzioni d'uso e formazione adeguata per gruisti ed imbracatori		Fascicolo istruzioni ENPI nº 4 D.P.R. n. 547/55 Art. 185			
Caduta del carico	Utilizzo di organi di presa diversi dal gancio solo se prescritti nel certificato di conformità dell'apparecchio e sul libretto di uso e manutenzione Impiegare ganci regolamentari con indicazione della portata massima		Circ. ISPESL n° 2793 del 20/02/85 D.P.R. n. 547/55 Art. 171			

		azione bassa (6) (7)		Rumore: 77 dB
R	Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
		Utilizzare mezzi idonei ad evitare la caduta del carico e il suo spostamento (completare con disposizioni		D.P.R. n. 547/55 Art. 179
		specifiche, ad es. utilizzare la cesta per i pacchi di laterizi o di piastrelle; imbraco con funi o cinghie in		
		almeno due punti per tavole o pannelli, ecc.)		
		Le funi e le catene devono avere, in rapporto alla portata e allo sforzo massimo ammissibile, un coefficiente		D.P.R. n. 547/55 Art. 179
		di sicurezza di almeno 6 per le funi metalliche, 10 per le funi composte di fibre e 5 per le catene. Le funi e		
		le catene debbono essere sottoposte a verifiche trimestrali		
Caduta di laterizi, piet	trame, ghiaia	altri II sollevamento va effettuato solo con benna o cassoni metallici		D.P.R. n. 164/56 Art. 58
nateriali minuti				
aduta del carico per	sganciament	I ganci per apparecchi di sollevamento devono essere provvisti di dispositivi di chiusura dell'imbocco o		D.P.R. n. 547/55 Art. 172
ccidentale .	J	essere conformati, per particolare profilo della superficie interna o limitazione dell'apertura di imbocco, in		
		modo da impedire lo sganciamento delle funi, delle catene e degli altri organi di presa		
Caduta del carico per	errato coma			D.P.R. n. 547/55 Art. 4
nvestimento per cadi		Iniziare l'operazione di sollevamento solo su segnalazione da parte dell'imbracatore		
		Non effettuare tiri obliqui o a traino		
		Effettuare con gradualità le manovre di sollevamento, trasporto e di appoggio del carico		
		Non lasciare carichi sospesi al gancio		
		Accertarsi del carico da sollevare e scegliere le funi necessarie per l'imbracatura rispettando i coefficienti di		
		sicurezza (quando l'angolo al vertice delle funi è superiore a 180° utilizzare il bilanciere)		
		Interporre tra le funi o catene e il carico idonei pezzi di legno in corrispondenza degli spigoli vivi		
		Non sostare sotto i carichi sospesi		
nvestimento persone	o mezzi dura			D.P.R. n. 547/55 Art. 175
perazioni	, o mozzi dare	acustici e luminosi di segnalazione e di avvertimento		B.1 .14. 11. 047/00741. 170
perazioni		Evitare di passare con carichi sospesi sopra persone o mezzi		
esioni dorso lombari	i ner i lavorato			D.LGS. n. 626/94 Art. 47
esionii dorso iomban	i pei i iavoiaio	dopo il deposito nella postazione di arrivo, per carichi pesanti, ingombranti, difficili da afferrare o in		D.LGG. 11. 020/94 A11. 47
		equilibrio instabile		
aduta dall'alto degli	addatti	Per accedere alla punta braccio per riparazioni o manutenzioni, dotare i lavoratori di cinture di sicurezza a		D.P.R. n. 547/55 Art. 376
adula dali allo degli	auueiii			D.P.R. II. 547/55 AII. 576
		doppio attacco con moschettone		Nota ENPI I-5 del 05/02/7
); - - - - - - - - - - - -		Chlorens a fine attività il franc di reterione del braccio		
Ribaltamento della gr	u ili orano ex	Sbloccare, a fine attività, il freno di rotazione del braccio		CNR 10021/85
avorativo		Decrease di terropeta di conserva la terro con fini di cosicio di placebi di colorata di		CND 40004/05
1-44		Per vento di tempesta, ancorare la torre con funi di acciaio o a blocchi di calcestruzzo		CNR 10021/85
lettrocuzione		Mantenere il carico a distanza superiore a 5 m dalle linee elettriche aeree		D.P.R. n. 164/56 Art. 11
iterferenze fra gru a	torre	Dare istruzioni per l'esecuzione delle attività in tempi diversi		D.P.R. n. 547/55 Art. 182
		Le manovre e gli spostamenti devono essere concordati tra gli operatori con opportuni protocolli		
nvestimento di cose	o manutatti ni	Assicurarsi che sia sempre possibile la rotazione completa del braccio senza pericolo di urto con ostacoli		
novimentazioni	(0)			
Adempimenti	(6)	Adempimenti per gru		
	(8)	Il datore di lavoro deve inoltrare denuncia di installazione dell'apparecchio di sollevamento di portata superiore a 200 kg all'ISP	ESL competente per f	territorio prima della sua messa
		servizio		_
	(9)	La verifica periodica, annuale, è prevista sempre per gli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg, a cura del P	residio Multizonale di	Prevenzione
Documenti	(7)	Libretto di istruzioni e autocertificazione del costruttore per gru		

Impianto fisso: Ponteggio metallico fisso (10) (11) (12)		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Cedimento del ponteggio o di sue parti	Le tavole che costituiscono l'impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui traversi metallici; devono avere spessore minimo di cm 4 per larghezza di cm 30 e cm 5 per larghezza di cm 20; non devono avere nodi passanti che riducano del 10 % la sezione resistente; Non devono presentarsi a sbalzo e devono avere le estremità sovrapposte di almeno cm 40 in corrispondenza di un traverso		D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 D.P.R. n. 164/56 Art. 30 D.P.R. n. 164/56 Art. 32

Impianto fisso: Ponteg	gio metallico fisso (10) (11) (12)		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Caduta degli addetti dall'alto	Non utilizzare elementi appartenenti ad altro ponteggio Non effettuare depositi di materiale sui ponteggi, escluso quello temporaneo delle attrezzature e dei materiali necessari per le lavorazioni in corso Assi accostate tra loro e alla costruzione (distanza massima 20 cm o realizzazione di parapetto sul lato interno) L'altezza dei montanti supera di almeno 1,20 m il piano di gronda o l'ultimo impalcato La presenza del sottoponte può essere omessa solo nel caso di lavori di manutenzione di durata inferiore ai cinque giorni		
Caduta di materiale dall'alto	Non abbandonare gli utensili in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o posizioni nelle quali possono essere		D.P.R. n. 547/55 Art. 24
	soggetti a caduta) Teli e/o reti di nylon sulla facciata esterna e verso l'interno dei montanti del ponteggio In corrispondenza dei luoghi di transito o stazionamento, sia su facciate esterne che interne, allestire, all'altezza del solaio di copertura del piano di terra, e ogni m 12 di sviluppo verticale del ponteggio, impalcati di sicurezza (mantovane) a protezione contro la caduta di materiali dall'alto o in alternativa la chiusura continua della facciata o la segregazione dell'area sottostante Nelle operazioni di pulizia degli impalcati limitare al massimo la caduta di materiale minuto; accertarsi preventivamente che inferiormente non siano presenti lavoratori		Circ. Min. Lav. 149/85
Elettrocuzione	Rispettare la distanza minima dalle linee elettriche aeree a cavi nudi (m 5,0) Grado di protezione delle apparecchiature elettriche impiegate non inferiore ad IP55		D.P.R. n. 164/56 Art. 11
Adempimenti	 (10) Verifiche periodiche prima e dopo ogni montaggio: per il telaio, correnti e diagonali, impalcati prefabbricati, basette fisse, basette regolabili, etc. (l'elenco completo è in funz	' one al tipo di ponteggio e lo si d	educe dal libretto)
Documenti	 (11) Autorizzazione ministeriale all'uso del ponteggio e libretto contenente schemi e istruzioni (12) Progetto esecutivo firmato da tecnico abilitato per ponteggi con h>20 m o con schemi difformi dall'autorizzazione ministeriale 	riale	

Impianto fisso: Ponti su cavalletti			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Ribaltamento del ponte	I piedi dei cavalletti, oltre ad essere irrigiditi mediante tiranti normali e diagonali, devono poggiare sempre su un pavimento solido e ben livellato		
Cedimento del ponte o di sue parti	La distanza massima tra due cavalletti consecutivi può essere di m. 3,60 se si usano tavole con sezione trasversale di cm 30x5 e lunghe m 4,00. Se si usano tavole di dimensioni trasversali minori, esse devono poggiare su tre cavalletti. La larghezza dell'impalcato non deve essere inferiore a cm 90 e le tavole che lo costituiscono, oltre a risultare ben accostate fra di loro e a non presentare parti a sbalzo superiori a cm 20, devono essere fissate ai cavalletti d'appoggio.		
Caduta di persone dall'alto	E' vietato usare ponti su cavalletti sovrapposti a ponti o realizzarli con i montanti costituiti da scale a pioli I ponti su cavalletti, salvo il caso che siano muniti di normale parapetto, possono essere usati solo per lavori da eseguirsi al suolo o all'interno degli edifici; Essi non devono avere altezza superiore a m 2		D.P.R. n. 164/56 Art. 51

Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
			D.P.R. n. 164/56 Art. 30
Caduta di persone dall'alto			
Caduta di materiale dall'alto	Il transito sotto ponti o trabattelli deve essere impedito con barriere o protetto con l'adozione di misure e		D.P.R. n. 164/56 Art. 5
	cautele adeguate		
Ribaltamento o spostamento del trabattello	Costruire il trabattello seguendo le istruzioni del manuale.		D.P.R. n. 164/56 Art. 52
·	La stabilità può essere migliorata con l'ausilio di stabilizzatori e staffe laterali. Se il terreno non dà sufficienti		
	garanzie di solidità interporre dei tavoloni ripartitori e rendere il piano di scorrimento piano;		

Impianto fisso:	Ponti su ruote	a torre o trabattelli (13) (14)		
	Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
		Le ruote del ponte devono essere bloccate con cunei dalle due parti;		
		Deve essere usato esclusivamente per l'altezza per cui è costruito, senza aggiunta di sovrastrutture		
Elettrocuzione		Rispettare la distanza minima dalle linee elettriche aeree (m 5,0)		D.P.R. n. 164/56 Art. 11
		Grado di protezione delle apparecchiature elettriche impiegate non inferiore ad IP55		
		Collegare il ponteggio alla messa a terra di cantiere; se necessario, realizzare l'impianto di protezione		
		contro le scariche atmosferiche		
Documenti	(13)	Libretto di uso e manutenzione del trabattello		·
	(14)	Autorizzazione ministeriale all'uso del trabattello, se dotato di stabilizzatori laterali		

Impianto fisso: Telai di ponteggio prefabbr		Rumore: 78 dB	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Caduta di persone dall'alto	Gli impalcati di lavoro, qualora siano situati a un'altezza da terra superiore a 2 m, dovranno essere protetti		
	su tutti i lati verso il vuoto da parapetto di sicurezza, con tavola fermapiedi alta almeno 20 cm, messa di		
	costa e aderente al tavolato		
Ribaltamento	Gli impalcati di lavoro dovranno essere sorretti da telai stabilizzati con strutture in tubi e giunti di puntellamento		
Cedimento delle tavole costituenti gli impalcati	Le tavole in legno costituenti i piani di lavoro devono avere le seguenti caratteristiche:		
	•fibre con andamento parallelo all'asse;		
	•spessore non inferiore a 4 cm per larghezza di 30 cm e 5 cm per larghezza di 20 cm;		
	•non avere nodi passanti che riducano più del 10% la sezione di resistenza;		
	essere assicurate contro gli spostamenti;		
	•essere ben accostate tra loro;		
	•presentare parti a sbalzo max di 20 cm;		
	poggiare sempre su tre traversi;		
	le loro estremità dovranno essere sovrapposte, sempre in corrispondenza di un traverso, per non meno di		
	40 cm		
Caduta di materiale dall'alto	Non abbandonare gli utensili in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o posizioni nelle quali possono essere		D.P.R. n. 547/55 Art. 24
	soggetti a caduta)		

Impianto fisso: Telai di ponteggio prefabbi		Rumore: 78 dB	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Caduta di persone dall'alto	Gli impalcati di lavoro, qualora siano situati a un'altezza da terra superiore a 2 m, dovranno essere protetti		
	su tutti i lati verso il vuoto da parapetto di sicurezza, con tavola fermapiedi alta almeno 20 cm, messa di		
	costa e aderente al tavolato.		
Ribaltamento	Gli impalcati di lavoro dovranno essere sorretti da telai stabilizzati con strutture in tubi e giunti di puntellamento		
Cedimento delle tavole costituenti gli impalcati.	Le tavole in legno costituenti i piani di lavoro devono avere le seguenti caratteristiche:		
	fibre con andamento parallelo all'asse;		
	spessore non inferiore a 4 cm per larghezza di 30 cm e 5 cm per larghezza di 20 cm;		
	non avere nodi passanti che riducano più del 10% la sezione di resistenza;		
	essere assicurate contro gli spostamenti;		
	essere ben accostate tra loro;		
	presentare parti a sbalzo max di 20 cm;		
	poggiare sempre su tre traversi;		
	le loro estremità dovranno essere sovrapposte, sempre in corrispondenza di un traverso, per non meno di		
	40 cm.		
Caduta di materiale dall'alto	Non abbandonare gli utensili in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o posizioni nelle quali possono essere		D.P.R. n. 547/55 Art. 24
	soggetti a caduta)		

Opere di installazione e smantellamento cantiere

Attività:	F.01.01 - Carico e scarico materiali in cantiere			
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
	Lesioni dorso-lombari per i lavoratori Investimento per ribaltamento stoccaggi o per rotolamento materiali	Ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti o di difficile presa Il personale addetto a protratte operazioni di carico e scarico di materiali deve essere frequentemente turnato Realizzare stoccaggi su terreno solido, piano, ben compattato		D.LGS. n. 626/94 Art. 47
	Lesioni a varie parti del corpo per contatto con	Stoccare i materiali con distanza fra le singole cataste o depositi di almeno 70 cm Bloccare i materiali potenzialmente soggetti a rotolamento (tubi, fasci di ferro, ecc.) con supporti laterali Vietato salire direttamente sugli stoccaggi; impiegare, ad es., scale a mano a norma Indossare i DPI previsti dai materiali in questione	Guanti	
	materiali taglienti, spigolosi, ecc		Indumenti di protezione	
Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura) (1) Autista autocarro (1) Autista autogru (1) Materiali edili in genere (laterizi, legnami, tubazioni pvc, plastiche, etc) (2)		Depositare i materiali edili seguendo le istruzioni del responsabile; evitare il sovraccaricamento; i materiali vanno depositati in modo da evitare il ribaltamento, i materiali vanno depositati in modo incrociato e sfalsato su bancali o traversine in modo da facilitarne la movimentazione. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti		
(2)	Lesioni alle mani per contatto con parti taglienti, sbrecciate, ecc		Guanti	
Utensili ed	Lesioni ai piedi per caduta di materiali Abrasioni, urti, compressioni	Movimentare con cura i materiali	Scarpe di sicurezza Scarpe di sicurezza Guanti	D.Lqs. 626/1994
attrezzature manuali (3) (4) Vedi pagina 36				come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35
		Gli addetti devono utilizzare a seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine	Guanti Scarpe di sicurezza Occhiali Otoprotettori Maschera con filtro adatto	
	Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e	Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti	Casco di	

Opere di installazione e smantellamento cantiere

Attività:	F.01.01 - Carico e scarico materiali in cantiere			
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Autocarro (4) (3) Vedi pagina 25	abrasioni Proiezione di schegge o materiali	Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi paraschegge	protezione Scarpe di sicurezza Occhiali	D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35
Gru su carro o autocarro (3) (4) (5) (6) (7) (8)	Ribaltamento dei mezzi Investimento di persone, mezzi e attrezzature nelle movimentazioni Incendio	La consistenza del terreno ove accedono lavoratori e mezzi deve essere adeguata Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da superare la sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per ciascun lato Durante i rifornimenti di carburante spegnere i motori e non fumare Verificare che durante i rifornimenti di carburante vengano spenti i motori e non si fumi		D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 D.LGS. n. 359/99 Art. 7 D.P.R. n. 547/55 Art. 194 D.P.R. n. 459/96 Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale
	Ribaltamento del mezzo nel movimento Ribaltamento del mezzo nel sollevamento	Il terreno destinato al passaggio degli apparecchi di sollevamento mobili non deve presentare buche o sporgenze pericolose non segnalate opportunamente La consistenza del terreno deve essere atta a consentire l'accesso Determinare la velocità massima degli apparecchi nell'area di cantiere e disporre adeguati cartelli Gli stabilizzatori devono essere completamente estesi e bloccati prima dell'inizio del lavoro Deve essere presente la valvola di blocco per rottura delle tubazioni dei martinetti		
	Investimento di cose o manufatti nelle movimentazioni Investimento persone o mezzi durante le operazioni	Qualora la superficie di appoggio non garantisca convenienti garanzie contro cedimenti, gli stabilizzatori dovranno appoggiare su piastre di ripartizione del carico o eventualmente dei ceppi in legno amplificatori della superficie di carico Deve essere sempre possibile la rotazione completa del braccio senza pericolo di urto con ostacoli L'addetto alla gru deve avere piena visibilità della zona interessata dalle movimentazioni; in caso contrario, deve essere assistito da personale per le indicazioni sulle manovre Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.)		
	Interferenze per sbraccio della gru su area pubblica	La segnalazione acustica, da azionare in condizioni di pericolo, deve essere efficiente Vietato passare con carichi sospesi sopra persone o mezzi Transennare e precludere al traffico veicolare e pedonale l'area interessata		D.P.R. n. 547/55 Art. 175 D.P.R. n. 547/55 Art. 186 D.P.R. n. 547/55 Art. 186

pera: Opere di installazione e smantellamento cantiere		Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 4		
Attività:	F.01.01 - Carico e scarico materiali in cantiere			
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
				Fascicolo istruzioni ENPI n 4
	Cedimento strutturale	L'apparecchio non deve aver raggiunto il numero massimo di cicli di lavoro per il quale è stato progettato		CNR 10021/85
	Cedimento o ribaltamento gru	I dispositivi di sicurezza dell'apparecchio devono essere manutenuti e tarati L'apparecchio deve essere idoneo alla movimentazione dei carichi che si prevede debbano essere sollevati e trasportati nel cantiere Utilizzare la gru nei limiti del diagramma di carico, indicante le portate massime in funzione dell'inclinazione e della lunghezza del braccio, dell'area di lavoro (frontale, posteriore o laterale), delle condizioni di lavoro su pneumatici o stabilizzatori		D.P.R. n. 547/55 D.P.R. n. 547/55 Art. 168
	Caduta del carico	Iniziare l'operazione di sollevamento solo su segnalazione da parte dell'imbracatore Non effettuare tiri obliqui o a traino		

Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza D.I		legislative
7111102241410				Fascicolo istruzioni ENPI n° 4
	Cedimento strutturale	L'apparecchio non deve aver raggiunto il numero massimo di cicli di lavoro per il quale è stato progettato		CNR 10021/85
	Cedimento o ribaltamento gru	I dispositivi di sicurezza dell'apparecchio devono essere manutenuti e tarati L'apparecchio deve essere idoneo alla movimentazione dei carichi che si prevede debbano essere sollevati e trasportati nel cantiere		D.P.R. n. 547/55 D.P.R. n. 547/55 Art. 168
		Utilizzare la gru nei limiti del diagramma di carico, indicante le portate massime in funzione dell'inclinazione e della lunghezza del braccio, dell'area di lavoro (frontale, posteriore o laterale), delle condizioni di lavoro su pneumatici o stabilizzatori		7.11.1.100
	Caduta del carico	Iniziare l'operazione di sollevamento solo su segnalazione da parte dell'imbracatore Non effettuare tiri obliqui o a traino Le operazioni di sollevamento, trasporto e appoggio devono essere effettuate in modo graduale		
		evitando il più possibile le oscillazioni I carichi e le attrezzature devono sempre essere posizionati a terra su superficie ben livellata		
		assicurandone l'equilibrio contro la caduta e il ribaltamento Non lasciare carichi sospesi al gancio Il carico da sollevare e le funi necessarie per l'imbracatura devono rispettare i coefficienti di sicurezza		
		(quando l'angolo al vertice delle funi è superiore a 180° utilizzare il bilanciere) Interporre tra le funi o catene e il carico idonei pezzi di legno in corrispondenza degli spigoli vivi Non sostare sotto i carichi sospesi		
		Delimitare la zona interessata con parapetti o mezzi equivalenti Consentire l'accesso solo al personale interessato dalle lavorazioni		
		Il dispositivo di chiusura all'imbocco del gancio deve essere funzionante Utilizzo di organi di presa diversi dal gancio solo se prescritti nel certificato di conformità		D.P.R. n. 547/55 Art. 172 Circ. ISPESL del
		dell'apparecchio e sul libretto di uso e manutenzione Impiegare ganci regolamentari con indicazione della portata massima		20/02/85 n. 2793 D.P.R. n. 547/55 Art. 171
	Ribaltamento o cedimento della gru e del carico per errata imbracatura o segnalazione	Formazione dei dipendenti		D.LGS. n. 626/94
		Presenza della cartellonistica con istruzioni d'uso per gruisti ed imbracatori		D.P.R. n. 547/55 Art. 185
	Caduta del carico per mancanza di F. M Caduta del carico a motore non innestato	Il mezzo e il carico devono avere un arresto graduale La discesa del carico deve avvenire solo a motore innestato		D.P.R. n. 547/55 Art. 174 D.P.R. n. 547/55
	Caduta del carico per imbracatura non idonea	Utilizzare mezzi idonei ad evitare la caduta del carico e il suo spostamento (completare con		Art. 192 D.P.R. n. 547/55
		disposizioni specifiche, ad es. utilizzare la cesta per i pacchi di laterizi o di piastrelle; imbraco con funi o cinghie in almeno due punti per tavole o pannelli, ecc.) Le imbracature in fune composte da fibre devono avere un coefficiente di sicurezza >=10; >=6 le funi		Art. 181 D.P.R. n. 547/55
	Lesioni dorso lombari per i lavoratori	metalliche; >=5 le catene Le movimentazioni, prima dell'imbracatura e dopo il deposito nella postazione di arrivo, di carichi pesanti, ingombranti, difficili da afferrare o in equilibrio instabile devono essere effettuate seguendo le specifiche procedure (9)		Art. 179 D.LGS. n. 626/94 Art. 47
	Caduta di laterizi, pietrame, ghiaia e altri materiali minuti	Il sollevamento va effettuato solo con benna, cassoni metallici o sistemi equivalenti		D.P.R. n. 164/56 Art. 58
	Caduta del carico per errato comando	Pulsantiera con indicazione chiara e precisa sui movimenti corrispondenti ai comandi, sia in fase di esercizio che di montaggio e smontaggio		D.P.R. n. 547/55 Art. 183

Opera:	Opere di install	lazione e smantellamento cantiere			o del danno: 2 à del danno: 2 I rischio: 4
Attività: Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e	F.01.01 - Caric	co e scarico materiali in cantiere Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure
Attrezzature		KISCIII	WISUIE SICUIEZZA	D.F.I.	legislative
			Pulsanti di comando incassati o protetti con ghiere per evitare la messa in moto accidentale Presenza di idonei sistemi di interblocco che impediscano l'azionamento contemporaneo di movimenti contrapposti		Circ. ISPESL del 28/01/93 n. 7 D.P.R. n. 547/55 Art. 183 Circ. ENPI del 11/09/72 n. 30 Circ. ISPESL del 15/06/94 n. 78
	Elettrocuzione		Deve essere fatta la formazione degli addetti nelle modalità operative L'addetto alla gru deve avere piena visibilità della zona interessata dalle movimentazioni; in caso contrario, deve essere assistito da personale per le indicazioni sulle manovre Mantenere il carico a distanza superiore a 5 m dalle linee elettriche aeree		D.LGS. n. 626/94 D.P.R. n. 164/56 Art. 11
	5 (40)		Negli spostamenti, prima di procedere, abbassare il braccio il più possibile tenendo conto degli ostacoli e delle linee elettriche Anche se il braccio è distante oltre 5 m dalle linee elettriche si dovrà lavorare in modo tale che un eventuale ribaltamento del mezzo non possa arrecare danno a tali linee		
	Rumore (10)	i a comunicazione incorretta o assente	Per macchine prodotte dopo il 92 deve essere presente la marchiatura del produttore o la valutazione del datore di lavoro ex D. Lgs. 277/91 Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato Le manovre dell'autogru, ovvero dell'operatore devono essere guidate dal segnalatore mediante	Otoprotettori	D.LGS. n. 277/91 D.LGS. 626/1994
	tra operatore e		segnali gestuali semplici e comprensibili		
Riferimenti Adempimenti Sorveglianza sanit	(1) (5) (6) (7) (8)	626/94 e suc mod Verifiche periodiche biennali effettuate Collaudo dell'automezzo presso la mot lavoro) Collaudo dell'apparecchio di sollevame	osizione dei lavoratori alla data del 5/12/1998 debbono essere adeguate alle prescrizioni supplementari rip dal Presidio Multizonale di Prevenzione o USL corizzazione civile (si ricorda che l'automezzo deve essere dotato di controtelaio di rinforzo in conformità al ento (sup. a 200 kg) presso l'ISPESL (le macchine operatrici posatubi denominate "side boom" non sono si de lo stato di funzionamento e di conservazione ai fini della sicurezza dei lavoratori	la circ. 77 del 23.12	2.76 del M. del
Documenti	(10) (2) (3) (4)	Gli operai sottoposti ad un livello sonor Scheda/e di sicurezza Un documento con le verifiche periodic stesse	con periodicità a sua discrezione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni di dell'ultima verifica deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa siano utilizzata	·	
Opera:		lazione e smantellamento cantiere	den diamita vermed deve decempagnare i dialezzatura di lavoro ovunque questa siano dimizzata		o del danno: 1 à del danno: 1 I rischio: 1
Attività: Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	F.01.02 - Impia	anto elettrico di cantiere (11) (12) Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
					L. n. 46/90 Art. 12 D.P.R. 462/01 Art. 2

0	On any disingularians a greentellamente contigu		Magnaitud	dal damas d
Opera:	Opere di installazione e smantellamento cantiere			o del danno: 1 à del danno: 1 rischio: 1
Attività: Addetti, Impianti,	F.01.02 - Impianto elettrico di cantiere (11) (12)			
Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
	Caduta dall'alto	Utilizzare scale a mano o scale doppie con pioli incastrati ai montanti, con estremità antisdrucciolo		D.P.R. n. 164/56 Art. 8 D.P.R. n. 547/55 Art. 18
	Caduta di attrezzi	Durante il lavoro in posizioni sopraelevate, gli utensili non utilizzati devono essere tenuti in guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta		D.P.R. n. 547/55 Art. 24
	Caduta negli scavi	Accesso allo scavo mediante rampa predisposta, con parapetto di sicurezza quando prospetta nel vuoto per più di 2 m, e/o scale a mano a norma I viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei		D.P.R. n. 164/56 Art. 4 D.P.R. n. 164/56
	Caduta di materiali dall'alto	tratti prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri	Casco di protezione	Art. 4
	Elettrocuzione		Guanti contro le aggressioni elettriche	
		Collegare a terra gli impianti in luoghi normalmente molto umidi o in prossimità di grandi masse metalliche Collegare a terra gli utensili portatili non a doppio isolamento		D.P.R. n. 547/55 Art. 271 D.P.R. n. 547/55
		Installare interruttori unipolari all'arrivo di ciascuna linea di alimentazione		Art. 314 D.P.R. n. 547/55 Art. 288
		Le derivazioni a spina per gli apparecchi utilizzatori con P>1000 W devono essere provviste di interruttore unipolare I conduttori fissi o mobili muniti di rivestimento isolante in genere, quando per la loro posizione o per il loro particolare impiego siano soggetti a danneggiamento per causa meccanica, devono essere protetti I conduttori flessibili per derivazione provvisorie o per l'alimentazione di apparecchi mobili devono avere rivestimento isolante resistente ad usura meccanica L'impianto dovrà essere dotato di protezioni da sovraccarichi e sovratensioni		D.P.R. n. 547/55 Art. 311 D.P.R. n. 547/55 Art. 282 D.P.R. n. 547/55 Art. 283 D.P.R. n. 547/55 Art. 284 D.P.R. n. 547/55
	Investimento di materiali dal bordo scavi	Utilizzare quadri di cantiere certificati con indicazioni dei circuiti comandati	Casco di	Art. 285 D.P.R. n. 547/55 Art. 287
	Lesioni alle mani per uso di attrezzi Punture ai piedi		protezione Guanti Scarpe di sicurezza	
Elettricista (13) Capo squadra (impianti) (13) Muratore polivalente (14) Operaio comune polivalente (14)				
Cavi in rame o zincati, puntazze, tubazioni in pvc, morsetti etc		Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal responsabile. In mancanza di disposizioni riporre il materiale in modo che non rovini per instabilità, ad esempio incrociando o sfalsando i rotoli; evitare che ci siano parti taglienti e pungenti sporgenti non segnalate; evitare il sovraccaricamento; riporre ad altezza d'uomo in modo che risulti agevole la movimentazione manuale	Guanti	

Opera:	Opere di installazione e smantellamento cantiere			o del danno: 1 tà del danno: 1 el rischio: 1
Attività:	F.01.02 - Impianto elettrico di cantiere (11) (12)			
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
		Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti		
	Lesioni alle mani per contatto con parti taglienti, sbrecciate, ecc		Scarpe di sicurezza Guanti	
		I materiali devono essere movimentati con cura e presi saldamente in mano Proteggere o segnalare le estremità della parte sporgente I materiali devono essere movimentati con cura e presi saldamente in mano		
	Irritazione alla pelle		Scarpe di sicurezza Guanti	
Utensili ed	Lesioni ai piedi per caduta di materiali	Movimentare con cura i materiali	Scarpe di sicurezza	D.Lgs. 626/1994
attrezzature manuali (15) (16) Vedi pagina 36				come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art.
		Gli addetti devono utilizzare a seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine	Guanti	
			Scarpe di sicurezza Occhiali Otoprotettori Maschera con filtro adatto	
	Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e abrasioni	Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti	Casco di protezione Scarpe di sicurezza	
Sbobinatrice manuale e/o elettrica	Proiezione di schegge o materiali Elettrocuzione per attrezzatura alimentata	Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi paraschegge Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza delle attrezzature	Occhiali	D.P.R. n. 547/55 Art. 373 e D.P.R. n. 164/56 art. 167
		Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva delle attrezzature		D.LGS. n. 626/94 Art. 35
		L'apparecchio elettrico deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non inserita nella propria presa risulti in tensione Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile entrare accidentalmente in contatto		D.P.R. n. 547/55 Art. 309 D.P.R. n. 547/55
		con le parti in tensione della presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di inserimento o disinserimento		Art. 310
		Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220 V		D.P.R. n. 547/55 Art. 311 D.P.R. n. 547/55
		Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui è vietato collegarli a terra		Art. 313 CEI 64-8/4 art. 413.2.7
		Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole cisterne metalliche, cunicoli umidi, l'interno di tubazioni metalliche, scavi ristretti nel terreno) è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione		110.2.1

Opera:	Opere di instal	llazione e smantellamento cantiere		Probabili	o del danno: 1 tà del danno: 1 el rischio: 1
Attività:	F.01.02 - Impia	anto elettrico di cantiere (11) (12)			
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature		Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
			superiore a 50 V. Utilizzare un trasformatore d'isolamento (220/220 V) o un trasformatore di sicurezza (ad esempio 220/24 V); Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti fuori del luogo conduttore ristretto D.P.R. n. 547/55 Art. 313 Verificare che l'apparecchio elettrico sia dotato di interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza D.P.R. n. 547/55 Art. 316 Controllare che i cavi non intralcino il posto di lavoro Non usare la piattina per prolunghe di cavi di alimentazione Utilizzare solo prese e spine normalizzate Le giunzioni di prolunghe devono appoggiare su superfici asciutte Prima di effettuare l'allacciamento dell'utensile al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte della presa sia aperto (tolta corrente alla presa) Non utilizzare un utensile elettrico sotto la pioggia o in ambienti umidi o bagnati o a contatto con grandi masse metalliche senza il trasformatore di corrente I cavi e le giunzioni non devono essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a torsioni		
Battipalo e pinza	Lesioni alle ma	ani		Guanti	
pressacavo Riferimenti	(13)	Edilizia.Ristrutturazioni.Mansioni.CPT	 		
Misimismu	(13)	Edilizia.Nuove Costruzioni.Mansioni.CF			
Documenti	(11) (12) (15) (16)	Progetto dell'impianto elettrico di cantie Dichiarazione di conformità dell'impiant Un documento con le verifiche periodic stesse		all'ultima registrazi	one delle verifiche

Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 2 Opera: Opere di installazione e smantellamento cantiere Valore del rischio: 4

Addetti, Impianti,

Attività:

F.01.03 - Impianto di messa a terra di cantiere (17) (18)

Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
	Caduta dall'alto	Utilizzare scale a mano o scale doppie con pioli incastrati ai montanti, con estremità antisdrucciolo		L. n. 46/90 Art. 12 D.P.R. 462/01 Art. 2 D.P.R. n. 164/56 Art. 8 D.P.R. n. 547/55 Art. 18
	Caduta di attrezzi dall'alto	Durante il lavoro in postazioni sopraelevate, gli utensili non utilizzati devono essere tenuti in guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta		D.P.R. n. 547/55 Art. 24
	Caduta di attrezzi dall'alto	Durante il lavoro in postazioni sopraelevate, gli utensili non utilizzati devono essere tenuti in guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta		D.P.R. n. 547/55 Art. 24
	Caduta negli scavi	Accesso allo scavo mediante rampa predisposta, con parapetto di sicurezza quando prospetta nel vuoto per più di 2 m, e/o scale a mano a norma I viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei		D.P.R. n. 164/56 Art. 4 D.P.R. n. 164/56

Opere di installazione e smantellamento cantiere

Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
	Caduta di materiali dall'alto	tratti prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri	Casco di protezione	Art. 4
	Inciampo, scivolamento	Mantenere l'ordine e la pulizia nel luogo di lavoro; stoccare adeguatamente i materiali e le attrezzature; rimuovere gli scarti e/o rifiuti	protoziono	
	Investimento di persone nelle movimentazioni di mezzi	Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti		
		I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti Nelle manovre di retromarcia assistere alle operazioni con personale a terra Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro Adeguare la velocità ai limiti massimi stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro		
	Investimento di materiali dal bordo scavi	posti di lavoro	Casco di protezione	
	Lesioni alle mani per uso di attrezzi Punture ai piedi		Guanti Scarpe di sicurezza	
Capo squadra impianti) (19) Dperaio comune polivalente (20) Elettricista (19) Cavi elettrici, ubazioni in pvc, norsetti etc /edi pagina 40 Scale doppie (21) 22) /edi pagina 33				D.Lgs. 626/19 come modifica e integrato da D.Lgs. 4 agos 1999 n. 359 A 35
Annaili a d	Caduta dall'alto per rottura, scivolamento o ribaltamento	La scala deve avere: •ogni elemento in ottimo stato di conservazione i dispositivi antisdrucciolevi all'estremità inferiore dei due montanti in buono stato		D.P.R. n. 547/ Art. 18
tensili ed trezzature anuali (21) (22) edi pagina 36				D.Lgs. 626/19 come modifica e integrato da D.Lgs. 4 agos 1999 n. 359 A
		Gli addetti devono utilizzare a seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine	Guanti	
			Scarpe di sicurezza Occhiali Otoprotettori Maschera con filtro adatto	

Opera:	Opere di installazione e smantellamento cantiere			del danno: 2 del danno: 2 rischio: 4
Attività:	F.01.03 - Impianto di messa a terra di cantiere (17) (18	3)		
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
	Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e abrasioni	Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti	Casco di protezione Scarpe di sicurezza	
Pinza pressacavo Sbobinatrice manuale (21) (22) Vedi pagina 33	Proiezione di schegge o materiali Lesioni alle mani	Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi paraschegge L'attrezzatura deve essere utilizzata usando gli appositi DPI	Occhiali Guanti	D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art.
Sbobinatrice elettrica (21) (22) Vedi pagina 32				35 D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art.
Cesoie (21) (22) Vedi pagina 30				D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35
Ponti su cavalletti Vedi pagina 48	(40) Edilisis Districtivos sieri Manadari ODT	Today.		
Riferimenti Documenti	(21) Un documento con le verifiche periodi stesse	PT Torino	all'ultima registrazioi	ne delle verifiche
Opera:	Opere di installazione e smantellamento cantiere			
Attività: Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	F.01.04 - Realizzazione di recinzione di cantiere Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
, an order of	Lesioni a varie parti del corpo per contatto con materiali taglienti, spigolosi, ecc	Indossare i DPI previsti dai materiali in questione	Guanti	

Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura Indumenti di protezione

Opera:	Opere di installazione e smantellamento cantiere		Magnitudo o Probabilità o Valore del r Rumore: 77			
Attività:	F.01.04 - Realizzazione di recinzione di cantiere		T	1		
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative		
in c.a., struttura di copertura) (23) Muratore polivalente (23) Operaio comune polivalente (23) Barre d'acciaio, rete metallica o plasticata per recinzioni		In mancanza di disposizioni riporre il materiale in modo che non rovini per instabilità; evitare che ci siano parti taglienti e pungenti sporgenti e non segnalate; se confezionato riporre come indicato sul cartone di imballaggio; evitare il sovraccaricamento; riporre ad altezza d'uomo in modo che risulti agevole la movimentazione manuale	Guanti			
		Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti I ferri in matassa, le barre, i rotoli devono essere depositati su traversine in modo da facilitarne il	Scarpe di sicurezza			
	Lesioni ad altre parti del corpo per contatto con parti taglienti, pungenti, ecc	sollevamento Segnalare e, se necessario, proteggere le estremità dei materiali in opera che prospettano su transiti	Indumenti di protezione Scarpe di sicurezza			
	Lesioni alle mani per contatto con parti taglienti, pungenti, ecc		Guanti			
	Lesioni ai piedi per caduta di materiali	Proteggere o segnalare le estremità della parte metallica sporgente I materiali devono essere movimentati con cura e presi saldamente in mano Le barre d'acciaio, la rete devono essere movimentati con cura e presi saldamente in mano I materiali in opera devono essere fissati in modo da impedirne il ribaltamento; le parti sporgenti devono essere evidenziate e protette; gli addetti devono utilizzare abiti adatti con parti non svolazzanti	Indumenti di protezione Scarpe di sicurezza			
Jtensili ed ttrezzature nanuali (24) (25) ⁄edi pagina 36				D.Lgs. 626/19 come modifica e integrato dal D.Lgs. 4 agos 1999 n. 359 A		
		Gli addetti devono utilizzare a seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine	Guanti			
	Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e abrasioni	Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti	Scarpe di sicurezza Occhiali Otoprotettori Maschera con filtro adatto Casco di protezione			
	Projezione di schegge o materiali	Distanziare adequatamente gli altri lavoratori o installare schermi paraschegge	Scarpe di sicurezza Occhiali			

Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi paraschegge

Occhiali

D.Lgs. 626/1994 come modificato

Proiezione di schegge o materiali

Martello perforatore

Opera:	Opere di installazione e smantellamento cantiere		Probabilit	o del danno: 2 à del danno: 2 el rischio: 4 77 dB
Attività: Addetti, Impianti,	F.01.04 - Realizzazione di recinzione di cantiere			
Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
scalpellatore (24) (25)	Urti, colpi, impatti, compressioni	i, colpi, impatti, compressioni Impugnare saldamente l'utensile con le due mani tramite le apposite maniglie Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata	Scarpe di sicurezza Guanti	e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 D.P.R. n. 459/96 D.P.R. n. 547/55
	Avvio intempestivo	Al termine dei lavori scaricare l'aria dal compressore Interruttore di comando incorporato nell'utensile perfettamente funzionante		D.P.R. n. 547/55
	Surriscaldamento Movimenti intempestivi	Aperture di raffreddamento, posizionate sulla carcassa motore, pulite e libere Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata Impugnare saldamente l'utensile con le due mani tramite le apposite maniglie		Art. 316
	Proiezione di schegge Investimento e lesioni a non addetti	Punte, scalpelli ed altri elementi lavoranti del martello devono essere ben affilati Non operare in adiacenza a transiti o altre postazioni di lavoro Non abbandonare l'utensile in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o posizioni nelle quali può essere	Occhiali	D.P.R. n. 547/55
	Scoppio delle tubazioni	soggetto a caduta) Le tubazioni devono essere integre. Se esistono forature o lacerazioni non improvvisare soluzioni di fortuna con nastro adesivo o altro mezzo perché, in genere, tali riparazioni non resistono alla pressione interna del tubo Non usare i tubi al posto di funi o corde per trainare, sollevare o calare gli attrezzi Non piegare i tubi per interrompere il flusso di aria compressa Disporre le tubazioni in modo che non intralcino il proprio lavoro o quello degli altri ed in modo che non subiscano danneggiamenti; Non sottoporle a piegature ad angolo vivo, ad abrasione, a tagli, a schiacciamenti; Non disporle su superfici sporche di oli o grassi Attacchi dei tubi flessibili al serbatoio d'aria compressa, e alla rete di distribuzione, giunti intermedi di collegamento, perfettamente integri; utilizzare fascette metalliche con bordi non taglienti fissate con morsetti o altri sistemi; consigliati giunti a baionetta La strumentazione deve essere integra e funzionante Le tubazioni devono essere connesse in modo adeguato Tenere sotto controllo i manometri		Art. 24
ı	Contatto con organi in movimento	Spegnere il motore e scaricare il serbatoio dell'aria dopo l'uso Carter di protezione del motore correttamente posizionato e serrato Per la sostituzione della punta, dello scalpello, della vanghetta o di altri utensili del martello utilizzare		D.P.R. n. 547/55 D.P.R. n. 547/55 Art. 41
	Lesioni a parti del corpo	solo l'attrezzatura indicata nel libretto d'uso Evitare la sostituzione con il martello in movimento La stabilità del pezzo o della struttura va garantita utilizzando i morsetti o altro sistema; evitare l'uso dei piedi o delle mani per tenere fermi i pezzi da lavorare Mantenere le impugnature degli utensili asciutte e prive di oli o grassi La punta dello scalpello o altro utensile lavorante che si va a montare deve essere adeguato alle necessità della lavorazione Nel caso di bloccaggio della punta, fermare il martello, togliere la punta e controllarla prima di riprendere il lavoro		
	Lesioni alle mani Intralcio ad altre lavorazioni	E' vietato compiere operazioni di pulizia o quant'altro su organi in moto Le tubazioni non devono costituire intralcio a transiti o altre lavorazioni	Guanti	

Opera:	Opere di instal	azione e smantellamento cantiere			
Attività:	F.01.04 - Reali	zzazione di recinzione di cantiere			
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature		Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
	Rumore (26) (2	7)	A fine lavoro, le tubazioni devono essere riposte in maniera corretta nel locale destinato a magazzino Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 o la valutazione del datore di lavoro ex D. Lgs. 277/91		D.LGS. n. 277/91
	Vibrazioni		Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti	Otoprotettori Guanti contro le aggressioni meccaniche	
	Inalazione di p	olveri	Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti (maschera adeguata)	Maschera con filtro adatto	
Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) Vedi pagina 34	Ustioni Rumore (27)		Non toccare la punta o il pezzo in lavorazione subito dopo l'uso perché potrebbe essere molto caldo		
Riferimenti Adempimenti Sorveglianza sanii Documenti	(23) (27) taria (26) (24)				
	(25)		dell'ultima verifica deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa siano utilizzata		
Opera:	Opere di instal	azione e smantellamento cantiere		Probabilità	del danno: 4 del danno: 3 rischio: 12

Opera:	Opere di installazione e smantellamento cantiere	Magnitudo del danno: 4 Probabilità del danno: 3 Valore del rischio: 12
Attività:	F.01.05 - Montaggio e smontaggio di ponteggio metallico fisso (28) (29)	
Addatti Impianti		

Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative	
	Caduta degli elementi del ponteggio per sfilamento durante l'operazione di sollevamento al piano Caduta degli addetti dall'alto	Effettuare le fasi di montaggio del ponteggio sotto l'assistenza di un preposto Segregare l'area interessata, durante l'allestimento, al fine di tenere lontano i non addetti ai lavori Assi accostate tra loro e alla costruzione (distanza massima 20 cm o realizzazione di parapetto sul lato interno) L'altezza dei montanti supera di almeno 1,20 m il piano di gronda o l'ultimo impalcato La presenza del sottoponte può essere omessa solo nel caso di lavori di manutenzione di durata inferiore ai cinque giorni Gli impalcati devono essere protetti su tutti i lati verso il vuoto da parapetto costituito da due correnti, il superiore ad un'altezza di m 1 dal piano calpestio, e tavola fermapiedi alta non meno di cm 20 posta di	Imbracatura di sicurezza	D.P.R. n. 164/56 Art. 30 D. Lgs. 359/99 Verifiche e controlli sulle attrezzature di lavoro - Modalità di conservazione delle relative documentazioni" D.P.R. n. 164/56 Art. 17	

Opere di installazione e smantellamento cantiere

Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
	Tagli, abrasioni e contusioni alle mani	costa ed aderente al tavolato; sia i correnti che la tavola fermapiedi devono essere applicati all'interno dei montanti	Guanti	
	Lesioni dorso-lombari per i lavoratori	Ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti o di difficile presa Il personale addetto a protratte operazioni di carico e scarico di materiali deve essere frequentemente turnato		D.LGS. n. 626/9 Art. 47
	Elettrocuzione	Rispettare la distanza minima dalle linee elettriche aeree (m 5,0)		D.P.R. n. 164/56 Art. 11
		Grado di protezione delle apparecchiature elettriche impiegate non inferiore ad IP55 Collegare il ponteggio alla messa a terra di cantiere; Se necessario, realizzare l'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche		
	Cedimento del ponteggio o di sue parti	Utilizzare esclusivamente ponteggi metallici dotati di regolare autorizzazione ministeriale e montarli secondo le disposizioni del relativo libretto o secondo le indicazioni di progetto Le tavole che costituiscono l'impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui traversi metallici; devono avere spessore minimo di cm 4 per larghezza di cm 30 e cm 5 per larghezza di cm 20; non devono avere nodi passanti che riducano del 10 % la sezione resistente; Non devono presentarsi a sbalzo e devono avere le estremità sovrapposte di almeno cm 40 in corrispondarsa di un traverso.		D.P.R. n. 164/56 Art. 30
		Non utilizzare elementi appartenenti a ponteggio diverso Basette per la ripartizione del carico sul piano di appoggio		D.P.R. n. 164/56 Art. 35
	Caduta di materiale dall'alto	Non abbandonare gli utensili in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o posizioni nelle quali possono essere soggetti a caduta) Teli e/o reti di nylon sulla facciata esterna e verso l'interno dei montanti del ponteggio		D.P.R. n. 547/55 Art. 24 Circ. Min. Lav. 149/85
		In corrispondenza dei luoghi di transito o stazionamento, sia su facciate esterne che interne, allestire, all'altezza del solaio di copertura del piano di terra, e ogni m 12 di sviluppo verticale del ponteggio, impalcati di sicurezza (mantovane) a protezione contro la caduta di materiali dall'alto o in alternativa la chiusura continua della facciata o la segregazione dell'area sottostante		
Capo squadra opere edili (30) Operaio comune ponteggiatore (31) Operaio comune polivalente (31) Gruista (gru a				
torre) (31) Ponteggi metallici (smontati) (32)				D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35
		Segnalare e proteggere le estremità degli stoccaggi che prospettano su transiti Depositare i ponteggi seguendo le istruzioni indicate dal responsabile. In mancanza di disposizioni depositare le attrezzature in modo che non siano d'ingombro o instabili; che abbiano sufficiente spazio per lo scarico ed il successivo carico; Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti	Guanti	

Opere di installazione e smantellamento cantiere

Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
	Lesioni alle mani per contatto con parti taglienti, pungenti, ecc	I materiali devono essere movimentati con cura e presi saldamente in mano	sicurezza Guanti	
	Lesioni ai piedi per caduta di materiali	I materiali devono essere immagazzinati con cura e presi saldamente in mano Movimentare con cura i materiali	Guanti Scarpe di	
		Organizzare stoccaggi solidi dei materiali	sicurezza Scarpe di sicurezza	
	Lesioni ad altre parti del corpo per contatto con parti taglienti, pungenti, ecc	Segnalare e proteggere le estremità degli stoccaggi che prospettano su transiti		
Utensili ed attrezzature manuali (33) (34) Vedi pagina 36				D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35
		Gli addetti devono utilizzare a seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine	Guanti	
			Scarpe di sicurezza Occhiali Otoprotettori Maschera con filtro adatto	
	Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e abrasioni	Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti	Casco di protezione Scarpe di sicurezza	
Gru fissa a rotazione bassa (35)	Proiezione di schegge o materiali	Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi paraschegge	Occhiali	D.M. 12/09/59 Artt. 11 e 12
Vedi pagina 46	Caduta del carico per mancanza di F. M	Nei casi in cui l'interruzione dell'energia di azionamento può comportare pericoli per le persone, le gru devono essere provvisti di dispositivi che provochino l'arresto automatico sia del mezzo che del carico. In ogni caso l'arresto deve essere graduale onde evitare eccessive sollecitazioni nonché il sorgere di oscillazioni pericolose per la stabilità del carico		D.P.R. n. 547/55 Art. 174
Funi e catene (apparecchi di sollevamento) (37) (38) (39) (40)		OSCIIIAZIOTII PERCOIOSE PEI IA STADIIITA DEI CARCO		D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 D.M. 12/09/59
		I ganci di imbracatura devono avere le mollette di sicurezza in perfette condizioni di integrità e		Art. 12 D.M. 12/09/59 Art. 11
		funzionamento per evitare lo sfilamento del carico in caso di urti accidentali Le funi di imbracatura devono avere certificato del fabbricante con indicate le caratteristiche tecniche e		

Opera:	Opere di installazione e smantellamento cantiere		Magnitudo del danno: Probabilità del danno: Valore del rischio: 12	o: 3
Attività:	F.01.05 - Montaggio e smontaggio di ponteggio me	tallico fisso (28) (29)		
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I. Misu	
	Caduta del carico per rottura funi e ganci	devono portare il marchio del fabbricante Le funi di imbracatura devono riportare la portata massima consentita incisa o impressa Nelle operazioni di imbracatura va evitato che l'angolo al vertice delle funi sia superiore a 60 gradi e che le funi possano essere in contatto con spigoli vivi o subiscano pieghe anomale e strozzature Le funi e le catene degli impianti e degli apparecchi di sollevamento e di trazione, devono avere, in rapporto alla portata e allo sforzo massimo ammissibile, un coefficiente di sicurezza di almeno 6 per le funi metalliche, 10 per le funi composte di fibre e 5 per le catene. Le funi e le catene debbono essere sottoposte a verifiche trimestrali	Istruzioni l	
		Sostituire le funi metalliche quando un trefolo è completamente rotto, quando sono ammaccate, con strozzature, riduzioni del diametro, o presentano asole o nodi di torsione e quando i fili rotti visibili abbiano una sezione > 10% rispetto alla sezione metallica totale della fune	D.P.R. n. : Art. 179 D.P.R. n. : Art. 374	. 547/55
		Le funi metalliche sono immesse sul mercato munite di una attestazione recante le caratteristiche della fune stessa	D.P.R. n. Art. 39 D.P.R. n. Art. 2 Circ. ISPE	. 673/82 ESL n°
		I tamburi e le pulegge motrici degli apparecchi di sollevamento, sui quali si avvolgono funi metalliche, devono avere un diametro non inferiore a 25 volte il diametro delle funi ed a 300 volte il diametro dei fili elementari di queste.	42 del 08/ D.P.R. n. Art. 178	
·	Caduta del carico per sfilamento funi	Per le pulegge di rinvio il diametro non deve essere inferiore rispettivamente a 20 e a 250 volte Le estremità delle funi, sia metalliche, sia composte di fibre, devono essere provviste di impiombatura o legatura o morsettatura, allo scopo di impedire lo scioglimento dei trefoli e dei fili elementari	D.P.R. n. art. 180	. 547/55
Riferimenti	(30) Edilizia.Nuove costruzioni.Mansioni (31) Edilizia.Nuove Costruzioni.Mansion			
Adempimenti	(32) Verifiche periodiche prima e dopo o			
•		palcati prefabbricati, basette fisse, basette regolabili, etc. (l'elenco completo è in funzione al tipo di ponteggio e lo	si deduce dal libretto)	
		bretto di cui all'autorizzazione ministeriale		
	•controllo visivo che il marchio sia d	tubi e giunti siano di tipo autorizzato e appartenenti ad un unico fabbricante		
	•controllo visivo conservazione dell			
	•controllo visivo delle verticalità del			
	 controllo spinotto di collegamento controllo attacchi controventature 			
	•controllo orizzontalità del traverso	John Gro Booker		
	(35) Adempimenti per gru	Adimontologopha la firmi a catana con constanione and libratta dell'annonceabia a co fauli canformai		
	(39) I datori di lavoro, anche a mezzo di a) verifiche trimestrali delle funi e ca b) verifiche trimestrali delle funi e ca	e trimestralmente le funi e catene con annotazione sul libretto dell'apparecchio o su fogli conformi personale specializzato dipendente, effettua le: atene degli impianti ed apparecchi di sollevamento; atene degli impianti e degli apparecchi di trazione; azione e di attacco e dei dispositivi di sicurezza dei piani inclinati con dislivelli superiori a 25 metri ed inclinazione	sul piano orizzontale super	eriore a
Documenti	(40) Esporre sulla macchina, in posizion(28) Autorizzazione ministeriale all'uso o	e di facile visibilità, i cartelli inerenti il codice dei segnali e le norme di imbracatura lel ponteggio e libretto contenente schemi e istruzioni erifiche va conservata, quindi, fino al momento dello smantellamento delle opere provvisionali, in quanto, seppure	reinstallate non assumera	anno pii

Opera:	Opere di insta	llazione e smantellamento cantiere		Magnitudo del danno: 4 Probabilità del danno: 3 Valore del rischio: 12	
Attività:	F.01.05 - Mon	taggio e smontaggio di ponteggio metallico fisso (28) (29			
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature		Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
	(33)	Un documento con le verifiche periodiche deve essere stesse	tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni d	all'ultima registrazio	ne delle verifiche
(34) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa siano utilizzata (37) Documento di manutenzione dove vengono registrate le verifiche periodiche quali: olo stato delle funi o catene: olo stato dei sistemi di ancoraggio;					
	(38)	di 6 diametri delle fune; •l'avvolgimento corretto sul tamburo e le sedi di appoggi	no di 3, ed applicati tutti allo stesso modo con la curvatura delle U dalla parte del lato corto gio e passaggio cura del datore di lavoro (normalmente è parte integrante del libretto del mezzo di solleval		a distanza fra loro

Opera:	Opere di installazione e smantellamento cantiere
Fase:	Rischi e procedure comuni per tutte le fasi (41) (42)
	F 01 05

Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
		Non fumare e non usare fiamme libere sul luogo di lavoro e non si fumi Le aree di pertinenza dell'attività in cui vengono utilizzati i prodotti devono essere protette da estintori portatili d'incendio di tipo approvato, con capacità estinguente non inferiore a 13A-89B-C, utilizzabili		
		anche su apparecchi sotto tensione elettrica Le lavorazioni a rischio di incendio devono disporre di luce naturale adeguata al fattore di rischio previsto, o sufficiente luce artificiale di notte o quando l'illuminazione è carente non inferiore a 5 lux		
		Nella zona di lavorazione l'accumulo di materiale sarà limitato esclusivamente alla quantità destinata all'utilizzo; Gli ingombri del materiale dovranno mantenere fruibili le vie di esodo		
		Non dovranno essere depositati anche temporaneamente materiali infiammabili e/o combustibili vicini alle fonti di calore Gli scarti di lavorazione saranno eliminati giornalmente e conferiti negli appositi spazi o discariche		
		interne al cantiere Pacchetto di medicazione: sono obbligate a tenere il pacchetto di medicazione le aziende industriali che non hanno l'obbligo della		D.P.R. n. 303/56 Art. 28
		cassetta di pronto soccorso o della camera di medicazione Attenersi alle norme per l'uso dei materiali contenuti rispettivamente nel pacchetto di medicazione e		D.M. 28/07/58
	CADUTA DALL'ALTO	nella cassetta del pronto soccorso		
	Caduta dall'alto per cedimento della copertura	Realizzare camminamenti con tavole poggiate sopra il manto per distribuire il carico Utilizzo di imbracatura di sicurezza collegata a fune tesa, oppure parapetto regolamentare di protezione, o ponteggio ancora regolarmente installato		D.P.R. n. 164/56
		Se la struttura della copertura potrebbe non reggere il carico, realizzare un intavolato di protezione sottostante (sottopiano) a non più di 2,50 m dalla copertura, oppure impiegare reti di sicurezza, o imbracature di sicurezza		D.P.R. n. 164/56
	Caduta dall'alto dal bordo copertura	In mancanza di parapetto, indossare imbracature di sicurezza collegate a funi tese sui colmi o a punti fissi della copertura		
		Utilizzo di imbracatura di sicurezza collegata a fune tesa, oppure parapetto regolamentare di protezione, o ponteggio ancora regolarmente installato		
	Caduta dall'alto degli addetti	Disporre idoneo parapetto o reti di sicurezza Il parapetto del ponteggio deve sporgere di almeno 1.20 m oltre il filo di gronda In mancanza di parapetto, indossare imbracature di sicurezza collegate a funi tese sui displuvi con fune		D.P.R. n. 164/56 D.P.R. n. 164/56

Opera:	Opere di installazione e smantellamento cantiere			
Fase:	Rischi e procedure comuni per tutte le fasi (41) (42)			
Addetti, Impianti,	F.01.05			
Materiali, Mezzi e	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Attrezzature				legislative
		dotata di maniglia autobloccante In mancanza di parapetto, indossare imbracature di sicurezza collegate a funi tese sui colmi o a punti		
	On the delite to describe the	fissi della copertura	landara a atoma all	
	Caduta dall'alto sul perimetro		Imbracatura di sicurezza	
	Caduta di materiali dall'alto	Impiego di ponteggio metallico fisso a norma, con parapetto sporgente oltre 120 cm dal filo di gronda L'area interessata dai lavori va recintata con nastro bianco-rosso o transennata		
		La movimentazione dei materiali con gru deve essere effettuata correttamente; perciò, impiego di cesta per il trasporto a terra degli elementi laterizi del manto; corretta imbracatura delle travi		
		I materiali di scarto vanno convogliati sul camion sottostante mediante impiego di canali di adeguata lunghezza		D.P.R. n. 164/56
	Caduta dall'alto all'interno del fabbricato	lungriczza	Imbracatura di	
		On average and are marketti inferiormental de investorio di marketicare essettività carebo de marti su consellatti	sicurezza	
		Operare solo se protetti inferiormente da impalcato di protezione, costituito anche da ponti su cavalletti a norma di adeguata altezza, oppure da reti di protezione; in alternativa, indossare imbracatura		
		collegata a fune fissa o a punti fissi della struttura		
	Investimento per caduta di materiali dall'alto	Indossare sempre e comunque l'elmetto	Casco di	
			protezione	
	Investimento di persone per occupazione del marciapiede da parte del cantiere	Delimitare o proteggere un corridoio di transito pedonale della larghezza di almeno un metro. Può trattarsi di un marciapiede temporaneo costruito sulla carreggiata o di una striscia di carreggiata		D.P.R. n. 495/92 Art. 40
	marciapiede da parte dei cantiere	protetta con recinzioni colorate in rosso o arancione, stabilmente fissate, segnalate con luci rosse fisse		AII. 40
		e dispositivi rifrangenti min. 50 cmg		
	Produzione ed inalazione di polveri	Prolungare la canala di scarico fino al pianale del mezzo		
		Non effettuare gli scarichi in condizioni di notevole ventosità	Maschera con filtro adatto	
Prescrizioni	(41) Procedure antincendio (misure da cons	siderare nelle attività)	o addito	1
	(42) Pacchetto di medicazione (misure da			

Categoria: Fase: Attività:	IMPIANTO FOTOVOLTAICO STRUTTURA DI SOSTEGNO E FISSAGGIO DI PA F.02.01.01.01 - Sollevamento carpenteria	NNELLI FOTOVOLTAICI E RELATIVE CARPENTERIE METALLICHE	Probabilita	o del danno: 3 à del danno: 3 I rischio: 9
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature		Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
	Investimento per caduta materiale dall'alto Caduta materiale per rottura braghe Caduta dall'alto sul perimetro	Il carico imbracato non deve essere impigliato o trattenuto dal resto del materiale da lasciare sul mezzo. Vincolare il carico sollevato con una cima di guida di opportuna lunghezza, in modo da non lasciar oscillare o ruotare il carico Segregare la zona di lavoro con nastri segnaletici o transenne. Vincolare il carico sollevato con una cima di guida di opportuna lunghezza, in modo da non lasciar oscillare o ruotare il carico Usare salvabraghe se i prefabbricati presentano parti spigolose	Imbracatura di	
	Caduta dall'alto dal bordo copertura Caduta dall'alto per cedimento della copertura	Impiego di ponteggio metallico fisso a norma, con parapetto sporgente oltre 120 cm dal filo di gronda Utilizzo di imbracatura di sicurezza collegata a fune tesa, oppure parapetto regolamentare di protezione, o ponteggio ancora regolarmente installato Realizzare camminamenti con tavole poggiate sopra il manto per distribuire il carico Se la struttura della copertura potrebbe non reggere il carico, realizzare un intavolato di protezione sottostante (sottopiano) a non più di 2,50 m dalla copertura, oppure impiegare reti di sicurezza, o	3.53.5224	D.P.R. n. 164/56 D.P.R. n. 164/56

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

STRUTTURA DI SOSTEGNO E FISSAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E RELATIVE CARPENTERIE METALLICHE F 02 01 01 01 - Sollevamento carpenteria

Fase:

Attività:	F.02.01.01 - Sollevamento carpenteria			
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
	Caduta di persone dall'alto	imbracature di sicurezza Per lo sbracaggio del carico e l'accoppiamento e/o serraggio delle carpenterie impiegare solo ponteggi, ponti sviluppabili o cestello.		
	Lesioni ai piedi per caduta materiale	Gli spostamenti in quota in senso orizzontale vanno effettuati solo se protetti da imbracatura collegata a funi tese in acciaio, da apparecchi o reti anticaduta	Scarpe di sicurezza con suola antichiodo, sfilamento rapido e puntale	
Capo squadra opere edili (43) Muratore polivalente (44) Fabbro (45) Gruista (gru a torre) (44) Operaio comune polivalente (44) Carpenteria metallica Vedi pagina 40				
Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Vedi pagina 40		Gli accessori di sollevamento devono essere scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche, etc.		D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 comma 4-ter lett. a)
Utensili ed attrezzature manuali (46) (47) Vedi pagina 36	Caduta del carico per rottura funi e ganci Caduta del carico per sfilamento funi	Le funi metalliche sono immesse sul mercato munite di una attestazione recante le caratteristiche della fune stessa Le estremità delle funi, sia metalliche, sia composte di fibre, devono essere provviste di impiombatura o legatura o morsettatura, allo scopo di impedire lo scioglimento dei trefoli e dei fili elementari.		D.P.R. n. 673/82 Art. 2. D.P.R. n. 547/55 Art. 180 D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art.
	Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e	Gli addetti devono utilizzare a seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti	A seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine Elmetto	
	abrasioni		Calzature di sicurezza	

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Fase:

STRUTTURA DI SOSTEGNO E FISSAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E RELATIVE CARPENTERIE METALLICHE

Attività:	F.02.01.01 - Sollevamento carpenteria			
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Salvabraghe (46) (47)	Proiezione di schegge o materiali	Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi paraschegge	Occhiali o visiera	D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art.
Gru fissa a rotazione bassa (48)	Investimento da salvabraghe	Allentare lentamente le braghe, cosicché i salvabraghe non cadano e colpiscano gli addetti		D.M. 12/09/59 Artt. 11 e 12
Vedi pagina 46	Investimento persone in transito accanto alla rotazione	Disporre il transito su almeno un lato, con franco di almeno 70 cm oltre la sagoma massima		D.P.R. n. 547/55 Art. 8
	Caduta del carico per mancanza di F. M.	Nei casi in cui l'interruzione dell'energia di azionamento può comportare pericoli per le persone, le gru devono essere provvisti di dispositivi che provochino l'arresto automatico sia del mezzo che del carico. In ogni caso l'arresto deve essere graduale onde evitare eccessive sollecitazioni nonché il sorgere di oscillazioni pericolose per la stabilità del carico.		D.P.R. n. 547/55 Art. 174
Funi e catene (apparecchi di sollevamento) (50) (51) (52) (53)				D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 D.M. 12/09/59 Art. 12 D.M. 12/09/59 Art. 11
	Caduta del carico per rottura funi e ganci	I ganci di imbracatura devono avere le mollette di sicurezza in perfette condizioni di integrità e funzionamento per evitare lo sfilamento del carico in caso di urti accidentali Le funi di imbracatura devono avere certificato del fabbricante con indicate le caratteristiche tecniche e devono portare il marchio del fabbricante Le funi di imbracatura devono riportare la portata massima consentita incisa o impressa Nelle operazioni di imbracatura va evitato che l'angolo al vertice delle funi sia superiore a 60 gradi e che le funi possano essere in contatto con spigoli vivi o subiscano pieghe anomale e strozzature Le funi e le catene degli impianti e degli apparecchi di sollevamento e di trazione, devono avere, in rapporto alla portata e allo sforzo massimo ammissibile, un coefficiente di sicurezza di almeno 6 per le funi metalliche, 10 per le funi composte di fibre e 5 per le catene. Le funi e le catene debbono essere sottoposte a verifiche trimestrali.		Istruzioni ENPI fase 4
		Sostituire le funi metalliche quando un trefolo è completamente rotto, quando sono ammaccate, con strozzature, riduzioni del diametro, o presentano asole o nodi di torsione e quando i fili rotti visibili abbiano una sezione > 10% rispetto alla sezione metallica totale della fune		D.P.R. n. 547/55 Art. 179 D.P.R. n. 547/55 Art. 374
		Le funi metalliche sono immesse sul mercato munite di una attestazione recante le caratteristiche della fune stessa		D.P.R. n. 1497/63 Art. 39 D.P.R. n. 673/82 Art. 2. Circ. ISPESL n° 42 del 08/07/87

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Fase:

STRUTTURA DI SOSTEGNO E FISSAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E RELATIVE CARPENTERIE METALLICHE

Attività: F.02.01.01.01 - Sollevamento carpenteria

Attività:	F.02.01.01.01 - Sollevamento carpenteria			
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Elevatore a cavalletto	Caduta del carico per sfilamento funi Elettrocuzione	I tamburi e le pulegge motrici degli apparecchi di sollevamento, sui quali si avvolgono funi metalliche, devono avere un diametro non inferiore a 25 volte il diametro delle funi ed a 300 volte il diametro dei fili elementari di queste. Per le pulegge di rinvio il diametro non deve essere inferiore rispettivamente a 20 e a 250 volte. Le estremità delle funi, sia metalliche, sia composte di fibre, devono essere provviste di impiombatura o legatura o morsettatura, allo scopo di impedire lo scioglimento dei trefoli e dei fili elementari. Gli impianti elettrici di utilizzazione devono essere provvisti, all'arrivo di ciascuna linea di alimentazione, di un interruttore onnipolare.		D.P.R. n. 547/55 Art. 178 D.P.R. n. 547/55 Art. 180 D.P.R. n. 547/55 Art. 288
Funi e catene (apparecchi di sollevamento) (51) (52) (53)	Caduta dell'operatore dall'alto Caduta di materiale dall'alto Lesione alle mani, urti, colpi, impatti, compressioni	Vanno usati telecomandi con la limitazione sul circuito di manovra della tensione a 25 volt Se l'argano a cavalletto è montato su impalcato gli impalcati dei castelli devono essere sufficientemente ampi e muniti, sui lati verso il vuoto, di parapetto e tavola fermapiede. Per il passaggio della benna o del secchione può essere lasciato un varco purché, in corrispondenza di esso, sia applicato (sul lato interno) un fermapiedi alto non meno di cm 30. Il varco deve essere delimitato da robusti e rigidi sostegni laterali, dei quali quello opposto alla posizione di tiro deve essere assicurato superiormente ad elementi fissi dell'impalcatura. Dal lato interno dei sostegni di cui sopra, all'altezza di m 1,20 e nel senso e nel senso normale all'apertura, devono essere applicati due staffoni in ferro sporgenti almeno cm 20, da servire per appoggio /riparo del lavoratore. Gli intavolati dei singoli ripiani devono essere formati con tavoloni di spessore non inferiore a cm 5 che devono poggiare su traversi aventi sezione ed interasse dimensionati in relazione al carico massimo previsto per ciascuno dei ripiani medesimi Per l'operatore a terra: non sostare sotto il carico Durante le lavorazioni si devono adottare tutte le precauzioni al fine di evitare danni alla persona	Cintura di sicurezza Elmetto Guanti e calzature di sicurezza	D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 D.M. 12/09/59
	Caduta del carico per rottura funi e ganci	I ganci di imbracatura devono avere le mollette di sicurezza in perfette condizioni di integrità e funzionamento per evitare lo sfilamento del carico in caso di urti accidentali Le funi di imbracatura devono avere certificato del fabbricante con indicate le caratteristiche tecniche e devono portare il marchio del fabbricante Le funi di imbracatura devono riportare la portata massima consentita incisa o impressa Nelle operazioni di imbracatura va evitato che l'angolo al vertice delle funi sia superiore a 60 gradi e che le funi possano essere in contatto con spigoli vivi o subiscano pieghe anomale e strozzature Le funi e le catene degli impianti e degli apparecchi di sollevamento e di trazione, devono avere, in rapporto alla portata e allo sforzo massimo ammissibile, un coefficiente di sicurezza di almeno 6 per le funi metalliche, 10 per le funi composte di fibre e 5 per le catene. Le funi e le catene debbono essere sottoposte a verifiche trimestrali.		Art. 12 D.M. 12/09/59 Art. 11 Istruzioni ENPI fase 4 D.P.R. n. 547/55 Art. 179 D.P.R. n. 547/55 Art. 374

Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Fase: STRUTTURA DI SOSTEGNO E FISSAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E RELATIVE CARPENTERIE METALLICHE

Attività: F.02.01.01.01 - Sollevamento carpenteria Addetti Imnianti

Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 3 Valore del rischio: 9

Magnitudo del danno: 3

Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
		abbiano una sezione > 10% rispetto alla sezione metallica totale della fune		D.P.R. n. 1497/63 Art. 39
		Le funi metalliche sono immesse sul mercato munite di una attestazione recante le caratteristiche della fune stessa		D.P.R. n. 673/82 Art. 2. Circ. ISPESL n° 42 del 08/07/87
		I tamburi e le pulegge motrici degli apparecchi di sollevamento, sui quali si avvolgono funi metalliche, devono avere un diametro non inferiore a 25 volte il diametro delle funi ed a 300 volte il diametro dei fili elementari di queste.		D.P.R. n. 547/55 Art. 178
	Caduta del carico per sfilamento funi	Per le pulegge di rinvio il diametro non deve essere inferiore rispettivamente a 20 e a 250 volte. Le estremità delle funi, sia metalliche, sia composte di fibre, devono essere provviste di impiombatura o legatura o morsettatura, allo scopo di impedire lo scioglimento dei trefoli e dei fili elementari.		D.P.R. n. 547/55 Art. 180
Ponteggio metallico fisso Vedi pagina 47				
Riferimenti	 (43) Edilizia.Nuove costruzioni.Mansioni.Nu (44) Edilizia.Nuove Costruzioni.Mansioni.Cl (45) Edilizia.Ristrutturazioni.Mansioni.CPT 	PT Torino		
Adempimenti	(52) I datori di lavoro, anche a mezzo di per a) verifiche trimestrali delle funi e cater b) verifiche trimestrali delle funi e cater c) verifiche mensili degli organi di trazio 10°	trimestralmente le funi e catene con annotazione sul libretto dell'apparecchio o su fogli conformi rsonale specializzato dipendente, effettua le: ne degli impianti ed apparecchi di sollevamento; ne degli impianti e degli apparecchi di trazione; one e di attacco e dei dispositivi di sicurezza dei piani inclinati con dislivelli superiori a 25 metri ed inclinazi	one sul piano orizzo	ontale superiore a
Documenti		li facile visibilità, i cartelli inerenti il codice dei segnali e le norme di imbracatura che deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni d	all'ultima registrazio	ne delle verifiche
	 (50) Documento di manutenzione dove ven lo stato delle funi o catene: lo stato dei sistemi di ancoraggio; lo stato dei morsetti delle funi (devi loro di 6 diametri delle fune; l'avvolgimento corretto sul tamburo 			una distanza fra
		iche trimestrali a cura del datore di lavoro (normalmente è parte integrante del libretto del mezzo di solleva	mento)	

Categoria: Fase:	IMPIANTO FOTOVOLTAICO STRUTTURA DI SOSTEGNO E FISSAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E RELATIVE CARPENTERIE METALLICHE			Probabilità del danno: 3 Valore del rischio: 9	
Attività:	F.02.01.01.02 - Accoppiamento carpenterie e serr	aggio bulloni			
Addetti, Impianti,				Misure	
Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	legislative	
Autozzature	Caduta di persone dall'alto	Per l'accoppiamento e/o serraggio e/o saldatura delle carpenterie impiegare solo ponteggi, ponti sviluppabili o cestello. Gli spostamenti in quota in senso orizzontale vanno effettuati solo se protetti da imbracatura collegata a funi tese in acciaio, da apparecchi o reti anticaduta			

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

STRUTTURA DI SOSTEGNO E FISSAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E RELATIVE CARPENTERIE METALLICHE F. 02.01.01.02 - Accompiamento carpenterie e serraggio bulloni

Fase:

Attività:	F.02.01.01.02 - Accoppiamento carpenterie e serraggio	bulloni		
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
	Caduta dall'alto per cedimento della copertura	Realizzare camminamenti con tavole poggiate sopra il manto per distribuire il carico Se la struttura della copertura potrebbe non reggere il carico, realizzare un intavolato di protezione sottostante (sottopiano) a non più di 2,50 m dalla copertura, oppure impiegare reti di sicurezza, o imbracature di sicurezza		D.P.R. n. 164/56 D.P.R. n. 164/56
	Caduta dall'alto sul perimetro		Imbracatura di sicurezza	
	Investimento per caduta materiale dall'alto	Impiego di ponteggio metallico fisso a norma, con parapetto sporgente oltre 120 cm dal filo di gronda Sostenere e mettere in sicurezza le carpenterie con adeguate funi ancorate agli appositi sostegni. Utilizzare contenitori portatili per il deposito di materiali sfusi, quali chiavi, bulloni, ecc. Verificare la presenza della tavola fermapiede o di protezione analoga in ogni postazione di lavoro Segregare la zona di lavoro con nastri segnaletici o transenne.		
	Offesa al capo per urti contro ostacoli, oggetti taglienti Lesioni ai piedi per caduta materiale	Segregare la 201a di lavoro con hasti segrialetto o transcrine.	Elmetto Scarpe di sicurezza con suola antichiodo, sfilamento rapido e puntale	
Capo squadra opere edili (54) Muratore polivalente (55) Fabbro (56) Operaio comune polivalente (55) Carpenteria metallica Vedi pagina 40				
Utensili ed attrezzature manuali (57) (58) Vedi pagina 36				D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art.
		Gli addetti devono utilizzare a seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine	A seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine	
	Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e abrasioni	Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti	Elmetto Calzature di	
Avvitatore pneumatico (57) (58)	Proiezione di schegge o materiali	Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi paraschegge	sicurezza Occhiali o visiera	D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art.

Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Fase: STRUTTURA DI SOSTEGNO E FISSAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E RELATIVE CARPENTERIE METALLICHE

Attività: F.02.01.01.02 - Accoppiamento carpenterie e serraggio bulloni

Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 3 Valore del rischio: 9

Addetti Impienti	1.02.01.01.02 - 7	Accoppiamento carpentene e serraggio	o building		
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature		Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
	Rumore (59) (60)	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 o la valutazione del datore di lavoro ex D. Lgs. 277/91	Cuffie o tappi	35 D.P.R. n. 459/96 D.LGS. n. 277/91
	Proiezione di sch	negge e frammenti di materiali	Le tubazioni, i dispositivi di sicurezza (pressostato e valvola di sicurezza sul compressore), quelli di connessione ed intercettazione (quali giunti, attacchi, valvole), quelli di scarico dell'aria, quelli silenziatori, ecc. devono essere integre e funzionanti	auricolari	D.P.R. n. 547/55 Art. 373
	Scoppio delle tub	pazioni	Le tubazioni devono essere integre. Se esistono forature o lacerazioni non improvvisare soluzioni di fortuna con nastro adesivo o altro mezzo perché, in genere, tali riparazioni non resistono alla pressione interna del tubo Non usare i tubi al posto di funi o corde per trainare, sollevare o calare gli attrezzi Non piegare i tubi per interrompere il flusso di aria compressa Disporre le tubazioni in modo che non intralcino il proprio lavoro o quello degli altri ed in modo che non subiscano danneggiamenti; Non sottoporle a piegature ad angolo vivo, ad abrasione, a tagli, a schiacciamenti; Non disporle su superfici sporche di oli o grassi Attacchi dei tubi flessibili al serbatoio d'aria compressa, e alla rete di distribuzione, giunti intermedi di collegamento, perfettamente integri; utilizzare fascette metalliche con bordi non taglienti fissate con morsetti o altri sistemi; consigliati giunti a baionetta La strumentazione deve essere integra e funzionante Le tubazioni devono essere connesse in modo adequato		
	Intralcio ad altre	lavorazioni	Tenere sotto controllo i manometri Spegnere il motore e scaricare il serbatoio dell'aria dopo l'uso Le tubazioni non devono costituire intralcio a transiti o altre lavorazioni		D.P.R. n. 547/55
		tubazioni d'aria compressa esioni a non addetti	A fine lavoro, le tubazioni devono essere riposte in maniera corretta nel locale destinato a magazzino Tubazioni perfettamente funzionanti Attacchi dei tubi flessibili al serbatoio d'aria compressa, e alla rete di distribuzione, giunti intermedi di collegamento, perfettamente integri; utilizzare fascette metalliche con bordi non taglienti fissate con morsetti o altri sistemi; consigliati giunti a baionetta Non operare in adiacenza a transiti o altre postazioni di lavoro		
			Non abbandonare l'utensile in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o posizioni nelle quali può essere soggetto a caduta)		D.P.R. n. 547/55 Art. 24
Ponteggio metallico fisso Vedi pagina 47	Lesioni alle mani	i	E' vietato compiere operazioni di pulizia o quant'altro su organi in moto	Guanti	
Riferimenti Sorveglianza sanit	(55) Edilizia.Nuove Costruzioni.Mansio (56) Edilizia.Ristrutturazioni.Mansioni.C Sorveglianza sanitaria (59) Gli operai sottoposti ad un livello s		PT Torino Forino o superiore a 85 dBA devono sottoporsi a visita medica obbligatoria ogni due anni, un anno se il livello so	noro supera i 90 dl	BA
Segnaletica Documenti	(57) l	stesse.	umorosita elevato he deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni di dell'ultima verifica deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa siano utilizzata.	lall'ultima registraz	one delle verifiche

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Categoria:

Fase: Attività:

STRUTTURA DI SOSTEGNO E FISSAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E RELATIVE CARPENTERIE METALLICHE F.02.01.01.03 - Ancoraggio carpenteria metallica alle strutture edili

Attività:	F.02.01.01.03 - Ancoraggio carpenteria metallica alle strutture edili						
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative			
	Caduta dall'alto degli addetti	Disporre idoneo parapetto o reti di sicurezza Il parapetto del ponteggio deve sporgere di almeno 1.20 m oltre il filo di gronda In mancanza di parapetto, indossare imbracature di sicurezza collegate a funi tese sui displuvi con fune dotata di maniglia autobloccante In mancanza di parapetto, indossare imbracature di sicurezza collegate a funi tese sui colmi o a punti fissi della copertura		D.P.R. n. 164/56 D.P.R. n. 164/56			
Capo squadra opere edili (61) Gruista (gru a torre) (62) Lattoniere (tetto) (63) Operaio comune polivalente (62) Carpenteria metallica		iissi della copertura					
Vedi pagina 40 Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Vedi pagina 40		Gli accessori di sollevamento devono essere scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche, etc.		D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 comma 4-ter lett. a)			
	Caduta del carico per rottura funi e ganci Caduta del carico per sfilamento funi	Le funi metalliche sono immesse sul mercato munite di una attestazione recante le caratteristiche della fune stessa Le estremità delle funi, sia metalliche, sia composte di fibre, devono essere provviste di impiombatura o		D.P.R. n. 673/82 Art. 2. D.P.R. n. 547/55			
Trapano Vedi pagina 35 Chiodatrice Vedi pagina 31 Utensili ed attrezzature manuali (64) (65) Vedi pagina 36	Caddia del Carico per Sinamento Idini	legatura o morsettatura, allo scopo di impedire lo scioglimento dei trefoli e dei fili elementari.		D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto			
		Gli addetti devono utilizzare a seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine	A seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine	1999 n. 359 Art. 35			
	Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e abrasioni	Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti	Elmetto Calzature di sicurezza				
Elevatore a cavalletto Vedi pagina 46	Proiezione di schegge o materiali Elettrocuzione	Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi paraschegge Gli impianti elettrici di utilizzazione devono essere provvisti, all'arrivo di ciascuna linea di alimentazione, di un interruttore onnipolare.	Occhiali o visiera	D.P.R. n. 547/55 Art. 288			

Fase:

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

STRUTTURA DI SOSTEGNO E FISSAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E RELATIVE CARPENTERIE METALLICHE

Attività: F.02.01.01.03 - Ancoraggio carpenteria metallica alle strutture edili

Attività:	F.02.01.01.03 - Ancoraggio carpenteria metallica alle	strutture edili	1	
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
	Caduta dell'operatore dall'alto	Vanno usati telecomandi con la limitazione sul circuito di manovra della tensione a 25 volt Se l'argano a cavalletto è montato su impalcato gli impalcati dei castelli devono essere sufficientemente ampi e muniti, sui lati verso il vuoto, di parapetto e tavola fermapiede. Per il passaggio della benna o del secchione può essere lasciato un varco purché, in corrispondenza di esso, sia applicato (sul lato interno) un fermapiedi alto non meno di cm 30. Il varco deve essere delimitato da robusti e rigidi sostegni laterali, dei quali quello opposto alla posizione di tiro deve essere assicurato superiormente ad elementi fissi dell'impalcatura. Dal lato interno dei sostegni di cui sopra, all'altezza di m 1,20 e nel senso e nel senso normale all'apertura, devono essere applicati due staffoni in ferro sporgenti almeno cm 20, da servire per appoggio /riparo del lavoratore. Gli intavolati dei singoli ripiani devono essere formati con tavoloni di spessore non inferiore a cm 5 che devono poggiare su traversi aventi sezione ed interasse dimensionati in relazione al carico massimo previsto per ciascuno dei ripiani medesimi	Cintura di sicurezza	
Funi e catene	Caduta di materiale dall'alto Lesione alle mani, urti, colpi, impatti, compressioni	Per l'operatore a terra: non sostare sotto il carico Durante le lavorazioni si devono adottare tutte le precauzioni al fine di evitare danni alla persona	Elmetto Guanti e calzature di sicurezza	D.Lgs. 626/1994
(apparecchi di sollevamento) (66) (67) (68) (69)				come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 D.M. 12/09/59 Art. 12 D.M. 12/09/59 Art. 11
	Caduta del carico per rottura funi e ganci	I ganci di imbracatura devono avere le mollette di sicurezza in perfette condizioni di integrità e funzionamento per evitare lo sfilamento del carico in caso di urti accidentali Le funi di imbracatura devono avere certificato del fabbricante con indicate le caratteristiche tecniche e devono portare il marchio del fabbricante Le funi di imbracatura devono riportare la portata massima consentita incisa o impressa Nelle operazioni di imbracatura va evitato che l'angolo al vertice delle funi sia superiore a 60 gradi e che le funi possano essere in contatto con spigoli vivi o subiscano pieghe anomale e strozzature Le funi e le catene degli impianti e degli apparecchi di sollevamento e di trazione, devono avere, in rapporto alla portata e allo sforzo massimo ammissibile, un coefficiente di sicurezza di almeno 6 per le funi metalliche, 10 per le funi composte di fibre e 5 per le catene. Le funi e le catene debbono essere sottoposte a verifiche trimestrali.		Istruzioni ENPI fase 4
		Sostituire le funi metalliche quando un trefolo è completamente rotto, quando sono ammaccate, con strozzature, riduzioni del diametro, o presentano asole o nodi di torsione e quando i fili rotti visibili abbiano una sezione > 10% rispetto alla sezione metallica totale della fune		D.P.R. n. 547/55 Art. 179 D.P.R. n. 547/55 Art. 374
		Le funi metalliche sono immesse sul mercato munite di una attestazione recante le caratteristiche della fune stessa		D.P.R. n. 1497/63 Art. 39 D.P.R. n. 673/82 Art. 2. Circ. ISPESL n°
		I tamburi e le pulegge motrici degli apparecchi di sollevamento, sui quali si avvolgono funi metalliche, devono avere un diametro non inferiore a 25 volte il diametro delle funi ed a 300 volte il diametro dei fili		42 del 08/07/87 D.P.R. n. 547/55 Art. 178

Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 3 Valore del rischio: 9 Magnitudo del danno: 3
Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO Probabilità del danno: 3
Valore del rischio: 9

Fase: STRUTTURA DI SOSTEGNO E FISSAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E RELATIVE CARPENTERIE METALLICHE

Attività:	F.02.01.01.03 - Ancoraggio carpenteria metallica alle si	trutture edili		
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Ponti su ruote a torre o trabattelli Vedi pagina 48	Caduta del carico per sfilamento funi Caduta di persone dall'alto	elementari di queste. Per le pulegge di rinvio il diametro non deve essere inferiore rispettivamente a 20 e a 250 volte. Le estremità delle funi, sia metalliche, sia composte di fibre, devono essere provviste di impiombatura o legatura o morsettatura, allo scopo di impedire lo scioglimento dei trefoli e dei fili elementari. Non improvvisare trabattelli in cantiere utilizzando spezzoni di ponteggi montati su ruote.	Dispositivo anticaduta da utilizzare se il trabattello non è provvisto di scala interna	D.P.R. n. 547/55 Art. 180
Ponteggio metallico fisso Vedi pagina 47				
Riferimenti	 (61) Edilizia.Nuove costruzioni.Mansioni.Nu (62) Edilizia.Nuove Costruzioni.Mansioni.CF (63) Edilizia.Manutenzioni.Mansioni.CPT To 	PT Torino rino		
Adempimenti	a) verifiche trimestrali delle funi e caten b) verifiche trimestrali delle funi e caten	sonale specializzato dipendente, effettua le: e degli impianti ed apparecchi di sollevamento; e degli impianti e degli apparecchi di trazione; one e di attacco e dei dispositivi di sicurezza dei piani inclinati con dislivelli superiori a 25 metri ed inclinazi	one sul piano orizzo	ontale superiore a
Documenti		facile visibilità, i cartelli inerenti il codice dei segnali e le norme di imbracatura he deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni d	all'ultima registrazio	ne delle verifiche
	 (65) Un documento attestante l'esecuzione e (66) Documento di manutenzione dove veno lo stato delle funi o catene: lo stato dei sistemi di ancoraggio; 	dell'ultima verifica deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa siano utilizzata. gono registrate le verifiche periodiche quali: ono essere non meno di 3, ed applicati tutti allo stesso modo con la curvatura delle U dalla parte del lato c	orto della funo ed a	una diatanza fra
	loro di 6 diametri delle fune; • l'avvolgimento corretto sul tamburo			una uistanza na

Categoria:	IMPIANTO FOTOVOLTAICO	ELLI FOTOVOLTAJOLE DELATIVE CARDENTEDIE METALLIQUE		del danno: 2 del danno: 1 rischio: 2
Fase:	STRUTTURA DI SOSTEGNO E FISSAGGIO DI PANNI	ELLI FOTOVOLTAICI E RELATIVE CARPENTERIE METALLICHE		
Attività:	F.02.01.01.04 - Posa di zavorre in cls prefabbricato			
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature		Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative

Materiali, Mezzi e	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Attrezzature				3
	CADUTA DALL'ALTO			
	Caduta dall'alto per cedimento della copertura	Realizzare camminamenti con tavole poggiate sopra il manto per distribuire il carico		D.P.R. n. 164/56
		Se la struttura della copertura potrebbe non reggere il carico, realizzare un intavolato di protezione sottostante (sottopiano) a non più di 2,50 m dalla copertura, oppure impiegare reti di sicurezza, o		D.P.R. n. 164/56
		imbracature di sicurezza		
	Caduta dall'alto dal bordo copertura	Utilizzo di imbracatura di sicurezza collegata a fune tesa, oppure parapetto regolamentare di protezione, o ponteggio ancora regolarmente installato		
	Caduta dall'alto degli addetti	Disporre idoneo parapetto o reti di sicurezza		D.P.R. n. 164/56

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Fase:

STRUTTURA DI SOSTEGNO E FISSAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E RELATIVE CARPENTERIE METALLICHE

Attività: F.02.01.01.04 - Posa di zavorre in cls prefabbricato

Attivita:	F.02.01.01.04 - Posa di zavorre in cis prefabbricato		1	
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
	Caduta dall'alto sul perimetro	Il parapetto del ponteggio deve sporgere di almeno 1.20 m oltre il filo di gronda In mancanza di parapetto, indossare imbracature di sicurezza collegate a funi tese sui displuvi con fune dotata di maniglia autobloccante In mancanza di parapetto, indossare imbracature di sicurezza collegate a funi tese sui colmi o a punti fissi della copertura	Imbracatura di	D.P.R. n. 164/56
	Caduta materiale per rottura braghe Investimento per caduta materiale dall'alto	Impiego di ponteggio metallico fisso a norma, con parapetto sporgente oltre 120 cm dal filo di gronda Usare salvabraghe se i prefabbricati presentano parti spigolose II carico imbracato non deve essere impigliato o trattenuto dal resto del materiale da lasciare sul mezzo. Vincolare il carico sollevato con una cima di guida di opportuna lunghezza, in modo da non lasciar oscillare o ruotare il carico Segregare la zona di lavoro con nastri segnaletici o transenne. Vincolare il carico sollevato con una cima di guida di opportuna lunghezza, in modo da non lasciar	sicurezza	
	Lesioni ai piedi per caduta materiale	oscillare o ruotare il carico	Scarpe di sicurezza con suola antichiodo, sfilamento rapido e puntale	
	Lesioni dorso lombari per i lavoratori	Formazione e definizione di modalità operative specifiche per movimentazioni, prima dell'imbracatura e dopo il deposito nella postazione di arrivo, per carichi pesanti, ingombranti, difficili da afferrare o in equilibrio instabile	,	D.LGS. n. 626/94 Art. 47 D.LGS. n. 626/94 Allegato VI
Capo squadra opere edili (70) Gruista (gru a torre) (71) Muratore polivalente (71) Operaio comune polivalente (71)				Allegato VI
Conglomerato, eventualmente additivato (72)	Inalazione di vapori		Maschera con filtro adatto	
	Lesioni alle mani o ad altre parti del corpo per contatto con sostanze corrosive, ecc. (Guanti contro le aggressioni chimiche, occhiali) Irritazione alla pelle	Seguire le disposizioni contenute nella scheda di sicurezza dell'additivo utilizzato e dotarsi dei relativi DPI previsti	Guanti contro le aggressioni chimiche Occhiali Guanti contro le aggressioni chimiche	
Zavorre prefabbricata in calcestruzzo		Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal responsabile. In mancanza di disposizioni riporre il materiale in modo che non rovini per instabilità, in base alla loro forma creare cataste incrociandole o sfalsandole; evitare che ci siano parti taglienti e pungenti sporgenti non segnalate; evitare il sovraccaricamento; riporre ad altezza d'uomo in modo che risulti	Guanti	

Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 1 Valore del rischio: 2

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Fase: STRUTTURA DI S

Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 1 Valore del rischio: 2

STRUTTURA DI SOSTEGNO E FISSAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E RELATIVE CARPENTERIE METALLICHE

Attività: F.02.01.01.04 - Posa di zavorre in cls prefabbricato

Attivita:	F.02.01.01.04 - Posa di zavorre in cis prefabbricato			
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Gru fissa a otazione bassa (73)	Lesioni alle mani per contatto con parti taglienti, pungenti, ecc	agevole la movimentazione manuale e riponendole su traversine per facilitarne la rimozione; Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti Proteggere o segnalare le estremità della parte sporgente I materiali devono essere movimentati con cura e presi saldamente in mano	Scarpe di sicurezza Guanti	D.M. 12/09/59 Artt. 11 e 12
/edi pagina 46	Investimento persone in transito accanto alla rotazione Caduta del carico per mancanza di F. M.	Disporre il transito su almeno un lato, con franco di almeno 70 cm oltre la sagoma massima Nei casi in cui l'interruzione dell'energia di azionamento può comportare pericoli per le persone, le gru devono essere provvisti di dispositivi che provochino l'arresto automatico sia del mezzo che del carico. In ogni caso l'arresto deve essere graduale onde evitare eccessive sollecitazioni nonché il sorgere di oscillazioni pericolose per la stabilità del carico.		D.P.R. n. 547/5 Art. 8 D.P.R. n. 547/5 Art. 174
Funi e catene (apparecchi di sollevamento) (75) (76) (77) (78)		I ganci di imbracatura devono avere le mollette di sicurezza in perfette condizioni di integrità e		D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 D.M. 12/09/59 Art. 12 D.M. 12/09/59 Art. 11
	Caduta del carico per rottura funi e ganci	funzionamento per evitare lo sfilamento del carico in caso di urti accidentali Le funi di imbracatura devono avere certificato del fabbricante con indicate le caratteristiche tecniche e devono portare il marchio del fabbricante Le funi di imbracatura devono riportare la portata massima consentita incisa o impressa Nelle operazioni di imbracatura va evitato che l'angolo al vertice delle funi sia superiore a 60 gradi e che le funi possano essere in contatto con spigoli vivi o subiscano pieghe anomale e strozzature Le funi e le catene degli impianti e degli apparecchi di sollevamento e di trazione, devono avere, in rapporto alla portata e allo sforzo massimo ammissibile, un coefficiente di sicurezza di almeno 6 per le funi metalliche, 10 per le funi composte di fibre e 5 per le catene. Le funi e le catene debbono essere sottoposte a verifiche trimestrali.		Istruzioni ENPI fase 4 D.P.R. n. 547/5
		Sostituire le funi metalliche quando un trefolo è completamente rotto, quando sono ammaccate, con strozzature, riduzioni del diametro, o presentano asole o nodi di torsione e quando i fili rotti visibili abbiano una sezione > 10% rispetto alla sezione metallica totale della fune		Art. 179 D.P.R. n. 547/5 Art. 374 D.P.R. n. 1497/0
		Le funi metalliche sono immesse sul mercato munite di una attestazione recante le caratteristiche della fune stessa		Art. 39 D.P.R. n. 673/82 Art. 2. Circ. ISPESL n° 42 del 08/07/87

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Fase:

STRUTTURA DI SOSTEGNO E FISSAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E RELATIVE CARPENTERIE METALLICHE

Attività: F.02.01.01.04 - Posa di zavorre in cls prefabbricato

Attività:	F.02.01.01.04 - Posa di zavorre in cls prefabbricato			
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Elevatore a cavalletto	Caduta del carico per sfilamento funi Elettrocuzione	I tamburi e le pulegge motrici degli apparecchi di sollevamento, sui quali si avvolgono funi metalliche, devono avere un diametro non inferiore a 25 volte il diametro delle funi ed a 300 volte il diametro dei fili elementari di queste. Per le pulegge di rinvio il diametro non deve essere inferiore rispettivamente a 20 e a 250 volte. Le estremità delle funi, sia metalliche, sia composte di fibre, devono essere provviste di impiombatura o legatura o morsettatura, allo scopo di impedire lo scioglimento dei trefoli e dei fili elementari. Gli impianti elettrici di utilizzazione devono essere provvisti, all'arrivo di ciascuna linea di alimentazione, di un interruttore onnipolare.		D.P.R. n. 547/55 Art. 178 D.P.R. n. 547/55 Art. 180 D.P.R. n. 547/55 Art. 288
Vedi pagina 46	Caduta dell'operatore dall'alto Caduta di materiale dall'alto Lesione alle mani, urti, colpi, impatti, compressioni	Vanno usati telecomandi con la limitazione sul circuito di manovra della tensione a 25 volt Se l'argano a cavalletto è montato su impalcato gli impalcati dei castelli devono essere sufficientemente ampi e muniti, sui lati verso il vuoto, di parapetto e tavola fermapiede. Per il passaggio della benna o del secchione può essere lasciato un varco purché, in corrispondenza di esso, sia applicato (sul lato interno) un fermapiedi alto non meno di cm 30. Il varco deve essere delimitato da robusti e rigidi sostegni laterali, dei quali quello opposto alla posizione di tiro deve essere assicurato superiormente ad elementi fissi dell'impalcatura. Dal lato interno dei sostegni di cui sopra, all'altezza di m 1,20 e nel senso e nel senso normale all'apertura, devono essere applicati due staffoni in ferro sporgenti almeno cm 20, da servire per appoggio /riparo del lavoratore. Gli intavolati dei singoli ripiani devono essere formati con tavoloni di spessore non inferiore a cm 5 che devono poggiare su traversi aventi sezione ed interasse dimensionati in relazione al carico massimo previsto per ciascuno dei ripiani medesimi Per l'operatore a terra: non sostare sotto il carico Durante le lavorazioni si devono adottare tutte le precauzioni al fine di evitare danni alla persona	Cintura di sicurezza Elmetto Guanti e	
Funi e catene (apparecchi di sollevamento) (75) (76) (77) (78)			calzature di sicurezza	D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 D.M. 12/09/59 Art. 12 D.M. 12/09/59 Art. 11
	Caduta del carico per rottura funi e ganci	I ganci di imbracatura devono avere le mollette di sicurezza in perfette condizioni di integrità e funzionamento per evitare lo sfilamento del carico in caso di urti accidentali Le funi di imbracatura devono avere certificato del fabbricante con indicate le caratteristiche tecniche e devono portare il marchio del fabbricante Le funi di imbracatura devono riportare la portata massima consentita incisa o impressa Nelle operazioni di imbracatura va evitato che l'angolo al vertice delle funi sia superiore a 60 gradi e che le funi possano essere in contatto con spigoli vivi o subiscano pieghe anomale e strozzature Le funi e le catene degli impianti e degli apparecchi di sollevamento e di trazione, devono avere, in rapporto alla portata e allo sforzo massimo ammissibile, un coefficiente di sicurezza di almeno 6 per le funi metalliche, 10 per le funi composte di fibre e 5 per le catene. Le funi e le catene debbono essere sottoposte a verifiche trimestrali.		Istruzioni ENPI fase 4 D.P.R. n. 547/55
		Sostituire le funi metalliche quando un trefolo è completamente rotto, quando sono ammaccate, con strozzature, riduzioni del diametro, o presentano asole o nodi di torsione e quando i fili rotti visibili		Art. 179 D.P.R. n. 547/55 Art. 374

Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 1 Valore del rischio: 2

Fase:

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

IMPIANTOTOTOVOLTAICO

STRUTTURA DI SOSTEGNO E FISSAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E RELATIVE CARPENTERIE METALLICHE F 02 01 01 04 - Posa di zavorre in cis prefabbricato

Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 1 Valore del rischio: 2

Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Attrezzature		abbiano una sezione > 10% rispetto alla sezione metallica totale della fune Le funi metalliche sono immesse sul mercato munite di una attestazione recante le caratteristiche della fune stessa		D.P.R. n. 1497/63 Art. 39 D.P.R. n. 673/82 Art. 2. Circ. ISPESL n°
		I tamburi e le pulegge motrici degli apparecchi di sollevamento, sui quali si avvolgono funi metalliche, devono avere un diametro non inferiore a 25 volte il diametro delle funi ed a 300 volte il diametro dei fili elementari di queste.		42 del 08/07/87 D.P.R. n. 547/55 Art. 178
Ponteggio metallico fisso	Caduta del carico per sfilamento funi	Per le pulegge di rinvio il diametro non deve essere inferiore rispettivamente a 20 e a 250 volte. Le estremità delle funi, sia metalliche, sia composte di fibre, devono essere provviste di impiombatura o legatura o morsettatura, allo scopo di impedire lo scioglimento dei trefoli e dei fili elementari.		D.P.R. n. 547/55 Art. 180
Vedi pagina 47 Utensili ed attrezzature manuali (79) (80) Vedi pagina 36				D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35
		Gli addetti devono utilizzare a seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine	Guanti Scarpe di sicurezza Occhiali Otoprotettori Maschera con filtro adatto	
	Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e abrasioni	Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti	Casco di protezione Scarpe di sicurezza	
Betoniera a bicchiere (79) (80) Vedi pagina 29	Proiezione di schegge o materiali	Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi paraschegge	Occhiali	D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art.
	Rumore	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 o la valutazione del datore di lavoro ex D. Lgs. 277/91	Otoprotettori	33
	Esposizione ad allergeni	I prodotti utilizzati devono essere impiegati seguendo le indicazioni prescritte dalla scheda di sicurezza allegata	Maschera con filtro adatto Guanti	
	Inalazione e contatto con polveri, fibre	Durante l'uso dei prodotti devono essere utilizzati i DPI previsti dalla scheda di sicurezza (maschera antipolvere, guanti)	Maschera con filtro adatto Guanti	

Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 1 Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO Valore del rischio: 2 STRUTTURA DI SOSTEGNO E FISSAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E RELATIVE CARPENTERIE METALLICHE Fase: Attività: F.02.01.01.04 - Posa di zavorre in cls prefabbricato Addetti, Impianti, Misure Materiali, Mezzi e Rischi Misure sicurezza D.P.I. legislative Attrezzature Edilizia Nuove Costruzioni Mansioni CPT Torino Adempimenti (73)Adempimenti per gru (74)Il datore di lavoro deve far controllare trimestralmente le funi e catene con annotazione sul libretto dell'apparecchio o su fogli conformi I datori di lavoro, anche a mezzo di personale specializzato dipendente, effettua le: a) verifiche trimestrali delle funi e catene degli impianti ed apparecchi di sollevamento; b) verifiche trimestrali delle funi e catene degli impianti e degli apparecchi di trazione; c) verifiche mensili degli organi di trazione e di attacco e dei dispositivi di sicurezza dei piani inclinati con dislivelli superiori a 25 metri ed inclinazione sul piano orizzontale superiore a Esporre sulla macchina, in posizione di facile visibilità, i cartelli inerenti il codice dei segnali e le norme di imbracatura **Documenti** (72)Scheda/e di sicurezza Documento di manutenzione dove vengono registrate le verifiche periodiche quali: • lo stato delle funi o catene: lo stato dei sistemi di ancoraggio; lo stato dei morsetti delle funi (devono essere non meno di 3, ed applicati tutti allo stesso modo con la curvatura delle U dalla parte del lato corto della fune ed a una distanza fra loro di 6 diametri delle fune: • l'avvolgimento corretto sul tamburo e le sedi di appoggio e passaggio Documento ove sono annotate le verifiche trimestrali a cura del datore di lavoro (normalmente è parte integrante del libretto del mezzo di sollevamento) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche (79)stesse Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque guesta siano utilizzata

Fase: Attività:	STRUTTURA DI SOSTEGNO E FISSAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E RELATIVE CARPENTERIE METALLICHE F.02.01.01.05 - Protezione anticorrosione e verniciatura di elementi metallici installati all'esterno		Valore del Rumore: 7	
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature		Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
	Caduta dall'alto, scivolamento Caduta dall'alto per cedimento della copertura	Gli addetti operano posizionati sulla scala Realizzare camminamenti con tavole poggiate sopra il manto per distribuire il carico Se la struttura della copertura potrebbe non reggere il carico, realizzare un intavolato di protezione sottostante (sottopiano) a non più di 2,50 m dalla copertura, oppure impiegare reti di sicurezza, o imbracature di sicurezza		D.P.R. n. 164/56 D.P.R. n. 164/56
	Caduta dall'alto sul perimetro		Imbracatura di sicurezza	
	Lesioni dorso lombari per i lavoratori	Impiego di ponteggio metallico fisso a norma, con parapetto sporgente oltre 120 cm dal filo di gronda Formazione e definizione di modalità operative specifiche per movimentazioni, prima dell'imbracatura e dopo il deposito nella postazione di arrivo, per carichi pesanti, ingombranti, difficili da afferrare o in equilibrio instabile		D.LGS. n. 626/94 Art. 47
				D.LGS. n. 626/94 Allegato VI
Capo squadra opere edili (81) Muratore polivalente (82) Decoratore (83) Operaio comune				
polivalente (82)				

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Categoria:

Magnitudo del danno: 3

Probabilità del danno: 2

Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Fase: STRUTTURA DI SOSTEGNO E FISSAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E RELATIVE CARPENTERIE METALLICHE

Attività: F.02.01.01.05 - Protezione anticorrosione e verniciatura di elementi metallici installati all'esterno Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 6 Rumore: 74 dB

Valore del rischio: 9

Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Vernici o pitture Vedi pagina 42	Irritante per la pelle Inalazione di vapori, sostanze allergizzanti		Guanti e/o crema protettiva Mascherina con filtri idonei	
Utensili ed attrezzature manuali (84) (85) Vedi pagina 36			illuri idonei	D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art.
		Gli addetti devono utilizzare a seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine	A seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine	
	Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e abrasioni	Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti	Elmetto Calzature di sicurezza	
Riferimenti	Proiezione di schegge o materiali (81) Edilizia.Nuove costruzioni.Mansioni.Nu (82) Edilizia.Nuove Costruzioni.Mansioni.CFT To (83) Edilizia.Manutenzioni.Mansioni.CPT To	PT Torino	Occhiali o visiera	
Documenti	(84) Un documento con le verifiche periodic stesse.	he deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni d dell'ultima verifica deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa siano utilizzata.	all'ultima registrazio	ne delle verifiche
Categoria:	IMPIANTO FOTOVOLTAICO			del danno: 3 del danno: 3

Categoria:	IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Jatogoria.	1111 1/11 O 1 O 1 O 1 O E 1/11 O O

Fase: Attività:		NELLI FOTOVOLTAICI E RELATIVE CARPENTERIE METALLICHE pera del manto di copertura in tegole laterizie con malta	Rumore: 8	80 dB
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
	Caduta dall'alto per cedimento della copertura	Realizzare camminamenti con tavole poggiate sopra il manto per distribuire il carico Se la struttura della copertura potrebbe non reggere il carico, realizzare un intavolato di protezione sottostante (sottopiano) a non più di 2,50 m dalla copertura, oppure impiegare reti di sicurezza, o imbracature di sicurezza		D.P.R. n. 164/56 D.P.R. n. 164/56
	Caduta dall'alto sul perimetro	Impiego di ponteggio metallico fisso a norma, con parapetto sporgente oltre 120 cm dal filo di gronda	Imbracatura di sicurezza	
	Caduta dall'alto dal bordo copertura Caduta dall'alto degli addetti	Utilizzo di imbracatura di sicurezza collegata a fune tesa, oppure parapetto regolamentare di protezione, o ponteggio ancora regolarmente installato Disporre idoneo parapetto o reti di sicurezza		D.P.R. n. 164/56
	Caddia dan ano degri addetti	Il parapetto del ponteggio deve sporgere di almeno 1.20 m oltre il filo di gronda In mancanza di parapetto, indossare imbracature di sicurezza collegate a funi tese sui displuvi con fune dotata di maniglia autobloccante		D.P.R. n. 164/56

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Fase: Attività: STRUTTURA DI SOSTEGNO E FISSAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E RELATIVE CARPENTERIE METALLICHE

F.02.01.01.06 - Smantellamento e ricollocazione in opera del manto di copertura in tegole laterizie con malta

Attivita:	F.02.01.01.06 - Smantellamento e ricollocazione in ope	era dei manto di copertura in tegole laterizie con maita		
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
	Lesioni dorso lombari per i lavoratori	In mancanza di parapetto, indossare imbracature di sicurezza collegate a funi tese sui colmi o a punti fissi della copertura Formazione e definizione di modalità operative specifiche per movimentazioni, prima dell'imbracatura e dopo il deposito nella postazione di arrivo, per carichi pesanti, ingombranti, difficili da afferrare o in equilibrio instabile		D.LGS. n. 626/94 Art. 47 D.LGS. n. 626/94
Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura) (86) Muratore polivalente (86) Gruista (gru a torre) (86) Operaio comune polivalente (86) Tegole laterizie o simili		Depositare i pacchi su bancale seguendo le disposizione del responsabile; vanno depositati nei luoghi indicati in modo da non impedire la circolazione degli uomini e dei mezzi; non depositare lungo il bordo degli scavi o su ponteggi; non impilare i pacchi in modo che risulti agevole lo spostamento da parte degli addetti; utilizza du patri la movimentazione solo attrezzature adeguate; usare i DPI		Allegato VI
	Lesioni alle mani per contatto con parti taglienti, sbrecciate, ecc.	previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti	Guanti	
	Lesioni ai piedi per caduta di materiali	Movimentare con cura i materiali	Scarpe di sicurezza con puntale e a sfilamento rapido	
Malta bastarda (87)		Il materiale in eccedenza ed i sacchi vuoti devono essere conferiti in discariche autorizzate		
		Depositare i cartoni o sacchi seguendo le istruzioni indicate nella confezione; evitare il sovraccaricamento; cartoni, sacchi, sacchetti o altro vanno depositati in modo da evitare il ribaltamento e la fuoriuscita del prodotto. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti		
	Irritazione alla pelle Irritante per la pelle (per persone predisposte ad allergie)		Guanti contro le aggressioni chimiche Guanti contro le aggressioni chimiche	
Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Vedi pagina 40		Gli accessori di sollevamento devono essere scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche, etc.	GIIIIIGIG	D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 comma 4-ter lett. a)
	Caduta del carico per rottura funi e ganci	Le funi metalliche sono immesse sul mercato munite di una attestazione recante le caratteristiche della		D.P.R. n. 673/82

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Fase:

STRUTTURA DI SOSTEGNO E FISSAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E RELATIVE CARPENTERIE METALLICHE

Attività:

F.02.01.01.06 - Smantellamento e ricollocazione in opera del manto di copertura in tegole laterizie con malta

Attività:	F.02.01.01.06 - Smantellamento e ricollocazione in ope	era del manto di copertura in tegole laterizie con malta		
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Utensili ed attrezzature manuali (88) (89) Vedi pagina 36	Caduta del carico per sfilamento funi	fune stessa Le estremità delle funi, sia metalliche, sia composte di fibre, devono essere provviste di impiombatura o legatura o morsettatura, allo scopo di impedire lo scioglimento dei trefoli e dei fili elementari.		Art. 2. D.P.R. n. 547/55 Art. 180 D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35
		Gli addetti devono utilizzare a seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine	A seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine	33
	Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e abrasioni	Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti	Elmetto	
Cesto per sollevamento (88)	Proiezione di schegge o materiali	Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi paraschegge	Calzature di sicurezza Occhiali o visiera	D.Lgs. 626/1994 come modificato
Betoniera a bicchiere (88) (89) Vedi pagina 29		Non utilizzare imbracature aperte, forche e pallets per il sollevamento ai piani dei materiali		e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35
	Rumore	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 o la valutazione del datore di lavoro ex D. Lgs. 277/91	Cuffie o tappi auricolari	
	Esposizione ad allergeni	I prodotti utilizzati devono essere impiegati seguendo le indicazioni prescritte dalla scheda di sicurezza allegata	Maschera per la protezione delle vie respiratorie, guanti	
	Inalazione e contatto con polveri, fibre	Durante l'uso dei prodotti devono essere utilizzati i DPI previsti dalla scheda di sicurezza (maschera antipolvere, guanti)	Maschera antipolvere, guanti	
Molazza (88) (89) Vedi pagina 31				D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35
	Rumore	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 o la valutazione del datore di lavoro	Cuffie o tappi	

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Fase:

STRUTTURA DI SOSTEGNO E FISSAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E RELATIVE CARPENTERIE METALLICHE

Attività:

F.02.01.01.06 - Smantellamento e ricollocazione in opera del manto di copertura in tegole laterizie con malta

Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
	Esposizione ad allergeni	ex D. Lgs. 277/91 I prodotti utilizzati devono essere impiegati seguendo le indicazioni prescritte dalla scheda di sicurezza allegata	auricolari Maschera per la protezione delle vie respiratorie,	
	Inalazione e contatto con polveri, fibre	Durante l'uso dei prodotti devono essere utilizzati i DPI previsti dalla scheda di sicurezza per la protezione contro il contatto e l'inalazione di polveri	guanti Maschera antipolvere, guanti	
Clipper (88) (89)	Caduta di oggetti dall'alto	Realizzare adeguata protezione della postazione fissa di lavoro ad una altezza massima di 3 m	Elmetto	D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art.
	Elettrocuzione o folgorazione	Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva delle attrezzature		D.P.R. n. 459/96 D.LGS. n. 626/94 Art. 35
		L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non inserita nella propria presa risulti in tensione Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di inserimento o disinserimento Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220 V Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui è vietato collegarli a terra Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole cisterne metalliche, cunicoli umidi, l'interno di tubazioni metalliche, scavi ristretti nel terreno), sotto la pioggia o in ambienti umidi o bagnati, è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V. Utilizzare un trasformatore d'isolamento (220/220 V) o un trasformatore di sicurezza (ad esempio 220/24 V); Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti fuori del luogo		D.P.R. n. 547/55 Art. 309 D.P.R. n. 547/55 Art. 310 D.P.R. n. 547/55 Art. 311 D.P.R. n. 547/55 Art. 313 CEI 64-8/4 art. 413.2.7 D.P.R. n. 547/55 Art. 313
		conduttore ristretto L'apparecchio elettrico deve essere dotato di interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi in modo da non intralciare il posto di lavoro Utilizzare solo prese e spine normalizzate Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa) I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a torsioni		D.P.R. n. 547/55 Art. 316
	Rumore (90) (91)	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 o la valutazione del datore di lavoro ex D. Lgs. 277/91	Cuffie o tappi	D.LGS. n. 277/9

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Fase:

STRUTTURA DI SOSTEGNO E FISSAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E RELATIVE CARPENTERIE METALLICHE

Attività: F.02.01.01.06 - Smantellamento e ricollocazione in opera del manto di copertura in tegole laterizie con malta

Attivita:	F.02.01.01.06 - Smantellamento e ricollocazione in ope	era dei manto di copertura in tegole laterizie con malta	_	
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
	Caduta di oggetti dall'alto	Realizzare adeguata protezione della postazione fissa di lavoro ad una altezza massima di 3 m	auricolari	D.P.R. n. 164/56 Art. 9
	Lesioni dorso lombari per i lavoratori (92)	Le movimentazioni di carichi pesanti, ingombranti, difficili da afferrare o in equilibrio instabile devono essere effettuate seguendo le specifiche procedure	Elmetto	D.LGS. n. 626/94 Art. 47
	Riavvio per ritorno intempestivo di corrente	Le macchine devono essere collegate ad un relè di minima tensione (interruttore di minima a riarmo manuale) o equivalente sulla linea di alimentazione della macchina in modo che la macchina non riparta dopo una interruzione di corrente		
	Spostamento intempestivo	Posizionamento in modo stabile e sicuro, seguendo le istruzioni del fabbricante per l'uso dei fissaggi appositi		
	Punture, tagli, abrasioni, contusioni in varie parti del corpo	Devono essere presenti le protezioni della lama e della cinghia		
		Il carrellino portapezzo deve essere in perfetto stato Illuminare a sufficienza l'area di lavoro Scollegare l'alimentazione elettrica durante le pause		
		Eseguire le operazioni di revisione, manutenzione e pulizia necessarie al reimpiego con la macchina scollegata elettricamente		
		Per la manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto Mantenere pieno il contenitore dell'acqua Indossare indumenti aderenti al corpo senza parti svolazzanti	Guanti, calzature	
			di sicurezza, grembiule impermeabile	
	Scivolamenti, cadute a livello Inalazione di polveri, fibre	Mantenere l'area di lavoro sgombra da materiale di scarto Durante il lavoro devono essere seguite le disposizioni prescritte dalla scheda di sicurezza per quel prodotto		D.P.R. n. 303/56 D.M. 28/01/92
			Maschera per la protezione delle vie respiratorie, guanti	
Elevatore a cavalletto Vedi pagina 46	Elettrocuzione	Gli impianti elettrici di utilizzazione devono essere provvisti, all'arrivo di ciascuna linea di alimentazione, di un interruttore onnipolare.		D.P.R. n. 547/55 Art. 288
veui pagiila 40	Caduta dell'operatore dall'alto	Vanno usati telecomandi con la limitazione sul circuito di manovra della tensione a 25 volt Se l'argano a cavalletto è montato su impalcato gli impalcati dei castelli devono essere sufficientemente ampi e muniti, sui lati verso il vuoto, di parapetto e tavola fermapiede. Per il passaggio della benna o del secchione può essere lasciato un varco purché, in corrispondenza di esso, sia applicato (sul lato interno) un fermapiedi alto non meno di cm 30. Il varco deve essere delimitato da robusti e rigidi sostegni laterali, dei quali quello opposto alla posizione di tiro deve essere assicurato superiormente ad elementi fissi dell'impalcatura. Dal lato interno dei sostegni di cui sopra, all'altezza di m 1,20 e nel senso e nel senso normale all'apertura, devono essere applicati due staffoni in ferro sporgenti almeno cm 20, da servire per appoggio /riparo del lavoratore. Gli intavolati dei singoli ripiani devono essere formati con tavoloni di spessore non inferiore a cm 5 che devono poggiare su traversi aventi sezione ed interasse dimensionati in relazione al carico massimo previsto per ciascuno dei ripiani medesimi	Cintura di sicurezza	
	Caduta di materiale dall'alto Lesione alle mani, urti, colpi, impatti, compressioni	Per l'operatore a terra: non sostare sotto il carico Durante le lavorazioni si devono adottare tutte le precauzioni al fine di evitare danni alla persona	Elmetto Guanti e calzature di sicurezza	

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Fase:

STRUTTURA DI SOSTEGNO E FISSAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E RELATIVE CARPENTERIE METALLICHE

Attività:

F.02.01.01.06 - Smantellamento e ricollocazione in opera del manto di copertura in tegole laterizie con malta

Attivita:	F.02.01.01.06 - Smantellamento e ricollocazione in ope	ra dei manto di copertura in tegore laterizie con maita		T
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Funi e catene (apparecchi di sollevamento) (93) (94) (95) (96)	Caduta del carico per rottura funi e ganci	I ganci di imbracatura devono avere le mollette di sicurezza in perfette condizioni di integrità e funzionamento per evitare lo sfilamento del carico in caso di urti accidentali Le funi di imbracatura devono avere certificato del fabbricante con indicate le caratteristiche tecniche e devono portare il marchio del fabbricante Le funi di imbracatura devono riportare la portata massima consentita incisa o impressa Nelle operazioni di imbracatura va evitato che l'angolo al vertice delle funi sia superiore a 60 gradi e che le funi possano essere in contatto con spigoli vivi o subiscano pieghe anomale e strozzature Le funi e le catene degli impianti e degli apparecchi di sollevamento e di trazione, devono avere, in rapporto alla portata e allo sforzo massimo ammissibile, un coefficiente di sicurezza di almeno 6 per le funi metalliche, 10 per le funi composte di fibre e 5 per le catene. Le funi e le catene debbono essere sottoposte a verifiche trimestrali. Sostituire le funi metalliche quando un trefolo è completamente rotto, quando sono ammaccate, con strozzature, riduzioni del diametro, o presentano asole o nodi di torsione e quando i fili rotti visibili abbiano una sezione > 10% rispetto alla sezione metallica totale della fune		D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 D.M. 12/09/59 Art. 12 D.M. 12/09/59 Art. 11 Istruzioni ENPI fase 4 D.P.R. n. 547/55 Art. 179 D.P.R. n. 547/55 Art. 374 D.P.R. n. 1497/63
		Le funi metalliche sono immesse sul mercato munite di una attestazione recante le caratteristiche della fune stessa		Art. 39 D.P.R. n. 673/82 Art. 2. Circ. ISPESL n° 42 del 08/07/87
		I tamburi e le pulegge motrici degli apparecchi di sollevamento, sui quali si avvolgono funi metalliche, devono avere un diametro non inferiore a 25 volte il diametro delle funi ed a 300 volte il diametro dei fili elementari di queste. Per le pulegge di rinvio il diametro non deve essere inferiore rispettivamente a 20 e a 250 volte.		D.P.R. n. 547/55 Art. 178
Gru fissa a rotazione bassa (97)	Caduta del carico per sfilamento funi	Le estremità delle funi, sia metalliche, sia composte di fibre, devono essere provviste di impiombatura o legatura o morsettatura, allo scopo di impedire lo scioglimento dei trefoli e dei fili elementari.		D.P.R. n. 547/55 Art. 180 D.M. 12/09/59 Artt. 11 e 12
Vedi pagina 46	Investimento persone in transito accanto alla rotazione Caduta del carico per mancanza di F. M.	Disporre il transito su almeno un lato, con franco di almeno 70 cm oltre la sagoma massima Nei casi in cui l'interruzione dell'energia di azionamento può comportare pericoli per le persone, le gru devono essere provvisti di dispositivi che provochino l'arresto automatico sia del mezzo che del carico. In ogni caso l'arresto deve essere graduale onde evitare eccessive sollecitazioni nonché il sorgere di oscillazioni pericolose per la stabilità del carico.		D.P.R. n. 547/55 Art. 8 D.P.R. n. 547/55 Art. 174
Funi e catene (apparecchi di		oscillazioni pencolose per la stabilità dei canco.		D.Lgs. 626/1994 come modificato

Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Fase: STRUTTURA DI SOSTEGNO E FISSAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E RELATIVE CARPENTERIE METALLICHE

Attività: F.02.01.01.06 - Smantellamento e ricollocazione in opera del manto di copertura in tegole laterizie con malta

Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 3 Valore del rischio: 9 Rumore: 80 dB

Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
sollevamento) (93) (94) (95) (96)		I ganci di imbracatura devono avere le mollette di sicurezza in perfette condizioni di integrità e funzionamento per evitare lo sfilamento del carico in caso di urti accidentali		e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 D.M. 12/09/59 Art. 12 D.M. 12/09/59 Art. 11
	Caduta del carico per rottura funi e ganci	Le funi di imbracatura devono avere certificato del fabbricante con indicate le caratteristiche tecniche e devono portare il marchio del fabbricante Le funi di imbracatura devono riportare la portata massima consentita incisa o impressa Nelle operazioni di imbracatura va evitato che l'angolo al vertice delle funi sia superiore a 60 gradi e che le funi possano essere in contatto con spigoli vivi o subiscano pieghe anomale e strozzature Le funi e le catene degli impianti e degli apparecchi di sollevamento e di trazione, devono avere, in rapporto alla portata e allo sforzo massimo ammissibile, un coefficiente di sicurezza di almeno 6 per le funi metalliche, 10 per le funi composte di fibre e 5 per le catene. Le funi e le catene debbono essere sottoposte a verifiche trimestrali.		Istruzioni ENPI fase 4
		Sostituire le funi metalliche quando un trefolo è completamente rotto, quando sono ammaccate, con strozzature, riduzioni del diametro, o presentano asole o nodi di torsione e quando i fili rotti visibili abbiano una sezione > 10% rispetto alla sezione metallica totale della fune		D.P.R. n. 547/55 Art. 179 D.P.R. n. 547/55 Art. 374 D.P.R. n. 1497/63
		Le funi metalliche sono immesse sul mercato munite di una attestazione recante le caratteristiche della fune stessa		Art. 39 D.P.R. n. 673/82 Art. 2. Circ. ISPESL n° 42 del 08/07/87
		I tamburi e le pulegge motrici degli apparecchi di sollevamento, sui quali si avvolgono funi metalliche, devono avere un diametro non inferiore a 25 volte il diametro delle funi ed a 300 volte il diametro dei fili elementari di queste. Per le pulegge di rinvio il diametro non deve essere inferiore rispettivamente a 20 e a 250 volte.		D.P.R. n. 547/55 Art. 178
	Caduta del carico per sfilamento funi	Le estremità delle funi, sia metalliche, sia composte di fibre, devono essere provviste di impiombatura o legatura o morsettatura, allo scopo di impedire lo scioglimento dei trefoli e dei fili elementari.		D.P.R. n. 547/55 Art. 180
Ponti su ruote a torre o trabattelli Vedi pagina 48	Caduta di persone dall'alto	Non improvvisare trabattelli in cantiere utilizzando spezzoni di ponteggi montati su ruote.	Dispositivo anticaduta da utilizzare se il trabattello non è provvisto di scala	7.11. 100
Ponteggio metallico fisso Vedi pagina 47			interna	
Riferimenti	(86) Edilizia.Nuove Costruzioni.Mansioni.C		ı	1
Adempimenti		rsonale specializzato dipendente, effettua le:		

a) verifiche trimestrali delle funi e catene degli impianti ed apparecchi di sollevamento;
b) verifiche trimestrali delle funi e catene degli impianti e degli apparecchi di trazione;
c) verifiche mensili degli organi di trazione e di attacco e dei dispositivi di sicurezza dei piani inclinati con dislivelli superiori a 25 metri ed inclinazione sul piano orizzontale superiore a

Magnitudo del danno: 3 IMPIANTO FOTOVOLTAICO Probabilità del danno: 3 Categoria: Valore del rischio: 9 Rumore: 80 dB Fase: STRUTTURA DI SOSTEGNO E FISSAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E RELATIVE CARPENTERIE METALLICHE Attività: F.02.01.01.06 - Smantellamento e ricollocazione in opera del manto di copertura in tegole laterizie con malta Addetti, Impianti, Misure Materiali, Mezzi e Rischi Misure sicurezza D.P.I. legislative Attrezzature 10° (96)Esporre sulla macchina, in posizione di facile visibilità, i cartelli inerenti il codice dei segnali e le norme di imbracatura (97)Adempimenti per gru Il datore di lavoro deve far controllare trimestralmente le funi e catene con annotazione sul libretto dell'apparecchio o su fogli conformi (98) Sorveglianza sanitaria (90)Gli operai sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono sottoporsi a visita medica obbligatoria ogni due anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA Nomina del medico competente e visite con periodicità a sua discrezione (92)Segnaletica (91) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato Documenti Scheda/e di sicurezza (87)(88) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse. Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovungue questa siano utilizzata. (89)Documento di manutenzione dove vengono registrate le verifiche periodiche quali: · lo stato delle funi o catene: lo stato dei sistemi di ancoraggio; lo stato dei morsetti delle funi (devono essere non meno di 3, ed applicati tutti allo stesso modo con la curvatura delle U dalla parte del lato corto della fune ed a una distanza fra loro di 6 diametri delle fune: • l'avvolgimento corretto sul tamburo e le sedi di appoggio e passaggio Documento ove sono annotate le verifiche trimestrali a cura del datore di lavoro (normalmente è parte integrante del libretto del mezzo di sollevamento)

Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 3 Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO Valore del rischio: 9 Fase: STRUTTURA DI SOSTEGNO E FISSAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E RELATIVE CARPENTERIE METALLICHE

Attività:	F.02.01.01.07 - Posa del pannello			
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Capo squadra opere edili (99) Muratore polivalente (100) Fabbro (101) Gruista (gru a torre) (100) Operaio comune polivalente (100) Elementi in metallo e superfici vetrate	Caduta dall'alto sul perimetro Caduta dall'alto per cedimento della copertura Caduta di personale dall'alto	Impiego di ponteggio metallico fisso a norma, con parapetto sporgente oltre 120 cm dal filo di gronda Realizzare camminamenti con tavole poggiate sopra il manto per distribuire il carico Se la struttura della copertura potrebbe non reggere il carico, realizzare un intavolato di protezione sottostante (sottopiano) a non più di 2,50 m dalla copertura, oppure impiegare reti di sicurezza, o imbracature di sicurezza Disporre idoneo parapetto Depositare elementi in metallo e superfici vetrate secondo le disposizioni del responsabile; vanno depositati al coperto nei luoghi indicati in modo da non impedire la circolazione degli uomini e dei mezzi; non impilare ma depositare ad altezza d'uomo in modo che risulti agevole lo spostamento da parte degli addetti; utilizzare per lo scarico e la movimentazione solo attrezzature adeguate; usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti	Imbracatura di sicurezza	D.P.R. n. 164/56 D.P.R. n. 164/56 D.P.R. n. 164/56

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Fase:

STRUTTURA DI SOSTEGNO E FISSAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E RELATIVE CARPENTERIE METALLICHE

Attività:	F.02.01.01.07 - Posa del pannello			
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
	Escoriazioni e danni alle mani Caduta di materiali, punture	I materiali devono essere movimentati con cura e presi saldamente in mano	Guanti Scarpe di sicurezza con suola imperforabile e puntale	
Lamiera	Lesioni, tagli, abrasioni Lesioni alle mani per contatto con parti taglienti,	Segnalare e proteggere le estremità degli stoccaggi che prospettano su transiti Depositare la lamiera in copponi seguendo le istruzioni indicate dal responsabile; evitare il sovraccaricamento; la lamiera in copponi va depositata in modo da evitare il ribaltamento in modo incrociato o sfalsato; evitare ci siano parti sporgenti non segnalate; depositare su bancali o traversine in modo da facilitarne la movimentazione. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti	Guanti Guanti	
	pungenti, ecc. Lesioni ai piedi per caduta di materiali	I materiali devono essere movimentati con cura e presi saldamente in mano I materiali devono essere movimentati con cura e presi saldamente in mano	Scarpe di sicurezza con puntale	
Trapano Vedi pagina 35 Chiodatrice Vedi pagina 31 Utensili ed attrezzature manuali (102) (103) Vedi pagina 36				D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art.
	Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e	Gli addetti devono utilizzare a seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti	A seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine Elmetto	
Ponteggio	abrasioni Proiezione di schegge o materiali	Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi paraschegge	Calzature di sicurezza Occhiali o visiera	
metallico fisso Vedi pagina 47 Elevatore a cavalletto Vedi pagina 46	Elettrocuzione	Gli impianti elettrici di utilizzazione devono essere provvisti, all'arrivo di ciascuna linea di alimentazione, di un interruttore onnipolare.		D.P.R. n. 547/55 Art. 288
	Caduta dell'operatore dall'alto	Vanno usati telecomandi con la limitazione sul circuito di manovra della tensione a 25 volt Se l'argano a cavalletto è montato su impalcato gli impalcati dei castelli devono essere sufficientemente ampi e muniti, sui lati verso il vuoto, di parapetto e tavola fermapiede. Per il passaggio	Cintura di sicurezza	

Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 3 Valore del rischio: 9

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 3 Valore del rischio: 9

Fase: Δttività. STRUTTURA DI SOSTEGNO E FISSAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E RELATIVE CARPENTERIE METALLICHE F 02 01 01 07 - Posa del pannello

Attività:	F.02.01.01.07 - Posa del pannello			
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Funi e catene (apparecchi di sollevamento) (104) (105) (106) (107)	Caduta di materiale dall'alto Lesione alle mani, urti, colpi, impatti, compressioni	della benna o del secchione può essere lasciato un varco purché, in corrispondenza di esso, sia applicato (sul lato interno) un fermapiedi alto non meno di cm 30. Il varco deve essere delimitato da robusti e rigidi sostegni laterali, dei quali quello opposto alla posizione di tiro deve essere assicurato superiormente ad elementi fissi dell'impalcatura. Dal lato interno dei sostegni di cui sopra, all'altezza di m 1,20 e nel senso e nel senso normale all'apertura, devono essere applicati due staffoni in ferro sporgenti almeno cm 20, da servire per appoggio /riparo del lavoratore. Gli intavolati dei singoli ripiani devono essere formati con tavoloni di spessore non inferiore a cm 5 che devono poggiare su traversi aventi sezione ed interasse dimensionati in relazione al carico massimo previsto per ciascuno dei ripiani medesimi Per l'operatore a terra: non sostare sotto il carico Durante le lavorazioni si devono adottare tutte le precauzioni al fine di evitare danni alla persona	Elmetto Guanti e calzature di sicurezza	D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 D.M. 12/09/59
		I ganci di imbracatura devono avere le mollette di sicurezza in perfette condizioni di integrità e		Art. 12 D.M. 12/09/59 Art. 11
		funzionamento per evitare lo sfilamento del carico in caso di urti accidentali Le funi di imbracatura devono avere certificato del fabbricante con indicate le caratteristiche tecniche e devono portare il marchio del fabbricante Le funi di imbracatura devono riportare la portata massima consentita incisa o impressa		
	Caduta del carico per rottura funi e ganci	Nelle operazioni di imbracatura va evitato che l'angolo al vertice delle funi sia superiore a 60 gradi e che le funi possano essere in contatto con spigoli vivi o subiscano pieghe anomale e strozzature Le funi e le catene degli impianti e degli apparecchi di sollevamento e di trazione, devono avere, in rapporto alla portata e allo sforzo massimo ammissibile, un coefficiente di sicurezza di almeno 6 per le funi metalliche, 10 per le funi composte di fibre e 5 per le catene. Le funi e le catene debbono essere sottoposte a verifiche trimestrali.		Istruzioni ENPI fase 4
		Sostituire le funi metalliche quando un trefolo è completamente rotto, quando sono ammaccate, con strozzature, riduzioni del diametro, o presentano asole o nodi di torsione e quando i fili rotti visibili		D.P.R. n. 547/55 Art. 179 D.P.R. n. 547/55 Art. 374
		abbiano una sezione > 10% rispetto alla sezione metallica totale della fune		D.P.R. n. 1497/63 Art. 39
		Le funi metalliche sono immesse sul mercato munite di una attestazione recante le caratteristiche della fune stessa		D.P.R. n. 673/82 Art. 2. Circ. ISPESL n° 42 del 08/07/87
		I tamburi e le pulegge motrici degli apparecchi di sollevamento, sui quali si avvolgono funi metalliche, devono avere un diametro non inferiore a 25 volte il diametro delle funi ed a 300 volte il diametro dei fili elementari di queste.		D.P.R. n. 547/55 Art. 178
	Caduta del carico per sfilamento funi	Per le pulegge di rinvio il diametro non deve essere inferiore rispettivamente a 20 e a 250 volte. Le estremità delle funi, sia metalliche, sia composte di fibre, devono essere provviste di impiombatura o		D.P.R. n. 547/55

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 3 Valore del rischio: 9

Fase:

STRUTTURA DI SOSTEGNO E FISSAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E RELATIVE CARPENTERIE METALLICHE

Attività: F.02.01.01.07 - Posa del pannello

Attività:	F.02.01.01.07 - Posa del pannello		
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza D.P.I.	Misure legislative
Gru fissa a rotazione bassa (108)		legatura o morsettatura, allo scopo di impedire lo scioglimento dei trefoli e dei fili elementari.	Art. 180 D.M. 12/09/59 Artt. 11 e 12
Vedi pagina 46	Investimento persone in transito accanto alla	Disporre il transito su almeno un lato, con franco di almeno 70 cm oltre la sagoma massima	D.P.R. n. 547/55
	rotazione Caduta del carico per mancanza di F. M.	Nei casi in cui l'interruzione dell'energia di azionamento può comportare pericoli per le persone, le gru devono essere provvisti di dispositivi che provochino l'arresto automatico sia del mezzo che del carico. In ogni caso l'arresto deve essere graduale onde evitare eccessive sollecitazioni nonché il sorgere di oscillazioni pericolose per la stabilità del carico.	Art. 8 D.P.R. n. 547/55 Art. 174
Funi e catene (apparecchi di sollevamento) (104) (105) (106) (107)		Cocinazioni periodica per la ciabilità dei carico.	D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 D.M. 12/09/59 Art. 12 D.M. 12/09/59 Art. 11
	Caduta del carico per rottura funi e ganci	I ganci di imbracatura devono avere le mollette di sicurezza in perfette condizioni di integrità e funzionamento per evitare lo sfilamento del carico in caso di urti accidentali Le funi di imbracatura devono avere certificato del fabbricante con indicate le caratteristiche tecniche e devono portare il marchio del fabbricante Le funi di imbracatura devono riportare la portata massima consentita incisa o impressa Nelle operazioni di imbracatura va evitato che l'angolo al vertice delle funi sia superiore a 60 gradi e che le funi possano essere in contatto con spigoli vivi o subiscano pieghe anomale e strozzature Le funi e le catene degli impianti e degli apparecchi di sollevamento e di trazione, devono avere, in rapporto alla portata e allo sforzo massimo ammissibile, un coefficiente di sicurezza di almeno 6 per le funi metalliche, 10 per le funi composte di fibre e 5 per le catene. Le funi e le catene debbono essere sottoposte a verifiche trimestrali.	Istruzioni ENPI fase 4
		Sostituire le funi metalliche quando un trefolo è completamente rotto, quando sono ammaccate, con strozzature, riduzioni del diametro, o presentano asole o nodi di torsione e quando i fili rotti visibili	D.P.R. n. 547/55 Art. 179 D.P.R. n. 547/55 Art. 374
		abbiano una sezione > 10% rispetto alla sezione metallica totale della fune	D.P.R. n. 1497/63 Art. 39
		Le funi metalliche sono immesse sul mercato munite di una attestazione recante le caratteristiche della fune stessa	D.P.R. n. 673/82 Art. 2. Circ. ISPESL n° 42 del 08/07/87
		I tamburi e le pulegge motrici degli apparecchi di sollevamento, sui quali si avvolgono funi metalliche, devono avere un diametro non inferiore a 25 volte il diametro delle funi ed a 300 volte il diametro dei fili elementari di queste. Per le pulegge di rinvio il diametro non deve essere inferiore rispettivamente a 20 e a 250 volte.	D.P.R. n. 547/55 Art. 178
	Caduta del carico per sfilamento funi	Le estremità delle funi, sia metalliche, sia composte di fibre, devono essere provviste di impiombatura o legatura o morsettatura, allo scopo di impedire lo scioglimento dei trefoli e dei fili elementari.	D.P.R. n. 547/55 Art. 180
Riferimenti	(99) Edilizia. Nuove costruzioni. Mansioni	i.Nuove Mansioni	

Magnitudo del danno: 3 Categoria: IMPIANTO FOTOVOI TAICO Probabilità del danno: 3 Valore del rischio: 9 Fase: STRUTTURA DI SOSTEGNO E FISSAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E RELATIVE CARPENTERIE METALLICHE Attività: F.02.01.01.07 - Posa del pannello Addetti, Impianti, Misure Materiali. Mezzi e Rischi Misure sicurezza D.P.I. legislative Attrezzature Edilizia Nuove Costruzioni Mansioni CPT Torino (101) Edilizia Ristrutturazioni Mansioni CPT Torino Adempimenti I datori di lavoro, anche a mezzo di personale specializzato dipendente, effettua le: a) verifiche trimestrali delle funi e catene degli impianti ed apparecchi di sollevamento; b) verifiche trimestrali delle funi e catene degli impianti e degli apparecchi di trazione: c) verifiche mensili degli organi di trazione e di attacco e dei dispositivi di sicurezza dei piani inclinati con dislivelli superiori a 25 metri ed inclinazione sul piano orizzontale superiore a (107) Esporre sulla macchina, in posizione di facile visibilità, i cartelli inerenti il codice dei segnali e le norme di imbracatura (108) Adempimenti per gru (109) Il datore di lavoro deve far controllare trimestralmente le funi e catene con annotazione sul libretto dell'apparecchio o su fogli conformi (102) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche **Documenti** stesse. (103) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa siano utilizzata. (104) Documento di manutenzione dove vengono registrate le verifiche periodiche quali: lo stato delle funi o catene: lo stato dei sistemi di ancoraggio: • lo stato dei morsetti delle funi (devono essere non meno di 3, ed applicati tutti allo stesso modo con la curvatura delle U dalla parte del lato corto della fune ed a una distanza fra loro di 6 diametri delle fune: • l'avvolgimento corretto sul tamburo e le sedi di appoggio e passaggio (105) Documento ove sono annotate le verifiche trimestrali a cura del datore di lavoro (normalmente è parte integrante del libretto del mezzo di sollevamento)

Valore del rischio: 9 Fase: STRUTTURA DI SOSTEGNO E FISSAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E RELATIVE CARPENTERIE METALLICHE Attività: F.02.01.01.08 - Applicazione di primer Addetti, Impianti, Misure Materiali. Mezzi e D.P.I. Rischi Misure sicurezza legislative Attrezzature Caduta dall'alto degli addetti Disporre idoneo parapetto o reti di sicurezza D.P.R. n. 164/56 Il parapetto del ponteggio deve sporgere di almeno 1.20 m oltre il filo di gronda D.P.R. n. 164/56 In mancanza di parapetto, indossare imbracature di sicurezza collegate a funi tese sui displuyi con fune dotata di maniglia autobloccante In mancanza di parapetto, indossare imbracature di sicurezza collegate a funi tese sui colmi o a punti fissi della copertura CADUTA DALL'ALTO Caduta dall'alto per cedimento della copertura Realizzare camminamenti con tavole poggiate sopra il manto per distribuire il carico D.P.R. n. 164/56 Se la struttura della copertura potrebbe non reggere il carico, realizzare un intavolato di protezione D.P.R. n. 164/56 sottostante (sottopiano) a non più di 2,50 m dalla copertura, oppure impiegare reti di sicurezza, o imbracature di sicurezza Utilizzo di imbracatura di sicurezza collegata a fune tesa, oppure parapetto regolamentare di Caduta dall'alto dal bordo copertura protezione, o ponteggio ancora regolarmente installato Disporre idoneo parapetto o reti di sicurezza DPR n 164/56 Caduta dall'alto degli addetti Il parapetto del ponteggio deve sporgere di almeno 1.20 m oltre il filo di gronda D.P.R. n. 164/56 In mancanza di parapetto, indossare imbracature di sicurezza collegate a funi tese sui displuvi con fune dotata di maniglia autobloccante In mancanza di parapetto, indossare imbracature di sicurezza collegate a funi tese sui colmi o a punti fissi della copertura

Categoria:

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Caduta dall'alto sul perimetro

Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 3

Imbracatura di

Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Fase: STRUTTURA DI SOSTEGNO E FISSAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E RELATIVE CARPENTERIE METALLICHE

Attività: F.02.01.01.08 - Applicazione di primer

Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 3 Valore del rischio: 9

Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature		Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Capo squadra	Inalazione di vap	ori	Impiego di ponteggio metallico fisso a norma, con parapetto sporgente oltre 120 cm dal filo di gronda	sicurezza Mascherina	
opere edili (110) Addetto impermeabilizzazi oni (110) Operaio comune polivalente (111) Primer (112)			Conservare in luogo asciutto, in contenitore sigillato e non si usino fiamme libere Depositare le latte, barattoli, etc. seguendo le istruzioni indicate nella confezione; evitare il sovraccaricamento; barattoli, lattine o altro vanno depositate in modo da evitare il ribaltamento e la fuoriuscita del prodotto. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti		
	Infiammabile Inquinante		Non fumare e non usare fiamme libere sul luogo di lavoro; Ventilare i locali Smaltimento tramite ditta specializzata e autorizzata		
	Irritante per la pe	elle	Pulire la pelle con detergente speciale, non con solvente	Guanti e/o crema protettiva	
Utensili ed attrezzature manuali (113) (114) Vedi pagina 36	Irritante per gli od	cchi	Evitare il contatto	Occhiali	D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art.
			Gli addetti devono utilizzare a seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine	A seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine	
	Urti, colpi, impatt abrasioni	i, compressioni, punture, tagli e	Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti	Elmetto Calzature di sicurezza	
Riferimenti		negge o materiali Edilizia.Nuove costruzioni.Mansioni.Ni Edilizia.Nuove Costruzioni.Mansioni.C		Occhiali o visiera	
Documenti	(112) S (113) U	Scheda/e di sicurezza Jn documento con le verifiche periodio stesse.	che deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni c dell'ultima verifica deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa siano utilizzata.	lall'ultima registrazio	ne delle verifiche

Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Fase: STRUTTURA DI SOSTEGNO E FISSAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E RELATIVE CARPENTERIE METALLICHE

Attività: F.02.01.01.09 - Esecuzione e/o ripristino dell'impermeabilizzazione

Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
7.00 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Lesioni dorso lombari per i lavoratori	Formazione e definizione di modalità operative specifiche per movimentazioni, prima dell'imbracatura e dopo il deposito nella postazione di arrivo, per carichi pesanti, ingombranti, difficili da afferrare o in equilibrio instabile		D.LGS. n. 626/94 Art. 47
		equilibrio instabile		D.LGS. n. 626/94 Allegato VI
	CADUTA DALL'ALTO Caduta dall'alto per cedimento della copertura	Realizzare camminamenti con tavole poggiate sopra il manto per distribuire il carico Se la struttura della copertura potrebbe non reggere il carico, realizzare un intavolato di protezione sottostante (sottopiano) a non più di 2,50 m dalla copertura, oppure impiegare reti di sicurezza, o imbracature di sicurezza		D.P.R. n. 164/56 D.P.R. n. 164/56
	Caduta dall'alto dal bordo copertura	Utilizzo di imbracatura di sicurezza collegata a fune tesa, oppure parapetto regolamentare di protezione, o ponteggio ancora regolarmente installato		
	Caduta dall'alto degli addetti	Disporre idoneo parapetto o reti di sicurezza Il parapetto del ponteggio deve sporgere di almeno 1.20 m oltre il filo di gronda In mancanza di parapetto, indossare imbracature di sicurezza collegate a funi tese sui displuvi con fune dotata di maniglia autobloccante		D.P.R. n. 164/56 D.P.R. n. 164/56
	Caduta dall'alto sul perimetro	In mancanza di parapetto, indossare imbracature di sicurezza collegate a funi tese sui colmi o a punti fissi della copertura	Imbracatura di	
	Caudia dall'allo sul perimetro	Impiego di ponteggio metallico fisso a norma, con parapetto sporgente oltre 120 cm dal filo di gronda	sicurezza	
	Caduta dall'alto degli addetti	Disporre idoneo parapetto o reti di sicurezza Il parapetto del ponteggio deve sporgere di almeno 1.20 m oltre il filo di gronda In mancanza di parapetto, indossare imbracature di sicurezza collegate a funi tese sui displuvi con fune dotata di maniglia autobloccante In mancanza di parapetto, indossare imbracature di sicurezza collegate a funi tese sui colmi o a punti		D.P.R. n. 164/56 D.P.R. n. 164/56
	Incendio	fissi della copertura Dividere gli stoccaggi dei materiali, in modo da ridurre il carico d'incendio unitario Lasciare libere le vie di fuga individuate in planimetria		
apo squadra pere edili (115) ruista (gru a pere) (116) ddetto permeabilizzazi ni (115) peraio comune				
olivalente (116) ensili ed trezzature anuali (117) 18) edi pagina 36				D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35
		Gli addetti devono utilizzare a seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine	A seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine	
	Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e abrasioni	Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti	Elmetto Calzature di sicurezza	

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Fase:

STRUTTURA DI SOSTEGNO E FISSAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E RELATIVE CARPENTERIE METALLICHE

Attività:

F 02 01 01 09 - Esecuzione e/o ripristino dell'impermeabilizzazione

Attività:	F.02.01.01.09 - Esecuzione e/o ripristino dell'imperme	abilizzazione				
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative		
Coltelli speciali tipo "Creso"	Proiezione di schegge o materiali Tagli alle mani	Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi paraschegge	Occhiali o visiera Guanti			
Cannello a gas per guaina (117) (118)				D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art.		
	Calore, fiamme	Accendere la fiamma da postazione fissa o con accenditore a pinza elettrico Nelle pause di lavoro spegnere la fiamma e chiudere l'afflusso del gas Spegnere la fiamma chiudendo le valvole di afflusso del gas Assicurare sempre una distanza tra cannello e bombola maggiore di 10 m		D.P.R. n. 547/55		
		Durante l'uso devono essere adottati i DPI assegnati, Guanti, Calzature di sicurezza, Indumenti protettivi (grembiule in cuoio)	Guanti, Calzature di sicurezza, Indumenti protettivi (grembiule in cuoio)			
	Incendio, scoppio	Allontanare eventuali materiali infiammabili Non usare fiamme libere in corrispondenza del tubo e della bombola del gas Tenere la bombola lontano dalle fonti di calore Tenere un estintore idoneo ABC a polvere sul posto di lavoro I tubi in gomma e le connessioni tra bombola e cannello devono essere integri Non lasciare le bombole in locali chiusi o interrati Non sollecitare il tubo di alimentazione con piegamenti e torsioni	ŕ	D.P.R. n. 547/55		
	Inalazione di gas, vapori (119)	Funzionalità del riduttore di pressione Se si deve lavorare in locali chiusi assicurare sempre una adequata ventilazione		D.P.R. n. 303/56		
One finance		I materiali utilizzati devono essere accompagnati dalle schede di sicurezza	Maschera a filtri	D.P.R. n. 303/56		
Gru fissa a rotazione bassa (120)				D.M. 12/09/59 Artt. 11 e 12		
Vedi pagina 46	Investimento persone in transito accanto alla rotazione Caduta del carico per mancanza di F. M.	Disporre il transito su almeno un lato, con franco di almeno 70 cm oltre la sagoma massima Nei casi in cui l'interruzione dell'energia di azionamento può comportare pericoli per le persone, le gru devono essere provvisti di dispositivi che provochino l'arresto automatico sia del mezzo che del carico. In ogni caso l'arresto deve essere graduale onde evitare eccessive sollecitazioni nonché il sorgere di oscillazioni pericolose per la stabilità del carico.		D.P.R. n. 547/55 Art. 8 D.P.R. n. 547/55 Art. 174		
Funi e catene (apparecchi di sollevamento) (122) (123) (124) (125)				D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art.		
				D.M. 12/09/59		

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Fase:

STRUTTURA DI SOSTEGNO E FISSAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E RELATIVE CARPENTERIE METALLICHE

Attività:

F.02.01.01.09 - Esecuzione e/o ripristino dell'impermeabilizzazione

Addetti Impienti	1 .02.01.01.00 - Escazione e/o ripristino dell'impe			
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
	Caduta del carico per rottura funi e ganci	I ganci di imbracatura devono avere le mollette di sicurezza in perfette condizioni di integrità e funzionamento per evitare lo sfilamento del carico in caso di urti accidentali Le funi di imbracatura devono avere certificato del fabbricante con indicate le caratteristiche tecniche e devono portare il marchio del fabbricante Le funi di imbracatura devono riportare la portata massima consentita incisa o impressa Nelle operazioni di imbracatura va evitato che l'angolo al vertice delle funi sia superiore a 60 gradi e che le funi possano essere in contatto con spigoli vivi o subiscano pieghe anomale e strozzature Le funi e le catene degli impianti e degli apparecchi di sollevamento e di trazione, devono avere, in rapporto alla portata e allo sforzo massimo ammissibile, un coefficiente di sicurezza di almeno 6 per le funi metalliche, 10 per le funi composte di fibre e 5 per le catene. Le funi e le catene debbono essere sottoposte a verifiche trimestrali.		Art. 12 D.M. 12/09/59 Art. 11 Istruzioni ENPI fase 4 D.P.R. n. 547/55 Art. 179
		Sostituire le funi metalliche quando un trefolo è completamente rotto, quando sono ammaccate, con strozzature, riduzioni del diametro, o presentano asole o nodi di torsione e quando i fili rotti visibili abbiano una sezione > 10% rispetto alla sezione metallica totale della fune		D.P.R. n. 547/55 Art. 374 D.P.R. n. 1497/63
		Le funi metalliche sono immesse sul mercato munite di una attestazione recante le caratteristiche della fune stessa		Art. 39 D.P.R. n. 673/82 Art. 2. Circ. ISPESL n° 42 del 08/07/87
Trattamento a base di poliossostearato di alluminio in solvente (126)	Caduta del carico per sfilamento funi	I tamburi e le pulegge motrici degli apparecchi di sollevamento, sui quali si avvolgono funi metalliche, devono avere un diametro non inferiore a 25 volte il diametro delle funi ed a 300 volte il diametro dei fili elementari di queste. Per le pulegge di rinvio il diametro non deve essere inferiore rispettivamente a 20 e a 250 volte. Le estremità delle funi, sia metalliche, sia composte di fibre, devono essere provviste di impiombatura o legatura o morsettatura, allo scopo di impedire lo scioglimento dei trefoli e dei fili elementari. Depositare i cartoni seguendo le istruzioni indicate nella confezione; evitare il sovraccaricamento; barattoli, lattine o altro vanno depositate in modo da evitare il ribaltamento e la fuoriuscita del prodotto. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti		D.P.R. n. 547/55 Art. 178 D.P.R. n. 547/55 Art. 180
	Esplosivo Infiammabile Inquinante	Conservare in luogo asciutto, in contenitore sigillato e non si usino fiamme libere Il prodotto non deve essere usato quando si fuma, quando si usano fiamme libere; deve essere movimentato con cautela, non deve essere sottoposto a pressione Il prodotto non deve essere utilizzato in presenza di fiamme libere e quando si fuma Non disperdere il prodotto nelle falde freatiche, corsi d'acqua e fognatura; Smaltimento tramite ditta specializzata e autorizzata		
	Irritante per la pelle	Smaltimento tramite ditta specializzata e autorizzata Cambiare gli indumenti contaminati; Lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua per almeno quindici minuti	Creme protettive	
	Irritante per gli occhi Irritante per le vie respiratorie	Evitare il contatto Non inalare i vapori del solvente; Ventilare il locale di lavoro;	Pomate Occhiali Autorespiratore	

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Fase:

STRUTTURA DI SOSTEGNO E FISSAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E RELATIVE CARPENTERIE METALLICHE

Attività: F.02.01.01.09 -

F.02.01.01.09 - Esecuzione e/o ripristino dell'impermeabilizzazione

Attivita:	F.02.01.01.09 - Esecuzione e/o ripristino dei	rimpermeabilizzazione		
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Trattamento a		Depositare i cartoni seguendo le istruzioni indicate nella confezione; evitare il sovraccaricamento;		
base di resine al		barattoli, lattine o altro vanno depositate in modo da evitare il ribaltamento e la fuoriuscita del prodotto.		
silicone in solvente		Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti		
126)				
(,		Conservare in luogo asciutto, in contenitore sigillato e non si usino fiamme libere		
	Esplosivo	Il prodotto non deve essere usato quando si fuma, quando si usano fiamme libere; deve essere		
		movimentato con cautela, non deve essere sottoposto a pressione		
	Infiammabile	Il prodotto non deve essere utilizzato in presenza di fiamme libere e quando si fuma		
	Inquinante	Smaltimento tramite ditta specializzata e autorizzata		
	Irritante per la pelle	Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti	Creme protettive	
	intante per la pelle	On added devote dunizzare i bi i presenti	Guanti	
			Pomate	
	Irritante per gli occhi	Evitare il contatto	Occhiali	
	- 0	Non inalare i vapori del solvente;	Autorespiratore	
	Irritante per le vie respiratorie	·	Autorespiratore	
Frattaments s		Ventilare il locale di lavoro;		
Frattamento a		Depositare i cartoni seguendo le istruzioni indicate nella confezione; evitare il sovraccaricamento;		
base di siliconati in		barattoli, lattine o altro vanno depositate in modo da evitare il ribaltamento e la fuoriuscita del prodotto.		
soluzione acquosa		Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti		
alcalina (126)				
		Conservare in luogo asciutto, in contenitore sigillato e non si usino fiamme libere		
	Inquinante	Smaltimento tramite ditta specializzata e autorizzata		
	Corrosivo	In caso di perdita di prodotto seguire le istruzioni riportate nelle schede di sicurezza		
		Movimentare con cautela usando i DPI previsti nella scheda di sicurezza		
	Irritante per la pelle		Creme protettive	
			Guanti	
			Pomate	
	Irritante per gli occhi	Evitare il contatto	Occhiali	
Stabilizzante a		Depositare i cartoni seguendo le istruzioni indicate nella confezione; evitare il sovraccaricamento;		
ase di solvente		barattoli, lattine o altro vanno depositate in modo da evitare il ribaltamento e la fuoriuscita del prodotto.		
126)		Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti		
		Conservare in luogo asciutto, in contenitore sigillato e non si usino fiamme libere		
	Esplosivo	Il prodotto non deve essere usato quando si fuma, quando si usano fiamme libere; deve essere		
		movimentato con cautela, non deve essere sottoposto a pressione		
	Infiammabile	Il prodotto non deve essere utilizzato in presenza di fiamme libere e quando si fuma		
	Inquinante	Smaltimento tramite ditta specializzata e autorizzata		
	Irritante per la pelle		Creme protettive	
	• •		Guanti	
			Pomate	
	Irritante per gli occhi	Evitare il contatto	Occhiali	
	Irritante per le vie respiratorie	Non inalare i vapori del solvente;	Autorespiratore	
	The state of the same of the s	Ventilare il locale di lavoro;		
mpermeabilizzant		Depositare i cartoni seguendo le istruzioni indicate nella confezione; evitare il sovraccaricamento;		
a base di resina		barattoli, lattine o altro vanno depositate in modo da evitare il ribaltamento e la fuoriuscita del prodotto.		
epossidica e		Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti		
nduritore (126)		Cod. C. D. i provide por retained distance di movimentazione e gii spostamenti		
1144111016 (120)	Inquinante	Smaltimento tramite ditta specializzata e autorizzata		
	Irritante per la pelle	Cambiare gli indumenti contaminati;	Creme protettive	
	initante per la pelle		Oreme protettive	
		Rimuovere la resina con crema e l'adesivo con detergente speciale;		
		Pulire la pelle con crema, non con il solvente	Cuanti	
		l	Guanti	

Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Fase: STRUTTURA DI SOSTEGNO E FISSAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E RELATIVE CARPENTERIE METALLICHE

Attività: F.02.01.01.09 - Esecuzione e/o ripristino dell'impermeabilizzazione

Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature		Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Guaina bituminoso- elastomerica (126)	Irritante per gli	occhi	Evitare il contatto Depositare i rotoli seguendo le istruzioni indicate nella confezione; evitare il sovraccaricamento; vanno depositati in modo da evitare il ribaltamento usando una orditura incrociata o sfalsata in base alle dimensioni dei rotoli; per facilitare il deposito e lo spostamento riporre ad altezza d'uomo su traversine o bancali; Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti	Pomate Occhiali	
	Lesioni alle ma sbrecciate, ecc	ni per contatto con parti taglienti,		Guanti	
Guaina termoresistente (126)	Inquinante		Smaltimento tramite ditta specializzata e autorizzata Depositare i rotoli seguendo le istruzioni indicate nella confezione; evitare il sovraccaricamento; vanno depositati in modo da evitare il ribaltamento usando una orditura incrociata o sfalsata in base alle dimensioni dei rotoli; per facilitare il deposito e lo spostamento riporre ad altezza d'uomo su traversine o bancali; Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti		
	Lesioni alle ma sbrecciate, ecc	ni per contatto con parti taglienti,	,	Guanti	
Fogli in PVC (126)	Inquinante		Smaltimento tramite ditta specializzata e autorizzata Depositare i rotoli seguendo le istruzioni indicate nella confezione; evitare il sovraccaricamento; vanno depositati in modo da evitare il ribaltamento usando una orditura incrociata o sfalsata in base alle dimensioni dei rotoli; per facilitare il deposito e lo spostamento riporre ad altezza d'uomo su traversine o bancali; Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti		
	Lesioni alle ma sbrecciate, eco Inquinante	ni per contatto con parti taglienti,	Smaltimento tramite ditta specializzata e autorizzata	Guanti	
Guaina in PVC (126)	•		Depositare i rotoli seguendo le istruzioni indicate nella confezione; evitare il sovraccaricamento; vanno depositati in modo da evitare il ribaltamento usando una orditura incrociata o sfalsata in base alle dimensioni dei rotoli; per facilitare il deposito e lo spostamento riporre ad altezza d'uomo su traversine o bancali; Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti		
	Lesioni alle ma sbrecciate, ecc	ni per contatto con parti taglienti,	p a septiment of the se	Guanti	
Cartonfeltro bitumato (126)	Inquinante		Smaltimento tramite ditta specializzata e autorizzata Depositare i rotoli seguendo le istruzioni indicate nella confezione; evitare il sovraccaricamento; vanno depositati in modo da evitare il ribaltamento usando una orditura incrociata o sfalsata in base alle dimensioni dei rotoli; per facilitare il deposito e lo spostamento riporre ad altezza d'uomo su traversine o bancali; Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti		
	Lesioni alle ma	ni per contatto con parti taglienti,	o bancali, Osale i Dei previsti per i utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti	Guanti	
Riferimenti	Inquinante	Edilizia.Nuove costruzioni.Mansioni.Nu	Smaltimento tramite ditta specializzata e autorizzata love Mansioni		
Adempimenti	(120) (121)	I datori di lavoro, anche a mezzo di per a) verifiche trimestrali delle funi e cater b) verifiche trimestrali delle funi e cater c) verifiche mensili degli organi di trazio	PT Torino rimestralmente le funi e catene con annotazione sul libretto dell'apparecchio o su fogli conformi rsonale specializzato dipendente, effettua le: ne degli impianti ed apparecchi di sollevamento; ne degli impianti e degli apparecchi di trazione; one e di attacco e dei dispositivi di sicurezza dei piani inclinati con dislivelli superiori a 25 metri ed inclinaz	ione sul piano orizzo	ntale superiore a
Sorveglianza sanit Documenti	aria (119)	Visita medica semestrale per gli addett	i facile visibilità, i cartelli inerenti il codice dei segnali e le norme di imbracatura ti che usano catrame, asfalti, bitumi che deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni d	dall'ultima registrazioi	ne delle verifiche

Magnitudo del danno: 3 Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO Probabilità del danno: 3 Valore del rischio: 9 Rumore: 86 dB Fase: STRUTTURA DI SOSTEGNO E FISSAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E RELATIVE CARPENTERIE METALLICHE Attività: F.02.01.01.09 - Esecuzione e/o ripristino dell'impermeabilizzazione Addetti, Impianti, Misure Materiali, Mezzi e Rischi Misure sicurezza D.P.I. legislative Attrezzature (118) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovungue guesta siano utilizzata. (122) Documento di manutenzione dove vengono registrate le verifiche periodiche quali: • lo stato delle funi o catene: lo stato dei sistemi di ancoraggio; • lo stato dei morsetti delle funi (devono essere non meno di 3, ed applicati tutti allo stesso modo con la curvatura delle U dalla parte del lato corto della fune ed a una distanza fra loro di 6 diametri delle fune; • l'avvolgimento corretto sul tamburo e le sedi di appoggio e passaggio (123) Documento ove sono annotate le verifiche trimestrali a cura del datore di lavoro (normalmente è parte integrante del libretto del mezzo di sollevamento) (126) Scheda/e di sicurezza

Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Fase: Rischi e procedure comuni per tutte le fasi (127) (128)

Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
		Non fumare e non usare fiamme libere sul luogo di lavoro e non si fumi Le aree di pertinenza dell'attività in cui vengono utilizzati i prodotti devono essere protette da estintori portatili d'incendio di tipo approvato, con capacità estinguente non inferiore a 13A-89B-C, utilizzabili anche su apparecchi sotto tensione elettrica Le lavorazioni a rischio di incendio devono disporre di luce naturale adeguata al fattore di rischio previsto, o sufficiente luce artificiale di notte o quando l'illuminazione è carente non inferiore a 5 lux Nella zona di lavorazione l'accumulo di materiale sarà limitato esclusivamente alla quantità destinata all'utilizzo; Gli ingombri del materiale dovranno mantenere fruibili le vie di esodo Non dovranno essere depositati anche temporaneamente materiali infiammabili e/o combustibili vicini alle fonti di calore Gli scarti di lavorazione saranno eliminati giornalmente e conferiti negli appositi spazi o discariche interne al cantiere		
		Pacchetto di medicazione: sono obbligate a tenere il pacchetto di medicazione le aziende industriali che non hanno l'obbligo della cassetta di pronto soccorso o della camera di medicazione Attenersi alle norme per l'uso dei materiali contenuti rispettivamente nel pacchetto di medicazione e		D.P.R. n. 303/56 Art. 28 D.M. 28/07/58
	CADUTA DALL'ALTO	nella cassetta del pronto soccorso		D.IVI. 20/01/00
	Caduta dall'alto per cedimento della copertura	Realizzare camminamenti con tavole poggiate sopra il manto per distribuire il carico Utilizzo di imbracatura di sicurezza collegata a fune tesa, oppure parapetto regolamentare di protezione, o ponteggio ancora regolarmente installato		D.P.R. n. 164/56
		Se la struttura della copertura potrebbe non reggere il carico, realizzare un intavolato di protezione sottostante (sottopiano) a non più di 2,50 m dalla copertura, oppure impiegare reti di sicurezza, o imbracature di sicurezza		D.P.R. n. 164/56
	Caduta dall'alto dal bordo copertura	In mancanza di parapetto, indossare imbracature di sicurezza collegate a funi tese sui colmi o a punti fissi della copertura Utilizzo di imbracatura di sicurezza collegata a fune tesa, oppure parapetto regolamentare di protezione, o ponteggio ancora regolarmente installato		
	Caduta dall'alto degli addetti	Disporre idoneo parapetto o reti di sicurezza Il parapetto del ponteggio deve sporgere di almeno 1.20 m oltre il filo di gronda In mancanza di parapetto, indossare imbracature di sicurezza collegate a funi tese sui displuvi con fune dotata di maniglia autobloccante		D.P.R. n. 164/56 D.P.R. n. 164/56

Categoria: Fase:

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Rischi e procedure comuni per tutte le fasi (127) (128) F.02.01.01.09

Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
/ Itti OLLUI O		In mancanza di parapetto, indossare imbracature di sicurezza collegate a funi tese sui colmi o a punti fissi della copertura		
	Caduta dall'alto sul perimetro		Imbracatura di sicurezza	
	Caduta di materiali dall'alto	Impiego di ponteggio metallico fisso a norma, con parapetto sporgente oltre 120 cm dal filo di gronda L'area interessata dai lavori va recintata con nastro bianco-rosso o transennata La movimentazione dei materiali con gru deve essere effettuata correttamente; perciò, impiego di cesta per il trasporto a terra degli elementi laterizi del manto; corretta imbracatura delle travi I materiali di scarto vanno convogliati sul camion sottostante mediante impiego di canali di adeguata		D.P.R. n. 164/56
	Caduta dall'alto all'interno del fabbricato	lunghezza	Imbracatura di sicurezza	B.I .IV. II. 104/00
	Investimento per caduta di materiali dall'alto	Operare solo se protetti inferiormente da impalcato di protezione, costituito anche da ponti su cavalletti a norma di adeguata altezza, oppure da reti di protezione; in alternativa, indossare imbracatura collegata a fune fissa o a punti fissi della struttura Indossare sempre e comunque l'elmetto	Casco di	
	Investimento di persone per occupazione del marciapiede da parte del cantiere	Delimitare o proteggere un corridoio di transito pedonale della larghezza di almeno un metro. Può trattarsi di un marciapiede temporaneo costruito sulla carreggiata o di una striscia di carreggiata protetta con recinzioni colorate in rosso o arancione, stabilmente fissate, segnalate con luci rosse fisse	protezione	D.P.R. n. 495/92 Art. 40
	Produzione ed inalazione di polveri	e dispositivi rifrangenti min. 50 cmq Prolungare la canala di scarico fino al pianale del mezzo Non effettuare gli scarichi in condizioni di notevole ventosità	Maschera con filtro adatto	

Categoria:

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 1 Valore del rischio: 2

Attività:	F.02.02.01 - Scarico del materiale dai mezzi e stoccaç	02.02.01 - Scarico del materiale dai mezzi e stoccaggio					
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature		Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative			
Attrezzature	Lesioni dorso-lombari per movimentazione di carichi			D.LGS. n. 626/94			
	Investimento di persone nelle movimentazioni di	Meccanizzare il più possibile le operazioni Realizzare gli stoccaggi in prossimità dei punti di utilizzo Adottare modalità operative corrette, come da formazione ricevuta Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti					
	mezzi	Delimitare la zona interessata com parapetto o mezzi equivalenti					
	Caduta dall'alto degli addetti	I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti Nelle manovre di retromarcia assistere alle operazioni con personale a terra Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro Adeguare la velocità ai limiti massimi stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro Disporre idoneo parapetto o reti di sicurezza Il parapetto del ponteggio deve sporgere di almeno 1.20 m oltre il filo di gronda In mancanza di parapetto, indossare imbracature di sicurezza collegate a funi tese sui displuvi con fune dotata di maniglia autobloccante In mancanza di parapetto, indossare imbracature di sicurezza collegate a funi tese sui colmi o a punti		D.P.R. n. 164/56 D.P.R. n. 164/56			

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 1 Valore del rischio: 2

Δttività:

F.02.02.01 - Scarico del materiale dai mezzi e stoccaggio

Attività:	F.02.02.01 - Scarico del materiale dai mezzi e stoccago	gio		
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
	Caduta dall'alto sul perimetro	fissi della copertura	Imbracatura di sicurezza	
	Caduta dall'alto dal bordo copertura	Impiego di ponteggio metallico fisso a norma, con parapetto sporgente oltre 120 cm dal filo di gronda Utilizzo di imbracatura di sicurezza collegata a fune tesa, oppure parapetto regolamentare di protezione, o ponteggio ancora regolarmente installato		
	Caduta dall'alto per cedimento della copertura	Realizzare camminamenti con tavole poggiate sopra il manto per distribuire il carico Se la struttura della copertura potrebbe non reggere il carico, realizzare un intavolato di protezione sottostante (sottopiano) a non più di 2,50 m dalla copertura, oppure impiegare reti di sicurezza, o imbracature di sicurezza		D.P.R. n. 164/56 D.P.R. n. 164/56
	Cadute di persone dal cassone del camion Investimento di persone per cedimento degli	L'accesso degli addetti ai cassoni di carico degli automezzi deve essere realizzato con scale a mano opportunamente legate per assicurarne la stabilità oppure trattenute al piede di altra persona L'imbracatore accede con scale a norma al cassone e, dopo aver provveduto all'imbracatura del carico, scende e si pone in posizione di sicurezza, onde consentire la movimentazione con gru o altro apparecchio di sollevamento Accatastare in modo solido i materiali		
	stoccaggi	Per materiali che possono essere soggetti a scivolamento o rotolamento, posizionare fermi laterali idonei		
Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura) (129) Muratore polivalente (129) Autista (129) Operaio comune polivalente (129)				
Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Vedi pagina 40		Gli accessori di sollevamento devono essere scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche, etc.		D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 comma 4-ter lett. a)
	Caduta del carico per rottura funi e ganci	Le funi metalliche sono immesse sul mercato munite di una attestazione recante le caratteristiche della fune stessa		D.P.R. n. 673/82 Art. 2.
Tubazioni per impianti elettrici	Caduta del carico per sfilamento funi	Le estremità delle funi, sia metalliche, sia composte di fibre, devono essere provviste di impiombatura o legatura o morsettatura, allo scopo di impedire lo scioglimento dei trefoli e dei fili elementari.		D.P.R. n. 547/55 Art. 180
Vedi pagina 42 Autocarro (130) (131) Vedi pagina 25				D.LGS. 626/1994 come modificato e integrato dal D.LGS. 4 agosto 1999 n. 359 Art.

Magnitudo del danno: 2 Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO Probabilità del danno: 1 Valore del rischio: 2 Attività: F.02.02.01 - Scarico del materiale dai mezzi e stoccaggio Addetti, Impianti, Misure Materiali, Mezzi e D.P.I. Rischi Misure sicurezza legislative Attrezzature 35 Ribaltamento dei mezzi La consistenza del terreno ove accedono lavoratori e mezzi deve essere adeguata. Investimento di persone, mezzi e attrezzature nelle Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da superare la sagoma di ingombro del veicolo movimentazioni di almeno 70 cm. per ciascun lato. (129) Edilizia Nuove Costruzioni Mansioni CPT Torino Riferimenti Documenti (130) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa siano utilizzata. (131) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche

Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO

stesse.

Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 3 Valore del rischio: 9

Attività:	F.02.02.02 - Scollegamento degli impianti esistenti			
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
		Concordare le modalità di disinserimento, parziale o totale, dell'alimentazione elettrica con il responsabile della conduzione dell'impianto stesso, se nominato		

Attrezzature				
	Caduta dall'alto dal bordo copertura	Concordare le modalità di disinserimento, parziale o totale, dell'alimentazione elettrica con il responsabile della conduzione dell'impianto stesso, se nominato Il direttore tecnico di cantiere deve concordare le misure di sicurezza relative allo scollegamento degli impianti esistenti con il responsabile della gestione dell'impianto, se nominato Utilizzo di imbracatura di sicurezza collegata a fune tesa, oppure parapetto regolamentare di protezione, o ponteggio ancora regolarmente installato		
	Caduta dall'alto per cedimento della copertura	Realizzare camminamenti con tavole poggiate sopra il manto per distribuire il carico Se la struttura della copertura potrebbe non reggere il carico, realizzare un intavolato di protezione sottostante (sottopiano) a non più di 2,50 m dalla copertura, oppure impiegare reti di sicurezza, o imbracature di sicurezza		D.P.R. n. 164/56 D.P.R. n. 164/56
Responsabile tecnico di cantiere (133) Capo squadra (impianti) (134) Elettricista (completo) (134) Operaio comune polivalente (133)	Elettrocuzione (132)	L'impianto deve essere scollegato dalla rete principale di alimentazione, sul quadro devono essere posti dei cartelli ben visibili in cui si avverte di non collegare gli interruttori se presente usare la chiave per chiudere il quadro di alimentazione, chiave deve essere depositata presso l'ufficio del responsabile del cantiere Provvedere al disinserimento del quadro generale o, se ciò è impossibile, dei sottoquadri di alimentazione alle parti su cui si deve lavorare; verificare l'efficacia dell'operazione sugli schemi dell'impianto		
Antenne, parabóle ed altri manufatti		Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal responsabile. In mancanza di disposizioni riporre il materiale in modo che non rovini per instabilità; evitare che ci siano parti taglienti e pungenti sporgenti e non segnalate; se confezionato riporre come indicato sul cartone di imballaggio; evitare il sovraccaricamento; riporre ad altezza d'uomo in modo che risulti agevole la movimentazione manuale: riporre su bancali o traversine per facilitare il caricamento; Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti	Guanti Scarpe di	

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 3 Valore del rischio: 9

Attività:

Attività:	F.02.02.02 - Scollegamento degli impianti esistenti			
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
	Lesioni alle mani per contatto con parti taglienti, sbrecciate, ecc		sicurezza Guanti	
	Lesioni ai piedi per caduta di materiali	I materiali devono essere prelevati dall'alto verso il basso e comunque non prelevati in modo casuale che comporti uno squilibrio nella scaffalatura Depositare i materiali in modo ordinato in modo da evitare rovesciamenti causati da depositi instabili	Scarpe di sicurezza Scarpe di sicurezza	
Cavi elettrici, tubazioni in pvc, morsetti etc Vedi pagina 40 Tubazioni in P.V.C		Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal responsabile; evitare il sovraccaricamento; i		
	Abraciani usti compressioni	materiali vanno depositati in modo da evitare il ribaltamento incrociandone l'orditura o sfalsandola in base alle dimensioni; interporre delle traversine o depositare su bancali per facilitarne il sollevamento; segnalare le parti sporgenti; depositare ad altezza d'uomo in modo da facilitarne la movimentazione. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti	Coorne di	
	Abrasioni, urti, compressioni		Scarpe di sicurezza Guanti	
Tubazioni in acciaio rivestito	Inquinante	Non disperdere il materiale nell'ambiente Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal responsabile; evitare il sovraccaricamento; i materiali vanno depositati in modo da evitare il ribaltamento incrociandone l'orditura o sfalsandola in base alle dimensioni; interporrre delle traversine o depositare su bancali per facilitarne il sollevamento; segnalare le parti sporgenti; depositare ad altezza d'uomo in modo da facilitarne la movimentazione. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti		
	Abrasioni, urti, compressioni		Scarpe di sicurezza Guanti	
Corpi radianti	Caduta dei manufatti durante le movimentazioni	Utilizzare per le movimentazioni e la posa solo gru su carro, autogru, o escavatori omologati per il sollevamento e la movimentazione Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal responsabile.	Guanti	
(idraulica)		In mancanza di disposizioni riporre i corpi radianti in modo che non cadano per instabilità, in base alle dimensioni, impilarli in modo incrociato e sfalsato; evidenziando la parti sporgenti o rotte; evitare il sovraccaricamento della pila; riporre ad altezza d'uomo in modo che risulti agevole la movimentazione manuale e riponendole su traversine o bancali per facilitarne la rimozione; per la movimentazione utilizzare attrezzature adatte, carrelli manuali, carrelli elevatori, gru, etc. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti	Guanu	
	Abrasioni, urti, compressioni		Scarpe di sicurezza Scarpe di sicurezza	
	Caduta dei manufatti durante le movimentazioni	Utilizzare per le movimentazioni solo attrezzature idonee (gru, muletti, etc.)	Guanti	
Martello demolitore (135) (136)				D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 D.P.R. n. 459/96

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 3 Valore del rischio: 9

Attività:

Attività:	F.02.02.02 - Scollegamento degli impianti esistenti					
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative		
711102241410	Urti, colpi, impatti, compressioni	Impugnare saldamente l'utensile con le due mani tramite le apposite maniglie Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata	Scarpe di sicurezza Guanti	D.P.R. n. 547/55		
	Avvio intempestivo	Al termine dei lavori scaricare l'aria dal compressore Interruttore di comando incorporato nell'utensile perfettamente funzionante		D.P.R. n. 547/55 Art. 316		
	Surriscaldamento Movimenti intempestivi	Aperture di raffreddamento, posizionate sulla carcassa motore, pulite e libere Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata Impugnare saldamente l'utensile con le due mani tramite le apposite maniglie		Att. 316		
	Proiezione di schegge Investimento e lesioni a non addetti	Punte, scalpelli ed altri elementi lavoranti del martello devono essere ben affilati Non operare in adiacenza a transiti o altre postazioni di lavoro Non abbandonare l'utensile in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o posizioni nelle quali può essere	Occhiali	D.P.R. n. 547/55 Art. 24		
	Scoppio delle tubazioni	soggetto a caduta) Le tubazioni devono essere integre. Se esistono forature o lacerazioni non improvvisare soluzioni di fortuna con nastro adesivo o altro mezzo perché, in genere, tali riparazioni non resistono alla pressione interna del tubo		Art. 24		
		Non usare i tubi al posto di funi o corde per trainare, sollevare o calare gli attrezzi Non piegare i tubi per interrompere il flusso di aria compressa Disporre le tubazioni in modo che non intralcino il proprio lavoro o quello degli altri ed in modo che non subiscano danneggiamenti; Non sottoporle a piegature ad angolo vivo, ad abrasione, a tagli, a schiacciamenti; Non disporle su superfici sporche di oli o grassi Attacchi dei tubi flessibili al serbatoio d'aria compressa, e alla rete di distribuzione, giunti intermedi di collegamento, perfettamente integri; utilizzare fascette metalliche con bordi non taglienti fissate con morsetti o altri sistemi; consigliati giunti a baionetta La strumentazione deve essere integra e funzionante Le tubazioni devono essere connesse in modo adeguato Tenere sotto controllo i manometri Spegnere il motore e scaricare il serbatoio dell'aria dopo l'uso		D.P.R. n. 547/55		
	Contatto con organi in movimento	Carter di protezione del motore correttamente posizionato e serrato Per la sostituzione della punta, dello scalpello, della vanghetta o di altri utensili del martello utilizzare solo l'attrezzatura indicata nel libretto d'uso Evitare la sostituzione con il martello in movimento		D.P.R. n. 547/55 Art. 41		
	Lesioni a parti del corpo	La stabilità del pezzo o della struttura va garantita utilizzando i morsetti o altro sistema; evitare l'uso dei piedi o delle mani per tenere fermi i pezzi da lavorare Mantenere le impugnature degli utensili asciutte e prive di oli o grassi La punta dello scalpello o altro utensile lavorante che si va a montare deve essere adeguato alle necessità della lavorazione Nel caso di bloccaggio della punta, fermare il martello, togliere la punta e controllarla prima di riprendere il lavoro				
	Lesioni alle mani Intralcio ad altre lavorazioni	E' vietato compiere operazioni di pulizia o quant'altro su organi in moto Le tubazioni non devono costituire intralcio a transiti o altre lavorazioni A fine lavoro, le tubazioni devono essere riposte in maniera corretta nel locale destinato a magazzino	Guanti			
	Rumore (137) (138)	Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 o la valutazione del datore di lavoro ex D. Lgs. 277/91		D.LGS. n. 277/91		
			Otoprotettori			

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 3 Valore del rischio: 9

Attività:

Attività:	F.02.02.02 - Scollegamento degli impianti esistenti			
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Autozzature	Vibrazioni	Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti	Guanti contro le aggressioni meccaniche	
	Inalazione di polveri	Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti (maschera adeguata)	Maschera con filtro adatto	
Attrezzatura ossiacetilenica per saldatura, taglio o riscaldo (139) (135) (136) (140)	Ustioni	Non toccare la punta o il pezzo in lavorazione subito dopo l'uso perché potrebbe essere molto caldo		D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 D.P.R. n. 459/96
	Incendio			D.P.R. n. 547/55 Art. 253
		Le tubazioni di alimentazione del cannello di saldatura o di taglio devono essere dotate di valvola di non ritorno della fiamma inserita il più a valle possibile rispetto ai riduttori di pressione Le tubazioni non devono venire a contatto con sostante quali grasso, olio, fango, etc. La distanza minima tra cannello e bombola deve essere di almeno 10 m, riducibili a 5 m se le bombole sono protette da scintille e calore o se si lavora all'esterno Sui riduttori deve essere montata una valvola a secco Nel caso di interruzione delle operazioni di saldatura o taglio spegnere il cannello Tenere a disposizione in prossimità dell'area in lavorazione mezzi antincendio di primo intervento Non usare i gas delle bombole per:		
		 la pulizia di sostanze esplosive rinfrescarsi pulire gli indumenti o gli ambienti di lavoro avviare motori a combustione interna pulire i pezzi in lavorazione 		
	Ustioni	Le patte delle tasche ed i pantaloni devono avere i risvolti per evitare l'entrata di scintille e scorie Raffreddare ed accantonare i pezzi metallici tagliati o saldati Non indossare abbigliamento in materiale sintetico		
	Esplosione per ribaltamento o caduta delle bombole	Le bombole devono essere movimentate su idoneo carrello e fissate verticalmente contro il ribaltamento e la caduta Nelle operazioni di sollevamento in quota con utilizzo di mezzi di sollevamento non imbragare direttamente il carrello portabombole ma alloggiarlo dentro idonei cassoni metallici a quattro montanti per impedire la rotazione del carico. Il carrello portabombole dovrà essere posizionato nel cassone in posizione verticale e andrà opportunamente fissato per impedirne il ribaltamento e la caduta		D.P.R. n. 547/55 Art. 254
	Ustioni o danni a non addetti	Nelle zone di intervento è necessario impedire il transito o la sosta di altri lavoratori che non indossano DPI contro la proiezione di materiale incandescente Disporre le tubazioni seguendo ampie curve, lontano dai luoghi di passaggio di persone e mezzi, proteggerle da calpestii, da scintille, fonti di calore o rottami incandescenti		
	Danni all'apparato respiratorio	Per lavorazioni protratte nel tempo è necessario utilizzare aspiratori mobili dei fumi che li disperdano all'aperto rispetto al luogo di saldatura, riscaldo o taglio	Maschera con filtro adatto	
	Esplosione per formazione di atmosfere esplosive	E' vietato effettuare operazioni di saldatura o di taglio al cannello nelle seguenti condizioni: •su recipienti o tubi chiusi •su recipienti o tubi aperti che contengono materie le quali sotto l'azione del calore o dell'umidità possono da luogo a esplosioni o altre reazioni pericolose su recipienti o tubi anche aperti che abbiano contenuto materie che evaporando o gassificandosi sotto		D.P.R. n. 547/55 Art. 250

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 3 Valore del rischio: 9

Attività:

Attività:	F.02.02.02 - Scollegamento degli impianti esistenti			
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
		l'azione del calore o dell'umidità possono formare miscele esplosive. Qualora le condizioni di pericolo precedenti possono essere eliminate con l'apertura del recipiente chiuso, con l'asportazione delle materie pericolose e dei loro residui o con altri mezzi o misure, le operazioni di saldatura e taglio possono essere eseguite, purché le misure di sicurezza siano disposte da un esperto ed effettuate sotto la sua diretta sorveglianza Non si devono saldare o tagliare pezzi sgrassati con solventi clorurati come la trielina		
	Esplosione o incendio depositi	Le bombole vuote devono essere separate da quelle piene e poste in posizione verticale assicurate con legatura contro la caduta e il ribaltamento Il deposito delle bombole deve essere predisposto in luogo riparato dagli agenti atmosferici e dalla caduta di materiale		
	Incendio di zone limitrofe	Chiudere le aperture su murature e solai attraverso le quali le scintille potrebbero giungere a materiali infiammabili		
	Incendio di materiali adiacenti Lesioni alle mani Inalazione di fumi prodotti dalla fusione del metallo	Allontanare eventuali materiali infiammabili Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti (guanti) Accurata pulizia delle parti da saldare o da tagliare e del rivestimento degli elettrodi, nonché dalla combustione di vernici, oli ed altre sostanze presenti sui pezzi da saldare Utilizzo di ventilatori in aspirazione che allontanano i fumi ed i gas prodotti dalla zona di respirazione dei lavoratori addetti; se i materiali imbrattati di olio e oggetto di saldatura continuano ad emettere fumi	Guanti	D.P.R. n. 303/56 Art. 20
	Caduta di materiali	dopo la saldatura, devono essere collocati in luoghi dotati di aspirazione forzata Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti (scarpe di sicurezza a sfilamento rapido)	Scarpe di	
	Proiezione di schegge Radiazioni: visibili, ultraviolette (UV) e infrarosse (IR)	Posizionare schermi di protezione per lavorazioni di saldatura e taglio Schermi di idonee dimensioni, di colore scuro e superficie opaca	sicurezza Occhiali	D.P.R. n. 547/55 Art. 259
Coole dennie (125)	Proiezione di materiali incandescenti	Durante i lavori gli addetti devono indossare i DPI prescritti	Occhiali Maschera con filtro adatto Indumenti di protezione	
Scale doppie (135) (136) Vedi pagina 33	Caduta dall'alto per rottura, scivolamento o			D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 D.P.R. n. 547/55
Scale semplici portatili (135) (136)	ribaltamento			Art. 18 D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art.
	Caduta dall'alto per rottura, scivolamento o ribaltamento			35 D.P.R. n. 547/55 Art. 18
		Il piede della scala deve essere posizionato ad 1/4 della lunghezza totale della scala Gli appoggi inferiore e superiore devono essere piani e non cedevoli, (sono da preferire le scale dotate di piedini regolabili per la messa a livello), ovvero sia reso tale Durante l'uso assicurarsi della stabilità della scala e quando necessario far trattenere al piede da altra persona. All'uopo, secondo i casi, devono essere adoperati chiodi, graffe di ferro, listelli, tasselli,		D.P.R. n. 164/56 Art. 8 D.P.R. n. 164/56 Art. 8

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 3 Valore del rischio: 9

Attività:

Attività:	F.02.02.02 - Scollegamento degli impianti esistenti	T		
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
		legature, saettoni, in modo che siano evitati sbandamenti, slittamenti, rovesciamenti od inflessioni accentuate Se la scala serve ad accedere ad un piano, la sua lunghezza deve essere tale che i montanti sporgano		D.P.R. n. 164/56
		di almeno un metro oltre il piano di accesso, anche ricorrendo al prolungamento di un solo montante, purché fissato con legatura di reggetta di ferro o sistemi equivalenti Curare la corretta inclinazione della scala durante l'uso, posizionando il piede della scala ad 1/4 della lunghezza della scala stessa		Art. 8
		Caratteristiche regolamentari delle scale semplici portatili: •resistenza		D.P.R. n. 164/56 Art. 8
		 pioli (di tipo antisdrucciolevoli) fissati ai montanti (incastrati, per quelle di legno, e trattenuti con tiranti di ferro applicati sotto i due pioli estremi e uno intermedio per quelle lunghe più di 4 metri) dispositivi di appoggio antiscivolo applicati alla base dei montanti 		
	Ferite a terzi per caduta dall'alto di materiali	sistemi di trattenuta (ganci) all'estremità superiore (richiesti quando ricorrono pericoli per le condizioni di stabilità della scala)		D.P.R. n. 547/55
Utensili ed attrezzature manuali (135) (136) Vedi pagina 36		Vietare l'uso della scala oltre il terzultimo piolo. Se necessario ricorrere a scale più lunghe; Vietare l'uso della scala semplice per attività su impianti o linee elettriche		Art. 18
		Durante i lavori su scale o luoghi sopraelevati, gli utensili devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta		D.P.R. n. 547/55 Art. 24 D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art.
		Gli addetti devono utilizzare a seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine	Guanti	35
		scopicionen, maconomic	Scarpe di sicurezza Occhiali Otoprotettori Maschera con	
	Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e abrasioni	Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti	filtro adatto Casco di protezione Scarpe di sicurezza	
Riferimenti	Proiezione di schegge o materiali (133) Edilizia.Nuove Costruzioni.Mansioni.C (134) Edilizia.Ristrutturazioni.Mansioni.CPT		Occhiali	
Sorveglianza sanitaria (137) Gli operai sottoposti ad un livello sono (139) Protocollo sanitario		ro superiore a 85 dBA devono sottoporsi a visita medica obbligatoria ogni due anni, un anno se il livello so	noro supera i 90 dE	3A
Segnaletica	(132) Apporre segnaletica di avvertimento pi (138) Segnalare la zona esposta a livello di i			
Documenti	stesse	che deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni d dell'ultima verifica deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa siano utilizzata	all'ultima registrazi	one delle verifiche
	(140) Norme generali per gli addetti alla sald			

Categoria:	ategoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO			Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 3 Valore del rischio: 9		
Attività:	F.02.02.02 - Scollegamento degli impianti esistenti					
Addetti, Impianti,				Misure		
Materiali, Mezzi e	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	legislative		
Attrezzature				1091111111		
•Indossare scarpe di sicurezza con punta rinforzata, guanti, il grembiule o la pettorina a seconda dei casi;						
 Per lavori in orizzontale o verticale indossare occhiali di sicurezza ed il elmetto; 						
 Per lavori sopratesta indossare idonei cappucci antitermici completi di schermo con vetro inattinico che, per ogni copricapo o schermo, dovrà essere sempre sostituito se rotto o chiazzato; 						
•In caso di presenza di gas o vapori usare una maschera a filtro di tipo adatto alla lavorazione od una maschera ad emissione di aria esterna; Nei lavori in locali interrati e senza via di fuga, visibile e facilmente accessibile, usare cintura di sicurezza con fune di sufficiente lunghezza per gli interventi di salvataggio						

Categoria:	IMPIANTO FOTOVOLTAICO		Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 6	
Attività:	F.02.02.03 - Impianto di protezione contro le scariche a	atmosferiche (142) (143) (144)		
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
				L. n. 46/90 art. 12
		Stoccare adeguatamente i materiali e le attrezzature rimuovere gli scarti e/o rifiuti		comma 2
	Caduta dall'alto dal bordo copertura	Utilizzo di imbracatura di sicurezza collegata a fune tesa, oppure parapetto regolamentare di protezione, o ponteggio ancora regolarmente installato		
	Caduta dall'alto per cedimento della copertura	Realizzare camminamenti con tavole poggiate sopra il manto per distribuire il carico Se la struttura della copertura potrebbe non reggere il carico, realizzare un intavolato di protezione sottostante (sottopiano) a non più di 2,50 m dalla copertura, oppure impiegare reti di sicurezza, o imbracature di sicurezza		D.P.R. n. 164/56 D.P.R. n. 164/56
	Caduta dall'alto e negli scavi	Utilizzare scale a mano con pioli incastrati ai montanti, con estremità antisdrucciolo		D.P.R. n. 164/56 Art. 8
	Caduta di attrezzi dall'alto	Durante il lavoro su scale, gli utensili non utilizzati devono essere tenuti in guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta		D.P.R. n. 547/55 Art. 24
	Lesioni alle mani per uso di attrezzi e per contatto con materiali		Guanti	
	Investimento di materiali dal bordo scavi Caduta di materiali dall'alto Punture ai piedi		Elmetto Elmetto Calzature di sicurezza	
	Inciampo, scivolamento Investimento di persone nelle movimentazioni di mezzi	Mantenere l'ordine e la pulizia nel luogo di lavoro Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti		
		I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti Nelle manovre di retromarcia assistere alle operazioni con personale a terra Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro Adeguare la velocità ai limiti massimi stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro		

posti di lavoro

Capo squadra (impianti) (145) Operaio comune polivalente (146) Ponteggiatore

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 6

Attività:

F.02.02.03 - Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (142) (143) (144)

Attività:	F.02.02.03 - Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (142) (143) (144)					
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative		
(146) Elettricista (145) Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Vedi pagina 40		Gli accessori di sollevamento devono essere scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche, etc.		D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 comma 4-ter lett. a)		
	Caduta del carico per rottura funi e ganci Caduta del carico per sfilamento funi	Le funi metalliche sono immesse sul mercato munite di una attestazione recante le caratteristiche della fune stessa Le estremità delle funi, sia metalliche, sia composte di fibre, devono essere provviste di impiombatura o		D.P.R. n. 673/82 Art. 2. D.P.R. n. 547/55		
Cavi elettrici, tubazioni in pvc, morsetti etc. Vedi pagina 40		legatura o morsettatura, allo scopo di impedire lo scioglimento dei trefoli e dei fili elementari.		Art. 180		
Scale doppie (147) (148) Vedi pagina 33				D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35		
Utensili ed attrezzature manuali (147) (148) Vedi pagina 36	Caduta dall'alto per rottura, scivolamento o ribaltamento			D.P.R. n. 547/55 Art. 18 D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35		
		Gli addetti devono utilizzare a seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine	A seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine			
	Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e abrasioni	Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti	Elmetto Calzature di			
Pinza pressacavo Sbobinatrice elettrica (147) (148) Vedi pagina 32	Proiezione di schegge o materiali Lesioni alle mani	Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi paraschegge L'attrezzatura deve essere utilizzata usando gli appositi DPI	sicurezza Occhiali o visiera Guanti	D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35		

Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 6

Attività: F.02.02.03 - Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (142) (143) (144)

Allivila.		ripianto di protezione contro le scancile a	atmosferiche (142) (143) (144)		
Addetti, Impianti	,				Misure
Materiali, Mezzi e	9	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	legislative
Attrezzature					legislative
Sbobinatrice					D.Lgs. 626/1994
manuale (147)					come modificato
(148)					e integrato dal
Vedi pagina 33					D.Lgs. 4 agosto
					1999 n. 359 Art.
					35
Cesoie (147) (148	3)				D.Lgs. 626/1994
Vedi pagina 30	′				come modificato
rom pagamara					e integrato dal
					D.Lgs. 4 agosto
					1999 n. 359 Art.
					35
Telai di ponteggio					
prefabbricati,					
assimilabili a ponti	i				
su cavalletti.					
Vedi pagina 49					
Ponti su cavalletti					
Vedi pagina 48					
Ponteggio					
metallico fisso					
Vedi pagina 47					
Riferimenti	(145)	Edilizia.Ristrutturazioni.Mansioni.CPT	Torino	1	· ·
	(146)	Edilizia.Nuove Costruzioni.Mansioni.Cl	PT Torino		
Adempimenti	(142)	Gli impianti di protezione contro le scar	riche atmosferiche di cantiere non sono soggetti a progettazione obbligatoria; il progetto è però consigliabi	le.	
	` ,		scio della dichiarazione di conformità, corredata degli allegati obbligatori e al collaudo dell'impianto prima		funzione
	(143)		mpianto di protezione dalle scariche atmosferiche di cantiere		
	(144)		mpianto di messa a terra delle attrezzature di cantiere		
Documenti	(147)		the deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni d	all'ultima registrazio	ne delle verifiche
	(/	stesse.		3	
	(148)		dell'ultima verifica deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovungue questa siano utilizzata.		
1	()		and the second s		

Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Attività:	F.02.02.04 - Scavi (manuali e/o con mezzi meccanici)	e ritombamenti (149)		
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure
Attrezzature				legislative
		Il responsabile di cantiere coordina gli spostamenti reciproci dei mezzi; comunica all'autista del camion l'ubicazione della postazione sicura		
	Caduta di materiali dall'alto	Non depositare materiali e attrezzature sul bordo scavi		D.P.R. n. 164/56 Art. 14
		Indossare l'elmetto quando si opera in prossimità del bordo scavi	Casco di protezione	
	Franamento dello scavo	Non costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Se dovesse essere necessario, eseguire le necessarie puntellature e/o il relativo calcolo di stabilità Assicurare una pendenza delle pareti dello scavo compatibile con le condizioni geo-morfologiche della zona; predisporre armature di sostegno, sporgenti almeno 30 cm dal bordo scavo, per profondità		D.P.R. n. 164/56 Art. 14 D.P.R. n. 164/56 Art. 12

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 3 Valore del rischio: 9 Rumore: 79 dB

Attività:

Attività:	F.02.02.04 - Scavi (manuali e/o con mezzi meccanici) e ritombamenti (149)				
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative	
		superiore a m 1.5; consultare ev. la relazione geotecnica		D.P.R. n. 164/56	
	Indebolimento e/o crollo di manufatti adiacenti	Nell'esecuzione di scavi in presenza di manufatti adottare idonee precauzioni per prevenire l'indebolimento delle strutture		Art. 13	
	Investimento di estranei alle lavorazioni Caduta nello scavo	Consentire l'accesso solo al personale addetto alle lavorazioni Esecuzione di recinzione adeguata con idonea segnaletica a distanza di due metri dal ciglio scavo oppure realizzazione di parapetto di sicurezza Le barriere, le delimitazioni devono essere mantenute in efficienza provvedendo se necessario alla loro manutenzione		D.P.R. n. 164/56 Art. 12	
	Danneggiamento accidentale di tubazioni o impianti	Accesso allo scavo mediante rampa predisposta, con parapetto di sicurezza quando prospetta nel vuoto per più di 2 m, e/o scale a mano a norma, fissate, che sporgono più di un metro dal bordo scavi Provvedere all'individuazione dei condotti interrati ed in caso di necessità eseguire lo scavo con un assistente a terra Nel caso di danneggiamenti accidentali di tubazioni o impianti sospendere i lavori e segnalare		D.P.R. n. 164/56 Art. 4	
	Investimento da caduta di materiali	immediatamente la situazione al capocantiere o al preposto Predisporre idonee aree di accatastamento dei materiali. I materiali devono essere depositati ordinatamente assicurando la stabilità contro la caduta e il ribaltamento			
	Elettrocuzione	I cavi di alimentazione degli utensili mobili e portatili devono essere protetti dal bagnato e dal calpestio e pertanto vanno tenuti opportunamente sollevati da terra			
	Situazioni di emergenza	Il personale addetto agli scavi di trincea deve effettuare le lavorazioni esclusivamente in gruppo per gestire eventuali situazioni di emergenza Predisporre idonee vie di fuga accertandosi delle distanze ridotte al minimo possibile fra le scale a mano utilizzate per l'accesso al fondo degli scavi			
	Lesioni dorso-lombari per movimentazione manuale dei carichi	Stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi manuali Il personale addetto a protratte operazioni di carico e scarico di materiali deve essere frequentemente turnato		D.LGS. n. 626/94	
Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura) (150) Autista autocarro (150) Palista (150) Muratore polivalente (150) Operaio comune polivalente (150)					
Terra, ghiaione misto in natura		Il responsabile del cantiere deve identificare il luogo di deposito			
	Inalazione di polveri	Depositare terra, ghiaione misto in natura seguendo le disposizione del responsabile; vanno depositati nei luoghi indicati in modo da non impedire la circolazione degli uomini e dei mezzi; non depositare lungo il bordo degli scavi; usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti	Maschera con		
Utensili ed	F		filtro adatto	D.Lgs. 626/1994	

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 3 Valore del rischio: 9 Rumore: 79 dB

Attività:

Attività:	F.02.02.04 - Scavi (manuali e/o con mezzi meccanici) e ritombamenti (149)			
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
attrezzature manuali (151) (152) Vedi pagina 36				come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art.
		Gli addetti devono utilizzare a seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine	Guanti Scarpe di sicurezza Occhiali Otoprotettori Maschera con	35
	Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e abrasioni	Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti	filtro adatto Casco di protezione Scarpe di sicurezza	
Autocarro con cassone ribaltabile (152) (151) (153)	Proiezione di schegge o materiali	Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi paraschegge	Occhiali	D.LGS. 626/1994 come modificato e integrato dal D.LGS. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 D.P.R. n. 459/96 Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale
	Ribaltamento dei mezzi	La consistenza del terreno ove accedono lavoratori e mezzi deve essere adeguata Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non deve presentare buche o sporgenze pericolose non segnalate opportunamente Non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata Potenziare l'azione dei freni con blocchi meccanici alle ruote		
	Investimento di persone, mezzi e attrezzature nelle movimentazioni Schiacciamento delle persone per guasto al pistone	I mezzi di trasporto devono avere i posti di manovra che permettano la perfetta visibilità di tutta la zona di azione Le modalità d'impiego degli apparecchi di trasporto ed i segnali prestabiliti per le manovre devono essere richiamati mediante avvisi chiaramente visibili Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.) I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da superare la sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per ciascun lato Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle operazioni con personale a terra Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro Gli addetti a terra devono mantenersi a debita distanza dall'autocarro in fase di scarico		D.P.R. n. 547/55 Art. 182 D.P.R. n. 547/55 Art. 185

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 3 Valore del rischio: 9 Rumore: 79 dB

Attività:

Attività:	F.02.02.04 - Scavi (manuali e/o con mezzi meccanici) e ritombamenti (149)				
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative	
	idraulico del cassone				
	Caduta dall'alto di persone	Quando il cassone deve restare sollevato a lungo sarà opportunamente puntellato L'accesso degli addetti ai cassoni di carico degli automezzi deve avvenire con scale a mano opportunamente legate per assicurarne la stabilità oppure trattenute al piede da altra persona Non salire sui carichi sul cassone se non si è adeguatamente protetti contro la caduta dall'alto (imbracatura collegata a fune tesa, parapetto, ecc.) Non trasportare persone all'interno del cassone			
1	Caduta dall'alto dei carichi nel carico o scarico	Il passaggio dei materiali tra le posizioni di lavoro sopraelevate e quelle a terra deve avvenire considerando il peso, l'ingombro e il baricentro del carico			
	Lesioni dorso-lombari per i lavoratori	Ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti o di difficile presa Il personale addetto a protratte operazioni di carico e scarico di materiali deve essere frequentemente		D.LGS. n. 626/94	
	Investimento per caduta del materiale	turnato Mezzi di trasporto appropriati, per quanto riguarda la sicurezza, alla natura, alla forma e al volume dei carichi a cui sono destinati Il materiale depositato sui cassoni non deve superare l'altezza delle sponde laterali e comunque deve		Art. 47 D.P.R. n. 547/55 Art. 168	
	Inquinamento ambientale per polverosità	essere idoneamente fissato per impedirne lo spostamento o la caduta in ogni fase di lavoro Per trasporto di materiale arido, se necessario, limitare la polverosità bagnando il materiale o coprendolo con teloni			
ı	Malfunzionamento dei dispositivi frenanti o di segnalazione dell'automezzo	I mezzi di trasporto devono essere dotati di idonei dispositivi di frenatura e di segnalazione acustica e luminosa		D.P.R. n. 547/55 Art. 173 D.P.R. n. 547/55 Art. 175	
	Danneggiamento alla viabilità Incendio	Le strade di accesso al cantiere non devono essere sporcate dai mezzi di cantiere, e in tal caso bisogna provvedere a pulirle Durante i rifornimenti di carburante spegnere i motori e non fumare			
Pala meccanica (152) (151) Vedi pagina 25	Incertaio	Durante i monimenti di carburante spegnere i motori e non fumare		D.LGS. 626/1994 come modificato e integrato dal D.LGS. 4 agosto 1999 n. 359 Art.	
	Rumore	Per macchine prodotte dopo il 92 deve essere presente la marchiatura del produttore o la valutazione del datore di lavoro ex D. Lgs. 277/91	Otoprotettori	D.LGS. n. 277/91	
	Scivolamenti, cadute a livello	Ordine e pulizia sui luoghi di lavoro	Scarpe di sicurezza	D.P.R. n. 547/55	
	Inalazione di polveri, fibre	Lacciare la macchina in maniera che cia impessibile ad una persona pen autorizzata rimetterla in	Maschera con filtro adatto	D.P.R. n. 303/56 D.P.R. n. 547/55	
	Investimento di persone, mezzi e attrezzature nelle movimentazioni	Lasciare la macchina in maniera che sia impossibile ad una persona non autorizzata rimetterla in marcia Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da superare la sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per ciascun lato		Art. 77	
	Caduta di persona dall'alto	Non trasportare persone nella benna delle pale meccaniche e macchine similari Non è consentito il trasporto di uomini sui mezzi meccanici oltre al manovratore			
	Schiacciamento del manovratore per ribaltamento della pala	La macchina sarà dotata di riparo del posto di guida della necessaria robustezza			
Escavatore con motore diesel e benne azionate idraulicamente				D.LGS. 626/1994 come modificato e integrato dal D.LGS. 4 agosto	

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 3 Valore del rischio: 9 Rumore: 79 dB

Attività:

Attività:	F.02.02.04 - Scavi (manuali e/o con mezzi meccanici)	e ritombamenti (149)		
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
(152) (151)				1999 n. 359 Art. 35
	Rumore (154)	Per macchine prodotte dopo il 92 deve essere presente la marchiatura del produttore o la valutazione del datore di lavoro ex D. Lgs. 277/91 Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato	Otoprotettori	D.P.R. n. 459/96 D.LGS. n. 277/91
	Vibrazioni Urti, colpi, impatti e compressioni	Le attrezzature devono essere conservate in buono stato ed essere efficienti	Guanti Indumenti di protezione	D.P.R. n. 303/56
	Contatto con linee elettriche aeree Scivolamenti, cadute a livello Inalazione di polveri, fibre	Nella zona di lavoro non ci devono essere linee elettriche che possano interferire con la manovra Ordine e pulizia sui luoghi di lavoro	Scarpe di sicurezza Maschera con	D.P.R. n. 164/56 D.P.R. n. 547/55 D.P.R. n. 303/56
	Contatto con oli minerali e derivati		filtro adatto Guanti	D.P.R. n. 547/55
	Ribaltamento	Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non deve presentare buche o sporgenze pericolose non segnalate opportunamente Nei percorsi e nelle aree di manovra devono essere stati approntati i necessari rafforzamenti Effettuare i depositi in maniera stabile Non apportare modifiche agli organi di comando e lavoro Curare l'orizzontalità e la stabilità della macchina Dislivello delle rampe di accesso realizzato in funzione delle caratteristiche tecniche dei mezzi Usare gli stabilizzatori ove presenti		
	Incendio Caduta di persona dall'alto	Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare Non trasportare persone nella benna delle pale meccaniche e macchine similari Non è consentito il trasporto di uomini sui mezzi meccanici oltre al manovratore		D.P.R. n. 547/55
	Investimento di persone, mezzi e attrezzature nelle movimentazioni	I mezzi devono avere i posti di manovra che permettano la perfetta visibilità di tutta la zona di azione		D.P.R. n. 547/55 Art. 182
		Lasciare la macchina in maniera che sia impossibile ad una persona non autorizzata rimetterla in marcia Nelle interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal mezzo, azionare il dispositivo di blocco dei comandi Dopo l'uso posizionare correttamente la macchina, abbassando la benna a terra, inserendo il blocco comandi ed azionando il freno di stazionamento Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle operazioni con personale a terra Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.) I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da superare la sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per ciascun lato Eseguire lo scarico in posizione stabile tenendo a distanza di sicurezza il personale addetto ai lavori Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte L'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro devono essere funzionanti Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro I gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa illuminazione devono essere efficienti Non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro		D.P.R. n. 547/55 Art. 77

Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 3 Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO Valore del rischio: 9 Rumore: 79 dB Attività: F.02.02.04 - Scavi (manuali e/o con mezzi meccanici) e ritombamenti (149) Addetti, Impianti, Misure Materiali. Mezzi e Rischi Misure sicurezza D.P.I. legislative Attrezzature Riferimenti Edilizia Nuove Costruzioni Mansioni CPT Torino (150)Adempimenti (153) Collaudo dell'automezzo presso la motorizzazione civile (si ricorda che l'automezzo deve essere dotato di controtelaio di rinforzo in conformità alla circ. 77 del 23.12.76 del M. del Sorveglianza sanitaria (154)Gli operai sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono sottoporsi a visita medica obbligatoria ogni due anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA Segnaletica (149) Esporre idonea segnaletica inerente la viabilità, le prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da osservare. La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al D.LGS. n. 493/96

Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa siano utilizzata

(151) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche

Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO

materiali

Caduta dall'alto

Documenti

Materiali, Mezzi e

Attrezzature

Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura) (155) Muratore polivalente (155) Operaio comune polivalente (155) Cavi elettrici, tubazioni in pvc, morsetti etc. Vedi pagina 40 Scale doppie (156)

(157)

Vedi pagina 33

Fase: Posa in opera di canalizzazioni in traccia

(152)

Attività: F.02.02.05.01 - Realizzazione di traccia nella muratura con attrezzature manual Addetti, Impianti,

Rischi

Lesioni alle mani per uso di attrezzi e per contatto con

Caduta dall'alto per cedimento della copertura

Caduta dall'alto dal bordo copertura

а	con attrezzature manuali	Rumore	. 07 QD
	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
1	Impresa2: Il direttore tecnico di cantiere della impresa appaltatrice delle strutture o, in sua vece, il capocantiere, coordina con l'impresa appaltatrice degli impianti elettrici i movimenti reciproci dei mezzi e degli addetti	Guanti	
	Realizzare camminamenti con tavole poggiate sopra il manto per distribuire il carico Se la struttura della copertura potrebbe non reggere il carico, realizzare un intavolato di protezione sottostante (sottopiano) a non più di 2,50 m dalla copertura, oppure impiegare reti di sicurezza, o imbracature di sicurezza Utilizzo di imbracatura di sicurezza collegata a fune tesa, oppure parapetto regolamentare di protezione, o ponteggio ancora regolarmente installato Utilizzare scale a mano con pioli incastrati ai montanti, con estremità antisdrucciolo	Guariti	D.P.R. n. 164/56 D.P.R. n. 164/56 D.P.R. n. 164/56
			Art. 8
			D.Lgs. 626/1994 come modificato

Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 2

> e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art.

Valore del rischio: 4 Rumore: 87 dB

Fase:

Posa in opera di canalizzazioni in traccia F.02.02.05.01 - Realizzazione di traccia nella muratura con attrezzature manuali Attività:

Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti. Vedi pagina 49 Ponti su cavalletti Vedi pagina 48 Ponteggio metallico fisso Vedi pagina 47 Utensili ed attrezzature manuali (156) (157) Vedi pagina 36	Caduta dall'alto per rottura, scivolamento o ribaltamento			D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35
	Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e	Gli addetti devono utilizzare a seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti	A seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine Elmetto	33
	abrasioni		Calzature di sicurezza	
Riferimenti Documenti	Proiezione di schegge o materiali (155) Edilizia.Nuove Costruzioni.Mansioni.CI (156) Un documento con le verifiche periodic stesse.	Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi paraschegge PT Torino che deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni di	Occhiali o visiera	ne delle verifiche
		dell'ultima verifica deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa siano utilizzata.		

Categoria: Fase: Attività:	IMPIANTO FOTOVOLTAICO Posa in opera di canalizzazioni in traccia F.02.02.05.02 - Realizzazione di traccia nella muratura	a con mezzi meccanici	•	
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
	Lesioni alle mani per uso di attrezzi e per contatto con materiali Caduta dall'alto per cedimento della copertura	Realizzare camminamenti con tavole poggiate sopra il manto per distribuire il carico Se la struttura della copertura potrebbe non reggere il carico, realizzare un intavolato di protezione sottostante (sottopiano) a non più di 2,50 m dalla copertura, oppure impiegare reti di sicurezza, o imbracature di sicurezza	Guanti	D.P.R. n. 164/56 D.P.R. n. 164/56

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Fase:

Attività:

Posa in opera di canalizzazioni in traccia F.02.02.05.02 - Realizzazione di traccia nella muratura con mezzi meccanici

Attività:	F.02.02.05.02 - Realizzazione di traccia nella muratur	a con mezzi meccanici		
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
ALII GZZGLUI G	Caduta dall'alto dal bordo copertura Caduta dall'alto	Utilizzo di imbracatura di sicurezza collegata a fune tesa, oppure parapetto regolamentare di protezione, o ponteggio ancora regolarmente installato Utilizzare scale a mano con pioli incastrati ai montanti, con estremità antisdrucciolo		D.P.R. n. 164/56
Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura) (158) Muratore polivalente (158) Operaio comune polivalente (158) Cavi elettrici, tubazioni in pvc, morsetti etc. Vedi pagina 40 Scale doppie (159) (160) Vedi pagina 33				D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art.
Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti. Vedi pagina 49 Ponti su cavalletti Vedi pagina 48 Ponteggio metallico fisso Vedi pagina 47	Caduta dall'alto per rottura, scivolamento o ribaltamento			35 D.P.R. n. 547/55 Art. 18
Utensili ed attrezzature manuali (159) (160) Vedi pagina 36				D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art.
		Gli addetti devono utilizzare a seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine	A seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine	
	Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e	Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti	Elmetto	

Fase: Posa in opera di canalizzazioni in traccia

Attività: F.02.02.05.02 - Realizzazione di traccia nella muratura con mezzi meccanici

Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Scanalatore (159)	abrasioni Proiezione di schegge o materiali	Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi paraschegge	Calzature di sicurezza Occhiali o visiera	D.Lgs. 626/1994
(160)	Avvio intempestivo	Interruttore di comando incorporato nell'utensile perfettamente funzionante		come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 D.P.R. n. 459/96 D.P.R. n. 547/55 Art. 316
	Surriscaldamento	Aperture di raffreddamento, posizionate sulla carcassa motore, pulite e libere		
	Lesioni alle mani	E' vietato compiere operazioni di pulizia o quant'altro su organi in moto	Guanti	
	Proiezione di polveri o particelle	Durante le lavorazioni si devono utilizzare i DPI prescritti	Calzature di sicurezza, indumenti protettivi (tuta), occhiali o visiera, maschera antipolvere	D.LGS. n. 626/94
	Lesioni a parti del corpo, anche per movimenti intempestivi	Mantenere le impugnature degli utensili asciutte e prive di oli o grassi		
		Impugnatura laterale dell'utensile, quando presente, correttamente posizionata e serrata Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro Non battere mai sul disco e tenerlo pulito		
	Elettrocuzione o folgorazione	Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva delle attrezzature		D.LGS. n. 626/94 Art. 35
		L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non inserita nella propria presa risulti in tensione		D.P.R. n. 547/55 Art. 309
		Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di inserimento o		D.P.R. n. 547/55 Art. 310
		disinserimento Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi che sia presente a monte un		D.P.R. n. 547/55
		interruttore di protezione Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220 V		Art. 311 D.P.R. n. 547/55
		Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui è vietato collegarli a terra		Art. 313 CEI 64-8/4 art.
		Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole cisterne metalliche, cunicoli umidi, l'interno di tubazioni metalliche, scavi ristretti nel terreno), sotto la pioggia o in ambienti umidi o bagnati, è vietato		413.2.7 D.P.R. n. 547/55 Art. 313
		l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V. Utilizzare un trasformatore d'isolamento (220/220 V) o un trasformatore di sicurezza (ad esempio 220/24 V); Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti fuori del luogo		AIL SIS
		conduttore ristretto L'apparecchio elettrico deve essere dotato di interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire		D.P.R. n. 547/55
		la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza		Art. 316

Fase:

Posa in opera di canalizzazioni in traccia F.02.02.05.02 - Realizzazione di traccia nella muratura con mezzi meccanici Attività:

Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Attiozzature		Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di conservazione e di efficienza ed avere		
		una regolare manutenzione I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi in modo da non intralciare il posto di		
		avoro		
		Utilizzare solo prese e spine normalizzate		
		Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature al quadro di distribuzione controllare		
		che l'interruttore a monte della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa)		
		I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi		
		I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a torsioni		
	Investimento e lesioni a non addetti	Non operare in adiacenza a transiti o altre postazioni di lavoro		
		Non abbandonare l'utensile in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o posizioni nelle quali può essere		D.P.R. n. 547/55
	n.e	soggetto a caduta)		Art. 24
	Ustioni Rumore (161) (162)	Non toccare il disco o l'elemento in lavorazione subito dopo la lavorazione Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 o la valutazione del datore di lavoro		D.LGS. n. 277/91
	Numbre (101) (102)	ex D. Lgs. 277/91		D.LGS. II. 211191
		O. D. 199. 277101	Cuffie o tappi	
			auricolari	
	Proiezione di parti della macchina	Per la sostituzione del disco utilizzare solo gli attrezzi appropriati		
		Sostituito il disco, prima di rimettere in funzione l'utensile, provare a mano il libero movimento del disco stesso		
/lartello		316330		D.Lqs. 626/1994
emolitore				come modificato
lettrico (159)				e integrato dal
160)				D.Lgs. 4 agosto
				1999 n. 359 Art. 35
				D.P.R. n. 459/96
	Urti, colpi, impatti, compressioni	Impugnare saldamente l'utensile con le due mani tramite le apposite maniglie		
		Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata		D.P.R. n. 547/55
			Calzature di	
	Avvio intempestivo	Staccare il collegamento elettrico durante le pause di lavoro	sicurezza; Guanti	
	Avvio intempestivo	Interruttore di comando incorporato nell'utensile perfettamente funzionante		D.P.R. n. 547/55
				Art. 316
	Surriscaldamento	Aperture di raffreddamento, posizionate sulla carcassa motore, pulite e libere		
	Proiezione di schegge	Punte, scalpelli ed altri elementi lavoranti del martello ben affilati	Occhiali o visiera	
	Investimento e lesioni a non addetti	Non operare in adiacenza a transiti o altre postazioni di lavoro Non abbandonare l'utensile in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o posizioni nelle quali può essere		D.P.R. n. 547/55
		soggetto a caduta)		Art. 24
	Elettrocuzione o folgorazione	Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva delle attrezzature		D.LGS. n. 626/94
				Art. 35
		L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non inserita nella propria presa risulti in tensione		D.P.R. n. 547/55 Art. 309
		Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile entrare accidentalmente in contatto		D.P.R. n. 547/55
		con le parti in tensione della presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di inserimento o		Art. 310
		disinserimento		
		Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi che sia presente a monte un		D.P.R. n. 547/55
		interruttore di protezione		Art. 311 D.P.R. n. 547/55
		Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220 V		D.P.R. II. 547/55

Fase: Posa in opera di canalizzazioni in traccia

Attività: F.02.02.05.02 - Realizzazione di traccia nella muratura con mezzi meccanici

Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 4 Rumore: 97 dB

Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
7 tti ozzatu. o		Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui è vietato collegarli a terra		Art. 313 CEI 64-8/4 art. 413.2.7
		Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole cisterne metalliche, cunicoli umidi, l'interno di tubazioni metalliche, scavi ristretti nel terreno), sotto la pioggia o in ambienti umidi o bagnati, è vietato		D.P.R. n. 547/58 Art. 313
		l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V. Utilizzare un trasformatore d'isolamento (220/220 V) o un trasformatore di sicurezza (ad esempio 220/24 V); Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti fuori del luogo		
		conduttore ristretto		
		L'apparecchio elettrico deve essere dotato di interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza		D.P.R. n. 547/55 Art. 316
		Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione		
		I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi in modo da non intralciare il posto di lavoro Utilizzare solo prese e spine normalizzate		
		Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa)		
		I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi		
		I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a torsioni		
	Contatto con organi in movimento	Per la sostituzione della punta, dello scalpello, della vanghetta o di altri utensili del martello utilizzare solo l'attrezzatura indicata nel libretto d'uso		
		Evitare la sostituzione con il martello in movimento Carter di protezione del motore correttamente posizionato e serrato		D.P.R. n. 547/55
	Lesioni a parti del corpo	Impugnatura laterale dell'utensile, quando presente, correttamente posizionata e serrata		Art. 41
	Lesion a part del corpo	Mantenere le impugnature degli utensili asciutte e prive di oli o grassi La punta dello scalpello o altro utensile lavorante che si va a montare deve essere adeguato alle		
		necessità della lavorazione		
		Nel caso di bloccaggio della punta, fermare il martello, togliere la punta e controllarla prima di riprendere il lavoro		
	Lesioni alle mani Rumore (161) (162)	E' vietato compiere operazioni di pulizia o quant'altro su organi in moto Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 o la valutazione del datore di lavoro ex D. Lgs. 277/91	Guanti	D.LGS. n. 277/9
			Cuffie o tappi	
	Proiezione di polveri o particelle	Durante le lavorazioni si devono utilizzare i DPI prescritti	auricolari	D.LGS. n. 626/94
			Mascherina antipolvere, occhiali o visiere	
	Vibrazioni	Devono avere un ridotto numero di vibrazioni al minuto trasmesse sull'uomo	Guanti imbottiti antivibrazioni	
	Ustioni	Non toccare la punta o il pezzo in lavorazione subito dopo l'uso perché potrebbe essere molto caldo		

Sorveglianza sanitaria Segnaletica Documenti

- (161) Gli operai sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono sottoporsi a visita medica obbligatoria ogni due anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA
- (162) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato
- (159) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse.
- (160) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa siano utilizzata.

Fase:

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Posa in opera di canalizzazioni in traccia F.02.02.05.03 - Posa in opera della canalizzazione e fissaggio con malta Attività:

Attività:	F.02.02.05.03 - Posa in opera della canalizzazione e fissaggio con malta				
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative	
	Lesioni alle mani per uso di attrezzi e per contatto con		Guanti		
	materiali Caduta dall'alto per cedimento della copertura	Realizzare camminamenti con tavole poggiate sopra il manto per distribuire il carico Se la struttura della copertura potrebbe non reggere il carico, realizzare un intavolato di protezione sottostante (sottopiano) a non più di 2,50 m dalla copertura, oppure impiegare reti di sicurezza, o imbracature di sicurezza		D.P.R. n. 164/56 D.P.R. n. 164/56	
	Caduta dall'alto dal bordo copertura	Utilizzo di imbracatura di sicurezza collegata a fune tesa, oppure parapetto regolamentare di protezione, o ponteggio ancora regolarmente installato			
	Caduta dall'alto	Utilizzare scale a mano con pioli incastrati ai montanti, con estremità antisdrucciolo		D.P.R. n. 164/56 Art. 8	
(fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura) (163) Muratore polivalente (163) Operaio comune polivalente (163) Tubazioni per impianti elettrici Vedi pagina 42 Malta (164)	Inalazione di polvere	Il materiale in eccedenza ed i sacchi vuoti devono essere conferiti in discariche autorizzate Depositare i cartoni o sacchi seguendo le istruzioni indicate nella confezione; evitare il sovraccaricamento; cartoni, sacchi, sacchetti o altro vanno depositati in modo da evitare il ribaltamento e la fuoriuscita del prodotto. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti	Mascherine		
Scalo donnio (165)	Irritante per la pelle (per persone predisposte ad allergie)		antipolvere Guanti contro le aggressioni chimiche	D.Lgs. 626/199	
Scale doppie (165) (166) Vedi pagina 33				come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art.	
Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti. Vedi pagina 49 Ponti su cavalletti Vedi pagina 48 Ponteggio	Caduta dall'alto per rottura, scivolamento o ribaltamento			D.P.R. n. 547/55 Art. 18	

Fase:

Posa in opera di canalizzazioni in traccia F.02.02.05.03 - Posa in opera della canalizzazione e fissaggio con malta Attività:

Attività: Addetti, Impianti,	F.02.02.05.03 - Posa in opera della canalizzazione e fissaggio con malta				
Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative	
metallico fisso Vedi pagina 47 Trapano					
Vedi pagina 35 Utensili ed attrezzature manuali (165) (166) Vedi pagina 36				D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art.	
		Gli addetti devono utilizzare a seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine	A seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine		
	Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e abrasioni	Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti	Elmetto Calzature di sicurezza		
Betoniera a bicchiere (165) (166) Vedi pagina 29	Proiezione di schegge o materiali	Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi paraschegge	Occhiali o visiera	D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35	
	Rumore Esposizione ad allergeni	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 o la valutazione del datore di lavoro ex D. Lgs. 277/91 I prodotti utilizzati devono essere impiegati seguendo le indicazioni prescritte dalla scheda di sicurezza allegata	Cuffie o tappi auricolari Maschera per la protezione delle		
	Inalazione e contatto con polveri, fibre	Durante l'uso dei prodotti devono essere utilizzati i DPI previsti dalla scheda di sicurezza (maschera antipolvere, guanti)	vie respiratorie, guanti Maschera antipolvere, guanti		
Molazza (165) (166) Vedi pagina 31				D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35	
	Rumore Esposizione ad allergeni	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 o la valutazione del datore di lavoro ex D. Lgs. 277/91 I prodotti utilizzati devono essere impiegati seguendo le indicazioni prescritte dalla scheda di sicurezza allegata	Cuffie o tappi auricolari Maschera per la protezione delle vie respiratorie,	33	
	Inalazione e contatto con polveri, fibre	Durante l'uso dei prodotti devono essere utilizzati i DPI previsti dalla scheda di sicurezza per la	guanti Maschera		

Fase:

Posa in opera di canalizzazioni in traccia F 02 02 05 03 - Posa in opera della canalizzazione e fissaggio con malta

Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 4 Rumore: 75 dB

Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 1

Valore del rischio: 2

Attività:	F.02.02.05.03 - Posa in opera della canalizzazione e fissaggio con malta					
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature		Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative	
	Caduta di oggett	ti dall'alto	protezione contro il contatto e l'inalazione di polveri Realizzare adeguata protezione della postazione fissa di lavoro ad una altezza massima di 3 m	antipolvere, guanti Elmetto		
Riferimenti Documenti	(163) E (164) S	Edilizia.Nuove Costruzioni.Mansioni.CP Scheda/e di sicurezza	T Torino	'		
	` ´ .	stesse.	ne deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni di dell'ultima verifica deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa siano utilizzata.	ll'ultima registrazion الد	ne delle verifiche	

IMPIANTO FOTOVOLTAICO Categoria:

Fase:	Posa in opera di canalizzazioni esterne		7 4.0.0	
Attività:	F.02.02.06.01 - Scarico del materiale dai mezzi e stoco	raggio		
Addetti, Impianti,	1.02.02.00.01 - Scanco dei materiale dai mezzi e stocc	aggio		
Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
	Lesioni dorso-lombari per movimentazione di carichi			D.LGS. n. 626/94
	Investimento di persone nelle movimentazioni di mezzi	Meccanizzare il più possibile le operazioni Realizzare gli stoccaggi in prossimità dei punti di utilizzo Adottare modalità operative corrette, come da formazione ricevuta Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti		
		I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti Nelle manovre di retromarcia assistere alle operazioni con personale a terra Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro Adeguare la velocità ai limiti massimi stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro		
	Caduta dall'alto dal bordo copertura	Utilizzo di imbracatura di sicurezza collegata a fune tesa, oppure parapetto regolamentare di protezione, o ponteggio ancora regolarmente installato		
	Caduta dall'alto per cedimento della copertura	Realizzare camminamenti con tavole poggiate sopra il manto per distribuire il carico Se la struttura della copertura potrebbe non reggere il carico, realizzare un intavolato di protezione sottostante (sottopiano) a non più di 2,50 m dalla copertura, oppure impiegare reti di sicurezza, o imbracature di sicurezza		D.P.R. n. 164/56 D.P.R. n. 164/56
	Cadute di persone dal cassone del camion	L'accesso degli addetti ai cassoni di carico degli automezzi deve essere realizzato con scale a mano opportunamente legate per assicurarne la stabilità oppure trattenute al piede di altra persona L'imbracatore accede con scale a norma al cassone e, dopo aver provveduto all'imbracatura del carico, scende e si pone in posizione di sicurezza, onde consentire la movimentazione con gru o altro apparecchio di sollevamento		
	Investimento di persone per cedimento degli stoccaggi	Accatastare in modo solido i materiali Per materiali che possono essere soggetti a scivolamento o rotolamento, posizionare fermi laterali		
		idonei		
Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di				

Fase: Posa in opera di canalizzazioni esterne

Attività: F.02.02.06.01 - Scarico del materiale dai mezzi e stoccaggio Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 1 Valore del rischio: 2

/ tttivita.	1:02:02:00:01 Coarros del materiale dal mezzi e stoo	oaggio		
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure
Attrezzature				legislative
copertura) (167)				
Muratore				
polivalente (167) Autista (167)				
Operaio comune				
polivalente (167)				
Funi di		Gli accessori di sollevamento devono essere scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di		D.Lgs. 626/1994
imbracatura, metalliche e fasce		presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche, etc.		come modificato
in nylon (accessori				e integrato dal D.Lgs. 4 agosto
di sollevamento)				1999 n. 359 Art.
Vedi pagina 40 [']				35 comma 4-ter
				lett. a)
	Caduta del carico per rottura funi e ganci	Le funi metalliche sono immesse sul mercato munite di una attestazione recante le caratteristiche della fune stessa		D.P.R. n. 673/82 Art. 2.
	Caduta del carico per sfilamento funi	Le estremità delle funi, sia metalliche, sia composte di fibre, devono essere provviste di impiombatura o		D.P.R. n. 547/55
	Saudia doi carros por omarriorno rarri	legatura o morsettatura, allo scopo di impedire lo scioglimento dei trefoli e dei fili elementari.		Art. 180
Tubazioni per				
impianti elettrici				
Vedi pagina 42 Autocarro (168)				D.LGS. 626/1994
(169)				come modificato
Vedi pagina 25				e integrato dal
				D.LGS. 4 agosto
				1999 n. 359 Art. 35
	Ribaltamento dei mezzi	La consistenza del terreno ove accedono lavoratori e mezzi deve essere adequata.		33
	Investimento di persone, mezzi e attrezzature nelle	Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da superare la sagoma di ingombro del veicolo		
	movimentazioni	di almeno 70 cm. per ciascun lato.		
Riferimenti	(167) Edilizia.Nuove Costruzioni.Mansioni.C			
Documenti	(168) Un documento attestante l'esecuzione	e dell'ultima verifica deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovungue questa siano utilizzata.		

Documenti

(168) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa siano utilizzata.

(169) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse.

Categoria:	IMPIANTO FOTOVOLTAICO		•	del danno: 2 del danno: 2 rischio: 4
Fase: Attività:	Posa in opera di canalizzazioni esterne F.02.02.06.02 - Taglio e fissaggio delle canalizzazioni			
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e		Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative

Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
	Caduta dall'alto per cedimento della copertura	Realizzare camminamenti con tavole poggiate sopra il manto per distribuire il carico		D.P.R. n. 164/56
		Se la struttura della copertura potrebbe non reggere il carico, realizzare un intavolato di protezione		D.P.R. n. 164/56
		sottostante (sottopiano) a non più di 2,50 m dalla copertura, oppure impiegare reti di sicurezza, o imbracature di sicurezza		
	Caduta dall'alto dal bordo copertura	Utilizzo di imbracatura di sicurezza collegata a fune tesa, oppure parapetto regolamentare di protezione, o ponteggio ancora regolarmente installato		
	Lesioni alle mani per uso di attrezzi e per contatto con materiali		Guanti	

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 4

Fase:

Posa in opera di canalizzazioni esterne F.02.02.06.02 - Taglio e fissaggio delle canalizzazioni Attività:

Attività:	F.02.02.06.02 - Taglio e fissaggio delle canalizzazioni			
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Autozzature	Lesioni dorso-lombari per movimentazione di carichi	Meccanizzare il più possibile le operazioni Realizzare gli stoccaggi in prossimità dei punti di utilizzo Adottare modalità operative corrette, come da formazione ricevuta		D.LGS. n. 626/94
Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura) (170) Muratore polivalente (170) Operaio comune polivalente (170) Tubazioni per impianti elettrici Vedi pagina 42 Utensili ed attrezzature manuali (171) (172) Vedi pagina 36				D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art.
veui pagilia 30		Gli addetti devono utilizzare a seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine	A seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine	35
	Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e abrasioni	Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti	Elmetto Calzature di	
Trapano Vedi pagina 35	Proiezione di schegge o materiali	Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi paraschegge	Sicurezza Occhiali o visiera	
Scale doppie (171) (172) Vedi pagina 33				D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art.
Ponti su cavalletti	Caduta dall'alto per rottura, scivolamento o ribaltamento			D.P.R. n. 547/55 Art. 18
Vedi pagina 48 Ponti su ruote a torre o trabattelli Vedi pagina 48	Caduta di persone dall'alto	Non improvvisare trabattelli in cantiere utilizzando spezzoni di ponteggi montati su ruote.	Dispositivo anticaduta da utilizzare se il	

Fase:

Posa in opera di canalizzazioni esterne F.02.02.06.02 - Taglio e fissaggio delle canalizzazioni Attività:

Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 4

Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Ponti sospesi motorizzati (173) (174) (175) (176)			trabattello non è provvisto di scala interna	D.M. 04/03/1982 Art. 2
(177)	Caduta degli addetti		Cintura di sicurezza per accesso alla navicella sospesa	D.M. 04/03/1982 Art. 2 D.M. 12/09/59 Art. 11 D.M. del 04/03/82 Art. 6
		La zona delle vie di corsa del carrello motorizzato deve essere delimitata preferenzialmente mediante parapetto normale, ed essere raggiungibile in condizioni di sicurezza;	nel vuoto	
		Percorsi e le zone d'accesso alla piattaforma dovranno risultare agibili in sicurezza e protetti contro la caduta; Quando l'accesso avviene con navicella sospesa nel vuoto, il personale deve essere munito di cintura di sicurezza agganciata a parti fisse della struttura La velocità massima consentita per il movimento di sollevamento della piattaforma è di 18 m/min; I piani di calpestio delle piattaforme devono essere antisdrucciolevoli e dotati di aperture per lo scarico dell'acqua:		
	Caduta di materiale dall'alto	I parapetti di protezione devono avere un'altezza minima rispettivamente di m 1,2 o 1,0 a seconda che siano disposti verso il vuoto o il fabbricato Non abbandonare gli utensili in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o posizioni nelle quali possono essere soggetti a caduta) Il transito nelle zone sottostanti deve essere impedito con barriere o protetto con la realizzazione di		D.P.R. n. 547/55 Art. 24 D.P.R. n. 164/56
	Elettrocuzione	tettoie di protezione Rispettare la distanza minima dalle linee elettriche aeree a cavi nudi (m 5,0)	Elmetto	Art. 5 D.P.R. n. 164/56 Art. 11
	Cedimento del ponte o di sue parti	Grado di protezione delle apparecchiature elettriche impiegate non inferiore ad IP55 Controllare che il ponteggi sia collegato alla messa a terra di cantiere; Controllare la realizzazione dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche I ponti sospesi motorizzati leggeri possono essere utilizzati soltanto per lavori di finitura, di manutenzione o altri lavori simili di limitata entità I ponteggi sospesi motorizzati devono essere costruiti ed installati come stabilito dalle specifiche tecniche		D.P.R. n. 164/56 Art. 39 D.M. 04/03/1982 Allegato A
		Nel caso di impianti fissi su edifici di altezza superiore a m 60 è obbligatorio installare un anemometro alla sommità delle strutture; Tutte le parti del ponteggio devono essere protette contro la corrosione; La portata utile è pari a 120 kg/mq per superfici fino al 1 mq, 200 kg/mq per superfici sino a 4 mq, 150 kg/mq per superfici superiori a 4,0 mq; Deve essere garantita la stabilità al ribaltamento della navicella con contrappesatura o idoneo ancoraggio del carrello alle strutture portanti dell'edificio; in ogni caso deve prevedersi un limitatore di		

Fase: Posa in opera di canalizzazioni esterne

Attività: F.02.02.06.02 - Taglio e fissaggio delle canalizzazioni

Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 4

Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Ponteggio metallico fisso Vedi pagina 47	Lesioni alle mani per l'uso degli utensili	carico massimo alla navicella Il coefficiente di sicurezza della fune, nel caso di argano a tamburo con due o più funi portanti, deve essere non inferiore a 14; nel caso di sospensione ad una fune portante deve essere non inferiore a 16 se è installato il dispositivo paracadute, 18 in assenza di tale dispositivo; Gli argani di sollevamento possono essere montati a bordo delle piattaforme o al di fuori di esse e devono essere del tipo autofrenante, dotati di freni agenti automaticamente in assenza di forza motrice I carrelli degli impianti permanenti devono essere dotati di sistema frenante automatico e di dispositivo di bloccaggio per lo stazionamento; se traslanti su rotaie devono essere dotati di fine corsa automatici e fissi Non è ammesso l'uso di argani a frizione per la manovra dei ponti sospesi Gli addetti devono indossare i guanti.	Guanti	D.P.R. n. 164/56 Art. 42
Riferimenti Adempimenti Documenti	(171) Un documento con le verifiche pe stesse.(172) Un documento attestante l'esecuz	elle funi teggio sospeso motorizzato a persona opportunamente formata riodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni d zione dell'ultima verifica deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa siano utilizzata.	all'ultima registrazio	ne delle verifiche
	 (173) Collaudo del Ministero del Lavoro (174) Verifica periodica biennale da par (176) Verifica trimestrale delle funi del p 			

Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Fase: Posa pozzetti e ripristino impianti interrati
Attività: F.02.02.07.01 - Scavo e ritombamento

Attività:	F.02.02.07.01 - Scavo e ritombamento			
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature		Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
	Investimento personale da mezzi d'opera o investimento di mezzi.	Il responsabile di cantiere coordina gli spostamenti reciproci dei mezzi; comunica all'autista del camion l'ubicazione della postazione sicura. Vietato transitare o sostare nelle immediate vicinanze dei mezzi.		
		Durante le operazioni di carico l'autista del camion non sosta in cabina Il personale a terra addetto all'assistenza non deve essere presente nel campo d'azione degli automezzi. I mezzi meccanici devono essere muniti di lampada rotante di segnalazione e prima del loro utilizzo devono essere attentamente verificati i dispositivi ottici e quelli acustici. La velocità dei mezzi in entrata, uscita e transito nell'area di cantiere deve essere ridotta il più possibile e comunque osservando i limiti stabiliti.		D.P.R. n. 164/56 Art. 12
Capo squadra (fondazioni,	Investimento di persone, parti fisse o mezzi per errata manovra del guidatore delle pale meccaniche.	Il manovratore avrà esperienza in generale nel guidare le macchine per movimenti terra e specifica nel guidare le pale meccaniche. In condizioni di scarsa visibilità ricorrere a segnalazioni di addetti a terra.		

Fase: Posa pozzetti e ripristino impianti interrati Attività: F.02.02.07.01 - Scavo e ritombamento

Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura in c.a., struttura in c.a., struttura di copertura) (178) Muratore polivalente (178) Palista (178) Operaio comune polivalente (178) Ghiaione misto in natura Utensili ed attrezzature manuali (179) (180) Vedi pagina 36	Inalazione di polveri	Il responsabile del cantiere deve identificare il luogo di deposito Depositare il ghiaione misto in natura seguendo le disposizione del responsabile; va depositato nei luoghi indicati in modo da non impedire la circolazione degli uomini e dei mezzi; non depositare lungo il bordo degli scavi; usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti Gli addetti devono utilizzare a seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine	Mascherina antipolvere A seconda dei casi: guanti,	D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35
	Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e abrasioni	Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti	scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine Elmetto	
Pala meccanica (180) (179) Vedi pagina 25	Proiezione di schegge o materiali	Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi paraschegge	Calzature di sicurezza Occhiali o visiera	D.LGS. 626/1994 come modificato e integrato dal D.LGS. 4 agosto 1999 n. 359 Art.
	Rumore Scivolamenti, cadute a livello Inalazione di polveri, fibre	Per macchine prodotte dopo il 92 deve essere presente la marchiatura del produttore o la valutazione del datore di lavoro ex D. Lgs. 277/91 Ordine e pulizia sui luoghi di lavoro	Cuffie o tappi auricolari Calzature di sicurezza con suola antiscivolo Mascherina	35 D.LGS. n. 277/91 D.P.R. n. 547/55 D.P.R. n. 303/56
	Investimento di persone, mezzi e attrezzature nelle movimentazioni	Lasciare la macchina in maniera che sia impossibile ad una persona non autorizzata rimetterla in marcia. Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da superare la sagoma di ingombro del veicolo	antipolvere	D.P.R. n. 547/55 Art. 77

Fase: Posa pozzetti e ripristino impianti interrati Attività: F.02.02.07.01 - Scavo e ritombamento

Alliviid.	F.02.02.07.01 - Scavo e ntombamento			
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
	Caduta di persona dall'alto. Schiacciamento del manovratore per ribaltamento	di almeno 70 cm. per ciascun lato. Non trasportare persone nella benna delle pale meccaniche e macchine similari. Non è consentito il trasporto di uomini sui mezzi meccanici oltre al manovratore. La macchina sarà dotata di riparo del posto di guida della necessaria robustezza.		
Escavatore con motore diesel e penne azionate draulicamente. (180) (179)	della pala.			D.LGS. 626/1994 come modificato e integrato dal D.LGS. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35
	Rumore (181)	Per macchine prodotte dopo il 92 deve essere presente la marchiatura del produttore o la valutazione del datore di lavoro ex D. Lgs. 277/91 Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato	Cuffie o tappi auricolari	D.P.R. n. 459/96 D.LGS. n. 277/9
	Vibrazioni Urti, colpi, impatti e compressioni	Le attrezzature devono essere conservate in buono stato ed essere efficienti	Guanti e indumenti protettivi	D.P.R. n. 303/56
	Contatto con linee elettriche aeree Scivolamenti, cadute a livello	Nella zona di lavoro non ci devono essere linee elettriche che possano interferire con la manovra Ordine e pulizia sui luoghi di lavoro	Calzature di sicurezza con suola antiscivolo	D.P.R. n. 164/56 D.P.R. n. 547/55
	Inalazione di polveri, fibre		Mascherina antipolvere	D.P.R. n. 303/56
	Contatto con oli minerali e derivati Ribaltamento	Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non deve presentare buche o sporgenze pericolose non segnalate opportunamente Nei percorsi e nelle aree di manovra devono essere stati approntati i necessari rafforzamenti Effettuare i depositi in maniera stabile Non apportare modifiche agli organi di comando e lavoro Curare l'orizzontalità e la stabilità della macchina Dislivello delle rampe di accesso realizzato in funzione delle caratteristiche tecniche dei mezzi. Usare gli stabilizzatori ove presenti	Guanti	D.P.R. n. 547/55
	Incendio Caduta di persona dall'alto. Investimento di persone, mezzi e attrezzature nelle	Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare Non trasportare persone nella benna delle pale meccaniche e macchine similari. Non è consentito il trasporto di uomini sui mezzi meccanici oltre al manovratore. I mezzi devono avere i posti di manovra che permettano la perfetta visibilità di tutta la zona di azione		D.P.R. n. 547/55
	movimentazioni	Lasciare la macchina in maniera che sia impossibile ad una persona non autorizzata rimetterla in marcia. Nelle interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal mezzo, azionare il dispositivo di blocco dei comandi Dopo l'uso posizionare correttamente la macchina, abbassando la benna a terra, inserendo il blocco comandi ed azionando il freno di stazionamento Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle operazioni con personale a terra Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.) I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti		Art. 182 D.P.R. n. 547/55 Art. 77

Posa pozzetti e ripristino impianti interrati F.02.02.07.01 - Scavo e ritombamento

Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 4 Rumore: 83 dB

Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
		Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da superare la sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per ciascun lato. Eseguire lo scarico in posizione stabile tenendo a distanza di sicurezza il personale addetto ai lavori Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte L'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro devono essere funzionanti Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro I gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa illuminazione devono essere efficienti Non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro		
Riferimenti	(178) Edilizia. Nuove Costruzioni. Mansio	ni.CPT Torino		

Sorveglianza sanitaria

Documenti

Fase:

Attività:

(181) Gli operai sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono sottoporsi a visita medica obbligatoria ogni due anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA

(179) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse.

(180) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa siano utilizzata.

Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Fase: Posa pozzetti e ripristino impianti interrati Attività: F.02.02.07.02 - Posa di pozzetti e cavidotti Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 4

Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
	Lesioni dorso lombari per i lavoratori	Formazione e definizione di modalità operative specifiche per movimentazioni, prima dell'imbracatura e dopo il deposito nella postazione di arrivo, per carichi pesanti, ingombranti, difficili da afferrare o in equilibrio instabile		D.LGS. n. 626/94 Art. 47
Capo squadra (fondazioni,				D.LGS. n. 626/94 Allegato VI
struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura) (182)				
Muratore polivalente (182) Operaio comune				
polivalente (182) Pozzetti		Depositare i pacchi su bancale seguendo le disposizione del responsabile; vanno depositati nei luoghi indicati in modo da non impedire la circolazione degli uomini e dei mezzi; non depositare lungo il bordo degli scavi o su ponteggi; non impilare i pacchi in modo che risulti agevole lo spostamento da parte degli		
	Abrasioni, urti, compressioni	addetti; utilizzare per lo scarico e la movimentazione solo attrezzature adeguate; usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti	Guanti; Calzature	
Tubazioni in P.V.C.		Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal responsabile; evitare il sovraccaricamento; i materiali vanno depositati in modo da evitare il ribaltamento incrociandone l'orditura o sfalsandola in base alle dimensioni; interporrre delle traversine o depositare su bancali per facilitarne il sollevamento;	di sicurezza	

Magnitudo del danno: 2
Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO Probabilità del danno: 2
Valore del rischio: 4

Fase: Posa pozzetti e ripristino impianti interrati
Attività: F.02.02.07.02 - Posa di pozzetti e cavidotti

Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Attrezzature	Abrasioni, urti, compressioni	segnalare le parti sporgenti; depositare ad altezza d'uomo in modo da facilitarne la movimentazione. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti	Guanti; Calzature	iogioliui io
Utensili ed attrezzature manuali (183) (184) Vedi pagina 36	Inquinante	Non disperdere il materiale nell'ambiente	di sicurezza	D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art.
		Gli addetti devono utilizzare a seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine	A seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine	
	Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e abrasioni	Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti	Elmetto Calzature di sicurezza	
Riferimenti Documenti	Proiezione di schegge o materiali (182) Edilizia.Nuove Costruzioni.Mansioni. (183) Un documento con le verifiche perio	Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi paraschegge CPT Torino diche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni c	Occhiali o visiera	ne delle verifiche

(183) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifich stesse.

(184) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa siano utilizzata.

Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Attività: F.02.02.08 - Inserimento fili

Magnitudo del danno: 2	
Probabilità del danno: 2	
Valore del rischio: 4	
Rumore: 64 dB	

Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
	Caduta dall'alto dal bordo copertura	Utilizzo di imbracatura di sicurezza collegata a fune tesa, oppure parapetto regolamentare di protezione, o ponteggio ancora regolarmente installato		
	Caduta dall'alto per cedimento della copertura	Realizzare camminamenti con tavole poggiate sopra il manto per distribuire il carico Se la struttura della copertura potrebbe non reggere il carico, realizzare un intavolato di protezione sottostante (sottopiano) a non più di 2,50 m dalla copertura, oppure impiegare reti di sicurezza, o imbracature di sicurezza		D.P.R. n. 164/56 D.P.R. n. 164/56
	Lesioni alle mani per uso di attrezzi e per contatto con materiali		Guanti	
	Lesioni dorso-lombari per movimentazione di carichi	Meccanizzare il più possibile le operazioni Realizzare gli stoccaggi in prossimità dei punti di utilizzo Adottare modalità operative corrette, come da formazione ricevuta		D.LGS. n. 626/94
Capo squadra (impianti) (185)				

Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 4 Rumore: 64 dB

Attività. 1.02.02.00 - Ilischillento illi	Attività:	F.02.02.08 - Inserimento fili
---	-----------	-------------------------------

Attivita:	F.U2.U2.U8 - Inserimento fili			
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Operaio comune polivalente (186) Cavi elettrici, tubazioni in pvc, morsetti etc. Vedi pagina 40 Sbobinatrice elettrica (187) (188) Vedi pagina 32				D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art.
Sbobinatrice manuale (187) (188) Vedi pagina 33				D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art.
Scale doppie (187) (188) Vedi pagina 33				D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35
Ponti su cavalletti Vedi pagina 48 Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti.	Caduta dall'alto per rottura, scivolamento o ribaltamento			D.P.R. n. 547/55 Art. 18
Vedi pagina 49 Ponti su ruote a torre o trabattelli Vedi pagina 48	Caduta di persone dall'alto	Non improvvisare trabattelli in cantiere utilizzando spezzoni di ponteggi montati su ruote.	Dispositivo anticaduta da utilizzare se il trabattello non è provvisto di scala interna	
Ponteggio metallico fisso Vedi pagina 47 Riferimenti	(185) Edilizia.Ristrutturazioni.Mansioni.CPT (186) Edilizia.Nuove Costruzioni.Mansioni.CF (187) Un documento con le verifiche periodic			ne delle verifiche
	stesse.	dell'ultima verifica deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa siano utilizzata.	G	

Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 2

Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Attività: F.02.02.09 - Installazione e collegamento apparecchiature elettrche Addetti, Impianti, Misure Materiali, Mezzi e Rischi Misure sicurezza D.P.I. legislative Attrezzature Caduta dall'alto per cedimento della copertura Realizzare camminamenti con tavole poggiate sopra il manto per distribuire il carico D.P.R. n. 164/56 Se la struttura della copertura potrebbe non reggere il carico, realizzare un intavolato di protezione D.P.R. n. 164/56 sottostante (sottopiano) a non più di 2.50 m dalla copertura, oppure impiegare reti di sicurezza, o imbracature di sicurezza Caduta dall'alto dal bordo copertura Utilizzo di imbracatura di sicurezza collegata a fune tesa, oppure parapetto regolamentare di protezione, o ponteggio ancora regolarmente installato Togliere tensione dalla rete prima di effettuare i collegamenti Elettrocuzione Capo squadra (impianti) (189) Elettricista (190) Ponteggiatore (190)Operaio comune polivalente (190) Cavi elettrici. tubazioni in pvc. morsetti etc. Vedi pagina 40 Avvitatore elettrico D.Lqs. 626/1994 come modificato (191) (192) e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. D.P.R. n. 459/96 D.P.R. n. 547/55 Urti, colpi, impatti, compressioni Interrompere l'alimentazione elettrica nelle pause di lavoro Calzature di sicurezza: Guanti D.LGS. n. 626/94 Elettrocuzione o folgorazione Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva delle attrezzature Art. 35 D.P.R. n. 547/55 L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non inserita nella propria presa risulti in tensione Art. 309 Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile entrare accidentalmente in contatto D.P.R. n. 547/55 con le parti in tensione della presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di inserimento o Art. 310 disinserimento Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi che sia presente a monte un D.P.R. n. 547/55 interruttore di protezione Art. 311 Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220 V D.P.R. n. 547/55 Art. 313 CEI 64-8/4 art. Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui è vietato collegarli a terra 413.2.7 Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole cisterne metalliche, cunicoli umidi, l'interno di D.P.R. n. 547/55 tubazioni metalliche, scavi ristretti nel terreno), sotto la pioggia o in ambienti umidi o bagnati, è vietato Art. 313 l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V. Utilizzare un trasformatore d'isolamento (220/220 V) o un trasformatore di sicurezza (ad esempio 220/24 V); Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti fuori del luogo conduttore ristretto L'apparecchio elettrico deve essere dotato di interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire D.P.R. n. 547/55 la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza Art. 316 Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi in modo da non intralciare il posto di

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 6 Rumore: 64 dB

Attività:

F.02.02.09 - Installazione e collegamento apparecchiature elettrche

Attività:	F.02.02.09 - Installazione e collegamento apparecchiature elettrche			
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Trapano	Proiezione di materiali	lavoro Utilizzare solo prese e spine normalizzate Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa) I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a torsioni Durante le lavorazioni si devono utilizzare i DPI prescritti	Occhiali o visiere	D.LGS. n. 626/94
Vedi pagina 35 Scale doppie (191) (192) Vedi pagina 33				D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art.
Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti. Vedi pagina 49 Ponti su cavalletti	Caduta dall'alto per rottura, scivolamento o ribaltamento			D.P.R. n. 547/55 Art. 18
Vedi pagina 48 Ponti su ruote a torre o trabattelli Vedi pagina 48 Utensili ed attrezzature	Caduta di persone dall'alto	Non improvvisare trabattelli in cantiere utilizzando spezzoni di ponteggi montati su ruote.	Dispositivo anticaduta da utilizzare se il trabattello non è provvisto di scala interna	D.Lgs. 626/1994 come modificato
manuali (191) (192) Vedi pagina 36				e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35
	Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e	Gli addetti devono utilizzare a seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti	A seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine Elmetto	
	abrasioni Proiezione di schegge o materiali	Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi paraschegge	Calzature di sicurezza Occhiali o visiera	

Magnitudo del danno: 3 Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 6 Rumore: 64 dB Attività: F.02.02.09 - Installazione e collegamento apparecchiature elettrche Addetti, Impianti, Misure Materiali, Mezzi e Rischi Misure sicurezza D.P.I. legislative Attrezzature Riferimenti (189) Edilizia.Ristrutturazioni.Mansioni.CPT Torino (190) Edilizia. Nuove Costruzioni. Mansioni. CPT Torino Documenti (191) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche (192) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa siano utilizzata.

Categoria:

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 4 Rumore: 64 dB

Attività:

F.02.02.10 - Collaudo impianto elettrico

Attività:	F.02.02.10 - Collaudo impianto elettrico			
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
	Caduta dall'alto dal bordo copertura Caduta dall'alto per cedimento della copertura Elettrocuzione di non addetti	Utilizzo di imbracatura di sicurezza collegata a fune tesa, oppure parapetto regolamentare di protezione, o ponteggio ancora regolarmente installato Realizzare camminamenti con tavole poggiate sopra il manto per distribuire il carico Se la struttura della copertura potrebbe non reggere il carico, realizzare un intavolato di protezione sottostante (sottopiano) a non più di 2,50 m dalla copertura, oppure impiegare reti di sicurezza, o imbracature di sicurezza Vietare l'accesso ai non addetti alla prova, con apposita cartellonistica e posa di sbarramenti della zona		D.P.R. n. 164/56 D.P.R. n. 164/56
Capo squadra (impianti) (193) Elettricista (193) Operaio comune polivalente (194) Utensili ed attrezzature manuali (195) (196) Vedi pagina 36	Lieta ocazione di non addeta	interessata		D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35
	Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e	Gli addetti devono utilizzare a seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti	A seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine Elmetto	
	abrasioni Proiezione di schegge o materiali	Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi paraschegge	Calzature di sicurezza Occhiali o visiera	
Tester (195) (196)				D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art.

Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 4 Rumore: 64 dB

Attività: F.02.02.10 - Collaudo impianto elettrico

Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza D.P.I.	Misure legislative
	Elettrocuzione degli addetti	Guanti diele Utilizzare attrezzature a norma	35 ettrici
	Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e abrasioni		D.P.R. n. 547/55
		Impugnare saldamente l'utensile Assumere una posizione corretta e stabile Non utilizzare in maniera impropria l'utensile Non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall'alto	D.P.R. n. 547/55
		L'utensile non deve essere deteriorato Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature e siano ben fissati	Art. 24
	Tagli, abrasioni		
Riferimenti	(193) Edilizia.Ristrutturazioni.Mansioni.CPT (194) Edilizia.Nuove Costruzioni.Mansioni.CF		·
Documenti	(- /	he deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima regi	istrazione delle verifiche
	(196) Un documento attestante l'esecuzione	dell'ultima verifica deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa siano utilizzata.	

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Categoria: Fase: Rischi e procedure comuni per tutte le fasi (197) (198)

F.02.02.10

Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
		Non fumare e non usare fiamme libere sul luogo di lavoro e non si fumi		
		Le aree di pertinenza dell'attività in cui vengono utilizzati i prodotti devono essere protette da estintori		
		portatili d'incendio di tipo approvato, con capacità estinguente non inferiore a 13A-89B-C, utilizzabili		
		anche su apparecchi sotto tensione elettrica		
		Le lavorazioni a rischio di incendio devono disporre di luce naturale adeguata al fattore di rischio		
		previsto, o sufficiente luce artificiale di notte o quando l'illuminazione è carente non inferiore a 5 lux Nella zona di lavorazione l'accumulo di materiale sarà limitato esclusivamente alla quantità destinata		
		all'utilizzo:		
		Gli ingombri del materiale dovranno mantenere fruibili le vie di esodo		
		Non dovranno essere depositati anche temporaneamente materiali infiammabili e/o combustibili vicini		
		alle fonti di calore		
		Gli scarti di lavorazione saranno eliminati giornalmente e conferiti negli appositi spazi o discariche		
		interne al cantiere		
		Pacchetto di medicazione:		D.P.R. n. 303/56
		sono obbligate a tenere il pacchetto di medicazione le aziende industriali che non hanno l'obbligo della cassetta di pronto soccorso o della camera di medicazione		Art. 28
		Attenersi alle norme per l'uso dei materiali contenuti rispettivamente nel pacchetto di medicazione e		D.M. 28/07/58
		nella cassetta del pronto soccorso		
_	CADUTA DALL'ALTO			
Ca	Caduta dall'alto per cedimento della copertura	Realizzare camminamenti con tavole poggiate sopra il manto per distribuire il carico		D.P.R. n. 164/56
		Utilizzo di imbracatura di sicurezza collegata a fune tesa, oppure parapetto regolamentare di		
		protezione, o ponteggio ancora regolarmente installato		D D D = 404/50
		Se la struttura della copertura potrebbe non reggere il carico, realizzare un intavolato di protezione sottostante (sottopiano) a non più di 2,50 m dalla copertura, oppure impiegare reti di sicurezza, o		D.P.R. n. 164/56
		imbracature di sicurezza		

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Fase: Rischi e procedure comuni per tutte le fasi (197) (198)

F.02.02.10

Addetti, Impianti, Misure Materiali, Mezzi e Rischi Misure sicurezza D.P.I. legislative Attrezzature Caduta dall'alto dal bordo copertura In mancanza di parapetto, indossare imbracature di sicurezza collegate a funi tese sui colmi o a punti fissi della copertura Utilizzo di imbracatura di sicurezza collegata a fune tesa, oppure parapetto regolamentare di protezione, o ponteggio ancora regolarmente installato Caduta dall'alto degli addetti Disporre idoneo parapetto o reti di sicurezza D.P.R. n. 164/56 Il parapetto del ponteggio deve sporgere di almeno 1.20 m oltre il filo di gronda D.P.R. n. 164/56 In mancanza di parapetto, indossare imbracature di sicurezza collegate a funi tese sui displuyi con fune dotata di maniglia autobloccante In mancanza di parapetto, indossare imbracature di sicurezza collegate a funi tese sui colmi o a punti fissi della copertura Caduta dall'alto sul perimetro Imbracatura di sicurezza Impiego di ponteggio metallico fisso a norma, con parapetto sporgente oltre 120 cm dal filo di gronda Caduta di materiali dall'alto L'area interessata dai lavori va recintata con nastro bianco-rosso o transennata La movimentazione dei materiali con gru deve essere effettuata correttamente; perciò, impiego di cesta per il trasporto a terra degli elementi laterizi del manto; corretta imbracatura delle travi I materiali di scarto vanno convogliati sul camion sottostante mediante impiego di canali di adeguata D.P.R. n. 164/56 lunghezza Caduta dall'alto all'interno del fabbricato Imbracatura di sicurezza Operare solo se protetti inferiormente da impalcato di protezione, costituito anche da ponti su cavalletti a norma di adequata altezza, oppure da reti di protezione: in alternativa, indossare imbracatura collegata a fune fissa o a punti fissi della struttura Indossare sempre e comunque l'elmetto Investimento per caduta di materiali dall'alto Casco di protezione D.P.R. n. 495/92 Investimento di persone per occupazione del Delimitare o proteggere un corridojo di transito pedonale della larghezza di almeno un metro. Può marciapiede da parte del cantiere trattarsi di un marciapiede temporaneo costruito sulla carreggiata o di una striscia di carreggiata Art. 40 protetta con recinzioni colorate in rosso o arancione, stabilmente fissate, segnalate con luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti min. 50 cmg Produzione ed inalazione di polveri Prolungare la canala di scarico fino al pianale del mezzo Non effettuare gli scarichi in condizioni di notevole ventosità Maschera con filtro adatto Prescrizioni (197) Procedure antincendio (misure da considerare nelle attività) (198) Pacchetto di medicazione (misure da considerare nelle attività):

Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Fase: Intonaci e Tinteggiature.

Attività:	F.02.03.01.01 - Stuccatura e carteggiatura di facciate			
Addetti, Impianti,				Misure
Materiali, Mezzi e	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	legislative
Attrezzature				legislative
	Inalazione di polveri		Maschera con filtro adatto	
	Caduta di persone dall'alto	Le scale a mano sono da considerare un mezzo di transito e non una postazione fissa di lavoro che richiederebbe l'uso di cintura di sicurezza per garantire dalla caduta l'operatore. Per lavorazioni eseguite fino a 2 metri allestire ponti su cavalletti con larghezza dell'impalcato non inferiore a m 0,90. Se l'altezza di lavoro è superiore a m 2, a seconda del tempo di lavorazione, utilizzare trabattelli, ponteggi tradizionali o scale a trabattello metalliche precostituite con postazione di lavoro superiore dotata di parapetto perimetrale		

Fase:

Intonaci e Tinteggiature. F.02.03.01.01 - Stuccatura e carteggiatura di facciate Attività:

Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
7.00	Lesioni dorso lombari per i lavoratori	Formazione e definizione di modalità operative specifiche per movimentazioni, prima dell'imbracatura e dopo il deposito nella postazione di arrivo, per carichi pesanti, ingombranti, difficili da afferrare o in equilibrio instabile		D.LGS. n. 626/94 Art. 47 D.LGS. n. 626/94 Allegato VI
Capo squadra opere edili (199) Decoratore (200) Operaio comune polivalente (201) Stucco o pitture (202)		Depositare i cartoni seguendo le istruzioni indicate nella confezione; evitare il sovraccaricamento; barattoli, lattine o altro vanno depositate in modo da evitare il ribaltamento e la fuoriuscita del prodotto. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti Conservare in luogo asciutto, in contenitore sigillato; non fumare e non usare fiamme libere; ventilare i locali		Allegato VI
	Inquinante	Utilizzare secondo le disposizioni della scheda di sicurezza		
	Irritante per la pelle e le vie respiratorie	Smaltimento tramite ditta specializzata e autorizzata	DPI previsti dalla scheda di sicurezza	
Utensili ed attrezzature manuali (203) (204) Vedi pagina 36				D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art.
		Gli addetti devono utilizzare a seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine	Guanti Scarpe di sicurezza Occhiali Otoprotettori Maschera con filtro adatto	
	Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e abrasioni	Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti	Casco di protezione Scarpe di sicurezza	
Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) Vedi pagina 34 Ponti su cavalletti Vedi pagina 48 Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti Vedi pagina 49	Proiezione di schegge o materiali Rumore (205)	Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi paraschegge	Occhiali	

Fase:

Intonaci e Tinteggiature. F.02.03.01.01 - Stuccatura e carteggiatura di facciate Attività:

Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 3 Valore del rischio: 9 Rumore: 80 dB

Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza D.P.I.		Misure legislative
Ponti su ruote a torre o trabattelli Vedi pagina 48	Caduta di persone dall'alto	Non improvvisare trabattelli in cantiere utilizzando spezzoni di ponteggi montati su ruote	Imbracatura di sicurezza	
Ponteggio metallico fisso Vedi pagina 47				
Riferimenti	(199) Edilizia.Nuove costruzioni.Mansioni.Nu (200) Edilizia.Manutenzioni.Mansioni.CPT To (201) Edilizia.Nuove Costruzioni.Mansioni.Cl	orino		
Segnaletica Documenti	stesse	che deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni	dall'ultima registrazione	e delle verifiche
	(204) Un documento attestante l'esecuzione	dell'ultima verifica deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa siano utilizzata		

Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Fase:

Intonaci e Tinteggiature. F.02.03.01.02 - Intonaci esterni ed interni manuali e/o a macchina Attività:

Allivita.	1.02.03.01.02 - Intonaci esterni ed interni mandali e/o a	inaccinia		
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
	Lesioni dorso lombari per i lavoratori	Formazione e definizione di modalità operative specifiche per movimentazioni, prima dell'imbracatura e dopo il deposito nella postazione di arrivo, per carichi pesanti, ingombranti, difficili da afferrare o in equilibrio instabile		D.LGS. n. 626/94 Art. 47
	Caduta di persone dall'alto	Le scale a mano sono da considerare un mezzo di transito e non una postazione fissa di lavoro che richiederebbe l'uso di cintura di sicurezza per garantire dalla caduta l'operatore. Per lavorazioni eseguite fino a 2 metri allestire ponti su cavalletti con larghezza dell'impalcato non inferiore a m 0,90. Se l'altezza di lavoro è superiore a m 2, a seconda del tempo di lavorazione, utilizzare trabattelli, ponteggi tradizionali o scale a trabattello metalliche precostituite con postazione di lavoro superiore dotata di parapetto perimetrale		D.LGS. n. 626/94 Allegato VI
Capo squadra opere edili (206) Muratore polivalente (207) Riquadratore (intonaci) (208) Operaio comune polivalente (207) Gruista (gru a torre) (207)	Offesa al capo per urti contro ostacoli, oggetti taglienti		Casco di protezione	
Intonaco a base di silicati (209)		Il materiale in eccedenza ed i sacchi vuoti devono essere conferiti in discariche autorizzate		
		Depositare i cartoni o sacchi seguendo le istruzioni indicate nella confezione; evitare il		

IMPIANTO FOTOVOLTAICO Categoria:

Fase:

Intonaci e Tinteggiature. F.02.03.01.02 - Intonaci esterni ed interni manuali e/o a macchina Attività:

Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
	Irritante per la pelle	sovraccaricamento; cartoni, sacchi, sacchetti o altro vanno depositati in modo da evitare il ribaltamento e la fuoriuscita del prodotto. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti Evitare il contatto con le parti del corpo	Creme protettive Guanti	
Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Vedi pagina 40	Irritante per gli occhi	Evitare il contatto Gli accessori di sollevamento devono essere scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche, etc	Pomate Occhiali	D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 comma 4-ter lett. a)
	Caduta del carico per rottura funi e ganci	Le funi metalliche sono immesse sul mercato munite di una attestazione recante le caratteristiche della fune stessa		D.P.R. n. 673/82 Art. 2
Utensili ed attrezzature manuali (210) (211) Vedi pagina 36	Caduta del carico per sfilamento funi	Le estremità delle funi, sia metalliche, sia composte di fibre, devono essere provviste di impiombatura o legatura o morsettatura, allo scopo di impedire lo scioglimento dei trefoli e dei fili elementari		D.P.R. n. 547/55 Art. 180 D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35
		Gli addetti devono utilizzare a seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine	Guanti Scarpe di sicurezza Occhiali Otoprotettori Maschera con filtro adatto	
	Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e abrasioni	Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti	Casco di protezione Scarpe di sicurezza	
Molazza (210) (211) Vedi pagina 31	Proiezione di schegge o materiali	Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi paraschegge	Occhiali	D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art.
	Rumore	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 o la valutazione del datore di lavoro ex D. Lgs. 277/91	Otoprotettori	
	Esposizione ad allergeni	I prodotti utilizzati devono essere impiegati seguendo le indicazioni prescritte dalla scheda di sicurezza allegata	Maschera con filtro adatto Guanti	
	Inalazione e contatto con polveri, fibre	Durante l'uso dei prodotti devono essere utilizzati i DPI previsti dalla scheda di sicurezza per la protezione contro il contatto e l'inalazione di polveri	Maschera con filtro adatto	

Fase:

Intonaci e Tinteggiature. F.02.03.01.02 - Intonaci esterni ed interni manuali e/o a macchina Attività:

Attività:	F.02.03.01.02 - Intonaci esterni ed interni manuali e/o	ali e/o a macchina				
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative		
	Caduta di oggetti dall'alto	Realizzare adeguata protezione della postazione fissa di lavoro ad una altezza massima di 3 m	Guanti Casco di protezione			
Betoniera a bicchiere (210) (211) Vedi pagina 29				D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art.		
	Rumore	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 o la valutazione del datore di lavoro ex D. Lgs. 277/91	Otoprotettori			
	Esposizione ad allergeni	I prodotti utilizzati devono essere impiegati seguendo le indicazioni prescritte dalla scheda di sicurezza allegata	Maschera con filtro adatto Guanti			
	Inalazione e contatto con polveri, fibre	Durante l'uso dei prodotti devono essere utilizzati i DPI previsti dalla scheda di sicurezza (maschera antipolvere, guanti)	Maschera con filtro adatto Guanti			
Betoniera con benna di caricamento (210) (211) (212)			Count	D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 Circ. n. 13 del 17.11.1980 D.P.R. n. 459/96		
	Caduta dall'alto durante le movimentazioni Elettrocuzione o folgorazione	La macchina deve essere munita di sistemi di presa e trasporto (dettati dal produttore) Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva delle attrezzature		D.LGS. n. 626/94 Art. 35		
		L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non inserita nella propria presa risulti in tensione Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di inserimento o disinserimento		D.P.R. n. 547/55 Art. 309 D.P.R. n. 547/55 Art. 310		
		Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220 V		D.P.R. n. 547/55 Art. 311 D.P.R. n. 547/55		
		Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui è vietato collegarli a terra		Art. 313 CEI 64-8/4 art.		
		Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole cisterne metalliche, cunicoli umidi, l'interno di tubazioni metalliche, scavi ristretti nel terreno), sotto la pioggia o in ambienti umidi o bagnati, è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V. Utilizzare un trasformatore d'isolamento (220/220 V) o un trasformatore di sicurezza (ad esempio 220/24 V); Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti fuori del luogo conduttore ristretto		413.2.7 D.P.R. n. 547/55 Art. 313		
		L'apparecchio elettrico deve essere dotato di interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione		D.P.R. n. 547/55 Art. 316		

IMPIANTO FOTOVOLTAICO Categoria:

Fase:

Intonaci e Tinteggiature. F.02.03.01.02 - Intonaci esterni ed interni manuali e/o a macchina Attività:

Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
		I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi in modo da non intralciare il posto di lavoro Utilizzare solo prese e spine normalizzate Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa) I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi		
	Rumore (213) (214)	I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a torsioni Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 o la valutazione del datore di lavoro ex D. Lgs. 277/91	Otoprotettori	D.LGS. n. 277/91
	Esposizione ad allergeni	I prodotti utilizzati devono essere impiegati seguendo le indicazioni prescritte dalla scheda di sicurezza	Otoprotettori	D.M. 28/01/92
		allegata	Maschera con filtro adatto Guanti	
	Inalazione e contatto con polveri, fibre	Durante l'uso dei prodotti devono essere utilizzati i DPI previsti dalla scheda di sicurezza (maschera antipolvere) per la protezione contro l'inalazione di polveri	Maschera con filtro adatto Guanti	D.P.R. n. 303/56
	Contatto con organi in movimento	Le aperture di alimentazione e di scarico delle macchine devono essere provviste di idonei ripari costituiti, a seconda delle varie esigenze tecniche, da parapetti, griglie, tramogge e coperture Le parti laterali della betoniera devono essere protette con elementi pieni o con traforati metallici Tutti gli organi lavoratori (pulegge, cinghie, volani, ingranaggi ed altri) devono essere protetti contro il contatto accidentale mediante l'applicazione di idonee protezioni Il pignone e la corona, elementi di trasmissione del movimento alla vasca, devono avere carter di protezione Non eseguire operazioni di lubrificazione o di manutenzione in genere sugli organi in movimento Non indossare indumenti eccessivamente larghi o comunque con parti svolazzanti	Guanti	D.P.R. n. 547/55 Art. 73
	Investimento durante le lavorazioni	Le betoniere dotate di benna di caricamento azionata da argano e fune devono essere provviste di fine corsa automatico per l'arresto della benna nella posizione di estremità superiore		
	Riavvio o azionamento accidentale	Dopo l'uso accertarsi di aver tolto la tensione al macchinario e al quadro generale di alimentazione Deve essere provvista di dispositivo contro il riavviamento automatico (bobina di sgancio) al ristabilirsi della tensione di rete		
	Ribaltamento	Quando la velocità del vento è superiore a 72 km/h ancorare la betoniera secondo quanto previsto dal costruttore nel libretto delle istruzioni		Circ. 29/06/81 n.
	Caduta di oggetti dall'alto	Realizzare adeguata protezione della postazione fissa di lavoro ad una altezza massima di 3 m	Cases di	D.P.R. n. 164/56 Art. 9
	Lesioni dorso lombari per i lavoratori (215)	Le movimentazioni di carichi pesanti, ingombranti, difficili da afferrare o in equilibrio instabile devono essere effettuate seguendo le specifiche procedure	Casco di protezione	D.LGS. n. 626/94 Art. 47
	Proiezione di getti e schizzi	Durante l'uso della betoniera si devono adottare tutte le precauzioni affinché gli addetti non siano investiti da getti di materiali o schizzi	Indumenti di protezione	711. 47
Pistola per intonaco (210) (211)		investiti da getti di materiali o scrizzi	protezione	D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art.

Fase:

Intonaci e Tinteggiature. F.02.03.01.02 - Intonaci esterni ed interni manuali e/o a macchina Attività:

Attivita:	F.02.03.01.02 - Intonaci esterni ed interni manuali e/o a	a maccnina		
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
	Proiezione di getti e schizzi	L'ugello e le tubazioni devono essere puliti Le connessioni tra tubo di alimentazione e pistola devono essere ben eseguite Interrompere l'afflusso dell'aria nelle pause di lavoro Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti	Guanti Scarpe di sicurezza Indumenti di	35 D.P.R. n. 459/96
	Rumore (213) (214)	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 o la valutazione del datore di lavoro ex D. Lgs. 277/91	protezione	D.LGS. n. 277/9
	Esposizione ad allergeni	In caso di lavorazione in ambienti confinati, se il prodotto impiegato lo richiede, predisporre adeguato sistema di aspirazione e/o di ventilazione Seguire le disposizioni della scheda di sicurezza del prodotto Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti	Otoprotettori Indumenti di protezione	D.M. 28/01/92
Elevatore a cavalletto Vedi pagina 46	Elettrocuzione	Gli impianti elettrici di utilizzazione devono essere provvisti, all'arrivo di ciascuna linea di alimentazione, di un interruttore onnipolare	protezione	D.P.R. n. 547/55 Art. 288
vedi pagina 40	Caduta dell'operatore dall'alto	Vanno usati telecomandi con la limitazione sul circuito di manovra della tensione a 25 volt Se l'argano a cavalletto è montato su impalcato gli impalcati dei castelli devono essere sufficientemente ampi e muniti, sui lati verso il vuoto, di parapetto e tavola fermapiede. Per il passaggio della benna o del secchione può essere lasciato un varco purché, in corrispondenza di esso, sia applicato (sul lato interno) un fermapiedi alto non meno di cm 30. Il varco deve essere delimitato da robusti e rigidi sostegni laterali, dei quali quello opposto alla posizione di tiro deve essere assicurato superiormente ad elementi fissi dell'impalcatura. Dal lato interno dei sostegni di cui sopra, all'altezza di m 1,20 e nel senso e nel senso normale all'apertura, devono essere applicati due staffoni in ferro sporgenti almeno cm 20, da servire per appoggio /riparo del lavoratore. Gli intavolati dei singoli ripiani devono essere formati con tavoloni di spessore non inferiore a cm 5 che devono poggiare su traversi aventi sezione ed interasse dimensionati in relazione al carico massimo previsto per ciascuno dei ripiani medesimi	Imbracatura di sicurezza	
	Caduta di materiale dall'alto	Per l'operatore a terra: non sostare sotto il carico	Casco di protezione	
	Lesione alle mani, urti, colpi, impatti, compressioni	Durante le lavorazioni si devono adottare tutte le precauzioni al fine di evitare danni alla persona	Scarpe di sicurezza Guanti	
Funi e catene (apparecchi di sollevamento) (216) (217) (218) (219)				D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 D.M. 12/09/59 Art. 12 D.M. 12/09/59 Art. 11
		I ganci di imbracatura devono avere le mollette di sicurezza in perfette condizioni di integrità e		7.46. 11

Fase:

Intonaci e Tinteggiature. F.02.03.01.02 - Intonaci esterni ed interni manuali e/o a macchina Attività:

Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature		Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
	Caduta del ca	rico per rottura funi e ganci	funzionamento per evitare lo sfilamento del carico in caso di urti accidentali Le funi di imbracatura devono avere certificato del fabbricante con indicate le caratteristiche tecniche e devono portare il marchio del fabbricante Le funi di imbracatura devono riportare la portata massima consentita incisa o impressa Nelle operazioni di imbracatura va evitato che l'angolo al vertice delle funi sia superiore a 60 gradi e che le funi possano essere in contatto con spigoli vivi o subiscano pieghe anomale e strozzature Le funi e le catene degli impianti e degli apparecchi di sollevamento e di trazione, devono avere, in rapporto alla portata e allo sforzo massimo ammissibile, un coefficiente di sicurezza di almeno 6 per le funi metalliche, 10 per le funi composte di fibre e 5 per le catene. Le funi e le catene debbono essere sottoposte a verifiche trimestrali		Istruzioni ENPI fase 4 D.P.R. n. 547/55
			Sostituire le funi metalliche quando un trefolo è completamente rotto, quando sono ammaccate, con strozzature, riduzioni del diametro, o presentano asole o nodi di torsione e quando i fili rotti visibili abbiano una sezione > 10% rispetto alla sezione metallica totale della fune		Art. 179 D.P.R. n. 547/55 Art. 374 D.P.R. n. 1497/63
			Le funi metalliche sono immesse sul mercato munite di una attestazione recante le caratteristiche della fune stessa		Art. 39 D.P.R. n. 673/82 Art. 2 Circ. ISPESL n° 42 del 08/07/87
	Caduta dol ca	rico por efilamento funi	I tamburi e le pulegge motrici degli apparecchi di sollevamento, sui quali si avvolgono funi metalliche, devono avere un diametro non inferiore a 25 volte il diametro delle funi ed a 300 volte il diametro dei fili elementari di queste. Per le pulegge di rinvio il diametro non deve essere inferiore rispettivamente a 20 e a 250 volte		D.P.R. n. 547/55 Art. 178
Ponteggio metallico fisso Vedi pagina 47 Ponti su cavalletti Vedi pagina 48 Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti Vedi pagina 49	Cauula dei Ca	rico per sfilamento funi	Le estremità delle funi, sia metalliche, sia composte di fibre, devono essere provviste di impiombatura o legatura o morsettatura, allo scopo di impedire lo scioglimento dei trefoli e dei fili elementari		Art. 180
Riferimenti Adempimenti	(207) (208)		oni.CPT Torino		I
	(040)	 b) verifiche trimestrali delle funi e c) verifiche mensili degli organi di 10° 	catene degli impianti e degli apparecchi di trazione; trazione e di attacco e dei dispositivi di sicurezza dei piani inclinati con dislivelli superiori a 25 metri ed inclinazione	one sul piano orizzo	ontale superiore a
Sorveglianza sanit	sanitaria (213) Gli operai sottoposti ad un livello		one di facile visibilità, i cartelli inerenti il codice dei segnali e le norme di imbracatura sonoro superiore a 85 dBA devono sottoporsi a visita medica obbligatoria ogni due anni, un anno se il livello sor è visite con periodicità a sua discrezione	noro supera i 90 dB	A
Segnaletica Documenti	(214)		lo di rumorosità elevato		

Magnitudo del danno: 3 Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 6 Rumore: 89 dB Fase: Intonaci e Tinteggiature. Attività: F.02.03.01.02 - Intonaci esterni ed interni manuali e/o a macchina Addetti, Impianti, Misure Materiali, Mezzi e Rischi Misure sicurezza D.P.I. legislative Attrezzature (210) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa siano utilizzata (212) Il produttore deve dichiarare, sulla base di verifica effettuata da tecnico abilitato, la stabilità della betoniera Tale dichiarazione deve essere allegata al "libretto di istruzioni" (216) Documento di manutenzione dove vengono registrate le verifiche periodiche quali: •lo stato delle funi o catene: •lo stato dei sistemi di ancoraggio: •lo stato dei morsetti delle funi (devono essere non meno di 3, ed applicati tutti allo stesso modo con la curvatura delle U dalla parte del lato corto della fune ed a una distanza fra loro di 6 diametri delle fune; •l'avvolgimento corretto sul tamburo e le sedi di appoggio e passaggio (217) Documento ove sono annotate le verifiche trimestrali a cura del datore di lavoro (normalmente è parte integrante del libretto del mezzo di sollevamento)

Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Fase: Intonaci e Tinteggiature.

Magnitudo del danno: 3
Probabilità del danno: 2
Valore del rischio: 6
Rumore: 89 dB

Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature

| Comparison | Com

	Lesioni dorso lombari per i lavoratori	Formazione e definizione di modalità operative specifiche per movimentazioni, prima dell'imbracatura e dopo il deposito nella postazione di arrivo, per carichi pesanti, ingombranti, difficili da afferrare o in equilibrio instabile		D.LGS. n. 626/94 Art. 47
	Codute di persone delle gnorture	Le aparture che preposttore culturate dia interna (vani acceptarii ad ac) che acterna vanno pretette		D.LGS. n. 626/94 Allegato VI
	Caduta di persone dalle aperture	Le aperture che prospettano sul vuoto, sia interne (vani ascensori, ad es.) che esterne, vanno protette con un parapetto di sicurezza fino all'altezza di 100 cm rispetto al piano di lavoro		D.P.R. n. 164/56
	Caduta di persone dall'alto	Le scale a mano sono da considerare un mezzo di transito e non una postazione fissa di lavoro che richiederebbe l'uso di cintura di sicurezza per garantire dalla caduta l'operatore. Per lavorazioni eseguite fino a 2 metri allestire ponti su cavalletti con larghezza dell'impalcato non		
		inferiore a m 0,90. Se l'altezza di lavoro è superiore a m 2, a seconda del tempo di lavorazione, utilizzare trabattelli, ponteggi tradizionali o scale a trabattello metalliche precostituite con postazione di lavoro superiore		
Capo squadra		dotata di parapetto perimetrale		
opere edili (220) Decoratore (221)				
Gruista (gru a torre) (222) Operaio comune				
polivalente (222) Vernici o pitture	Irritante per la pelle		Creme protettive	
v cui payiila +2	Inglazione di vapori, costanza allorgizzanti		Guanti Pomate	
Funi di	maiazione di vapori, sosiarize allergizzanti	Gli accessori di sollevamento devono essere scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di	filtro adatto	D Las 626/1904
	Irritante per la pelle Inalazione di vapori, sostanze allergizzanti	Gli accessori di sollevamento devono essere scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di	Guanti Pomate Maschera con	D.Lgs. 626/1994

IMPIANTO FOTOVOLTAICO Categoria:

Fase:

Intonaci e Tinteggiature. F.02.03.01.03 - Tinteggiature esterne ed interne manuali e/o a macchina Attività:

Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Vedi pagina 40		presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche, etc		come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 comma 4-ter
Utensili ed attrezzature manuali (223) (224) Vedi pagina 36	Caduta del carico per rottura funi e ganci Caduta del carico per sfilamento funi	Le funi metalliche sono immesse sul mercato munite di una attestazione recante le caratteristiche della fune stessa Le estremità delle funi, sia metalliche, sia composte di fibre, devono essere provviste di impiombatura o legatura o morsettatura, allo scopo di impedire lo scioglimento dei trefoli e dei fili elementari		lett. a) D.P.R. n. 673/82 Art. 2 D.P.R. n. 547/55 Art. 180 D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35
		Gli addetti devono utilizzare a seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine	Guanti Scarpe di sicurezza Occhiali Otoprotettori Maschera con filtro adatto	
	Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e abrasioni	Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti	Casco di protezione Scarpe di sicurezza Occhiali	
Pistola per pittura a spruzzo (223) (224)	Proiezione di schegge o materiali	Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi paraschegge	Occniali	D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 D.P.R. n. 459/96
	Proiezione di getti e schizzi	L'ugello e le tubazioni devono essere puliti Le connessioni tra tubo di alimentazione e pistola devono essere ben eseguite Interrompere l'afflusso dell'aria nelle pause di lavoro Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti	Guanti	D.P.R. n. 547/55
	Rumore (225) (226)	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 o la valutazione del datore di lavoro ex D. Lgs. 277/91	Occhiali	D.LGS. n. 277/91
	Esposizione a nebbie, gas, vapori	In caso di lavorazione in ambienti confinati, se il prodotto impiegato lo richiede, predisporre adeguato sistema di aspirazione e/o di ventilazione Seguire le disposizioni della scheda di sicurezza del prodotto	Otoprotettori Indumenti di protezione	D.M. 28/01/92

Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Fase:

Intonaci e Tinteggiature. F.02.03.01.03 - Tinteggiature esterne ed interne manuali e/o a macchina Attività:

Attivita: Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Elevatore a cavalletto Vedi pagina 46	Elettrocuzione	Gli impianti elettrici di utilizzazione devono essere provvisti, all'arrivo di ciascuna linea di alimentazione, di un interruttore onnipolare		D.P.R. n. 547/55 Art. 288
	Caduta dell'operatore dall'alto	Vanno usati telecomandi con la limitazione sul circuito di manovra della tensione a 25 volt Se l'argano a cavalletto è montato su impalcato gli impalcati dei castelli devono essere sufficientemente ampi e muniti, sui lati verso il vuoto, di parapetto e tavola fermapiede. Per il passaggio della benna o del secchione può essere lasciato un varco purché, in corrispondenza di esso, sia applicato (sul lato interno) un fermapiedi alto non meno di cm 30. Il varco deve essere delimitato da robusti e rigidi sostegni laterali, dei quali quello opposto alla posizione di tiro deve essere assicurato superiormente ad elementi fissi dell'impalcatura. Dal lato interno dei sostegni di cui sopra, all'altezza di m 1,20 e nel senso e nel senso normale all'apertura, devono essere applicati due staffoni in ferro sporgenti almeno cm 20, da servire per appoggio /riparo del lavoratore. Gli intavolati dei singoli ripiani devono essere formati con tavoloni di spessore non inferiore a cm 5 che devono poggiare su traversi aventi sezione ed interasse dimensionati in relazione al carico massimo previsto per ciascuno dei ripiani medesimi	Imbracatura di sicurezza	
	Caduta di materiale dall'alto	Per l'operatore a terra: non sostare sotto il carico	Casco di protezione	
	Lesione alle mani, urti, colpi, impatti, compressioni	Durante le lavorazioni si devono adottare tutte le precauzioni al fine di evitare danni alla persona	Scarpe di sicurezza Guanti	
Funi e catene (apparecchi di sollevamento) (227) (228) (229) (230)				D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 D.M. 12/09/59 Art. 12 D.M. 12/09/59 Art. 11
	Caduta del carico per rottura funi e ganci	I ganci di imbracatura devono avere le mollette di sicurezza in perfette condizioni di integrità e funzionamento per evitare lo sfilamento del carico in caso di urti accidentali Le funi di imbracatura devono avere certificato del fabbricante con indicate le caratteristiche tecniche e devono portare il marchio del fabbricante Le funi di imbracatura devono riportare la portata massima consentita incisa o impressa Nelle operazioni di imbracatura va evitato che l'angolo al vertice delle funi sia superiore a 60 gradi e che le funi possano essere in contatto con spigoli vivi o subiscano pieghe anomale e strozzature Le funi e le catene degli impianti e degli apparecchi di sollevamento e di trazione, devono avere, in		Istruzioni ENPI
	cadata del carlos per l'ottala fam e ganor	rapporto alla portata e allo sforzo massimo ammissibile, un coefficiente di sicurezza di almeno 6 per le funi metalliche, 10 per le funi composte di fibre e 5 per le catene. Le funi e le catene debbono essere sottoposte a verifiche trimestrali		fase 4
		Sostituire le funi metalliche quando un trefolo è completamente rotto, quando sono ammaccate, con strozzature, riduzioni del diametro, o presentano asole o nodi di torsione e quando i fili rotti visibili abbiano una sezione > 10% rispetto alla sezione metallica totale della fune		D.P.R. n. 547/55 Art. 179 D.P.R. n. 547/55 Art. 374 D.P.R. n. 1497/63
		Le funi metalliche sono immesse sul mercato munite di una attestazione recante le caratteristiche della fune stessa		D.P.R. n. 1497/63 Art. 39 D.P.R. n. 673/82 Art. 2

IMPIANTO FOTOVOLTAICO Categoria:

Fase:

Intonaci e Tinteggiature. F.02.03.01.03 - Tinteggiature esterne ed interne manuali e/o a macchina Attività:

Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Gru fissa a	Caduta del carico per sfilamento funi	I tamburi e le pulegge motrici degli apparecchi di sollevamento, sui quali si avvolgono funi metalliche, devono avere un diametro non inferiore a 25 volte il diametro delle funi ed a 300 volte il diametro dei fili elementari di queste. Per le pulegge di rinvio il diametro non deve essere inferiore rispettivamente a 20 e a 250 volte Le estremità delle funi, sia metalliche, sia composte di fibre, devono essere provviste di impiombatura o legatura o morsettatura, allo scopo di impedire lo scioglimento dei trefoli e dei fili elementari		Circ. ISPESL n° 42 del 08/07/87 D.P.R. n. 547/55 Art. 178 D.P.R. n. 547/55 Art. 180 D.M. 12/09/59
rotazione alta (231) (232)				Art. 7 D.P.R. n. 547/55 Art. 194 D.M. 12/09/59 Artt. 11 e 12
	Interferenze per sbraccio della gru su area pubblica	Transennare e precludere al traffico veicolare e pedonale l'area interessata		Circ. 31/07/81 prot. n 22131/AO-6 D.P.R. n. 459/96 D.P.R. n. 547/55 Art. 186 Fascicolo istruzioni ENPI n°
	Ribaltamento o cedimento della gru e del carico per errata imbracatura o segnalazione Caduta del carico	Cartellonistica con istruzioni d'uso e formazione adeguata per gruisti ed imbracatori Utilizzo di organi di presa diversi dal gancio solo se prescritti nel certificato di conformità		4 D.P.R. n. 547/55 Art. 185 Circ. ISPESL n°
	Caddia del Carico	dell'apparecchio e sul libretto di uso e manutenzione		2793 del 20/02/85
		Impiegare ganci regolamentari con indicazione della portata massima		D.P.R. n. 547/55 Art. 171
		Utilizzare mezzi idonei ad evitare la caduta del carico e il suo spostamento (completare con disposizioni specifiche, ad es. utilizzare la cesta per i pacchi di laterizi o di piastrelle; imbraco con funi o cinghie in almeno due punti per tavole o pannelli, ecc.)		D.P.R. n. 547/55 Art. 179
		Le funi e le catene devono avere, in rapporto alla portata e allo sforzo massimo ammissibile, un coefficiente di sicurezza di almeno 6 per le funi metalliche, 10 per le funi composte di fibre e 5 per le catene. Le funi e le catene debbono essere sottoposte a verifiche trimestrali		D.P.R. n. 547/55 Art. 179
	Caduta di laterizi, pietrame, ghiaia e altri materiali minuti	Il sollevamento va effettuato solo con benna o cassoni metallici		D.P.R. n. 164/56 Art. 58 D.P.R. n. 547/55
	Caduta del carico per sganciamento accidentale	I ganci per apparecchi di sollevamento devono essere provvisti di dispositivi di chiusura dell'imbocco o essere conformati, per particolare profilo della superficie interna o limitazione dell'apertura di imbocco, in modo da impedire lo sganciamento delle funi, delle catene e degli altri organi di presa		Art. 172
	Caduta del carico per mancanza di F. M	Nei casi in cui l'interruzione dell'energia di azionamento può comportare pericoli per le persone, le gru devono essere provvisti di dispositivi che provochino l'arresto automatico sia del mezzo che del carico. In ogni caso l'arresto deve essere graduale onde evitare eccessive sollecitazioni nonché il sorgere di oscillazioni pericolose per la stabilità del carico		D.P.R. n. 547/55 Art. 174
	Caduta del carico per errato comando	Formazione degli addetti nelle modalità operative		D.P.R. n. 547/55 Art. 4
	Investimento per caduta del carico	Iniziare l'operazione di sollevamento solo su segnalazione da parte dell'imbracatore Non effettuare tiri obliqui o a traino		

Categoria: IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Fase:

Intonaci e Tinteggiature. F.02.03.01.03 - Tinteggiature esterne ed interne manuali e/o a macchina Attività:
Addetti. Impianti.

Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
		Effettuare con gradualità le manovre di sollevamento, trasporto e di appoggio del carico Non lasciare carichi sospesi al gancio Accertarsi del carico da sollevare e scegliere le funi necessarie per l'imbracatura rispettando i coefficienti di sicurezza (quando l'angolo al vertice delle funi è superiore a 180° utilizzare il bilanciere) Interporre tra le funi o catene e il carico idonei pezzi di legno in corrispondenza degli spigoli vivi		
	Investimento persone o mezzi durante le operazioni	Non sostare sotto i carichi sospesi La gru quando ricorrano specifiche condizioni di pericolo devono essere provvisti di appropriati dispositivi acustici e luminosi di segnalazione e di avvertimento Evitare di passare con carichi sospesi sopra persone o mezzi		D.P.R. n. 547/55 Art. 175
	Lesioni dorso lombari per i lavoratori	Formazione e definizione di modalità operative specifiche per movimentazioni, prima dell'imbracatura e dopo il deposito nella postazione di arrivo, per carichi pesanti, ingombranti, difficili da afferrare o in equilibrio instabile		D.LGS. n. 626/94 Art. 47
	Caduta dall'alto degli addetti	Per accedere alla punta braccio per riparazioni o manutenzioni, dotare i lavoratori di cinture di sicurezza a doppio attacco con moschettone		D.P.R. n. 547/55 Art. 376 Nota ENPI I-5 del 05/02/75
	Ribaltamento della gru in orario extra lavorativo Elettrocuzione	Sbloccare, a fine attività, il freno di rotazione del braccio Per vento di tempesta, ancorare la torre con funi di acciaio o a blocchi di calcestruzzo Mantenere il carico a distanza superiore a 5 m dalle linee elettriche aeree		CNR 10021/85 CNR 10021/85 D.P.R. n. 164/56
	Interferenze fra gru a torre	Dare istruzioni per l'esecuzione delle attività in tempi diversi		Art. 11 D.P.R. n. 547/55 Art. 182
	Investimento di cose o manufatti nelle movimentazioni	Le manovre e gli spostamenti devono essere concordati tra gli operatori con opportuni protocolli Assicurarsi che sia sempre possibile la rotazione completa del braccio senza pericolo di urto con ostacoli		Att. 102
Funi e catene (apparecchi di sollevamento)	Caduta del carico per rottura funi e ganci	Le funi metalliche sono immesse sul mercato munite di una attestazione recante le caratteristiche della fune stessa		D.P.R. n. 673/82 Art. 2
Vedi pagina 41	Caduta del carico per sfilamento funi	Le estremità delle funi, sia metalliche, sia composte di fibre, devono essere provviste di impiombatura o legatura o morsettatura, allo scopo di impedire lo scioglimento dei trefoli e dei fili elementari		D.P.R. n. 547/55 Art. 180
Ponti su cavalletti Vedi pagina 48 Telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti Vedi pagina 49 Ponteggio metallico fisso Vedi pagina 47				
Riferimenti Adempimenti	 b) verifiche trimestrali delle funi e cater c) verifiche mensili degli organi di trazio 10° 	orino PT Torino rsonale specializzato dipendente, effettua le: ne degli impianti ed apparecchi di sollevamento; ne degli impianti e degli apparecchi di trazione; one e di attacco e dei dispositivi di sicurezza dei piani inclinati con dislivelli superiori a 25 metri ed inclinazione :	sul piano orizzo	ontale superiore a
	(230) Esporre sulla macchina, in posizione d	i facile visibilità, i cartelli inerenti il codice dei segnali e le norme di imbracatura		

Categoria: Fase: Attività:	Intonaci e Tint		ali e/o a macchina		
Addetti, Impianti, Materiali, Mezzi e Attrezzature	tà: F.02.03.01.03 - Tinteggiature esterne ed interne manuali e/o a macchina etti, Impianti, priali, Mezzi e trezzature (231) Adempimenti per gru (233) Il datore di lavoro deve inoltrare denuncia di installazione dell'apparecchio di sollevamento di portata superiore a 200 kg all'ISF servizio (234) La verifica periodica, annuale, è prevista sempre per gli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg, a cura del F (235) Il datore di lavoro deve far controllare trimestralmente le funi e catene con annotazione sul libretto dell'apparecchio o su fogli c eglianza sanitaria aleltica (225) Gli operai sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono sottoporsi a visita medica obbligatoria ogni due anni, un a laletica (226) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodicesse			D.P.I.	Misure legislative
Sorveglianza sanit Segnaletica Documenti	(233) (234) (235) (225) (226) (223) (224) (227)	Il datore di lavoro deve inoltrare denunci servizio La verifica periodica, annuale, è previst Il datore di lavoro deve far controllare tri Gli operai sottoposti ad un livello sonori Segnalare la zona esposta a livello di ri Un documento con le verifiche periodici stesse Un documento attestante l'esecuzione documento di manutenzione dove veno elo stato delle funi o catene: lo stato dei sistemi di ancoraggio; lo stato dei morsetti delle funi (devono di 6 diametri delle fune; l'avvolgimento corretto sul tamburo e l	ta sempre per gli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg, a cura del Presidio Multizonale rimestralmente le funi e catene con annotazione sul libretto dell'apparecchio o su fogli conformi o superiore a 85 dBA devono sottoporsi a visita medica obbligatoria ogni due anni, un anno se il livello soi umorosità elevato he deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni di dell'ultima verifica deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa siano utilizzata gono registrate le verifiche periodiche quali: Dessere non meno di 3, ed applicati tutti allo stesso modo con la curvatura delle U dalla parte del lato corto e sedi di appoggio e passaggio che trimestrali a cura del datore di lavoro (normalmente è parte integrante del libretto del mezzo di solleva	e di Prevenzione noro supera i 90 dB, all'ultima registrazio o della fune ed a una	A one delle verifiche

COORDINAMENTO

3.1) CONSULTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

C.31 - Come previsto dalla normativa, il piano di sicurezza e coordinamento va consegnato ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori per la consultazione preventiva; il medesimo processo va attivato in caso di modifiche significative da apportare ad essi; è loro diritto formulare, al rispettivo datore di lavoro, proposte di modifica, integrazione, ecc. sui piani.

3.2) GESTIONE INTERFERENZE E MISURE DI COORDINAMENTO

C.32 - INTERFERENZE CON ALTRE ATTIVITA'

Per evitare efficacemente qualsiasi interferenza dei lavori con l'attività dell'edificio, l'impresa assuntrice dei lavori dovrà, comunque ed obbligatoriamente, adottare metodi e orari di lavoro, tali da garantire un netto sfasamento temporale, fra tali attività e l'esecuzione di quelle opere che comportano fattori di rischio, anche di minima entità, verso terzi. L'esatta conoscenza delle lavorazioni e attrezzi il cui utilizzo comporta rischi verso terzi, può essere desunta dalle schede di cui al capitolo 2.4 (ANALISI DELLE LAVORAZIONI). I metodi ed in particolare gli orari di lavoro che l'impresa intende adottare, dovranno essere preventivamente concordati con il il Coordinatore per la Sicurezza in fase di realizzazione ed il Direttore dei Lavori.

INTERFERENZE FRA SQUADRE E/O DITTE DIVERSE

Durante la realizzazione delle opere di finitura e di completamento degli impianti, i responsabili tecnici o i capocantiere si contattano quotidianamente con i responsabili delle varie squadre, prima dell'inizio dei lavori, in modo da evitare di operare in contemporanea nello stesso piano dell'edificio; se, per qualche motivo, fosse necessaria la coopresenza di addetti in uno stesso piano, devono prevedere l'esecuzione di attività in vani diversi, verificando la posizione degli stoccaggi provvisori dei materiali e delle attrezzature, il transito dei cavi e quanto altro possa recare disturbo o intralcio alle altrui lavorazioni.

4) PROGETTAZIONE CONTROLLI

Nella presente sezione si riassumono in un PIANO DI CONTROLLO DEL PROCESSO DELLA SICUREZZA gli elementi del piano di sicurezza indicando per ciascuno le tipologie e le freguenze dei controlli da attuare durante le fasi di realizzazione dell'opera.

Il piano dei controlli, redatto in fase di progetto, viene aggiornato dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione con i dati delle imprese e in base all'evoluzione dei lavori, gestito durante ed in chiusura di produzione dall'impresa o suo delegato.

Nel piano sono indicate per singola lavorazione le tipologie dei pesi (N,C,A), la frequenza e il tipo di controllo da effettuare.

TERMINI E DEFINIZIONI USATE NEL PIANO DEI CONTROLLI

PESO DEI CONTROLLI

Indicazione qualitativa e quantitativa per la gestione della sicurezza in cantiere che puo' essere derivata sia dalla matrice del rischi R = P x D (Rischio = Probabilità di accadimento x Gravità del danno potenziale) sia da norme cogenti.

La magnitudo di rischio determina il grado (peso) del controllo in funzione della seguente scala di misurazione e merito:

R < = 4 determina un controllo di peso NORMALE

4 < R <=9 determina un controllo di peso CRITICO

R > 9 determina un controllo di peso ARRESTO

PESO NORMALE (N)

Peso che caratterizza una fase di controllo NORMALE prevista nel piano dei controlli, valutata nel Piano di Sicurezza e Coordinamento con magnitudo del rischio inferiore a 4, che determina l'obbligo e l'onere dell'impresa al controllo delle azioni previste nei piani di sicurezza. In questo caso si rendono necessarie unicamente misure di prevenzione da gestire attraverso l'autocontrollo dell'operatore.

PESO CRITICO (C)

Peso che caratterizza una fase di controllo CRITICA prevista nel piano dei controlli, valutata nel Piano di Sicurezza e Coordinamento con magnitudo del rischio maggiore di 4 e inferiore o uguale a 9, che determina l'obbligo e l'onere dell'impresa al controllo delle azioni previste nei piani di sicurezza, alla conseguente verifica di routine e/o di dettaglio e alla relativa registrazione dell'esito. Detta fase, presentando valori della magnitudine del rischio medio alti, rende insufficienti le azioni di autocontrollo dell'operatore. La Fase critica si riferisce a fasi essenziali per le quali l'operatore deve ottenere l'autorizzazione del controllo interno prima di poter proseguire nello svolgimento del compito. L'impresa può definire gli obblighi e gli oneri previsti nella Fase Critica con apposita comunicazione di richiesta di presenza al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il quale compie controlli di dettaglio e di congruità per il rispetto delle specifiche richieste nei piani di sicurezza.

PESO ARRESTO (A)

Peso che caratterizza una fase di controllo di ARRESTO prevista nel piano dei controlli, valutata nel Piano di Sicurezza e Coordinamento sia da una magnitudo del rischio maggiore di 9, sia da norme cogenti, che determina l'obbligo e l'onere dell'impresa al controllo delle azioni previste nei piani di sicurezza, alla conseguente verifica di dettaglio e di conformità ed alla conseguente registrazione dell'esito. Detta fase, presentando un elevato valore della magnitudo del rischio, richiede l'esecuzione di attività coordinate ed eseguite sotto predisposizioni ed istruzioni che comportano un controllo di efficacia. La fase di ARRESTO può comportare l'intervento di più operatori, competenze e/o responsabilità. In particolare deve essere assicurata la presenza del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Può implicare la necessità di ottenere, prima dell'effettuazione della lavorazione, una constatazione alla quale segue una autorizzazione del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; ovvero una constatazione di completamento del controllo o di predisposizione di nuove misure di controllo o di sicurezza secondo quanto disposto da coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

FASE VINCOLANTE

Fase definita nel piano dei controlli con peso CRITICO e di ARRESTO oltre la quale non è possibile procedere senza specifica autorizzazione del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

	PROGETTAZIONE DEI	CONTROLLI	- ORGANIGRA	AMMA	
Tipo di controllo:	1 = A vista		5 = Ve	erifiche a camp	pione
1	2 = Documentale		6 = Ve	erifiche con car	mpione di riferimento
1	3 = Prove strumentali	3 = Prove strumentali 7 = Varie			
	4 = Prove tecnico/pratiche		8 =		
N. Analisi	Attività	Impresa	Periodicità	Peso controllo	Tipo controllo

N. Analisi	Attività	Impresa	Periodicità		Peso ontro				Т	ipo c	ontro	ollo		
				N	С	Α	1	2	3	4	5	6	7	8
O.01 O.03	Personale operativo Evacuazione e antincendio	1 - COSTRUZI ONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIO NE DI ENERGIA ELETTRICA 1 - COSTRUZI ONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIO NE DI ENERGIA ELETTRICA	Settimanale		X		[]							

PROGETTAZIONE DEI CONTROLLI - ELEMENTI DEL CANTIERE Tipo di controllo:

1 = A vista 2 = Documentale

5 = Verifiche a campione 6 = Verifiche con campione di riferimento

7 = Varie 3 = Prove strumentali

4 = Prove tecnico/pratiche 8 =

	A 441 142				Pesc		Tipo controllo							
N. Analisi	Attività	Impresa	Periodicità	N	ontro	IIO A	4	2	3	4	5	6	7	8
C.03	Layout		Settimanale	IN	X	А	1		3	4	Ð	0	-	0
C.03	Rischi dall'esterno		Giornaliero		x		[]							
C.05	Rischi verso l'esterno		Giornaliero		X		[]							
C.06	Condizioni climatiche		Giornaliero	Х	^		[]							
C.07	Linee interferenti		Giornaliero	^	Х		[]							
C.09	Recinzione		Giornaliero		X		[]							
C.10	Accessi		Giornaliero		X		[]							
C.11	Segnaletica		Giornaliero		X		[]							
C.12	Telefoni utili		Giornaliero		X		[]							
0.12	Servizi		Ciornalicio											
C.13.01	Igienico-assistenziali		Giornaliero		Х		[]							
C.13.02	Sanitari		Giornaliero		X		[]							
C.14	Viabilità di cantiere		Giornaliero		X		[]							
0	Impianti di cantiere		0.0		, ,		.,							
C.15.01	Elettrico		Giornaliero		Х		[]							
C.15.02	Messa a terra		Giornaliero		X		[]							
C.15.03	Illuminazione cantiere		Giornaliero		X		ij							
C.15.04	Idrico		Giornaliero		X		[]							
C.15.05	Fognario		Giornaliero		X		ij							
C.17	Stoccaggio materiali		Giornaliero		X		[]							
C.18	Parcheggio dipendenti		Giornaliero		Χ		ίi							
	Rifiuti						.,							
C.19.01	Stoccaggio		Giornaliero		X		[]							
C.19.02	Smaltimento		Giornaliero		X		ij							
C.20	Documentazione		Giornaliero		X		ίi							
C.22	Rischio caduta dall'alto di persone		Giornaliero		Χ		ij							
C.23	Rischio caduta dall'alto di materiali		Giornaliero		X		ij							
C.24	Rischio elettrocuzione		Giornaliero		Χ		ij							
C.25	Rischio rumore		Giornaliero		Χ		[]							
C.26	Estese demolizioni	1 -	Giornaliero		Χ		ii	[]	[]				[]	
		COSTRUZI												
		ONE DI												
		IMPIANTI												
		PER LA												
		PRODUZIO												
		NE DI												
		ENERGIA												
		ELETTRICA												
C.27	Rischio incendio		Giornaliero		X		[]							
C.28	Sbalzi temperatura		Giornaliero		X		ij							
C.29	Movimentazione carichi		Giornaliero		X		ij							
C.31	Consultazione		Giornaliero		X		[]							
C.32	Gestione interferenze		Giornaliero		X		ij							

	PROGETTAZIONE DEI CONTR	ROLLI - FA	ASI E ATTI\	VITA`	
Tipo di controllo:	1 = A vista		5 = Ve	rifiche a camp	pione
	2 = Documentale		6 = Ve	erifiche con cai	mpione di riferimento
	3 = Prove strumentali		7 = Va	rie	
	4 = Prove tecnico/pratiche		8 =		
				Dooo	

Content Cont	N Amalia!	A 441, .142	lmmus	Doriodi-!43		Pesc				Ti	ро с	ontro	ollo		
Opere di installazione e smantellamento cantiere	N. Analisi	Attività	Impresa	Periodicità				1	2			5	6	7	8
F.01.01 Carico e scarico material in cantiere Implanto elettrico di cantiere Implanto di messa a terra di cantiere Implanto di messa a terra di cantiere Implanto di messa a terra di cantiere F.01.05 Implanto di messa a terra di cantiere Realizzazione di recinzione di cantiere Montaggio e smontaggio di ponteggio metallico fisso Rischi e procedure comuni per futte le fasi Procedure antinicendio (misure da considerare nelle attività) Procedure antinicandio (misure da considerare nelle attività) Per tutta la durata di Per tutta la durata Per tutta la durata di Per tutta la durata Per tutta la durata di Per tutta la durata di Per tutta la durata di Per tutta la durata Per tutta la durata durata durata Per tutta la durata Per tutt		Opere di installazione e smantellamento cantiere	COSTRUZI ONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIO NE DI ENERGIA												
F.01.06.02 Procedure antincendio (misure da considerare nelle attivita) Pacchetto di medicazione (misure da considerare nelle attivita): IMPIANTO FOTOVOLTAICO IMPIANTO FOTOVOLTAICO 1- COSTRUZI ONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIO NE DI ENERGIA ELETTRICA PRODUZIO NE DI ENERGIA PRODUZIO NE DI	F.01.02 F.01.03 F.01.04	Impianto elettrico di cantiere Impianto di messa a terra di cantiere Realizzazione di recinzione di cantiere Montaggio e smontaggio di ponteggio metallico	ELETTRICA	Inizio attività Inizio attività Inizio attività	X X		x	[]	[]	[]					
nelle attività): IMPIANTO FOTOVOLTAICO IMPIANTI PER LA PRODUZIO NE DI IMPIANTI PER LA PRODUZ		Procedure antincendio (misure da considerare nelle attività)		durata				[]						[]	
STRUTTURA DI SOSTEGNO E FISSAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E RELATIVE CARPENTERIE METALLICHE STRUTTURA DI SOSTEGNO E FISSAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E RELATIVE CARPENTERIE METALLICHE STRUTTURA DI SOSTEGNO E FISSAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E RELATIVE CARPENTERIE METALLICHE SOllevamento carpenteria Accoppiamento carpenteria e serraggio bulloni Accoraggio carpenteria metallica alle strutture edili P.02.01.01.03 Posa di zavorre in cia prefabbricato Protezione anticorrosione e verniciatura di elementi metallici installati all'esterno Somantellamento e ricollocazione in opera del manto di copertura in tegole laterizie con malta Giornaliero Somantellamento e ricollocazione in opera del manto di copertura in tegole laterizie con malta Posa del pannello Applicazione di primer Sischi e procedure comuni per tutte le fasi Procedure antincendio (misure da considerare nelle attività) F.02.01.02.03 Scollegamento degli impianti esistenti Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche Scavi (manuali e/o con mezzi meccanici) e ritombamenti Posa in opera di canalizzazioni in traccia Realizzazione di traccia nella muratura con Inizio attività X [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []			COSTRUZI ONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIO NE DI ENERGIA	durata											
F.02.01.01.02 F.02.01.01.03 F.02.01.01.04 F.02.01.01.05 F.02.01.01.05 F.02.01.01.05 F.02.01.01.06 Smartellamento ericollocazione in opera del manto di copertura in tegole laterizie con malta F.02.01.01.07 F.02.01.01.08 F.02.01.01.09 F.02.01.01.09 Smartellamento e ricollocazione in opera del manto di copertura in tegole laterizie con malta F.02.01.01.07 F.02.01.01.08 F.02.01.01.08 F.02.01.01.09 F.02.01.01.09 F.02.01.01.09 Smartellamento e ricollocazione in opera del manto di copertura in tegole laterizie con malta F.02.01.01.07 F.02.01.01.08 F.02.01.01.08 F.02.01.01.09 F.02.01.01.09 Seccuzione e/o ripristino dell'impermeabilizzazione Rischi e procedure comuni per tutte le fasi F.02.01.02.02 Procedure antincendio (misure da considerare nelle attività): IMPIANTI ELETTRICI F.02.02.01 Scarico del materiale dai mezzi e stoccaggio F.02.02.02 Scollegamento degli impianti esistenti F.02.02.03 Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche F.02.02.04 Scavi (manuali e/o con mezzi meccanici) e ritombamenti Posa in opera di canalizzazioni in traccia Realizzazione di traccia nella muratura con attrezzature manuali F.02.02.05.03 Posa in opera della canalizzazione e fissaggio con malta Giornaliero Giornaliero X [] Giornaliero X [] Fili di vittà X []		PANNELLI FOTOVOLTAICI E RELATIVE CARPENTERIE METALLICHE STRUTTURA DI SOSTEGNO E FISSAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E RELATIVE	ELETTRICA												
F.02.01.01.06 Smantellamento e ricollocazione in opera del manto di copertura in tegole laterizie con malta Posa del pannello Applicazione di primer Esecuzione e/o ripristino dell'impermeabilizzazione Rischi e procedure comuni per tutte le fasi Procedure antincendio (misure da considerare nelle attività) Pacchetto di medicazione (misure da considerare nelle attività) Pacchetto di medicazione (misure da considerare nelle attività) Pacchetto di medicazione (misure da considerare nelle attività) IMPIANTI ELETTRICI Scarico del materiale dai mezzi e stoccaggio Inizio attività X [] [] [] [] [] [] []	F.02.01.01.02 F.02.01.01.03 F.02.01.01.04	Accoppiamento carpenterie e serraggio bulloni Ancoraggio carpenteria metallica alle strutture edili Posa di zavorre in cls prefabbricato Protezione anticorrosione e verniciatura di elementi		Giornaliero Giornaliero Inizio attività	x	X X		[]							
F.02.01.01.08 Applicazione di primer F.02.01.01.09 Esecuzione e/o ripristino dell'impermeabilizzazione Rischi e procedure comuni per tutte le fasi Pro2.01.02.02 Procedure antincendio (misure da considerare nelle attività) P.02.01.02.03 Pacchetto di medicazione (misure da considerare nelle attività): IMPIANTI ELETTRICI F.02.02.01 Scarico del materiale dai mezzi e stoccaggio F.02.02.02 Scollegamento degli impianti esistenti F.02.02.03 Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche F.02.02.04 Scavi (manuali e/o con mezzi meccanici) e ritombamenti Posa in opera di canalizzazioni in traccia F.02.02.05.01 Realizzazione di traccia nella muratura con attrezzature manuali F.02.02.05.02 Posa in opera della canalizzazione e fissaggio con malta Giornaliero X I] Per tutta la durata V Ciornaliero X X I] Inizio attività X I] Inizio attività X I] Inizio attività X III Inizio		Smantellamento e ricollocazione in opera del manto di copertura in tegole laterizie con malta													
F.02.01.02.02 Procedure antincendio (misure da considerare nelle attività) F.02.01.02.03 Pacchetto di medicazione (misure da considerare nelle attività): IMPIANTI ELETTRICI F.02.02.02 Scarico del materiale dai mezzi e stoccaggio F.02.02.03 Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche F.02.02.04 Scavi (manuali e/o con mezzi meccanici) e ritombamenti Posa in opera di canalizzazioni in traccia F.02.02.05.01 Realizzazione di traccia nella muratura con attrezature manuali F.02.02.05.02 Posa in opera della canalizzazione e fissaggio con malta Per tutta la durata V V III III III III III III III III III	F.02.01.01.08	Applicazione di primer Esecuzione e/o ripristino dell'impermeabilizzazione		Giornaliero		Χ		[]							
nelle attività): IMPIANTI ELETTRICI F.02.02.01 Scarico del materiale dai mezzi e stoccaggio F.02.02.02 Scollegamento degli impianti esistenti F.02.02.03 Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche F.02.02.04 Scavi (manuali e/o con mezzi meccanici) e ritombamenti Posa in opera di canalizzazioni in traccia F.02.02.05.01 Realizzazione di traccia nella muratura con attrezzature manuali F.02.02.05.02 Realizzazione di traccia nella muratura con mezzi meccanici F.02.02.05.03 Posa in opera della canalizzazione e fissaggio con malta		Procedure antincendio (misure da considerare nelle attività)		durata				.,						[]	
F.02.02.02 Scollegamento degli impianti esistenti F.02.02.03 Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche F.02.02.04 Scavi (manuali e/o con mezzi meccanici) e ritombamenti Posa in opera di canalizzazioni in traccia F.02.02.05.01 Realizzazione di traccia nella muratura con attrezzature manuali F.02.02.05.02 Realizzazione di traccia nella muratura con mezzi meccanici F.02.02.05.03 Posa in opera della canalizzazione e fissaggio con malta Giornaliero X X [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []	F.02.01.02.03	nelle attività):			X			IJ							
F.02.02.04 Scavi (manuali e/o con mezzi meccanici) e ritombamenti Posa in opera di canalizzazioni in traccia F.02.02.05.01 Realizzazione di traccia nella muratura con attrezzature manuali F.02.02.05.02 Realizzazione di traccia nella muratura con mezzi meccanici F.02.02.05.03 Posa in opera della canalizzazione e fissaggio con malta Giornaliero X [] Inizio attività X [] F.02.02.05.03 Inizio attività X []	F.02.02.02	Scollegamento degli impianti esistenti Impianto di protezione contro le scariche		Giornaliero		Х		[]		[]	[]	[]			
F.02.02.05.01 Realizzazione di traccia nella muratura con attrezzature manuali F.02.02.05.02 Realizzazione di traccia nella muratura con mezzi meccanici F.02.02.05.03 Posa in opera della canalizzazione e fissaggio con malta	F.02.02.04	Scavi (manuali e/o con mezzi meccanici) e ritombamenti		Giornaliero		Х		[]							
F.02.02.05.03 meccanici Posa in opera della canalizzazione e fissaggio con malta Inizio attività X []	F.02.02.05.01	Realizzazione di traccia nella muratura con		Inizio attività	Х										
malta		meccanici													
F.02.02.06.01 Scarico del materiale dai mezzi e stoccaggio F.02.02.06.02 Taglio e fissaggio delle canalizzazioni Posa in opera di canalizzazioni esterne Inizio attività X [] Inizio attività X []		malta Posa in opera di canalizzazioni esterne Scarico del materiale dai mezzi e stoccaggio Taglio e fissaggio delle canalizzazioni						[]							
F.02.02.07.01 Scavo e ritombamento Inizio attività X []	F.02.02.07.02 F.02.02.08	Scavo e ritombamento Posa di pozzetti e cavidotti Inserimento fili		Inizio attività Inizio attività	Х			[]							
F.02.02.09 Installazione e collegamento apparecchiature elettriche F.02.02.10 Collaudo impianto elettrico Rischi e procedure comuni per tutte le fasi		elettrche Collaudo impianto elettrico			Х	X									

	PROGETTAZIONE DEI	CONTROLL	- FASI E ATTI	VITA	<i>'</i>									
Tipo di controllo	o: 1 = A vista		5 = V	erific	he a	camp	oione							
	2 = Documentale		6 = V	erific	he co	n ca	mpio	ne di	riferi	ment	to			
	3 = Prove strumentali		7 = V	arie			·							
	4 = Prove tecnico/pratiche		8 =											
N. Analisi	Attività	Impresa	Periodicità	C	Pesc				Tip	00 C	ontro	llo		
	N C A					1	2	3	4	5	6	7	8	
F.02.02.11.02	Procedure antincendio (misure da considerare nelle attività)		Per tutta la durata	Х									[]	
F.02.02.11.03	Pacchetto di medicazione (misure da considerare nelle attività): OPERE EDILI ACCESSORIE		Per tutta la durata	Х			[]							
E 00 00 04 04	Intonaci e Tinteggiature.		0:		V									
F.02.03.01.01	Stuccatura e carteggiatura di facciate		Giornaliero		X		[]							
F.02.03.01.02	Intonaci esterni ed interni manuali e/o a macchina		Giornaliero		X		ΙΪΪ							
F.02.03.01.03	Tinteggiature esterne ed interne manuali e/o a macchina		Giornaliero		Х		[]							

5) DISPOSIZIONI LEGISLATIVE CONTEMPLATE NELLA REDAZIONE DEL PIANO Nella redazione del presente Piano Operativo di Sicurezza sono state considerate le seguenti normative:

CEI 64-8/4 art. 413.2.7 - CNR 10021/85 - Circ. 29/06/81 n. 70 - Circ. 31/07/81 prot. n 22131/AO-6 - Circ. ENPI del 11/09/72 n. 30 - Circ. ISPESL del 15/06/94 n. 78 - Circ. ISPESL del 20/02/85 n. 2793 - Circ. ISPESL del 28/01/93 n. 7 - Circ. ISPESL n° 2793 del 20/02/85 - Circ. ISPESL n° 42 del 08/07/87 - Circ. Min. 31/07/81 - Circ. Min. Lav. 149/85 - Circ. n. 13 del 17.11.1980 - Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale - D. Lgs. 359/99 Verifiche e controlli sulle attrezzature di lavoro - Modalità di conservazione delle relative documentazioni" - D.LGS. 626/1994 - D.LGS. 626/1994 come modificato e integrato dal D.LGS. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 - D.LGS. n. 277/91 - D.LGS. n. 359/99 Art. 7 - D.LGS. n. 626/94 - D.LGS. n. 626/94 Allegato VI - D.LGS. n. 626/94 Art. 35 - D.LGS. n. 626/94 Art. 47 - D.Lgs. 493/96 - D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 - D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 comma 4 lett. a) ultimo capoverso - D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 comma 4-quater - D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 comma 4-quinquies - D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 comma 4-ter lett. a) - D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 comma 5 lett. a) - D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 comma 5 lett. b) - D.M. 04/03/1982 Allegato A - D.M. 04/03/1982 Art. 2 - D.M. 12/09/59 Art. 11 -D.M. 12/09/59 Art. 12 - D.M. 12/09/59 Art. 7 - D.M. 12/09/59 Art. 1 - D.M. 28/01/92 - D.M. 28/07/58 - D.M. del 04/03/82 Art. 6 - D.P.R. 462/01 Art. 2 - D.P.R. n. 1497/63 Art. 39 - D.P.R. n. 164/56 - D.P.R. n. 164/56 Art. 11 - D.P.R. n. 164/56 Art. 12 - D.P.R. n. 164/56 Art. 13 - D.P.R. n. 164/56 Art. 13 - D.P.R. n. 164/56 Art. 17 - D.P.R. n. 164/56 Art. 30 - D.P.R. n. 164/56 Art. 32 - D.P.R. n. 164/56 Art. 35 - D.P.R. n. 164/56 Art. 39 - D.P.R. n. 164/56 Art. 4 - D.P.R. n. 164/56 Art. 42 - D.P.R. n. 164/56 Art. 5 - D.P.R. n. 164/56 Art. 51 - D.P.R. n. 164/56 Art. 52 - D.P.R. n. 164/56 Art. 56 - D.P.R. n. 164/56 Art. 58 - D.P.R. n. 164/56 Art. 8 - D.P.R. n. 164/56 Art. 9 - D.P.R. n. 303/56 - D.P.R. n. 303/56 Art. 20 - D.P.R. n. 303/56 Art. 28 - D.P.R. n. 459/96 - D.P.R. n. 495/92 Art. 40 - D.P.R. n. 547/55 - D.P.R. n. 547/55 Art. 168 - D.P.R. n. 547/55 Art. 171 - D.P.R. n. 547/55 Art. 172 - D.P.R. n. 547/55 Art. 173 - D.P.R. n. 547/55 Art. 174 - D.P.R. n. 547/55 Art. 175 - D.P.R. n. 547/55 Art. 178 - D.P.R. n. 547/55 Art. 179 - D.P.R. n. 547/55 Art. 18 -D.P.R. n. 547/55 Art. 180 - D.P.R. n. 547/55 Art. 181 - D.P.R. n. 547/55 Art. 182 - D.P.R. n. 547/55 Art. 183 - D.P.R. n. 547/55 Art. 185 - D.P.R. n. 547/55 Art. 186 - D.P.R. n. 547/55 Art. 192 - D.P.R. n. 547/55 Art. 194 - D.P.R. n. 547/55 Art. 24 - D.P.R. n. 547/55 Art. 250 - D.P.R. n. 547/55 Art. 253 -D.P.R. n. 547/55 Art. 254 - D.P.R. n. 547/55 Art. 259 - D.P.R. n. 547/55 Art. 271 - D.P.R. n. 547/55 Art. 282 - D.P.R. n. 547/55 Art. 283 - D.P.R. n. 547/55 Art. 284 - D.P.R. n. 547/55 Art. 285 - D.P.R. n. 547/55 Art. 287 - D.P.R. n. 547/55 Art. 288 - D.P.R. n. 547/55 Art. 309 - D.P.R. n. 547/55 Art. 310 - D.P.R. n. 547/55 Art. 311 - D.P.R. n. 547/55 Art. 313 - D.P.R. n. 547/55 Art. 314 - D.P.R. n. 547/55 Art. 316 - D.P.R. n. 547/55 Art. 373 - D.P.R. n. 547/55 Art. 373 e D.P.R. n. 164/56 art. 167 - D.P.R. n. 547/55 Art. 374 - D.P.R. n. 547/55 Art. 376 - D.P.R. n. 547/55 Art. 4 - D.P.R. n. 547/55 Art. 41 -D.P.R. n. 547/55 Art. 73 - D.P.R. n. 547/55 Art. 77 - D.P.R. n. 547/55 Art. 8 - D.P.R. n. 547/55 art. 171 - D.P.R. n. 673/82 - D.P.R. n. 673/82 Art. 2 -D.P.R. n. 673/82 Art. 2. - Fascicolo istruzioni ENPI nº 4 - Istruzioni ENPI fase 4 - L. n. 46/90 Art. 12 - L. n. 46/90 art. 12 comma 2 - Norme CEI - Nota ENPI I-5 del 05/02/75 - UNI-EN 294

6) ALLEGATI

NUMERO	DOCUMENTO
1	Computo dei costi della sicurezza

INDICE GENERALE

- 1) RELAZIONE TECNICA
- 1.1) IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA E DEI SOGGETTI COINVOLTI
- 1.1.1) DATI GENERALI
- 1.1.2) CARATTERISTICHE DELL'OPERA
- 1.1.3) REQUISITI TECNICO-AMMINISTRATIVI DELLE IMPRESE
- 1.2) PROCEDURE GESTIONALI
- 1.3) ELEMENTI PRESENTI NEL CANTIERE
- 1.4) ELENCO DELLE LAVORAZIONI PREVISTE
- 1.5) PROGRAMMA DEI LAVORI
- 2) INDIVIDUAZIONE ED ANALISI DEI RISCHI
- 2.1) AREA DI CANTIERE
- 2.1.1) CARATTERISTICHE DELL'AREA DI CANTIERE
- 2.1.2) LAYOUT DEL CANTIERE
- 2.1.3) MISURE DI SICUREZZA CONTRO I RISCHI PROVENIENTI DALL'AMBIENTE ESTERNO
- 2.1.4) MISURE DI SICUREZZA CONTRO I RISCHI CAUSATI ALL'AMBIENTE ESTERNO
- 2.1.5) PRESCRIZIONI OPERATIVE DERIVANTI DA CONDIZIONI CLIMATICHE SPECIALI
- 2.1.6) PROTEZIONI O MISURE DI SICUREZZA CONNESSE ALLA PRESENZA NELL'AREA DI CANTIERE DI LINEE AEREE E CONDUTTURE SOTTERRANEE
- 2.2) ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
- 2.2.1) MODALITA' DA SEGUIRE PER LA RECINZIONE DI CANTIERE
- 2.2.2) ACCESSI AL CANTIERE
- 2.2.3) MODALITA' DA SEGUIRE PER LA SEGNALETICA E LA CARTELLONISTICA DI CANTIERE
- 2.2.4) ATTIVAZIONE EMERGENZE E TELEFONI UTILI
- 2.2.5) SERVIZI
- 2.2.5.1) Servizi igienico-assistenziali 2.2.5.2) Servizi sanitari e di primo soccorso
- 2.2.6) VIABILITA' PRINCIPALE DI CANTIERE
- 2.2.7) IMPIANTI
- 2.2.7.1) Reti principali di elettricità
- 2.2.7.2) Impianto di messa a terra
- 2.2.7.3) Illuminazione di cantiere
- 2.2.7.4) Reti principali idriche
- 2.2.7.5) Reti fognarie principali
- 2.2.8) IMPIANTI, MEZZI, MATERIALI, ATTREZZATURE, D.P.I.
- 2.2.8.1) Impianti fissi
- 2.2.8.2) Mezzi 2.2.8.3) Materiali
- 2.2.8.4) Attrezzature
- 2.2.8.5) Dispositivi di protezione individuale (D.P.I.)
- 2.2.9) AREE DI STOCCAGGIO MATERIALI
- 2.2.10) PARCHEGGIO DIPENDENTI
- 2.2.11) GESTIONE RIFIUTI
- 2.2.11.1) Stoccaggio dei rifiuti
- 2.2.11.2) Smaltimento dei rifiuti
- 2.2.12) DOCUMENTI DA CONSERVARE IN CANTIERE PIANI E PROGETTI
- 2.3) RISCHI DELLE LAVORAZIONI
- 2.3.1) MISURE DI PROTEZIONE CONTRO IL RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO DI PERSONE
- 2.3.2) MISURE DI PROTEZIONE CONTRO IL RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO DI MATERIALI
- 2.3.3) MISURE DI PROTEZIONE CONTRO IL RISCHIO DI ELETTROCUZIONE
- 2.3.4) VALUTAZIONE E MISURE DI PROTEZIONE CONTRO IL RUMORE 2.3.5) MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE NEL CASO DI ESTESE DEMOLIZIONI
- 2.3.6) MISURE DI SICUREZZA CONTRO I POSSIBILI RISCHI DI INCENDIO
- 2.3.7) MISURE DI PROTEZIONE DA ADOTTARE CONTRO GLI SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA
- 2.3.8) DISPOSIZIONI PER LA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
- 2.4) ANALISI DELLE LAVORAZIONI
- 2.4.1) MEZZI
- 2.4.2) ATTREZZATURE
- 2.4.3) MATERIALI
- 2.4.4) IMPIANTI FISSI
- 2.4.5) FASI DI LAVORO 3) COORDINAMENTO
- 3.1) CONSULTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
- 3.2) GESTIONE INTERFERENZE E MISURE DI COORDINAMENTO
- 4) PROGETTAZIONE CONTROLLI
- 5) DISPOSIZIONI LEGISLATIVE CONTEMPLATE NELLA REDAZIONE DEL PIANO
- 6) ALLEGATI

Indice elementi del cantiere		
	Caratteristiche dell'area	
C.03	Layout	
C.04	Rischi dall'esterno	
C.05	Rischi verso l'esterno	
C.06 C.07	Condizioni climatiche Linee interferenti	
C.07 C.09	Recinzione	
C.10	Accessi	
C.11	Segnaletica	
C.12	Telefoni utili	
	Servizi	
C.13.01	Igienico-assistenziali	
C.13.02	Sanitari	
C.14	Viabilità di cantiere Impianti di cantiere	
C.15.01	Elettrico	
C.15.02	Messa a terra	
C.15.03	Illuminazione cantiere	
C.15.04	Idrico	
C.15.05	Fognario	
C.17	Stoccaggio materiali	
C.18	Parcheggio dipendenti Rifiuti	
C.19.01	Stoccaggio	
C.19.02	Smaltimento	
C.20	Documentazione	
C.22	Rischio caduta dall'alto di persone	
C.23	Rischio caduta dall'alto di materiali	
C.24	Rischio elettrocuzione	
C.25	Rischio rumore	
C.26 C.27	Estese demolizioni Rischio incendio	
C.28	Sbalzi temperatura	
C.29	Movimentazione carichi	
C.31	Consultazione	
C.32	Gestione interferenze	
Indice analisi fasi		
E 01 01	Opere di installazione e smantellamento cantiere Carico e scarico materiali in cantiere	
F.01.01 F.01.02	Impianto elettrico di cantiere	
F.01.03	Impianto di messa a terra di cantiere	
F.01.04	Realizzazione di recinzione di cantiere	
F.01.05	Montaggio e smontaggio di ponteggio metallico fisso	
	Rischi e procedure comuni per tutte le fasi	
	IMPIANTO FOTOVOLTAICO	
	STRUTTURA DI SOSTEGNO E FISSAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E RELATIVE	
	CARPENTERIE METALLICHE STRUTTURA DI SOSTEGNO E FISSAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E RELATIVE	
	CARPENTERIE METALLICHE	
F.02.01.01.01	Sollevamento carpenteria	
F.02.01.01.02	Accoppiamento carpenterie e serraggio bulloni	
F.02.01.01.03	Ancoraggio carpenteria metallica alle strutture edili	
F.02.01.01.04	Posa di zavorre in cls prefabbricato	
F.02.01.01.05	Protezione anticorrosione e verniciatura di elementi metallici installati all'esterno	
F.02.01.01.06 F.02.01.01.07	Smantellamento e ricollocazione in opera del manto di copertura in tegole laterizie con malta Posa del pannello	
F.02.01.01.07 F.02.01.01.08	Applicazione di primer	
F.02.01.01.09	Esecuzione e/o ripristino dell'impermeabilizzazione	
	Rischi e procedure comuni per tutte le fasi	
	IMPIANTI ELETTRICI	
F.02.02.01	Scarico del materiale dai mezzi e stoccaggio	
F.02.02.02	Scollegamento degli impianti esistenti	
F.02.02.03 F.02.02.04	Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche	
F.02.02.04	Scavi (manuali e/o con mezzi meccanici) e ritombamenti Posa in opera di canalizzazioni in traccia	
F.02.02.05.01	Realizzazione di traccia nella muratura con attrezzature manuali	
F.02.02.05.02	Realizzazione di traccia nella muratura con mezzi meccanici	
F.02.02.05.03	Posa in opera della canalizzazione e fissaggio con malta	
	Posa in opera di canalizzazioni esterne	
F.02.02.06.01	Scarico del materiale dai mezzi e stoccaggio	
F.02.02.06.02	Taglio e fissaggio delle canalizzazioni	
F.02.02.07.01	Posa pozzetti e ripristino impianti interrati Scavo e ritombamento	
F.02.02.07.01 F.02.02.07.02	Posa di pozzetti e cavidotti	
F.02.02.08	Inserimento fili	
F.02.02.09	Installazione e collegamento apparecchiature elettrche	
F.02.02.10	Collaudo impianto elettrico	
	Rischi e procedure comuni per tutte le fasi	
	OPERE EDILI ACCESSORIE	
F.02.03.01.01	Intonaci e Tinteggiature. Stuccatura e carteggiatura di facciate	
F.02.03.01.01 F.02.03.01.02	Intonaci esterni ed interni manuali e/o a macchina	
F.02.03.01.02	Tinteggiature esterne ed interne manuali e/o a macchina	
	50	

ELEMENTI DEL CANTIERE FASI E ATTIVITÀ LAVORATIVE SUDDIVISI PER IMPRESA

IMPRESA: 1 - COSTRUZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA Attività: COSTRUZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

Indice elementi del cantiere

C.26 Estese demolizioni

h

Indice analisi fasi di lavoro		
	Opere di installazione e smantellamento cantiere	
F.01.01	Carico e scarico materiali in cantiere	
F.01.02	Impianto elettrico di cantiere	
F.01.03	Impianto di messa a terra di cantiere	
F.01.04	Realizzazione di recinzione di cantiere	
F.01.05	Montaggio e smontaggio di ponteggio metallico fisso	
	Rischi e procedure comuni per tutte le fasi	
	IMPIANTO FOTOVOLTAICO	
	STRUTTURA DI SOSTEGNO E FISSAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E RELATIVE	
	CARPENTERIE METALLICHE	
	STRUTTURA DI SOSTEGNO E FISSAGGIO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E RELATIVE	
	CARPENTERIE METALLICHE	
F.02.01.01.01	Sollevamento carpenteria	
F.02.01.01.02	Accoppiamento carpenterie e serraggio bulloni	
F.02.01.01.03	Ancoraggio carpenteria metallica alle strutture edili	
F.02.01.01.04	Posa di zavorre in cls prefabbricato	
F.02.01.01.05	Protezione anticorrosione e verniciatura di elementi metallici installati all'esterno	
F.02.01.01.06	Smantellamento e ricollocazione in opera del manto di copertura in tegole laterizie con malta	
F.02.01.01.07	Posa del pannello	
F.02.01.01.08	Applicazione di primer	
F.02.01.01.09	Esecuzione e/o ripristino dell'impermeabilizzazione	
1.02.01.01.00	Rischi e procedure comuni per tutte le fasi	
	IMPIANTI ELETTRICI	
F.02.02.01	Scarico del materiale dai mezzi e stoccaggio	
F.02.02.02	Scollegamento degli impianti esistenti	
F.02.02.03	Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche	
F.02.02.04	Scavi (manuali e/o con mezzi meccanici) e ritombamenti	
1 .02.02.01	Posa in opera di canalizzazioni in traccia	
F.02.02.05.01	Realizzazione di traccia nella muratura con attrezzature manuali	
F.02.02.05.02	Realizzazione di traccia nella muratura con mezzi meccanici	
F.02.02.05.03	Posa in opera della canalizzazione e fissaggio con malta	
02.02.00.00	Posa in opera di canalizzazioni esterne	
F.02.02.06.01	Scarico del materiale dai mezzi e stoccaggio	
F.02.02.06.02	Taglio e fissaggio delle canalizzazioni	
1 .02.02.00.02	Posa pozzetti e ripristino impianti interrati	
F.02.02.07.01	Scavo e ritombamento	
F.02.02.07.02	Posa di pozzetti e cavidotti	
F.02.02.08	Inserimento fili	
F.02.02.09	Installazione e collegamento apparecchiature elettrche	
F.02.02.10	Collaudo impianto elettrico	
1.02.02.10	Rischi e procedure comuni per tutte le fasi	
	OPERE EDILI ACCESSORIE	
	Intonaci e Tinteggiature.	
F.02.03.01.01	Stuccatura e carteggiatura di facciate	
F.02.03.01.02	Intonaci esterni ed interni manuali e/o a macchina	
F.02.03.01.03	Tinteggiature esterne ed interne manuali e/o a macchina	
02.00.01.00		